

1-23-80
952

FRANKLIN INSTITUTE LIBRARY
PHILADELPHIA

Class 671 Book J944 Accession 42814
Given by Mr. A. A. Fesquet

28 2000
ENCYCLOPÉDIE-RORET.

BIJOUTIER


DAILLIER ET ORFÈVRE.

AVIS.

Le mérite des ouvrages de l'*Encyclopédie-Roret* leur a valu les honneurs de la traduction, de l'imitation et de la contrefaçon. Pour distinguer ce volume, il porte la signature de l'Éditeur.

L'Éditeur de cet ouvrage se réserve le droit de le faire traduire dans toutes les langues. Il poursuivra, en vertu des lois, décrets et traités internationaux, toutes contrefaçons et toutes traductions faites au mépris de ses droits.

Le dépôt légal de cet ouvrage a été fait dans le cours du mois d'Octobre 1854, et toutes les formalités prescrites par les traités ont été remplies dans les divers Etats avec lesquels la France a conclu des conventions littéraires.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Roret', is written over a horizontal line. Below the line, there is a decorative flourish consisting of a series of dots and a curved line.

Nota. Les personnes qui voudraient avoir cet ouvrage les *ordres coloriés* paieront 2 francs de plus.

MANUELS-RORET.

NOUVEAU MANUEL COMPLET

DU

BIJOUTIER

DU

JOAILLIER, DE L'ORFÈVRE

DU

GRAVEUR SUR MÉTAUX ET DU CHANGEUR

CONTENANT

Un Traité sur les pierres précieuses, la manière de les tailler, de les imiter et de les monter; la Fabrication des émaux et des mosaïques; les Procédés anciens et modernes sur la dorure, l'argenture et le plaqué; les Alliages métalliques; les diverses opérations pour l'affinage de l'or et de l'argent, et pour reconnaître, monter ou baisser les titres; les divers Tarifs pour calculer la valeur de l'or et de l'argent, d'après leurs titres respectifs, et pour celle des monnaies françaises et étrangères; le Recueil des lois, ordonnances et arrêtés rendus sur l'orfèvrerie, la bijouterie et les monnaies; l'Histoire des décorations principales de l'Europe, etc.

OUVRAGE ORNÉ D'UN GRAND NOMBRE DE FIGURES

PAR

M. JULIA DE FONTENELLE.

NOUVELLE EDITION ENTIÈREMENT REFONDUE

Par M. F. MALEPEYRE.

TOME SECOND.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET

RUE HAUTEFEUILLE, 12.

1855.

L'Auteur et l'Editeur se réservent le droit de traduction.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

NOUVEAU MANUEL COMPLET

DU

BIJOUTIER

DU JOAILLIER

DE L'ORFÈVRE, ETC.

QUATRIÈME PARTIE.

TITRE DES MÉTAUX.

MOYENS PROPRES A LES MONTER ET A LES BAISSER.

TARIF DES OUVRAGES D'ORFÈVRE ET DE BIJOUTERIE,
DES MONNAIES, ETC.

TITRE DES MÉTAUX (1).

Cette partie est l'une des plus importantes de l'art de l'orfèvre-bijoutier.

On appelle *titre des métaux* le degré auquel le métal pur se trouve allié avec un métal inférieur.

Dans l'ancienne division, l'or pur était au titre de 24 carats; le carat se divisant en 32 parties; l'argent pur était au titre de 12 deniers; le denier se divisant en 24 grains. Les

(1) Nous avons extrait cet article de l'excellent ouvrage de M. Tarbé des Sablons, sur les *Poids et Mesures*, faisant partie de la *Collection Encyclopédique des Manuels*.



NOUVEAU MANUEL COMPLET

DU

BIJOUTIER

DU JOAILLIER

DE L'ORFÈVRE, ETC.

QUATRIÈME PARTIE.

TITRE DES MÉTAUX.

MOYENS PROPRES A LES MONTER ET A LES BAISSER.

TARIF DES OUVRAGES D'ORFÈVRENERIE ET DE BIJOUTERIE,
DES MONNAIES, ETC.

TITRE DES MÉTAUX (1).

Cette partie est l'une des plus importantes de l'art de l'orfèvre-bijoutier.

On appelle *titre des métaux* le degré auquel le métal pur se trouve allié avec un métal inférieur.

Dans l'ancienne division, l'or pur était au titre de 24 carats ; le carat se divisant en 32 parties ; l'argent pur était au titre de 12 deniers ; le denier se divisant en 24 grains. Les

(1) Nous avons extrait cet article de l'excellent ouvrage de M. Tarbé des Sablons, par les *Poids et Mesures*, faisant partie de la *Collection Encyclopédique des Manuels*.

carats et les deniers, sous le rapport du titre, n'étaient pas des poids réels, mais des parties aliquotes ou fractionnaires ; ainsi, lorsqu'il s'agissait d'une pièce ou lingot d'or à 21 carats, quel que fût d'ailleurs le poids du métal, on voulait seulement dire qu'il contenait 21 parties d'or fin et 3 d'alliage.

En Allemagne et en Angleterre, l'or pur est également à 24 carats ; mais les Allemands divisent le carat en 12 grains, et les Anglais en 4, dont chacun est subdivisé en quarts ; en Espagne, l'or pur est de 50 castillans, contenant chacun 8 tomiens, et en Russie de 96 solotnics.

Le titre de l'argent pur est en Allemagne de 16 loths de 18 grains chacun ; en Angleterre de 12 onces, contenant chacune 20 pennys ; en Espagne, comme autrefois en France, de 12 deniers, composé chacun de 24 grains ; en Russie, comme pour l'or ; en Chine, de 100 toques.

En adoptant la division décimale pour les poids et mesures, on a cru devoir l'employer également pour exprimer les divers titres ou degrés d'alliage ; et cette nouvelle division, beaucoup plus simple, a bientôt fait oublier l'ancienne, qui n'est plus en usage depuis le rétablissement du droit de garantie sur l'or et l'argent.

Suivant la loi du 19 brumaire an vi, « tous les ouvrages d'orfèvrerie et argenterie fabriqués en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi ; ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes. Les anciennes dénominations de carats et deniers, pour exprimer le degré de pureté des métaux précieux, n'ont plus lieu. »

On sera quelquefois dans le cas de comparer l'ancienne expression du titre à la nouvelle, c'est l'objet de la table LXXI ci-après. On y voit que le titre de 22 carats, qui était celui des monnaies d'or, équivalant à 917 millièmes, ainsi que le titre de 11 deniers, qui était celui des monnaies d'argent. Les nouvelles monnaies sont au titre de 900 millièmes.

« Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, le 1^{er} de 920, le 2^e de 850, le 3^e de 750 millièmes ; et deux pour les ouvrages d'argent, le 1^{er} de 950, le 2^e de 800 millièmes : la tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, et de 5 millièmes pour l'argent. » *Loi du 19 brumaire an vi*. Un arrêté du 3 vendémiaire an viii fixe le titre des boîtes de montres de l'horlogerie de Besançon, pour l'or, à 760 millièmes, sous la tolérance de 10 millièmes, et pour l'argent, à 834, sous la tolérance de 21.

Le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent est déter-

miné par les essais qui se font aux bureaux de garantie, et indiqué par des poinçons portant les chiffres 1, 2 et 3. Lorsque les ouvrages ne sont pas exactement à l'un des premiers titres fixés par la loi, ils sont marqués au titre légal immédiatement au-dessous de celui trouvé par l'essai, et brisés si le titre est trouvé inférieur au titre légal. Les lingots d'or et d'argent non affinés, qui sont portés au bureau de garantie pour être essayés, sont marqués du poinçon de l'essayeur qui, en outre, y insculpte son nom, un numéro particulier, dont les empreintes se multiplient de manière que l'une des grandes surfaces de chaque lingot en soit entièrement couverte.

Diverses questions relatives au prix et à l'alliage des métaux.

L'or et l'argent fin se désignent, sur les prix courants de la bourse, de cette manière, $\frac{1000}{1000}$: les autres titres se marquent $\frac{900}{1000}$, $\frac{750}{1000}$, etc. Le titre désigne ainsi la quantité de métal fin contenu dans un kilog., 850 grammes, par exemple, pour le titre 850.

Pour connaître la quantité de fin d'un lingot dont le poids et le titre sont donnés, il faut multiplier le poids par le titre et diviser le produit par 1000.

On peut, du prix de l'hectogramme à $\frac{1000}{1000}$, conclure le prix de l'hectogramme à un titre inférieur, en multipliant le prix coté par le titre inférieur, et divisant ensuite par 1000; et de même on peut, du prix de l'hectogramme du titre inférieur, conclure le prix de l'hectogramme à $\frac{1000}{1000}$, en multipliant le prix coté par 1000, et divisant par le titre inférieur, sauf le droit d'affinage dû pour les titres inférieurs à 900.

C'est par l'alliage qu'on parvient à obtenir le titre qu'on désire, en mélangeant, par exemple, une partie de cuivre avec 9 parties d'or ou d'argent fin, pour avoir le titre de 900, ou de matières de poids et titres différents, pour obtenir un titre moyen.

La nouvelle manière d'exprimer le titre des métaux se prête avec beaucoup plus de facilité que l'ancienne à la solution des diverses questions relatives à l'alliage, ainsi qu'à l'appréciation vénale des métaux.

1^o Veut-on savoir la quantité d'alliage à ajouter à un lingot dont le titre est connu, pour le réduire à un titre inférieur? il faut multiplier le titre actuel par 1000, diviser le produit par le titre demandé, et retrancher 1000 du quotient; le reste indique combien il faut ajouter de millièmes d'alliage,

c'est-à-dire, de grammes par kilogramme, ou de décigramme par hectogramme.

2^o Si l'on fond ensemble plusieurs lingots de poids et titres différents, on connaîtra le titre du mélange, en multipliant le poids de chaque lingot par son titre, et en divisant la somme des produits par la somme des poids.

3^o Avec des matières aux titres de 950 et de 720, par exemple, on veut former un titre de 800, il faut prendre du titre supérieur un nombre de parties égal à la différence du titre moyen au titre inférieur, c'est-à-dire 80 ; et du titre inférieur, 150 parties, nombre égal à la différence du titre moyen au titre supérieur.

4^o A 6 hectogr. au titre de 950, combien faut-il ajouter de matière au titre de 720 pour obtenir celui de 800 ? Ces deux matières devant être employées, suivant le résultat de l'opération précédente, dans la proportion de 80 à 150, ou de 8 à 15, une simple règle *de trois* indiquera qu'avec 6 hectogr. au titre de 950, il faut 11 hectogr. 25, au titre de 720.

5^o S'il faut que le mélange soit du poids de 12 kilogr., quel poids faut-il prendre de chacun de ces deux titres ? Puisqu'il faut 8 parties du plus haut titre et 15 du plus bas, ensemble 23, divisez 12 kilogr., par 23, et multipliez le quotient par 8 pour le titre de 950, et par 15 pour celui de 720.

Par ces exemples, qui suffisent pour conduire à la solution de toutes les questions du même genre, on peut voir combien le titre décimal a d'avantage sur l'ancien, qui, se divisant en carats et 32^e pour l'or, soit en deniers et 24^e, pour l'argent, donnait lieu, pour les questions les plus simples, à des calculs très-difficiles.

La valeur des matières d'or et d'argent est à peu près déterminée par celle des monnaies.

Nous donnerons plus de développement à ces notions par les exemples suivants :

MOYEN DE MONTER LES TITRES POUR L'OR.

Opération sur la table représentant la quantité d'or fin qu'il faut ajouter par once pour monter les titres, depuis 12 jusqu'à 18 carats.

On a un lingot du titre 648, ou 15 carats $\frac{17}{32}$, $\frac{83}{128}$ de 32^e, pesant 3 onces 4 gros, qu'on veut mettre à 18 carats, soit à 750 millièmes. On voit par la table que le titre 648 présente :

235 grains de fin, qu'il faut ajouter par once.
 X par 3 1/2 qui est le poids du lingot.

Produit. . 822 1/2 grains de fin à ajouter au lingot, fait
 1 once 3 gros 30 1/2 grains de fin.

Le lingot à allier pèse. . . 3 onces 4 gros

Le fin à ajouter est. . . 1 3 30 grains 1/2

Le lingot pèsera . . . 4 onces 7 gros 30 grains 1/2

Résultat :

Le lingot, titre 648, de 3 onces 4 gros, vaut,
 au pair de 68 fr. 11 c. l'once. 238 f. 39

Le fin ajouté est 1 once 3 gros 30 grains 1/2, qui
 vaut, au pair de 105 fr. 10 c. 1/2 l'once. . . 150 08

388 f. 47

Preuve.

Le lingot de 18 carats de 4 onces 7 gros 30 1/2 grains, au
 pair de 78 fr. 82 c. l'once, fait 388 47.

Tous les alliages pour monter l'or peuvent être faits
 comme celui-ci, en dirigeant ces opérations d'après cette
 table.

MODE DE CALCUL SANS LE SECOURS DE LA TABLE.

Voici encore un mode de calcul bien simple pour monter
 les titres des matières d'or.

Supposons comme dans l'exemple ci-dessus qu'il s'agit de
 monter un lingot du poids de 107^{gr}.08 (3 onces 4 gros) du
 titre de 648 au titre de 750 millièmes.

On commence par chercher la quantité de fin et celle de
 l'alliage dans le lingot en question en multipliant le poids
 par le titre.

Poids. 107^{gr}.08
 Titre. 648

85664
 42832
 64248

Quantité de fin 69.38784
 Celle du cuivre est donc. . . 37.69216

Poids égal au lingot. . . . 107.08000

Maintenant puisqu'on veut avoir un alliage à $750/1000$ il est clair que les 37^{gr}.69 de cuivre ne doivent former que les $250/1000$ du nouveau lingot, et que le poids du cuivre divisé par ce nombre représente le poids total du nouveau lingot, c'est-à-dire qu'on aura

$$\begin{array}{r|l} 3769216 & 250 \\ 1269 & \hline 1920 & 150.768 \\ 1716 & \\ 2100 & \end{array}$$

C'est-à-dire que le nouveau lingot pèsera 150^{gr}.74 (4 onces 7 gros 30 grains).

En retranchant de ce poids celui de l'ancien lingot comme il suit :

$$\begin{array}{r} 150.768 \\ 107.08 \\ \hline \end{array}$$

23.688 (1 once 3 gros 30 grains $1/2$)

On aura pour différence 43^{gr}.688 qui est la quantité d'or qu'il faudra ajouter au lingot pour le porter au titre 750. En effet, 69^{gr}.387 de fin qu'on avait déjà et 43.66 qu'on ajoute font un total de 113^{gr}.047. Or, un lingot du poids de 150^{gr}.74 au titre de 750 renferme 113^{gr}.055, comme le fait voir l'opération ci-dessous :

$$\begin{array}{r} 150.74 \\ 750 \\ \hline 75370 \\ 105518 \\ \hline 113.0550 \end{array}$$

Mode de calcul plus simple.

On appelle complément d'un nombre celui qu'il est nécessaire de lui ajouter pour faire un certain nombre déterminé ainsi, relativement au titre des matières d'or et d'argent le complément du titre 648 est 352, parce que ce chiffre ajouté à l'autre donne le nombre 1000, qui représente l'or pur, de même le complément de 750 est 250 puisque ces deux nombres ajoutés ensemble donnent le nombre 1000.

Règle. Pour trouver le poids du nouveau lingot, il faut multiplier le poids de celui dont on veut élever le titre par le complément du titre ancien et diviser par le titre nouveau.

Dans l'exemple ci-dessus on aura donc :

$$107.08 \times \frac{352}{250} = 150.74$$

Comme ci-dessus ; quant au reste du calcul, il s'achève comme précédemment.

Quatrième moyen.

Enfin, si on veut obtenir directement la quantité d'or qu'il faut ajouter au lingot pour rehausser son titre, le calcul est tout aussi simple.

Règle. Retranchez le bas titre du titre le plus élevé, multipliez le reste par le poids du lingot et divisez par le complément du nouveau titre.

Dans l'exemple précédent on posera donc :

$$\frac{(750 - 648) \times 107.08}{250} = \frac{102 \times 107.08}{250} = 43.688$$

Ce qui veut dire qu'il faut ajouter au lingot primitif du titre 648 un poids de 43^{gr}.688 d'or fin pour avoir un lingot au titre 750, du poids total de 150^{gr}.768 exactement comme ci-dessus.

MOYEN DE BAISSER LES TITRES POUR L'OR.

Opération sur la table représentant la quantité d'alliage qu'il faut ajouter par once d'or, pour descendre les titres de 24 à 18 carats.

On a un lingot du titre 935 ou 22 carats $1\frac{1}{32}$ pesant 4 onces 3 gros, qu'on veut mettre à 18 carats ou 750 millièmes.

On voit par la table que le titre 935 présente

142 grains $\frac{1}{125}$ d'alliage par once.

× 4 onces 3 gros, qui est le poids du lingot.

568

Pour 2 gros, 35 $\frac{1}{2}$

Pour 1 gros, 17 $\frac{3}{4}$

Pour $\frac{1}{125}$ (1)

Produit. . 621 $\frac{1}{4}$ grains d'alliage à ajouter au lingot,
1 once 45 grains $\frac{1}{4}$ d'alliage.

(1) Le 125^e de grain étant insignifiant, nous ne le portons pas; mais lorsqu'une fraction de grain approchera de l'entier, on pourra compter un grain.

Le lingot pèse. 4 onces 3 gros
 L'alliage à ajouter est. . 1 45 grains $\frac{1}{4}$

Le lingot pèsera. 5 onces 3 gros 45 grains $\frac{1}{4}$

Résultat.

Le lingot, titre 935, de 4 onces 3 gros vaut, au pair de
 98 fr. 26 c. l'once. 429 f. 88

Preuve.

Le lingot de 18 carats, de 5 onces 3 gros 45 $\frac{1}{4}$ grains,
 prix du pair de 78 fr. 82 c. once, fait . . 429 88

Tous les alliages pour baisser l'or peuvent être faits comme
 ci-dessus, en dirigeant ses opérations d'après une des tables
 ci-jointes.

On peut aussi conduire l'opération ainsi qu'il suit :

Recherchez d'abord la quantité de fin et d'alliage renfermé
 dans 133^{gr}.85 (4 onces 3 gros) au titre de 935. Opération qui
 s'exécute ainsi qu'il suit :

Poids du lingot.	133.85
Titre.	935

66925
 40155
 120465

	125.14975
Alliage fin.	8.70025

Total égal au poids du lingot. . . 133.85000

Les 125^{gr}.14975 de fin divisés par le nouveau titre 750
 donnent ensuite le poids total du nouveau lingot.

12514975	{ 750
5014	{ 166.86
5149	
6497	
4975	

Or, si de ce poids total 166^{gr}.86 on retranche celui pri-
 mitif du lingot ou 133^{gr}.85 reste 33^{gr}.01 (ou 1 once 45 $\frac{1}{4}$
 grains) pour le poids de l'alliage à ajouter pour faire descen-
 dre le poids du lingot du titre 935 au titre 750.

Le calcul est si simple qu'il est inutile de chercher un autre
 moyen.

MOYEN DE MONTER LES TITRES POUR L'ARGENT.

Opération sur la table représentant la quantité d'argent fin qu'il faut ajouter par marc pour monter les titres à 11 deniers, 9 grains $\frac{7}{10}$, soit à 950 millièmes.

On a un lingot du titre 820, ou 9 deniers 20 grains $\frac{748}{1000}$ de grain, pesant 12 marcs 3 onces 6 gros, qu'on veut mettre à 11 deniers 9 grains $\frac{7}{10}$, soit à 950 millièmes.

On voit par la table que le titre 820 présente :

2 marcs 5 onces 1 gros de fin

à ajouter par marc.

On multiplie donc par 12 3 6

On commence par les marcs :

12 marcs
Par 2 5 onces 1 gros

24 marcs

Pour 4 onces. . . . 6

Pour 1 1 4 onces

Pour 1 gros. . . . 0 1 4 gros

Pour 12 marcs, produit : 31 marcs 5 onces 4 gros

Ensuite pour 0 3

Pour. 2 5 1

Pour 3 onces, produit : 0 marcs 7 onces 7 gros 27 grains

Enfin pour. . . . 0 0 6 0

Par 2 5 1 0

Pour 6 gros, produit : 0 7 7 0

Total. . . . 32 marcs 7 onces 2 gros 27 grains

d'argent fin à ajouter au lingot.

Le lingot pèse. . . . 12 marcs 3 onces 6 gros

Le fin à ajouter est. 32 7 2 27 grains

Le lingot pèsera. . . 45 marcs 3 onces 0 gros 27 grains

Résultat.

Le lingot du titre 820, de 12 marcs 3 onces 6 gros, vaut, au pair de 44 fr. 47 c. le marc. 544 f. 49

L'argent fin ajouté est 32 marcs 7 onces

2 gros 27 grains, vaut, au pair de 54 fr. 24 c.

$\frac{3}{4}$ le marc. 1,785 40

2,339 f. 89

Preuve.

Le lingot 950, de 45 marcs, 3 onces, 27 grains, au pair de 51 fr. 53 c. le marc, produit 2,339 fr. 89 c.

Tous les alliages pour monter les titres pour l'argent peuvent être faits comme ci-dessus, en dirigeant ses opérations d'après cette table.

MOYEN DE BAISSER LES TITRES POUR L'ARGENT.

Opération sur la table représentant la quantité d'alliage qu'il faut ajouter pour marc, pour baisser les titres de 11 deniers à 12 deniers 9 grains 7/10, soit depuis 1000 jusqu'à 950.

On a un lingot du titre 1000, soit 12 deniers pesant 3 marcs 4 gros, qu'on veut mettre à 950, soit à 11 deniers 9 grains 7/10.

On voit par la table que le titre 1000 présente 3 gros 27 grains d'alliage à ajouter par marc.

On multiplie donc par 3 marcs 4 gros.

On commencera par les marcs.

3 marcs

Par 3 gros 27 grains.

Pour 3 marcs, produit : 0 marcs 1 once 2 gros 9 grains 4 gros

Par 3 gros 27 grains.

Pour 4 gros, produit : 0 0 0 12 grains

Total. . . . 0 marcs 1 once 2 gros 21 grains d'alliage à ajouter au lingot.

Le lingot pèse. . . 3 0 4 0

L'alliage à ajouter est 0 1 2 21

Le lingot pèsera. . . 3 marcs 1 once 6 gros 21 grains

Résultat.

Le lingot du titre 1000, de 3 marcs 4 gros, vaut, au pair de 54 fr. 24 c. $\frac{3}{4}$ par marc. 166 f. 11

Preuve.

Le lingot du titre 950 de 3 marcs 1 once 6 gros 21 grains, au pair de 51 fr. 53 c. par marc, fait 166 fr. 41 c.

Tous les alliages pour baisser les titres pour l'argent peuvent être faits comme ci-dessus, en dirigeant ses opérations d'après une des tables ci-jointes

On peut aussi faire pour les alliages d'argent des calculs analogues à ceux qui ont été faits pour l'or.

Table représentant la quantité d'or fin qu'il faut ajouter par once pour monter les titres depuis 12 carats jusqu'à 18 carats, c'est-à-dire les 500 titres nouveaux, depuis 500 jusqu'à 750. (Les alliages sont par grains et 125^e de grain.)

TITRE.	FIN sur une once.	TITRE.	FIN sur une once.	TITRE.	FIN sur une once.
500	576 gr.	551	504 80	562	453 17
501	575 ⁸⁷ / ₁₂₅	552	502 42	563	450 104
502	571 49	553	500 04	564	428 66
503	569 11	554	497 91	565	426 28
504	566 98	555	495 53	566	423 115
505	564 60	556	493 15	567	421 77
506	562 22	557	490 102	568	419 37
507	559 109	558	488 64	569	417 01
508	557 71	559	486 26	570	414 88
509	555 33	560	483 103	571	412 50
510	553 01	561	481 65	572	410 12
511	550 88	562	477 27	573	407 99
512	548 50	563	476 114	574	405 61
513	546 12	564	474 76	575	403 25
514	543 99	565	472 38	576	400 110
515	541 61	566	470 00	577	398 72
516	539 23	567	467 87	578	396 34
517	536 110	568	465 49	579	393 121
518	534 72	569	463 11	580	391 83
519	532 34	570	460 98	581	389 ⁴⁵ / ₁₂₅
520	529 121	571	458 60	582	387 07
521	527 83	572	456 22	583	384 94
522	525 45	573	453 109	584	382 56
523	523 07	574	451 ⁷¹ / ₂₂₅	585	380 18
524	520 96	575	449 33	586	377 105
525	518 58	576	446 120	587	375 67
526	516 20	577	444 82	588	373 29
527	513 ¹⁰⁷ / ₁₂₅	578	442 44	589	370 116
528	511 69	579	440 06	590	368 78
529	509 31	580	437 93	591	366 40
530	506 118	581	435 55	592	364 02

TITRE.	FIN sur une once.		TITRE.	FIN sur une once.		TITRE.	FIN sur une once.	
593	361	89	630	276	60	667	191	29
594	359	51	631	274	22	668	188	$116\frac{1}{125}$
595	357	13	632	271	109	669	186	78
596	354	100	633	269	71	670	184	40
597	352	62	634	267	33	671	182	02
598	350	24	635	264	$120\frac{1}{125}$	672	179	89
599	347	111	636	262	82	673	177	51
600	345	73	637	260	44	674	175	13
601	343	35	638	258	06	675	172	100
602	340	122	639	255	95	676	170	62
603	338	84	640	253	55	677	168	24
604	336	46	641	251	17	678	165	111
605	334	08	642	248	104	679	163	73
606	331	95	643	246	66	680	161	35
607	329	57	644	244	28	681	158	122
608	327	$19\frac{1}{125}$	645	241	115	682	156	84
609	324	106	646	239	77	683	154	46
610	322	68	647	237	39	684	152	08
611	320	30	648	235	01	685	149	95
612	317	117	649	232	88	686	147	57
613	415	79	650	230	50	687	145	19
614	515	41	651	228	12	688	142	106
615	511	05	652	225	99	689	140	68
616	508	90	653	223	61	690	138	30
617	506	106	654	221	23	691	135	117
618	504	14	655	218	110	692	133	79
619	501	101	656	216	72	693	131	41
620	299	65	737	214	34	694	129	03
621	297	25	658	211	121	695	126	90
622	294	114	659	209	85	696	124	52
623	292	76	660	207	45	697	122	14
624	290	38	661	205	07	698	119	101
625	288	90	662	202	94	699	117	63
626	285	87	663	200	56	700	115	25
627	283	49	664	198	18	701	112	$1\frac{1}{2}\frac{1}{125}$
628	281	11	665	195	105	702	110	74
629	278	98	666	193	67	703	108	36

TITRE.	FIN sur une once.	TITRE.	FIN sur une once.	TITRE.	FIN sur une once.
704	165 123	720	69 15	736	52 32
705	103 85	721	66 102	737	29 119
706	101 47	722	64 64	738	27 81
707	99 09	723	62 26	739	25 43
708	96 96	724	59 115	740	23 05
709	94 58	725	57 75	741	20 92
710	92 20	726	55 37	742	18 54
711	89 107	727	52 124	743	16 16
712	87 69	728	50 86	744	13 105
713	85 34	729	48 48	745	11 65
714	82 118	730	46 40	746	9 27
715	80 80	731	43 97	147	6 114
716	78 42	732	41 59	748	4 76
717	76 04	733	39 21	749	2 38
718	73 91	734	36 ¹⁰⁸ / ₁₂₅	750	» »
719	71 53	735	34 70		

Nota. Nous ferons observer que nous n'avons pas réduit ces alliages en onces, gros et grains, à cause des fractions des grains qu'il ne faut pas négliger pour l'or ; cette réduction en onces, gros et grains et fractions de grains aurait occasionné de la confusion sur ces tableaux, et les grains sont mêmes plus faciles pour les opérations. Il n'en est pas de même à l'égard de ceux pour l'argent, qui sont réduits en marcs, onces, gros et grains, parce que, comme les fractions de grains y sont insignifiantes, nous les avons négligées. On peut faire avec facilité les réductions de grains en onces et gros. Cette table et les suivantes ont été extraites de l'excellent ouvrage de M. Bonnet. Nous aimons à publier que nous y avons puisé des documents du plus haut intérêt.

Table représentant la quantité d'alliage qu'il faut ajouter par once d'or pour descendre les titres depuis 24 jusqu'à 18 carats, c'est-à-dire les 250 titres nouveaux, depuis 1000 jusqu'à 750. (Les alliages sont par grains et 125^e de grain.)

TITRE.	ALLIAGE sur une once.	TITRE.	ALLIAGE sur une once.	TITRE.	ALLIAGE sur une once.
1000	192 gr.	971	169 111	942	147 48
999	191 ²⁹ / ₁₂₅	970	168 108	941	146 77
998	190 58	969	168 15	940	145 106
997	189 87	968	167 44	939	145 10
996	188 116	967	166 73	938	144 39
995	188 11	966	165 102	937	143 68
994	187 49	965	165 06	936	142 97
993	186 78	964	164 35	935	142 01
992	186 02	963	163 64	934	141 30
991	185 51	962	162 93	933	140 59
990	184 60	961	161 122	932	139 88
989	183 89	960	161 26	931	138 117
988	182 118	959	160 55	930	138 21
987	182 22	958	159 84	929	137 50
986	181 51	957	158 13	928	136 79
985	180 80	956	158 17	927	135 108
984	179 109	955	157 46	926	135 12
983	179 15	954	156 75	925	134 31
982	178 42	953	155 104	924	133 70
981	177 71	952	155 08	923	132 99
980	176 100	951	154 37	922	132 03
979	176 04	950	153 63	921	131 32
978	175 55	949	152 93	920	130 61
977	174 62	948	151 124	919	129 90
976	173 91	947	151 28	918	128 119
975	172 120	946	150 57	917	128 25
974	172 24	945	149 86	916	127 ⁵² / ₁₂₅
973	171 55	944	148 ¹¹⁵ / ₁₂₅	915	126 81
972	170 ⁸² / ₁₂₅	943	148 19	914	125 110

TITRE.	ALLIAGE sur une once.	TITRE.	ALLIAGE sur une once.	TITRE.	ALLIAGE sur une once.
913	125 14	877	97 58	841	69 102
912	124 43	876	96 87	840	69 06
911	123 72	875	95 116	839	68 55
910	122 101	874	95 20	838	67 64
909	122 03	873	94 49	837	66 ⁹³ / ₁₂₅
908	121 34	872	95 78	836	65 122
907	120 63	871	92 107	835	65 26
906	119 92	870	92 11	834	64 55
905	118 121	869	91 40	833	63 84
904	118 25	868	90 69	832	62 113
903	117 54	867	89 98	831	62 17
902	116 83	866	89 02	830	61 46
901	115 112	865	88 31	829	60 75
900	115 16	864	87 60	828	59 104
899	114 45	863	86 89	827	59 08
898	113 74	862	85 118	826	58 57
897	112 103	861	85 22	825	57 66
896	112 07	860	84 ⁵¹ / ₁₂₅	824	56 95
895	111 36	859	83 80	823	55 124
894	110 65	858	82 109	822	55 28
893	109 94	857	82 13	821	54 57
892	108 123	856	81 42	820	53 86
891	108 27	855	80 71	819	52 115
890	107 56	854	79 100	818	52 19
889	106 85	853	79 04	817	51 48
888	105 ¹¹⁴ / ₁₂₅	852	78 55	816	50 77
887	105 18	851	77 62	815	49 106
886	104 47	850	76 91	814	49 ¹⁰ / ₁₂₅
885	103 76	849	75 120	813	48 39
884	102 105	848	75 24	812	47 68
883	102 09	847	74 53	811	46 97
882	101 38	846	73 82	810	46 01
881	100 67	845	72 111	809	45 50
880	99 96	844	72 15	808	44 59
879	99 00	843	71 44	807	43 88
878	98 29	842	70 73	806	42 117

TITRE.	ALLIAGE sur une once.		TITRE.	ALLIAGE sur une once.		TITRE.	ALLIAGE sur une once.	
803	42	21	786	27	72	767	13	07
804	41	50	785	26	101	766	12	56
805	40	7	784	26	05	765	11	65
802	39	108	783	25	54	764	10	94
801	39	12	782	24	63	763	9	123
800	38	41	781	25	91	762	9	27
799	37	70	780	22	120	761	8	56
798	36	99	779	22	24	760	7	85
797	36	03	778	21	55	759	6	114
796	35	52	777	20	82	758	6	18
795	34	61	776	19	111	757	5	47
794	33	70	775	19	15	756	4	76
793	32	119	774	18	44	755	3	105
792	32	25	773	17	73	754	3	09
791	31	$52/125$	772	16	102	753	2	58
790	30	81	771	16	06	752	1	67
789	29	110	770	15	35	751	»	96
788	29	14	769	14	74	750	»	»
787	28	45	768	15	$103/125$			

Table représentant la quantité d'argent fin qu'il faut ajouter par marc pour monter les titres depuis 6 deniers jusqu'à 11 deniers 9 grains $\frac{700}{100}$ de grain, c'est-à-dire les 450 titres nouveaux depuis 500 jusqu'à 950, par M. BONNET.

Titres	Marc	Once	Gros.	Grains	Titres	Marc	Once	Gros.	Grains
500	9	0	7	55	554	8	5	3	40
501	9	0	6	55	555	8	5	2	18
502	9	0	5	42	556	8	5	0	63
503	9	0	5	62	557	8	2	7	47
504	9	0	2	40	558	8	2	6	25
505	9	0	1	19	559	8	2	5	4
506	8	7	7	60	560	8	2	5	53
507	8	7	6	47	561	8	2	2	51
508	8	7	5	26	562	8	2	1	10
509	8	7	4	4	563	8	1	7	60
510	8	7	2	54	564	8	1	6	38
511	8	7	1	55	565	8	1	5	17
512	8	7	0	11	566	8	1	3	67
513	8	6	6	62	567	8	1	2	46
514	8	6	5	40	568	8	1	1	24
515	8	6	4	19	569	8	1	0	3
516	8	6	2	69	570	8	0	6	53
517	8	6	1	47	571	8	0	5	51
518	8	6	0	26	572	8	0	4	9
519	8	5	7	4	573	8	0	2	60
520	8	5	5	54	574	8	0	1	38
521	8	5	4	35	575	8	0	0	17
522	8	5	3	11	576	7	7	6	67
523	8	5	1	62	577	7	7	5	45
524	8	5	0	40	578	7	7	4	24
525	8	4	7	18	579	7	7	3	2
526	8	4	5	69	580	7	7	1	51
527	8	4	4	47	581	7	7	0	51
528	8	4	3	25	582	7	6	7	9
529	8	4	2	4	583	7	6	5	70
530	8	4	0	54	584	7	6	4	48
531	8	3	7	35	585	7	6	3	26
532	8	3	6	11	586	7	6	2	5
533	8	3	4	61	587	7	6	0	55

Titres	Marc	Once	Gros.	Grains	Titres	Marc	Once	Gros.	Grains
568	7	5	7	34	607	6	7	4	56
569	7	5	6	13	608	6	7	3	34
570	7	5	4	63	609	6	7	2	13
571	7	5	3	42	610	6	7	0	63
572	7	5	2	21	611	6	6	7	42
573	7	5	0	70	612	6	6	6	20
574	7	4	7	50	613	6	6	4	70
575	7	4	6	28	614	6	6	3	49
576	7	4	5	6	615	6	6	2	27
577	7	4	3	57	616	6	6	1	5
578	7	4	2	35	617	6	5	7	56
579	7	4	1	14	618	6	5	6	34
580	7	3	7	64	619	6	5	5	12
581	7	3	6	42	620	6	5	3	63
582	7	3	5	20	621	6	5	2	41
583	7	3	3	71	622	6	5	1	30
584	7	3	2	50	623	6	5	7	8
585	7	3	0	28	624	6	4	6	58
586	7	3	0	6	625	6	4	5	37
587	7	2	6	57	626	6	4	4	15
588	7	2	5	35	627	6	4	2	65
589	7	2	4	13	628	6	4	1	44
590	7	2	2	65	629	6	4	0	22
591	7	2	1	42	630	6	3	7	1
592	7	2	0	20	631	6	3	5	51
593	7	1	6	71	632	6	3	4	29
594	7	1	5	50	633	6	3	3	8
595	7	1	4	28	634	6	3	1	58
596	7	1	3	6	635	6	3	0	38
597	7	1	1	56	636	6	2	7	16
598	7	1	0	34	637	6	2	5	66
599	7	0	7	13	638	6	2	4	45
600	7	0	5	65	639	6	2	3	23
601	7	0	4	42	640	6	2	2	1
602	7	0	3	20	641	6	2	0	52
603	7	0	1	70	642	6	1	7	30
604	7	0	0	49	643	6	1	6	8
605	6	7	7	27	644	6	1	4	58
606	6	7	6	6	645	6	1	3	57

Titres	Marc	Once	Gros.	Grains	Titres	Marc	Once	Gros.	Grains
646	6	4	2	15	685	5	2	7	26
647	6	1	0	66	686	5	2	6	5
648	6	0	7	44	687	5	2	4	55
649	6	0	6	22	688	5	2	3	33
650	6	0	5	1	689	5	2	2	12
651	6	0	3	51	690	5	2	0	62
652	6	0	2	30	691	5	1	7	40
653	6	0	1	8	692	5	1	6	18
654	5	7	7	58	693	5	1	4	69
655	5	7	6	37	694	5	1	3	48
656	5	7	5	15	695	5	1	2	26
657	5	7	3	66	696	5	1	1	4
658	5	7	2	44	697	5	0	7	55
659	5	7	1	12	698	5	0	6	34
660	5	6	7	63	699	5	0	5	12
661	5	6	6	41	700	5	0	3	65
662	5	6	5	19	701	5	0	2	41
663	5	6	3	70	702	5	0	1	20
664	5	6	2	48	703	4	7	7	70
665	5	6	1	26	704	4	7	6	48
666	5	6	0	5	705	4	7	5	27
667	5	5	6	54	706	4	7	4	5
668	5	5	5	34	707	4	7	2	55
669	5	5	4	12	708	4	7	1	34
670	5	5	2	62	709	4	7	0	12
671	5	5	1	41	710	4	6	6	62
672	5	5	0	19	711	4	6	5	41
673	5	4	6	70	712	4	6	4	20
674	5	4	5	48	713	4	6	2	70
675	5	4	4	26	714	4	6	1	48
676	5	4	3	5	715	4	6	0	26
677	5	4	1	55	716	4	5	7	5
678	5	4	0	33	717	4	5	5	55
679	5	3	7	12	718	4	5	4	33
680	5	3	5	62	719	4	5	3	12
681	5	3	4	41	720	4	5	1	62
682	5	3	3	19	721	4	5	0	41
683	5	3	1	69	722	4	4	7	19
684	5	3	0	47	723	4	4	5	69

Titres	Marc	Once	Gros.	Grains	Titres	Marc	Once	Gros.	Grains
724	4	4	4	48	763	3	6	1	69
725	4	4	3	23	764	3	6	0	47
726	4	4	2	5	765	3	5	7	25
727	4	4	0	53	766	3	5	6	4
728	4	3	7	33	767	3	5	4	54
729	4	3	6	11	768	3	5	3	33
730	4	3	4	62	769	3	5	2	11
731	4	3	3	40	770	3	5	0	61
732	4	3	2	19	771	3	4	7	39
733	4	3	0	69	772	3	4	6	18
734	4	2	7	48	773	3	4	5	69
735	4	2	6	26	774	3	4	4	47
736	4	2	5	4	775	3	4	3	26
737	4	2	3	54	776	3	4	2	4
738	4	2	2	33	777	3	4	0	53
739	4	2	1	11	778	3	3	7	33
740	4	1	7	62	779	3	3	6	11
741	4	1	6	40	780	3	3	4	62
742	4	1	5	18	781	3	3	3	40
743	4	1	3	69	782	3	3	2	19
744	4	1	2	48	783	3	3	0	70
745	4	1	1	26	784	3	2	7	48
746	4	1	0	4	785	3	2	6	26
747	4	0	6	54	786	3	2	5	4
748	4	0	5	32	787	3	2	3	63
749	4	0	4	11	788	3	2	2	43
750	4	0	2	61	789	3	2	1	22
751	4	0	1	40	790	3	2	0	0
752	4	0	0	18	791	3	1	6	50
753	3	7	6	63	792	3	1	5	29
754	3	7	5	47	793	3	1	4	7
755	3	7	4	23	794	3	1	2	57
756	3	7	3	4	795	3	1	1	36
757	3	7	1	54	796	3	1	0	14
758	3	7	0	33	797	3	0	6	63
759	3	6	7	11	798	3	0	5	43
760	3	6	5	61	799	3	0	4	21
761	3	6	4	40	800	3	0	3	0
762	3	6	3	18	801	3	0	1	50

Titres	Marc	Once	Gros.	Grains	Titres	Marc	Once	Gros.	Grains
802	3	0	0	23	841	2	1	5	50
803	2	7	7	7	842	2	1	4	28
804	2	7	5	57	843	2	1	5	6
805	2	7	4	55	844	2	1	1	56
806	2	7	5	14	845	2	1	0	35
807	2	7	1	64	846	2	0	7	15
808	2	7	0	45	847	2	0	5	65
809	2	6	7	21	848	2	0	4	45
810	2	6	5	71	849	2	0	5	21
811	2	6	4	50	850	2	0	2	0
812	2	6	5	28	851	2	0	0	50
813	2	6	2	6	852	1	7	7	28
814	2	6	0	57	853	1	7	6	7
815	2	5	7	55	854	1	7	4	57
816	2	5	6	14	855	1	7	5	36
817	2	5	4	64	856	1	7	2	14
818	2	5	5	42	857	1	7	0	65
819	2	5	2	21	858	1	6	7	45
820	2	5	1	0	859	1	6	6	21
821	2	4	7	50	860	1	6	5	0
822	2	4	6	29	861	1	6	5	50
823	2	4	5	7	862	1	6	2	28
824	2	4	5	58	863	1	6	1	7
825	2	4	2	56	864	1	5	7	57
826	2	4	1	14	865	1	5	6	36
827	2	5	7	65	866	1	5	5	14
828	2	5	6	45	867	1	5	5	65
829	2	5	5	22	868	1	5	2	45
830	2	5	4	0	869	1	5	1	21
831	2	5	2	50	870	1	4	7	71
832	2	5	1	29	871	1	4	6	50
833	2	5	0	7	872	1	4	5	28
834	2	2	6	58	873	1	4	4	7
835	2	2	5	56	874	1	4	2	57
836	2	2	4	14	875	1	4	1	55
837	2	2	2	64	876	1	4	0	14
838	2	2	1	42	877	1	5	6	64
839	2	2	0	20	878	1	5	5	45
840	2	1	6	71	879	1	5	4	21

Titres	Marc	Once	Gros.	Grains	Titres	Marc	Once	Gros.	Grains.
880	1	3	3	0	916	0	5	4	14
881	1	3	1	50	917	0	5	2	65
882	1	3	0	28	918	0	5	1	43
883	1	2	7	7	919	0	5	0	22
884	1	2	5	57	920	0	4	7	0
885	1	2	4	35	921	0	4	5	50
886	1	2	3	14	922	0	4	4	29
887	1	2	1	64	923	0	4	3	7
888	1	2	0	42	924	0	4	1	58
889	1	1	7	21	925	0	4	0	36
890	1	1	6	0	926	0	3	7	14
891	1	1	4	50	927	0	3	5	65
892	1	1	3	28	928	0	3	4	44
893	1	1	2	6	929	0	3	3	22
894	1	1	0	57	930	0	3	2	1
895	1	0	7	35	931	0	3	0	51
896	1	0	6	13	932	0	2	7	29
897	1	0	4	64	933	0	2	6	8
898	1	0	3	45	934	0	2	4	58
899	1	0	2	21	935	0	2	3	36
900	1	0	1	0	936	0	2	2	15
901	0	7	7	50	937	0	2	0	56
902	0	7	6	28	938	0	1	7	43
903	0	7	5	7	939	0	1	6	22
904	0	7	5	57	940	0	1	4	0
905	0	7	2	35	941	0	1	3	50
906	0	7	1	14	942	0	1	2	29
907	0	6	7	64	943	0	1	1	7
908	0	6	6	45	944	0	1	7	58
909	0	6	5	21	945	0	0	6	36
910	0	6	4	0	946	0	0	5	14
911	0	6	2	50	947	0	0	5	63
912	0	6	1	28	948	0	0	2	43
913	0	6	0	6	949	0	0	1	21 ¹³⁴ / ₂₂₅
914	0	6	6	58	950	0	0	0	0
915	0	5	5	36					

Table représentant la quantité d'alliage qu'il faut ajouter par marc d'argent pour descendre les titres de 12 deniers à 11 deniers 9 grains $\frac{700}{1000}$ de grain, c'est-à-dire les 500 titres nouveaux depuis 1000 jusqu'à 950.

Titres	Marc	Once	Gros.	Grains	Titres	Marc	Once	Gros.	Grains
1000	0	0	3	27	974	0	0	1	45
999	0	0	3	22	973	0	0	1	40
998	0	0	3	17	972	0	0	1	35
997	0	0	3	12	971	0	0	1	30
996	0	0	3	7	970	0	0	1	25
995	0	0	3	3	969	0	0	1	20
994	0	0	2	70	968	0	0	1	15
993	0	0	2	65	967	0	0	1	11
992	0	0	2	60	966	0	0	1	6
991	0	0	2	55	965	0	0	1	1
990	0	0	2	50	964	0	0	0	63
989	0	0	2	45	963	0	0	0	63
988	0	0	2	41	962	0	0	0	58
987	0	0	2	36	961	0	0	0	53
986	0	0	2	31	960	0	0	0	49
985	0	0	2	26	959	0	0	0	44
984	0	0	2	21	958	0	0	0	39
983	0	0	2	16	957	0	0	0	34
982	0	0	2	2	956	0	0	0	29
981	0	0	2	7	955	0	0	0	24
980	0	0	2	2	954	0	0	0	19
979	0	0	1	69	953	0	0	0	15
978	0	0	1	64	952	0	0	0	10
977	0	0	1	59	951	0	0	0	$4\frac{35}{50}$
976	0	0	1	54	950	0	0	0	0
975	0	0	1	49					

Nous faisons observer que nous avons négligé de porter à chaque titre, dans le tableau précédent, les différences des fractions des grains, parce que leurs résultats seraient insignifiants pour l'argent. Ces fractions se trouvent jetées dans les entiers.

La même observation est aussi relative à ce tableau.

Tarif supplémentaire de la valeur de l'hectogramme et de l'once d'or et d'argent, selon le titre nouveau et ancien. — Par M. BONNET.

TITRE nouveau.	VALEUR			TITRE ancien.	DROITS			VALEUR			DROITS	
	réelle.	à payer, déduction des droits			de fabrica- tion.	d'af- finage.	réelle.	à payer, déduction des droits		de fabrica- tion.	d'af- finage.	
		fr. c.	fr. c.					fr. c.	fr. c.			fr. c.
1000	344 44	543 44	»	24	1	»	105 58	105 07	»	»	51	»
958	529 98	329 02	»	23	»	»	100 95	100 66	»	»	»	»
917	515 86	514 94	»	22	»	»	96 65	96 35	»	»	28	»
875	501 59	500 51	299 89	21	»	»	92 21	91 94	94 75	»	27	»
833	286 92	286 09	284 90	20	»	»	87 78	87 55	87 17	»	26	»
792	272 80	272 04	270 55	19	»	»	83 46	83 22	82 77	»	24	»
750	258 53	257 58	255 98	18	»	»	79 04	78 81	78 32	»	23	»
708	243 87	243 16	241 50	17	»	»	74 61	74 39	73 88	»	22	»
667	229 74	229 08	227 42	16	»	»	70 29	70 08	69 57	»	20	»
625	215 28	214 65	213 02	15	»	»	65 76	65 57	65 07	»	19	»
583	200 81	200 25	198 65	14	»	»	61 44	61 26	60 78	»	18	»
542	186 69	186 15	184 64	13	»	»	57 12	56 95	56 49	»	17	»
500	172 22	171 72	170 50	12	»	»	52 69	52 54	52 10	»	15	»

milliè	hectogramme d'argent.	deniers	once d'argent.
458	157 76	14	48 26
417	145 65	10	45 94
375	129 17	9	39 52
333	114 70	8	35 09
292	100 58	7	30 77
250	86 11	6	26 55
208	71 64	5	21 92
167	57 52	4	17 60
125	43 06	3	13 17
83	28 59	2	8 75
42	14 47	1	4 45
455	97	1	53
441	99	1	23
427	67	1	12
413	56	1	01
399	40	»	89
385	69	»	77
370	79	»	65
356	84	»	52
342	54	»	39
328	25	»	26
314	30	»	15
299	43	»	46
285	56	»	42
270	67	»	38
256	79	»	29
241	90	»	25
227	100	»	21
212	114	»	17
198	129	»	13
183	145	»	08
169	167	»	04
154	188	»	46
140	208	»	42
125	228	»	38
111	248	»	35
96	267	»	31
82	285	»	27
67	304	»	24
53	322	»	20
39	340	»	16
25	358	»	12
11	375	»	08
»	392	»	06
»	409	»	03
»	426	»	01
»	443	»	»
»	460	»	»
»	477	»	»
»	494	»	»
»	511	»	»
»	528	»	»
»	545	»	»
»	562	»	»
»	579	»	»
»	596	»	»
»	613	»	»
»	630	»	»
»	647	»	»
»	664	»	»
»	681	»	»
»	698	»	»
»	715	»	»
»	732	»	»
»	749	»	»
»	766	»	»
»	783	»	»
»	800	»	»
»	817	»	»
»	834	»	»
»	851	»	»
»	868	»	»
»	885	»	»
»	902	»	»
»	919	»	»
»	936	»	»
»	953	»	»
»	970	»	»
»	987	»	»
»	1004	»	»
»	1021	»	»
»	1038	»	»
»	1055	»	»
»	1072	»	»
»	1089	»	»
»	1106	»	»
»	1123	»	»
»	1140	»	»
»	1157	»	»
»	1174	»	»
»	1191	»	»
»	1208	»	»
»	1225	»	»
»	1242	»	»
»	1259	»	»
»	1276	»	»
»	1293	»	»
»	1310	»	»
»	1327	»	»
»	1344	»	»
»	1361	»	»
»	1378	»	»
»	1395	»	»
»	1412	»	»
»	1429	»	»
»	1446	»	»
»	1463	»	»
»	1480	»	»
»	1497	»	»
»	1514	»	»
»	1531	»	»
»	1548	»	»
»	1565	»	»
»	1582	»	»
»	1599	»	»
»	1616	»	»
»	1633	»	»
»	1650	»	»
»	1667	»	»
»	1684	»	»
»	1701	»	»
»	1718	»	»
»	1735	»	»
»	1752	»	»
»	1769	»	»
»	1786	»	»
»	1803	»	»
»	1820	»	»
»	1837	»	»
»	1854	»	»
»	1871	»	»
»	1888	»	»
»	1905	»	»
»	1922	»	»
»	1939	»	»
»	1956	»	»
»	1973	»	»
»	1990	»	»
»	2007	»	»
»	2024	»	»
»	2041	»	»
»	2058	»	»
»	2075	»	»
»	2092	»	»
»	2109	»	»
»	2126	»	»
»	2143	»	»
»	2160	»	»
»	2177	»	»
»	2194	»	»
»	2211	»	»
»	2228	»	»
»	2245	»	»
»	2262	»	»
»	2279	»	»
»	2296	»	»
»	2313	»	»
»	2330	»	»
»	2347	»	»
»	2364	»	»
»	2381	»	»
»	2398	»	»
»	2415	»	»
»	2432	»	»
»	2449	»	»
»	2466	»	»
»	2483	»	»
»	2500	»	»
»	2517	»	»
»	2534	»	»
»	2551	»	»
»	2568	»	»
»	2585	»	»
»	2602	»	»
»	2619	»	»
»	2636	»	»
»	2653	»	»
»	2670	»	»
»	2687	»	»
»	2704	»	»
»	2721	»	»
»	2738	»	»
»	2755	»	»
»	2772	»	»
»	2789	»	»
»	2806	»	»
»	2823	»	»
»	2840	»	»
»	2857	»	»
»	2874	»	»
»	2891	»	»
»	2908	»	»
»	2925	»	»
»	2942	»	»
»	2959	»	»
»	2976	»	»
»	2993	»	»
»	3010	»	»
»	3027	»	»
»	3044	»	»
»	3061	»	»
»	3078	»	»
»	3095	»	»
»	3112	»	»
»	3129	»	»
»	3146	»	»
»	3163	»	»
»	3180	»	»
»	3197	»	»
»	3214	»	»
»	3231	»	»
»	3248	»	»
»	3265	»	»
»	3282	»	»
»	3299	»	»
»	3316	»	»
»	3333	»	»
»	3350	»	»
»	3367	»	»
»	3384	»	»
»	3401	»	»
»	3418	»	»
»	3435	»	»
»	3452	»	»
»	3469	»	»
»	3486	»	»
»	3503	»	»
»	3520	»	»
»	3537	»	»
»	3554	»	»
»	3571	»	»
»	3588	»	»
»	3605	»	»
»	3622	»	»
»	3639	»	»
»	3656	»	»
»	3673	»	»
»	3690	»	»
»	3707	»	»
»	3724	»	»
»	3741	»	»
»	3758	»	»
»	3775	»	»
»	3792	»	»
»	3809	»	»
»	3826	»	»
»	3843	»	»
»	3860	»	»
»	3877	»	»
»	3894	»	»
»	3911	»	»
»	3928	»	»
»	3945	»	»
»	3962	»	»
»	3979	»	»
»	3996	»	»
»	4013	»	»
»	4030	»	»
»	4047	»	»
»	4064	»	»
»	4081	»	»
»	4098	»	»
»	4115	»	»
»	4132	»	»
»	4149	»	»
»	4166	»	»
»	4183	»	»
»	4200	»	»
»	4217	»	»
»	4234	»	»
»	4251	»	»
»	4268	»	»
»	4285	»	»
»	4302	»	»
»	4319	»	»
»	4336	»	»
»	4353	»	»
»	4370	»	»
»	4387	»	»
»	4404	»	»
»	4421	»	»
»	4438	»	»
»	4455	»	»
»	4472	»	»
»	4489	»	»
»	4506	»	»
»	4523	»	»
»	4540	»	»
»	4557	»	»
»	4574	»	»
»	4591	»	»
»	4608	»	»
»	4625	»	»
»	4642	»	»
»	4659	»	»
»	4676	»	»
»	4693	»	»
»	4710	»	»
»	4727	»	»
»	4744	»	»
»	4761	»	»
»	4778	»	»
»	4795	»	»
»	4812	»	»
»	4829	»	»
»	4846	»	»
»	4863	»	»
»	4880	»	»
»	4897	»	»
»	4914	»	»
»	4931	»	»
»	4948	»	»
»	4965	»	»
»	4982	»	»
»	4999	»	»
»	5016	»	»
»	5033	»	»
»	5050	»	»
»	5067	»	»
»	5084	»	»
»	5101	»	»
»	5118	»	»
»	5135	»	»
»	5152	»	»
»	5169	»	»
»	5186	»	»
»	5203	»	»
»	5220	»	»
»	5237	»	»
»	5254	»	»
»	5271	»	»
»	5288	»	»
»	5305	»	»
»	5322	»	»
»	5339	»	»
»	5356	»	»
»	5373	»	»
»	5390	»	»
»	5407	»	»
»	5424	»	»
»	5441	»	»
»	5458	»	»
»	5475	»	»
»	5492	»	»
»	5509	»	»
»	5526	»	»
»	5543	»	»
»	5560	»	»
»	5577	»	»
»	5594	»	»
»	5611	»	»
»	5628	»	»
»	5645	»	»
»	5662	»	»
»	5679	»	»
»	5696	»	»
»	5713	»	»
»	5730	»	»
»	5747	»	»
»	5764	»	»
»	5781	»	»
»	5798	»	»
»	5815	»	»
»	5832	»	»
»	5849	»	»
»	5866	»	»
»	5883	»	»
»	5900	»	»

VALEUR DES OUVRAGES D'ARGENT DE FRANCE D'ANCIENNES ET
NOUVELLES FABRICATIONS.

Explication et usage des tarifs, d'après M. BONNET.

Les ouvrages d'argent qu'on peut apprécier avec ces tarifs, sont :

1^o Les médailles et jetons à l'ancien titre, portés dans le tarif du gouvernement au titre de 951 millièmes = 11 deniers 10 grains.

2^o La vaisselle à l'ancien poinçon de Paris, tant plate que soudée et non soudée, portée au même tarif au titre de 948 millièmes = 11 deniers 9 grains.

3^o La vaisselle montée au même poinçon, portée dans le tarif au titre de 938 millièmes = 11 deniers 6 grains.

4^o La vaisselle plate des départements à l'ancien poinçon, portée dans le tarif au titre de 934 millièmes = 11 deniers 5 grains.

5^o La vaisselle soudée et montée des départements à l'ancien poinçon, portée dans le tarif au titre de 927 millièmes = 11 deniers 3 grains.

6^o L'argenterie de Lorraine marquée d'un aigle, et celle marquée de la lettre A, surmontée d'une croix, portée dans le tarif au titre de 780 millièmes = 9 deniers 10 grains.

7^o Les nouveaux ouvrages de l'empire, au coq n^o 1^{er}, fabriqués au titre de 950 millièmes = 11 deniers 9 grains 2/3.

8^o Ceux au coq n^o 2, fabriqués au titre de 800 millièmes = 9 deniers 14 grains 1/8.

Les nouveaux jetons et médailles étant fabriqués au premier titre des ouvrages d'orfèvrerie, on se servira des mêmes tarifs pour les évaluer.

Je suppose maintenant qu'on veuille apprécier 6 plats d'argent à l'ancien poinçon de Paris, pesant 5 kilogrammes 675 grammes, ou 23 marcs 1 once 3 gros 6 grains, et au titre de 948 millièmes; on prendra dans le tarif des anciens ouvrages à ce titre.

	Valeur réelle.	Valeur à payer.	Droit de fabrication.
Pour 5 kilog. .	1053 f. 33	1037 f. 53	15 f. 80
6 hectog.	126 40	124 50	1 90
7 décag..	14 75	14 53	» 22
0 gram..	1 05	1 04	» 02
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
5675	1195 53	1177 60	17 94

Ou bien :

Pour 20 marcs.	1031	20	1015	80	15	50
3 marcs.	154	68	152	36	2	32
1 once..	6	45	6	35	»	10
3 gros..	2	42	2	38	»	04
66 grains.	»	74	»	73	»	01
2 grains.	»	02	»	02	»	»
<hr/>						
23.1.3.68	1195	51	1177	64	17	97

Supposons encore qu'on ait besoin de vérifier la valeur de 12 couverts d'argent, marqués au nouveau poinçon, pesant 2 kilogrammes 867 grammes, ou 11 marcs 5 onces 5 gros 51 grains, et au titre de 950 millièmes, il faut prendre dans le tarif des nouveaux ouvrages à ce titre.

Pour 2 kilog..	422	22	415	89	6	33
8 hectog.	168	89	166	36	2	53
6 décag..	12	67	12	48	»	19
7 gram..	1	48	1	46	»	02
<hr/>						
2866	605	26	596	19	9	07

Ou bien :

Pour 9 marcs.	465	03	458	06	6	98
2 marcs.	103	34	101	79	1	55
5 onces..	32	29	31	81	»	48
5 gros..	4	04	3	98	»	06
48 grains.	»	54	»	53	»	01
3 grains.	»	00	»	03	»	»
<hr/>						
11.5.5.51	605	27	596	20	9	08

Cette dernière évaluation n'ayant pour but que d'apprécier l'argenterie neuve que vendent les orfèvres, il faut en outre ajouter à la valeur réelle le prix de la façon et du contrôle. La valeur à payer et le droit de fabrication ci-dessus ne concernent que les ouvrages destinés à être convertis en espèces aux ateliers monétaires.

Suivent les tarifs de la valeur des ouvrages d'argent de France, dressés par M. Bonnet, dont les droits à payer ont été modifiés par l'ordonnance précitée. Nous rapportons ici ces tarifs pour rendre notre ouvrage plus complet.

TARIF
des anciens jetons d'argent de France, au titre de 954 millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR		DROIT de fabrication.	POIDS anciens.	VALEUR		DROIT de fabrication.
	réelle.	à payer.			réelle.	à payer.	
1 décigram.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	1 grain.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
2	» 02	» 02	» »	2	» 01	» 01	» »
3	» 04	» 04	» »	3	» 02	» 02	» »
4	» 06	» 06	» »	4	» 03	» 03	» »
5	» 08	» 08	» »	5	» 04	» 04	» »
6	» 11	» 10	» »	6	» 05	» 06	» »
7	» 13	» 12	» »	7	» 07	» 07	» »
8	» 15	» 13	» »	8	» 08	» 08	» »
9	» 17	» 17	» »	9	» 09	» 09	» »
1 gramme.	» 19	» 19	» »	10	» 10	» 10	» »
2	» 21	» 21	» »	11	» 11	» 11	» »
3	» 42	» 42	» 01	12	» 12	» 12	» »
4	» 63	» 62	» 01	13	» 13	» 13	» »
5	» 85	» 85	» 01	14	» 17	» 17	» »
6	» 06	» 04	» 02	15	» 20	» 20	» »
7	» 27	» 25	» 02	16	» 27	» 27	» »
8	» 48	» 46	» 02	17	» 34	» 33	» 01
	» 69	» 67	» 03	18	» 40	» 40	» 01
	» 80	» 87	» 03	19	» 47	» 46	» 01

01	01	01	01	01	02	04	03	06	07	08	10	19	29	59	48	58	68	78	153	33	10	88	66	43	21	98										
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	2	3	5	4	5	6	6										
53	60	66	72	81	159	239	318	598	478	537	637	1274	1911	2347	3184	3821	4458	5093	40190	15283	20379	23474	30369	35664	40759	45854										
54	61	67	74	81	162	242	323	404	483	566	647	1293	1949	2386	3233	3879	4526	5172	40345	15317	20690	23062	31033	36207	41380	46552										
40 grains.																																				
54	60	66	1 gros.				2	3	4	5	6	7	1 once.				1	2	3	4	5	6	7	1 marc.				1	2	3	4	5	6	7	8	9
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»										
06	10	13	16	19	22	23	29	32	63	93	127	159	190	222	254	285	317	34	9	51	1268	1383	1902	2219	2336	2853										
416	624	833	1041	1249	1457	1665	1873	2082	4163	6243	8327	10408	12490	14571	16653	18735	20816	41633	62449	83263	104082	124888	145714	166331	187347											
423	634	845	1057	1268	1479	1691	1902	2113	4227	6340	8453	10567	12680	14793	16907	19020	21133	42267	6340	84533	105667	1268	147933	169067	1902											
2	3	4	5	6	7	8	9	1 hectogram.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 kilogram.				1	2	3	4	5	6	7	8	9			

TARIF
des anciens ouvrages d'argent de France, au titre de **927** millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR		DROIT de fabrication.	POIDS anciens.	VALEUR		DROIT de fabrication.
	réelle.	à payer.			réelle.	à payer.	
1 décigram.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	1 grain.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
2	» 02	» 02	» »	2	» 01	» 01	» »
3	» 04	» 04	» »	3	» 02	» 02	» »
4	» 06	» 06	» »	4	» 03	» 03	» »
5	» 08	» 08	» »	5	» 04	» 04	» »
6	» 10	» 10	» »	6	» 05	» 05	» »
7	» 12	» 12	» »	7	» 07	» 07	» »
8	» 14	» 14	» »	8	» 08	» 08	» »
9	» 16	» 16	» »	9	» 09	» 09	» »
1 gramme.	» 19	» 18	» »	10	» 10	» 10	» »
2	» 21	» 20	» »	11	» 11	» 11	» »
3	» 41	» 41	» »	12	» 12	» 12	» »
4	» 62	» 61	» 01	13	» 13	» 13	» »
5	» 82	» 81	» 01	14	» 16	» 16	» »
6	» 05	» 01	» 02	15	» 20	» 19	» »
7	» 24	» 22	» 02	16	» 26	» 26	» »
8	» 44	» 42	» 02	17	» 33	» 32	» »
	» 65	» 62	» 02	18	» 39	» 39	» 01
	» 85	» 85	» 03	19	» 46	» 45	» »

TARIF

des anciens ouvrages d'argent de France, au titre de 934 millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR		DROIT de fabrication.	POIDS anciens.	VALEUR		DROIT de fabrication.
	réelle.	à payer.			réelle.	à payer.	
1 décigram.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	1 grain.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
1	» 02	» 02	» »	2	» 04	» 01	» »
2	» 04	» 04	» »	3	» 06	» 02	» »
3	» 06	» 06	» »	4	» 08	» 03	» »
4	» 08	» 08	» »	5	» 10	» 04	» »
5	» 10	» 10	» »	6	» 12	» 05	» »
6	» 12	» 12	» »	7	» 14	» 07	» »
7	» 15	» 14	» »	8	» 16	» 08	» »
8	» 17	» 16	» »	9	» 18	» 09	» »
9	» 19	» 18	» »	10	» 20	» 10	» »
1 gramme.	» 21	» 20	» »	11	» 41	» 11	» »
1	» 42	» 41	» 01	12	» 61	» 12	» »
2	» 62	» 61	» 01	13	» 82	» 13	» »
3	» 83	» 82	» 01	14	» 02	» 16	» »
4	» 04	» 02	» 02	15	» 23	» 20	» »
5	» 25	» 1	» 02	16	» 43	» 26	» »
6	» 45	» 1	» 02	17	» 64	» 33	» »
7	» 66	» 1	» 02	18	» 84	» 39	» »
8	» 87	» 1	» 03	19		» 46	» »
9				20			» 01
				21			» 01

01 01 01 01 01 02 04 05 06 07 08 10 19 29 38 48 57 67 76 1 52 29 5 05 5 81 4 57 55 6 10 9 86

" 32
 " 39
 " 63
 " 72
 " 78
 " 1 36
 " 2 33
 " 3 15
 " 3 91
 " 4 69
 " 5 47
 " 6 25
 " 0 54
 " 13 76
 " 23 02
 " 31 27
 " 37 35
 " 43 78
 " 50 04
 " 100 08
 " 130 11
 " 200 13
 " 230 19
 " 300 25
 " 330 26
 " 400 30
 " 430 31

30	60	66	75	79	1	59	58	18	3	97	4	76	5	56	6	56	12	70	19	03	25	40	51	75	58	10	44	45	50	80	101	60	152	40	205	20	251	00	504	80	565	60	406	40	407	20
----	----	----	----	----	---	----	----	----	---	----	---	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

54	1 gros.	1 once.	1 marc.
60	2	2	2
63	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

06 09 12 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 02

4 09
6 15
8 18
10 22
12 27
14 51
16 56
18 40
20 44
40 89
61 55
81 78
102 22
122 67
145 11
165 55
181 00
204 44
408 88
615 55
817 77
1022 21
1226 65
1451 10
1655 54
1859 98

4 15
6 25
8 39
10 58
12 45
14 55
16 60
18 68
20 76
41 51
62 27
85 02
105 78
124 55
145 29
166 04
286 80
207 56
445 11
622 27
850 22
1057 78
1245 35
1452 89
1660 44
2858 00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hectogram.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kilogram.

TARIF
des anciens ouvrages d'argent de France, au titre de 938 millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR		DROIT de fabrication.	POIDS anciens.	VALEUR		DROIT de fabrication.
	réelle.	à payer.			réelle.	à payer.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
1 décigram.	02	02	»	1 grain.	01	01	»
2	» 04	» 04	»	2	» 02	» 02	»
3	» 06	» 06	»	3	» 03	» 03	»
4	» 08	» 08	»	4	» 04	» 04	»
5	» 10	» 10	»	5	» 06	» 05	»
6	» 13	» 12	»	6	» 07	» 07	»
7	» 15	» 14	»	7	» 08	» 08	»
8	» 17	» 16	»	8	» 09	» 09	»
9	» 19	» 18	»	9	» 10	» 10	»
1 gramme.	» 21	» 21	»	10	» 11	» 11	»
2	» 42	» 41	01	11	» 12	» 12	»
3	» 63	» 62	01	12	» 13	» 13	»
4	» 85	» 82	01	13	» 17	» 16	»
5	1 04	1 03	02	14	» 20	» 20	»
6	1 25	1 23	02	15	» 27	» 26	»
7	1 46	1 44	02	16	» 33	» 33	»
8	1 67	1 64	03	17	» 40	» 39	01
9	1 88	1 85	03	18	» 46	» 46	01

01 01 01 02 04 05 06 07 08 10 19 29 38 48 57 67 77 1 55 2 50 3 06 5 85 4 56 5 56 6 12 6 89

63 72 79 57 56 14 93 71 50 28 56 84 15 41 69 97 25 50 100 50 150 76 201 01 251 26 301 51 351 76 402 02 452 27

66 75 80 59 59 19 99 78 58 58 75 15 51 89 26 64 02 05 05 07 09 10 12 14 16

60 66 1 gros. 2 3 4 5 6 7 1 once. 2 3 4 5 6 7 1 marc. 2 3 4 5 6 7 8 9

09 15 16 19 22 25 28 51 65 94 25 56 88 19 50 81 15 25 38 51 65 76 89 01 14

11 16 21 27 52 57 45 48 55 06 60 15 66 19 72 25 79 52 64 95 27 59 91 22 54 86

1 25 54 42 51 58 68 76 84 69 55 38 22 07 91 76 60 44 89 55 78 22 67 11 56 00

1 hectogram. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 kilogram. 2 3 4 5 6 7 8 9

TARIF
des anciens ouvrages d'argent de France, au titre de 948 millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR		DROIT de fabrication.	POIDS anciens.	VALEUR		DROIT de fabrication.
	réelle.	à payer.			réelle.	à payer.	
1 décigram.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	1 grain.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
2	» 02	» 02	» »	2	» 01	» 01	» »
3	» 04	» 04	» »	3	» 02	» 02	» »
4	» 06	» 06	» »	4	» 03	» 03	» »
5	» 08	» 08	» »	5	» 04	» 04	» »
6	» 11	» 10	» »	6	» 06	» 06	» »
7	» 15	» 12	» »	7	» 07	» 07	» »
8	» 15	» 15	» »	8	» 08	» 08	» »
9	» 17	» 17	» »	9	» 09	» 09	» »
1 gramme.	» 19	» 19	» »	10	» 10	» 10	» »
2	» 21	» 21	» »	11	» 11	» 11	» »
3	» 42	» 42	» »	12	» 12	» 12	» »
4	» 65	» 62	» 01	13	» 13	» 13	» »
5	» 84	» 83	» 01	14	» 17	» 17	» »
6	1 03	1 04	» 01	15	» 20	» 20	» »
7	1 26	1 25	» 02	16	» 27	» 26	» »
8	1 47	1 45	» 02	17	» 34	» 33	» 01
9	1 69	1 66	» 02	18	» 40	» 40	» 01
	1 90	1 87	» 03	19	» 47	» 46	» 01

Tarif des nouveaux ouvrages d'argent de France, au titre de 800 millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR			DROITS		POIDS anciens.	VALEUR			DROITS	
	réelle.	déduction de fabrication.	A PAYER, de fabric. et affinage.	de fabrication	d'affinage.		réelle.	déduction de fabrication.	A PAYER, de fabric. et affinage.	de fabrication	d'affinage.
1	fr. c. 02	fr. c. 02	fr. c. 02	fr. c.	fr. c.	1	fr. c. 01	fr. c. 01	fr. c.	fr. c.	fr. c.
2	» 04	» 04	» 03	»	» 01	2	» 02	» 02	» 02	»	»
3	» 05	» 05	» 05	»	» 03	3	» 03	» 03	» 03	»	»
4	» 07	» 07	» 07	»	» 04	4	» 04	» 04	» 04	»	»
5	» 09	» 09	» 09	»	» 05	5	» 05	» 05	» 05	»	»
6	» 11	» 11	» 11	»	» 06	6	» 06	» 06	» 06	»	»
7	» 12	» 12	» 12	»	» 07	7	» 07	» 07	» 07	»	»
8	» 14	» 14	» 14	»	» 08	8	» 08	» 07	» 07	»	»
9	» 16	» 16	» 16	»	» 09	9	» 08	» 08	» 08	»	»
1	» 18	» 18	» 18	»	» 10	10	» 09	» 09	» 09	»	»
2	» 36	» 35	» 34	» 01	» 11	11	» 10	» 10	» 10	»	»
3	» 53	» 53	» 52	» 01	» 01	12	» 11	» 11	» 11	»	»
4	» 71	» 70	» 69	» 01	» 01	15	» 14	» 14	» 14	»	»
5	» 89	» 88	» 87	» 01	» 01	18	» 17	» 17	» 17	»	»
6	1 07	1 05	1 05	» 02	» 02	24	» 23	» 22	» 22	»	»
7	1 24	1 23	1 21	» 02	» 02	30	» 28	» 28	» 28	»	»
8	1 42	1 40	1 38	» 02	» 02	36	» 34	» 33	» 33	» 01	» 01
9	1 60	1 58	1 55	» 02	» 03	42	» 40	» 39	» 39	» 01	» 01

Tarif des nouveaux ouvrages d'argent de France, au titre de 950 millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR		DROIT de fabrica- tion.	POIDS anciens.	VALEUR		DROIT de fabrica- tion.
	réelle.	à payer.			réelle.	à payer.	
1 décigramme	fr. 02	c. 02	fr. »	1 grain.	fr. 01	c. 01	fr. »
2	» 04	c. 04	» »	2	» 02	c. 02	» »
3	» 06	c. 06	» »	3	» 03	c. 03	» »
4	» 08	c. 08	» »	4	» 04	c. 04	» »
5	» 11	c. 10	» »	5	» 06	c. 06	» »
6	» 12	c. 12	» »	6	» 07	c. 07	» »
7	» 15	c. 15	» »	7	» 08	c. 08	» »
8	» 17	c. 17	» »	8	» 09	c. 09	» »
9	» 19	c. 19	» »	9	» 10	c. 10	» »
1 gramme.	» 21	c. 21	» »	10	» 11	c. 11	» »
2	» 42	c. 42	» 01	11	» 12	c. 12	» »
3	» 63	c. 62	» 01	12	» 13	c. 13	» »
4	» 84	c. 83	» 01	15	» 17	c. 17	» »
5	1 06	c. 1 04	» 02	18	» 20	c. 20	» »
6	1 27	c. 1 25	» 02	24	» 27	c. 27	» »
7	1 48	c. 1 46	» 02	30	» 34	c. 34	» »
8	1 69	c. 1 66	» 03	36	» 40	c. 40	» »
9	1 90	c. 1 87	» 03	42	» 47	c. 47	» »

Tarif des anciens ouvrages d'argent de Lorraine, au titre de 785 millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR			DROITS		POIDS anciens.	VALEUR			DROITS	
	réelle.	A PAYER, déduction des droits de fabri- cation.		de fabric. et affinage.	de fabri- cation		réelle.	A PAYER, déduction des droits de fabri- cation.		de fabric. et affinage.	d'affi- nage.
1	fr. c. 02	fr. c. 02	fr. c. 02	fr. c. 02	fr. c.	1	fr. c. 01	fr. c. 01	fr. c.	fr. c.	fr. c.
2	» 03	» 03	» 03	» 03	» 01	2	» 02	» 02	» 01	» 01	» 01
3	» 05	» 05	» 05	» 05	» 02	3	» 03	» 03	» 02	» 02	» 02
4	» 07	» 07	» 07	» 07	» 03	4	» 04	» 04	» 03	» 03	» 03
5	» 09	» 09	» 09	» 09	» 04	5	» 05	» 05	» 04	» 04	» 04
6	» 10	» 10	» 10	» 10	» 05	6	» 05	» 05	» 05	» 05	» 05
7	» 12	» 12	» 12	» 12	» 06	7	» 06	» 06	» 06	» 06	» 06
8	» 14	» 14	» 14	» 14	» 07	8	» 07	» 07	» 07	» 07	» 07
9	» 16	» 15	» 15	» 15	» 08	9	» 08	» 08	» 08	» 08	» 08
1	» 17	» 17	» 17	» 17	» 09	10	» 09	» 09	» 09	» 09	» 09
2	» 35	» 34	» 33	» 33	» 01	11	» 10	» 10	» 10	» 10	» 10
3	» 52	» 52	» 51	» 51	» 01	12	» 11	» 11	» 11	» 11	» 11
4	» 70	» 69	» 68	» 68	» 01	15	» 14	» 14	» 14	» 14	» 14
5	» 87	» 86	» 84	» 84	» 01	18	» 17	» 16	» 16	» 16	» 16
6	1 05	1 03	1 01	» 01	» 02	24	» 22	» 22	» 22	» 22	» 22
7	1 22	1 20	1 18	» 02	» 02	30	» 28	» 27	» 27	» 27	» 27
8	1 40	1 37	1 35	» 02	» 02	36	» 33	» 33	» 33	» 33	» 33
9	1 57	1 55	1 52	» 02	» 02	42	» 39	» 38	» 38	» 38	» 38

décigrammes.

grammes.

2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
cagrammes.	hectogrammes.	kilogrammes.														
3 49	5 23	6 98	8 72	10 47	12 21	13 96	15 70	17 44	34 89	52 33	69 78	87 22	104 67	122 11	139 56	157 »
3 41	5 15	6 87	8 59	10 31	11 03	13 75	15 46	17 18	34 37	51 55	68 73	85 91	103 10	120 28	137 46	154 65
3 38	5 06	6 75	8 44	10 12	11 81	13 50	15 18	16 87	33 75	50 62	67 49	84 36	101 25	118 12	134 99	151 87
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79	» 105	» 131	» 157	» 183	» 209	» 236
» 06	» 09	» 12	» 15	» 19	» 22	» 25	» 28	» 31	» 62	» 93	» 124	» 155	» 185	» 216	» 247	» 278
» 05	» 08	» 10	» 13	» 16	» 18	» 21	» 24	» 26	» 52	» 79</						

VALEUR DES OUVRAGES D'OR DE FRANCE, D'ANCIENNES ET NOUVELLES FABRICATIONS, TOUJOURS D'APRÈS M. BONNET.

Explication et usage des tarifs.

Les ouvrages d'or dont on peut faire l'évaluation avec ces tarifs, sont :

1^o L'ancienné vaisselle marquée de 3 poinçons de Paris, et portée dans le tarif du gouvernement au titre de 906 millièmes = 21 carats 23 trente-deuxièmes.

2^o Les anciens bijoux marqués des mêmes poinçons, et portés dans le même tarif au titre de 750 millièmes = 18 carats.

3^o La nouvelle vaisselle au coq n^o 1^{er}, fabriquée au titre de 920 millièmes = 22 carats 2 trente-deuxièmes 1/2.

4^o Celle au coq n^o 2, au titre de 840 millièmes = 20 carats 5 trente-deuxièmes.

5^o Les nouveaux bijoux au coq n^o 3, au titre de 750 millièmes = 18 carats, le même que celui des anciens ci-dessus.

Les médailles et jetons étant fabriqués au premier titre des ouvrages d'orfèvrerie, on peut les évaluer sur le même pied.

Je suppose maintenant qu'on veuille connaître la valeur de 6 couverts d'or, pesant 1 kilogramme 456 grammes, ou 5 marcs 7 onces 4 gros 52 grains, marqués des 3 poinçons de Paris, et au titre de 906 millièmes, on prendra dans le tarif des ouvrages à ce titre.

	Valeur réelle.	Valeur à Payer.	Droit de fabric.
Pour 1 kilog. . .	3120 f. 67	3111 f. 61	9 f. 06
4 hectog. . .	1248 27	1244 64	3 62
5 décag. . .	156 03	155 58	» 45
6 gram. . .	18 72	18 67	» 05
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
1456	4543 69	4530 50	13 18

Ou bien :

Pour 5 marcs..	3818 f. 96	3807 f. 87	11 f. 07
7 onces..	668 32	666 38	» 94
4 gros..	47 74	47 60	» 14
48 grains..	7 96	7 93	» 02
4 grains..	» 66	» 66	» »
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
5.74.52	4543 64	4530 44	13 19

Différence légère provenant des fractions supprimées.

Nous allons faire connaître à présent les tarifs de la valeur des ouvrages d'or de France.

Nous nous plaisons à avouer que c'est encore au curieux et intéressant ouvrage de M. Bonnet que nous empruntons ces détails.

*Tarif des anciens ouvrages d'or de France, au titre de 906 millièmes,
d'après M. Bonnet.*

POIDS nouveaux.	VALEUR		DROIT de fabrica- tion.	POIDS anciens.	VALEUR		DROIT de fabrica- tion.
	réelle.	à payer.			réelle.	à payer.	
1 décigramme	fr. 31	c. 31	fr.	1 grain.	fr. 17	c. 17	fr.
2	» 62	» 62	»	2	» 33	» 33	»
3	» 94	» 93	»	3	» 50	» 50	»
4	» 125	» 24	»	4	» 66	» 66	»
5	» 156	» 56	»	5	» 83	» 83	»
6	» 187	» 87	»	6	» 99	» 99	»
7	» 218	» 18	01	7	» 16	» 16	»
8	» 250	» 49	01	8	» 32	» 32	»
9	» 281	» 80	01	9	» 49	» 49	»
1 gramme.	» 312	» 11	01	10	» 66	» 65	»
2	» 624	» 22	02	11	» 82	» 82	01
3	» 936	» 33	03	12	» 99	» 98	01
4	» 1248	» 45	04	15	» 49	» 48	01
5	» 1560	» 56	05	18	» 98	» 97	01
6	» 1872	» 67	05	24	» 98	» 97	01
7	» 2184	» 78	06	30	» 97	» 96	01
	» 2500	» 89	07	36	» 07	» 05	02
	» 2816	» 99	08	42	» 99	» 97	02

3	4	5	6	7	8	9	1 hectogram.	2	3	4	5	6	7	8	9	1 kilogramme	2	3	4	5	6	7	8	9		
93	124	156	187	218	249	280	312	362	40	47	53	60	67	33	»	3120	6241	9362	12482	15603	18724	21844	24965	28086		
93	124	155	186	217	248	280	311	362	40	47	53	60	67	33	»	3111	6223	9334	12482	15558	18679	21781	24892	28004		
35	46	58	70	81	93	04	16	32	48	64	80	96	12	29	45	61	21	82	42	03	64	25	85	46		
»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	27	36	45	54	63	72	81		
10	27	36	45	54	63	72	82	91	81	72	62	53	44	34	25	15	06	12	18	24	30	36	42	54		
JA	60	66	1 gros.	2	3	4	5	6	7	1 once.	2	3	4	5	6	7	1 marc.	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	9	10	11	23	35	47	59	71	83	95	190	286	381	477	572	668	763	1527	2291	3055	3818	4582	5346	6110	6874	
92	92	91	90	80	70	60	50	40	30	20	39	59	79	98	18	38	79	58	38	17	96	86	45	02	60	17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
03	03	03	03	07	10	14	17	21	24	28	55	83	11	39	66	94	22	43	65	87	09	30	52	74	96	

Tarif des nouveaux ouvrages d'or de France, au titre de 920 millièmes.

POIDS nouveaux.	VALEUR		POIDS anciens.	DROIT de fabrication.	VALEUR		DROIT de fabrication.
	réelle.	à payer.			réelle.	à payer.	
1 décigram.			1 grain.				
2	fr. » 32	fr. » 32	2	fr. »	fr. » 17	c. 17	fr. »
3	» 63	» 63	3	» »	» 34	c. 34	» »
4	» 95	» 95	4	» »	» 50	c. 50	» »
5	1 27	1 26	5	» »	» 67	c. 67	» »
6	1 58	1 58	6	» »	» 84	c. 84	» »
7	1 90	1 90	7	fr. » 01	1 01	c. 01	» »
8	2 22	2 21	8	» 01	1 17	c. 17	» »
9	2 54	2 53	9	» 01	1 34	c. 34	» »
1 gramme.	2 85	2 84	10	» 01	1 51	c. 51	» »
2	3 17	3 16	11	» 01	1 68	c. 68	» »
3	6 34	6 32	12	» 02	1 85	c. 85	» 01
4	9 51	9 48	13	» 03	2 02	c. 02	» 01
5	12 68	12 64	14	» 04	2 52	c. 52	» 01
6	15 84	15 80	15	» 05	3 03	c. 03	» 01
7	19 01	18 96	16	» 06	4 04	c. 04	» 01
8	22 18	22 12	17	» 06	5 05	c. 05	» 01
9	25 35	25 28	18	» 07	6 06	c. 06	» 02
	» 58	» 54	19	» 08	7 07	c. 07	» 02

Tarif des nouveaux ouvrages d'or de France, au titre de 840 millièmes.

POIDS nouveaux	VALEUR			DROITS		POIDS anciens	VALEUR			DROITS	
	réelle.	A PAYER, déduction des droits		de fabrica- tion.	d'affina- ge.		réelle.	A PAYER, déduction des droits		de fabrica- tion.	d'affina- ge.
		de fabrication.	de fabrication et affinage.					de fabrication.	de fabric. et affinage.		
1	fr. c. 29	fr. c. 29	fr. c. 29	fr. c.	fr. c.	1	fr. c. 15	fr. c. 15	fr. c.	fr. c.	fr. c.
2	» 58	» 58	» 58	»	» 15	2	» 31	» 31	»	»	»
3	» 87	» 87	» 87	»	» 31	3	» 46	» 46	»	»	»
4	1 16	1 45	1 15	»	» 46	4	» 61	» 61	»	»	»
5	1 45	1 44	1 43	»	» 61	5	» 77	» 77	»	»	»
6	1 74	1 73	1 72	» 01	» 77	6	» 92	» 92	»	»	»
7	2 03	2 02	2 01	» 01	» 92	7	1 07	1 07	»	»	»
8	2 31	2 31	2 30	» 01	1 07	8	1 23	1 23	»	»	»
9	2 60	2 60	2 59	» 01	1 23	9	1 38	1 38	»	»	»
1	2 89	2 88	2 87	» 01	1 38	10	1 54	1 55	»	»	01
2	5 79	5 77	5 75	» 01	1 54	11	1 69	1 69	»	»	01
3	8 68	8 65	8 62	» 02	1 69	12	1 84	1 84	»	»	01
4	11 57	11 54	11 50	» 03	1 84	13	2 31	2 30	»	01	01
5	14 47	14 42	14 36	» 03	2 31	14	2 77	2 76	»	»	01
6	17 36	17 31	17 24	» 04	2 77	15	3 69	3 68	»	»	01
7	20 25	20 19	20 11	» 05	3 69	16	4 61	4 60	»	»	02
8	23 15	23 08	22 99	» 06	4 61	17	5 53	5 52	»	»	02
				» 07	5 53	18			»	»	02
				»		19			»	»	02
				»		20			»	»	02
				»		21			»	»	02
				»		22			»	»	02
				»		23			»	»	02
				»		24			»	»	02
				»		25			»	»	02
				»		26			»	»	02
				»		27			»	»	02
				»		28			»	»	02
				»		29			»	»	02
				»		30			»	»	02
				»		31			»	»	02
				»		32			»	»	02
				»		33			»	»	02
				»		34			»	»	02
				»		35			»	»	02
				»		36			»	»	02
				»		37			»	»	02
				»		38			»	»	02
				»		39			»	»	02
				»		40			»	»	02
				»		41			»	»	02
				»		42			»	»	02
				»		43			»	»	02
				»		44			»	»	02
				»		45			»	»	02
				»		46			»	»	02
				»		47			»	»	02
				»		48			»	»	02
				»		49			»	»	02
				»		50			»	»	02
				»		51			»	»	02
				»		52			»	»	02
				»		53			»	»	02
				»		54			»	»	02
				»		55			»	»	02
				»		56			»	»	02
				»		57			»	»	02
				»		58			»	»	02
				»		59			»	»	02
				»		60			»	»	02
				»		61			»	»	02
				»		62			»	»	02
				»		63			»	»	02
				»		64			»	»	02
				»		65			»	»	02
				»		66			»	»	02
				»		67			»	»	02
				»		68			»	»	02
				»		69			»	»	02
				»		70			»	»	02
				»		71			»	»	02
				»		72			»	»	02
				»		73			»	»	02
				»		74			»	»	02
				»		75			»	»	02
				»		76			»	»	02
				»		77			»	»	02
				»		78			»	»	02
				»		79			»	»	02
				»		80			»	»	02
				»		81			»	»	02
				»		82			»	»	02
				»		83			»	»	02
				»		84			»	»	02
				»		85			»	»	02
				»		86			»	»	02
				»		87			»	»	02
				»		88			»	»	02
				»		89			»	»	02
				»		90			»	»	02
				»		91			»	»	02
				»		92			»	»	02
				»		93			»	»	02
				»		94			»	»	02
				»		95			»	»	02
				»		96			»	»	02
				»		97			»	»	02
				»		98			»	»	02
				»		99			»	»	02
				»		100			»	»	02

03	03	03	04	04	04	09	13	17	21	26	30	34	69	03	37	71	05	40	74	48	22	96	70	44	18	92	66
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
02	02	03	03	03	03	06	10	13	16	19	22	25	31	77	1	03	1	28	54	80	2	06	11	5	48	22	96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	33	8	24	9	15	10	07	10	99	21	98	32	97	43	96	54	95	65	94	76	93	87	92	175	83	263	76
7	36	8	27	9	19	10	11	11	03	21	07	33	10	44	13	55	16	66	20	77	23	88	26	176	52	264	79
7	38	8	30	9	22	10	14	11	06	22	13	33	19	44	26	55	32	66	39	77	45	88	52	177	04	265	56
48	54	60	66	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
gros.				onces.				marcs.																			
11	22	34	45	56	67	78	90	1	01	1	12	2	24	3	36	4	48	5	60	6	72	7	84	8	96	10	08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
08	17	25	34	42	50	59	67	76	84	1	68	2	52	3	36	4	20	5	04	5	88	6	72	7	56	8	40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
74	57	48	86	21	114	95	143	69	172	43	201	17	229	89	258	63	287	37	574	75	862	12	1149	49	1436	87	1724
28	85	57	70	86	55	115	40	144	25	173	10	201	95	230	79	259	64	288	49	576	99	865	48	1153	97	1442	47
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202	53	231	47	260	40	289	33	578	67	868	»	1157	33	1446	67
28	93	57	87	86	80	115	73	144	67	173	60	202															

Table de conversion des marcs, onces, gros et grains en kilogrammes, grammes, milligrammes et fractions; par M. Bonnet.

MARCS.	ONCES.	GROS.	GRAINS.
1	244 752 923	3 824 264	153 115
2	489 505 846	7 648 529	306 230
3	734 258 769	11 472 793	459 344
4	979 011 692	15 297 058	612 459
5	1223 364 615	19 121 322	765 574
6	1468 517 538	22 945 587	918 689
7	1713 270 461	26 769 851	1071 803
8	1958 023 384	30 594 115	1224 918
9	2202 776 307	34 418 380	1377 033
10	2447 529 230	38 242 644	1530 148
11	2692 282 153	42 066 909	1683 262
12	2937 035 076	45 891 173	1836 377
13	3181 787 999	49 715 437	1989 492
14	3426 540 922	53 539 702	2142 607

16	3916	043	768	16	489	505	846	16	61	188	231	16	17	849	836
17	4160	799	691	17	520	099	961	17	65	012	495	17	18	»	»
18	4405	552	614	18	550	694	077	18	68	836	760	18	19	»	»
19	4650	305	537	19	581	288	192	19	72	661	024	19	20	1	009
20	4895	058	460	20	611	882	307	20	76	485	288	20	21	1	062
21	5139	811	383	21	642	476	422	21	80	309	553	21	22	1	115
22	5584	564	306	22	673	070	538	22	84	133	817	22	23	1	168
23	5629	317	229	23	703	664	653	23	87	958	082	23	24	1	221
24	5874	070	152	24	734	258	769	24	91	782	346	24	25	1	274
25	6118	823	075	25	764	852	884	25	95	606	610	25	26	1	327
26	6363	575	998	26	795	447	»	26	99	430	875	26	27	1	380
27	6608	328	721	27	826	041	115	27	103	255	139	27	28	1	434
28	6853	081	844	28	856	635	231	28	197	079	404	28	29	1	487
29	7097	834	967	29	887	229	346	29	110	903	668	29	30	1	540
30	7342	587	690	30	917	823	461	30	114	727	933	30	31	1	593
31	7587	340	613	31	948	417	576	31	118	552	197	31	32	1	646
32	7832	093	536	32	979	011	692	32	122	376	461	32	33	1	699
33	8076	846	459	33	1009	605	807	33	126	200	736	33	34	1	752
34	8321	599	382	34	1040	199	922	34	130	024	990	34	35	1	805
35	8566	352	305	35	1070	794	038	35	133	849	255	35	36	1	859
36	8811	105	228	36	1101	388	154	36	137	673	519	36	37	1	912
37	9055	858	121	37	1131	982	268	37	141	497	783	37	38	1	965
38	9300	611	074	38	1162	576	384	38	145	322	048	38	39	2	018
39	9545	363	997	39	1193	170	499	39	149	146	312	39		2	071

Table de conversion des marcs, onces, gros et grains en kilogrammes, grammes, milligrammes, et fractions; par M. Bonnet.

MARCS.	ONCES.	GROS.	GRAINS.												
				fract. déc.	milligram.	grammes.	fract. déc.	milligram.	grammes.	fract. déc.	milligram.	grammes.	fract. déc.	milligram.	grammes.
1	244 752 923	30 594 115	1	115	30 594 115	3	264	824 264	3	264	824 264	3	115	30 594 115	3
2	489 505 846	61 188 231	2	231	61 188 231	7	529	648 529	7	529	648 529	7	230	61 188 231	7
3	734 258 769	91 782 346	3	346	91 782 346	11	793	472 793	11	793	472 793	11	344	91 782 346	11
4	979 011 692	122 376 461	4	461	122 376 461	15	058	297 058	15	058	297 058	15	459	122 376 461	15
5	1223 364 615	152 970 977	5	977	152 970 977	19	322	121 322	19	322	121 322	19	574	152 970 977	19
6	1468 517 538	183 564 692	6	692	183 564 692	22	587	945 587	22	587	945 587	22	689	183 564 692	22
7	1713 270 461	214 158 807	7	807	214 158 807	26	851	769 851	26	851	769 851	26	803	1713 270 461	26
8	1958 023 384	244 752 923	8	923	244 752 923	30	115	594 115	30	115	594 115	30	918	1958 023 384	30
9	2202 776 307	275 347 038	9	038	275 347 038	45	380	418 380	45	380	418 380	45	033	2202 776 307	45
10	2447 529 230	305 941 154	10	154	305 941 154	38	644	242 644	38	644	242 644	38	148	2447 529 230	38
11	2692 282 153	336 535 268	11	268	336 535 268	42	909	066 909	42	909	066 909	42	262	2692 282 153	42
12	2937 035 076	367 129 384	12	384	367 129 384	45	173	891 173	45	173	891 173	45	377	2937 035 076	45
13	3181 787 999	397 723 500	13	500	397 723 500	49	437	715 437	49	437	715 437	49	492	3181 787 999	49
14	3426 540 922	428 317 615	14	615	428 317 615	53	702	539 702	53	702	539 702	53	607	3426 540 922	53

16	3916	7043	768	16	489	503	846	16	61	185	231	16	849	830
17	4160	799	691	17	520	099	961	17	65	012	495	17	902	951
18	4405	552	614	18	550	694	077	18	68	836	760	18	956	066
19	4650	305	537	19	581	288	192	19	72	661	024	19	1 009	180
20	4895	058	460	20	611	882	307	20	76	485	288	20	1 062	296
21	5139	811	383	21	642	476	422	21	80	309	533	21	1 115	410
22	5584	564	306	22	673	070	538	22	84	133	817	22	1 168	525
23	5629	317	229	23	703	664	653	23	87	958	082	23	1 221	639
24	5874	070	152	24	734	258	769	24	91	782	346	24	1 274	756
25	6118	823	075	25	764	852	884	25	95	606	610	25	1 327	869
26	6363	575	998	26	795	447	»	26	99	430	875	26	1 380	984
27	6608	328	721	27	826	041	115	27	103	255	139	27	1 434	099
28	6853	081	844	28	856	635	231	28	197	079	404	28	1 487	214
29	7097	834	967	29	887	229	346	29	110	903	668	29	1 540	328
30	7342	587	690	30	917	823	461	30	114	727	933	30	1 593	443
31	7587	340	613	31	948	417	576	31	118	552	197	31	1 646	558
32	7832	093	536	32	979	011	692	32	122	376	461	32	1 699	673
33	8076	846	459	33	1009	605	807	33	126	200	736	33	1 752	788
34	8321	599	382	34	1040	199	922	34	130	024	990	34	1 805	903
35	8566	352	305	35	1070	794	038	35	133	849	255	35	1 859	017
36	8811	105	228	36	1101	388	154	36	137	673	519	36	1 912	132
37	9055	858	121	37	1131	982	268	37	141	497	783	37	1 965	247
38	9300	611	074	38	1162	576	384	38	145	322	048	38	2 018	362
39	9545	363	997	39	1193	170	499	39	149	146	312	39	2 071	477

MARCS.	ONCES.	GROS.	GRAINS.				
				grammes.	milligram.	fract. déc.	
40	9790	1225	152	2	970	577	40
41	10034	1254	156	2	794	841	41
42	10279	1284	160	2	619	105	42
43	10524	1315	164	2	443	360	43
44	10769	1346	168	2	267	634	44
45	11013	1373	172	2	091	899	45
46	11258	1407	175	2	916	163	46
47	11503	1437	179	2	740	427	47
48	11748	1468	183	2	564	692	48
49	11992	1499	187	2	388	956	49
50	12237	1529	191	2	213	221	50
51	12482	1560	195	2	037	485	51
52	12727	1590	198	2	861	749	52
53	12971	1621	202	2	686	014	53
54	13216	1652	206	2	510	278	54
55	13461	1682	210	2	334	543	55

57	13950	916	611	1743	864	577	57	217	983	071	57	3	027	544
58	14195	669	534	1774	458	692	58	221	807	336	58	3	080	658
59	14440	422	475	1805	052	808	59	225	631	600	59	3	183	773
60	14685	175	380	1835	646	923	60	229	455	865	60	3	186	887
61	14929	928	303	1866	241	038	61	233	280	129	61	3	240	001
62	15174	681	226	1896	835	153	62	237	105	393	62	3	293	115
63	15419	434	149	1927	429	269	63	240	928	658	63	3	346	231
64	15664	178	072	1958	023	384	64	244	752	923	64	3	399	345
65	15908	939	995	1988	617	499	65	248	577	187	65	3	452	460
66	16153	692	918	2019	211	614	66	252	401	452	66	3	505	575
67	16398	445	841	2049	805	730	67	256	225	716	67	3	558	690
68	16643	178	764	2080	399	845	68	260	049	981	68	3	611	805
69	16887	951	687	2110	993	961	69	263	874	245	69	3	664	919
70	17132	704	610	2151	588	076	70	367	698	510	70	3	718	035
71	17377	457	533	2172	102	192	71	271	522	774	71	3	771	149
72	17622	210	456	2202	776	307	72	275	347	038	72	3	824	264
73	17866	963	379	2233	370	422	73	279	171	303	73	3	877	379
74	18111	716	302	2263	964	537	74	282	995	567	74	3	930	493
75	18356	469	225	2294	558	653	75	286	819	832	75	3	983	608
76	18601	222	148	2325	152	768	76	290	644	096	76	4	036	723
77	18845	975	071	2355	746	884	77	294	468	360	77	4	089	838
78	19090	727	994	2386	340	999	78	298	292	625	78	4	142	952
79	19335	480	917	2416	935	114	79	302	116	889	79	4	196	067
80	19580	233	840	2447	529	230	80	305	941	154	80	4	249	182

MARCS.	ONCES.	GROS.	GRAINS.		
			grammes.	milligram.	fract. déc.
81	19824	2478	4	302	296
82	20069	2508	4	355	411
83	20314	2539	4	408	526
84	20559	2569	4	461	641
85	20803	2600	4	514	755
86	21048	2631	4	567	870
87	21293	2661	4	620	985
88	21538	2692	4	674	100
89	21783	2722	4	727	215
90	22027	2753	4	780	330
91	22272	2784	4	833	445
92	22517	2814	4	886	560
93	22762	2845	4	939	674
94	23006	2875	4	992	789
95	23251	2906	5	045	904
96	23496	2937	5	099	019
97	23741	2967	5	153	133
81	2478	309	81	765	418
82	2508	313	82	589	682
83	2539	317	83	413	947
84	2569	321	84	238	211
85	2600	325	85	062	476
86	2631	328	86	886	741
87	2661	332	87	711	005
88	2692	336	88	535	269
89	2722	340	89	359	534
90	2753	344	90	183	798
91	2784	348	91	008	063
92	2814	351	92	832	327
93	2845	355	93	656	591
94	2875	359	94	480	856
95	2906	363	95	305	120
96	2937	367	96	129	385
97	2967	370	97	953	649
81	345	418	81	765	418
82	461	589	82	589	682
83	576	717	83	413	947
84	691	846	84	238	211
85	806	975	85	062	476
86	921	1104	86	886	741
87	1036	1233	87	711	005
88	1152	1362	88	535	269
89	1267	1491	89	359	534
90	1382	1620	90	183	798
91	1498	1749	91	008	063
92	1613	1878	92	832	327
93	1729	2007	93	656	591
94	1844	2136	94	480	856
95	1960	2265	95	305	120
96	2076	2394	96	129	385
97	2191	2523	97	953	649

16	73728	3916 047	16	9216	2	»	489 506	16	1152	» 250	61 188
17	78336	4160 800	17	10368	2 125	»	520 100	17	1224	» 266	65 012
18	82944	4495 553	18	10944	2 250	»	550 694	18	1296	» 281	68 837
19	87552	4650 306	19	11520	2 375	»	581 288	19	1368	» 297	72 661
20	92160	4895 058	20	12096	2 500	»	611 282	20	1400	» 313	76 485
21	96768	5139 811	21	12672	2 625	»	642 476	21	1512	» 328	80 310
22	101376	5384 564	22	13248	2 750	»	673 071	22	1584	» 344	84 134
23	105984	5629 317	23	13824	2 875	»	703 665	23	1656	» 359	87 958
24	110592	5874 070	24	14400	3	»	734 259	24	1728	» 375	91 782
25	115209	6118 823	25	14976	3 125	»	764 853	25	1800	» 391	95 607
26	119808	6363 576	26	15552	3 250	»	765 447	26	1872	» 406	99 431
27	124416	6608 329	27	16128	3 375	»	826 041	27	1944	» 422	103 255
28	129024	6853 082	28	16704	3 500	»	856 635	28	2016	» 438	107 079
29	133632	7097 835	29	17280	3 625	»	867 229	29	2088	» 453	110 904
30	138240	7342 588	30	17856	3 750	»	917 823	30	2160	» 466	114 728
31	142848	7587 341	31	18432	3 875	»	948 418	31	2232	» 484	118 552
32	147456	7832 094	32	19008	4	»	979 012	32	2304	» 500	122 376
33	152064	8076 846	33	19584	4 125	»	1009 606	33	2376	» 516	126 201
34	156672	8321 599	34	20160	4 250	»	1040 200	34	2448	» 531	130 025
35	161280	8566 352	35	20736	4 375	»	1070 794	35	2520	» 547	133 849
36	165888	8811 105	36	21312	4 500	»	1101 488	36	2592	» 563	139 574
37	170496	9055 858	37	21888	4 625	»	1131 982	37	2664	» 578	141 498
38	175104	9300 611	38	22464	4 750	»	1162 576	38	2736	» 594	145 322
39	179712	9545 364	39		4 875	»	1193 170	39	2808	» 609	149 146

MARCS.	ONCES.				GROS.			
	grains.	grammes.	milligram.		grains.	marcs.	fract. déc.	grammes.
40	184320	= 9760	117	40	2880	=	625	152
41	188928	10034	870	41	2952	»	641	156
42	193536	10279	623	42	3024	»	656	160
43	198144	10324	376	43	3096	»	672	164
44	202752	10766	129	44	3168	»	688	168
45	207360	11013	882	45	3240	»	703	172
46	211968	11258	634	46	3312	»	719	175
47	216576	11503	387	47	3384	»	734	179
48	221184	11748	140	48	3456	»	750	183
49	225792	11992	893	49	3528	»	766	187
50	230400	12237	646	50	3600	»	781	191
51	235008	12482	399	51	2672	»	796	195
52	239616	12727	152	52	3744	»	813	198
53	244224	12971	905	53	3816	»	838	202
54	248832	13216	658	54	3888	»	844	206
55	253440	13461	411	55	3960	»	859	210
56	258048	13706	164	56	4032	»	875	214

891	217	983
»	221	807
»	225	632
»	227	456
»	233	280
»	237	104
»	240	929
»	244	735
1	248	577
1	252	401
1	256	226
1	260	050
1	253	874
1	267	699
1	271	523
1	275	347
1	279	171
1	282	996
1	286	820
1	290	644
1	294	468
1	298	293
1	302	117
1	305	941

4104	57	865
4176	58	459
4248	59	053
4320	60	647
4392	61	241
4464	62	835
4536	63	429
4608	64	023
4680	65	617
4752	66	212
4824	67	806
4896	68	400
4868	69	994
5040	70	588
5112	71	182
5184	72	776
5256	73	370
5328	74	965
5400	75	559
5472	76	153
5544	77	747
5616	78	341
5688	79	935
5760	80	529

7 125	1743	865
7 250	1774	459
7 375	1805	053
7 500	1835	647
7 625	1866	241
7 750	1896	835
7 875	1927	429
8 »	1958	023
8 125	1988	617
8 250	2019	212
8 375	2049	806
8 500	2080	400
8 625	2110	994
8 750	2141	588
8 875	2172	182
9 »	2202	776
9 125	2233	370
9 250	2263	965
9 375	2294	559
9 500	2325	153
9 625	2355	747
9 750	2386	341
9 875	2416	935
10 »	2447	529

32832	57	917
33408	58	670
33984	59	422
34560	60	175
35136	61	928
35712	62	681
36288	63	434
36864	64	187
37440	65	940
38016	66	693
38592	67	446
39168	68	199
39744	69	952
40320	70	705
40896	71	458
41472	72	210
42048	73	963
42624	74	716
43200	75	469
43776	76	322
44352	77	975
44928	78	728
45504	79	481
46080	80	234

262656	57	
267264	58	
271872	59	
276480	60	
281088	61	
285696	62	
290304	63	
294912	64	
299520	65	
304128	66	
308736	67	
313344	68	
317951	69	
322560	70	
327168	71	
331776	72	
336384	73	
340992	74	
345600	75	
350208	76	
354816	77	
359424	78	
364032	79	
368640	80	

MILLIÈMES DE MARC.

milligr.	035
grammes.	10
centièmes.	93
grains.	44
gros.	2
onces.	0
marcs.	0
centièmes.	93
grains.	188

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

GRAINS.

milligr.	161
grammes.	122
grains.	68
gros.	7
onces.	3
marcs.	0
fract. déc.	499
marcs.	0

2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900

4100	0	890	0	7	0	68	217	771	59	271	87	0	0	3	55	87	14	440
4200	0	911	0	7	2	24	223	082	60	276	48	0	0	3	60	48	14	683
4300	0	933	0	7	3	52	228	394	61	281	09	0	0	3	65	09	14	930
4400	0	955	0	7	5	8	233	705	62	285	70	0	0	4	1	70	15	175
4500	0	977	0	7	6	36	239	017	63	290	30	0	0	4	7	30	15	419
4600	0	998	0	7	7	64	244	328	64	294	91	0	0	4	11	91	15	664
4700	1	020	1	0	1	20	249	640	65	299	52	0	0	4	15	52	15	909
4800	1	042	1	0	2	48	254	951	66	304	13	0	0	4	21	13	16	154
4900	1	063	1	0	4	4	260	263	67	308	74	0	0	4	24	74	16	393
5000	1	085	1	0	5	32	265	574	68	313	34	0	0	4	30	34	16	643
5100	1	107	1	0	6	60	270	886	69	317	95	0	0	4	33	95	16	888
5200	1	128	1	1	0	16	276	197	70	322	56	0	0	4	38	56	17	133
5300	1	150	1	1	1	44	281	508	71	327	17	0	0	4	44	67	17	377
5400	1	172	1	1	3	0	286	820	72	334	78	0	0	4	47	78	17	622
5500	1	194	1	1	4	28	292	131	73	336	38	0	0	4	53	38	17	867
5600	1	215	1	1	5	56	297	443	74	340	99	0	0	4	56	99	18	112
5700	1	237	1	1	7	12	302	754	75	345	60	0	0	4	61	60	18	356
5800	1	259	1	2	0	40	308	066	76	350	21	0	0	4	67	21	18	601
5900	1	280	1	2	1	68	313	377	77	354	82	0	9	4	70	82	18	846
6000	1	302	1	2	3	24	318	689	78	359	42	0	0	5	4	42	19	091
6100	1	324	1	2	4	52	324	»	79	364	03	0	0	5	9	03	19	335
6200	1	345	1	2	6	8	329	312	80	368	64	0	0	5	12	64	19	580
6300	1	367	1	2	7	36	334	623	81	373	25	0	0	5	18	25	19	825
6400	1	389	1	3	0	64	339	935	82	377	86	0	0	5	21	86	20	070
6500	1	411	1	3	2	20	345	246	83	282	46	0	0	5	22	46	20	314

MILLIÈMES DE MARC.

milligr.	grammes.	marcs.	grains.
292	24474	=	460800
585	4890	200	921600
877	73425	300	1382400
169	97901	400	1843200
462	122376	500	2304000
754	146851	600	2764800
946	171327	700	3225600
338	195802	800	3686400
631	220277	900	4147200
923	244752	1000	4608000
846	489011	2000	9216000
769	73428	3000	13824000
692	979011	4000	18432000
615	1223764	5000	23040000
538	1468517	6000	27648000
461	1713270	7000	32256000
384	1958023	8000	36864000
307	2202776	9000	41472000

GRAINS.

milligr.	grammes.	grains.	gros.	onces.	marcs.	fract. déc.	marcs.
478	5311	64	4	5	21	701	21
956	10622	128	1	3	43	403	43
434	15934	48	6	0	65	104	65
912	21245	40	3	6	86	806	86
390	26557	32	0	4	108	507	108
868	31863	24	5	1	130	208	130
316	37180	18	2	7	151	910	151
824	42491	8	7	4	173	611	173
302	47803	0	4	2	195	313	195
780	53114	64	0	0	217	014	217
560	106229	36	1	3	434	028	434
340	159344	48	2	0	651	042	651
120	212459	40	3	0	868	056	868
900	265573	32	4	0	1085	070	1085
680	318688	24	5	0	1302	084	1302
460	371803	16	6	0	1519	098	1519
240	424918	8	7	0	1736	112	1736
020	478033	0	0	1	1953	126	1953

Table de conversion des grains, gros et onces en marcs et fractions décimales.

GRAINS.			GROS.			ONCES.		
	fract. marcs. décim.			fract. marcs. décim.			fract. marcs. décim.	
1	0	000217	1	0	015625	1	0	125000
2	0	000434	2	0	031250	2	0	250000
3	0	000651	3	0	046875	3	0	375000
4	0	000868	4	0	062500	4	0	500000
5	0	001085	5	0	078125	5	0	625000
6	0	001302	6	0	093750	6	0	750000
7	0	001519	7	0	109375	7	0	875000
8	0	001736	8	0	125000	8	1	»
9	0	001953	9	0	140625	9	1	125000
10	0	002170	10	0	156250	10	1	250000
20	0	004340	20	0	312250	20	2	500000
30	0	006510	30	0	468750	30	3	750000
40	0	008681	40	0	625000	40	5	»
50	0	010850	50	0	781250	50	6	250000
60	0	013021	60	0	937500	60	7	500000

Table de conversion des kilogrammes et grammes en marcs, onces, gros, grains et fractions.

GRAMMES.

fract. déc.	086	172	257	343	429	515	600	686	772	858	943	029	115	201	286	372	458	544
millièmes de marc.	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	59	53	57	61	65	69	73
	=																	
centièm.	83	65	48	31	14	96	79	62	44	27	10	83	75	58	51	23	06	89
grains.	18	37	56	03	22	40	59	06	25	44	63	09	28	47	66	13	32	50
gros.	»	»	»	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
onces.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	=																	
centièm.	83	65	48	31	14	96	79	62	44	27	10	93	75	58	41	23	06	89
grains.	18	37	56	75	74	112	131	150	169	188	207	225	244	263	282	301	320	338
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KILOGRAMMES.

fract. déc.	086	172	257	343	429	515	600	686	772	858	943	029	115	201	286	372	458	544
marcs.	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	49	53	57	61	65	69	73
	=																	
centièm.	15	30	45	60	75	90	05	20	35	50	65	80	95	10	25	40	55	70
grains.	35	70	33	68	31	66	30	65	28	63	26	61	24	60	23	58	21	56
gros.	5	2	»	5	3	»	6	3	1	6	4	1	7	4	2	7	5	2
onces.	»	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	»	»	1	2	2	3	»
marcs.	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	49	53	57	61	65	69	73
	=																	
centièm.	15	30	45	60	75	90	05	20	35	50	65	80	95	10	25	40	55	70
grains.	18827	37654	56481	75308	94135	112962	131790	150617	169444	188271	207098	225925	244752	263580	282407	301234	320061	338888
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

19	357715	85	77	5	19	85	77	629	19	357	72	»	4	69	72	77	529
20	376543	00	81	5	55	00	81	715	20	376	54	»	5	16	54	81	715
21	195370	15	85	6	3	18	85	801	21	395	37	»	5	35	37	85	801
22	511197	30	89	7	»	53	30	89	22	414	20	»	5	54	20	89	887
23	433024	45	93	7	6	16	45	93	23	433	02	»	6	01	02	93	972
24	451851	60	98	»	3	51	60	98	24	451	85	»	6	19	85	98	058
25	470678	75	102	1	1	15	75	102	25	470	68	»	6	38	68	102	144
26	489705	90	106	1	6	49	90	106	26	489	51	»	6	57	51	105	230
27	508533	05	110	2	4	13	05	110	27	508	33	»	7	05	33	110	315
28	527160	20	114	3	1	48	20	114	28	527	16	»	7	23	56	114	401
29	545987	35	118	3	7	11	35	118	29	545	99	»	7	41	99	118	487
30	564814	50	122	4	4	46	50	122	30	564	81	»	7	60	81	122	537
31	583641	65	126	5	2	09	65	126	31	583	64	1	»	07	54	126	658
32	602568	80	130	5	7	54	80	130	32	602	47	1	»	26	47	130	744
33	621295	95	134	6	5	07	95	134	33	621	30	1	»	45	30	134	830
34	650123	10	138	7	2	43	10	138	34	640	12	1	»	64	12	138	916
35	658950	25	143	»	»	06	25	143	35	658	95	1	1	10	95	143	011
36	677777	40	147	»	5	41	40	147	36	677	78	1	1	29	78	147	087
37	696605	55	151	1	3	04	55	151	37	696	60	1	1	48	60	151	175
38	715431	70	155	2	»	39	70	155	38	715	43	1	1	67	43	155	259
39	734258	85	159	2	5	02	85	159	39	734	26	1	2	14	26	159	344
40	753086	00	163	3	3	38	00	163	40	751	09	1	2	33	09	163	430
41	771913	15	167	4	1	01	15	167	41	753	91	1	2	51	91	167	516
42	790740	30	171	4	6	36	30	171	42	790	74	1	2	70	74	171	602
43	809567	45	175	5	3	71	45	175	43	809	57	1	3	17	57	175	687
44	828394	60	179	6	1	34	60	179	44	828	39	1	3	35	39	179	773
45	847221	75	183	6	6	69	75	183	45	847	22	1	3	55	22	183	859

GRAMMES.

fract. déc.	945
millièmes de marc.	187
centièmes.	05
grains.	2
gros.	4
onces.	1
centièmes.	05
grains.	866
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64

KILOGRAMMES.

fract. déc.	945
marcs.	187
centièmes.	90
grains.	32
gros.	4
onces.	7
marcs.	187
centièmes.	90
grains.	866084
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64

65	1223764	75	265	4	4	52	75	265	574	65	1223	76	2	2	1	18	59	265	574
66	1242591	90	269	5	2	15	90	269	661	66	1242	59	2	1	1	18	59	269	660
67	1261519	05	273	5	7	51	05	273	755	67	1261	42	2	1	37	42	273	745	
68	1280246	20	277	6	5	14	20	277	831	68	1280	25	2	1	56	25	277	831	
69	1299073	35	281	7	2	49	35	281	917	69	1299	07	2	2	3	07	281	917	
70	1317900	50	286	»	»	12	50	286	003	70	1317	90	2	2	21	90	286	003	
71	1336727	65	290	»	»	47	65	290	088	71	1336	73	2	2	40	73	290	088	
72	1355554	80	294	1	3	10	80	294	173	72	1355	55	2	2	59	55	294	174	
73	1374381	95	298	2	»	45	95	298	260	73	1374	38	2	3	6	38	298	260	
74	1393209	10	302	2	6	9	10	302	345	74	1393	21	2	3	25	21	302	345	
75	1412036	25	306	3	3	33	25	306	431	75	1412	04	2	3	44	04	306	431	
76	1430863	40	310	4	1	7	40	310	517	76	1430	86	2	3	62	86	310	517	
77	1447690	55	314	4	6	42	55	315	603	77	1447	69	2	4	9	69	314	603	
78	1468517	70	318	5	4	5	70	318	681	78	1468	52	2	4	28	52	318	680	
79	1487344	85	322	6	1	40	85	322	774	79	1487	34	2	4	47	34	322	774	
80	1506172	00	326	6	7	4	00	326	860	80	1506	17	2	4	66	17	326	860	
81	1524999	15	330	7	4	39	15	330	946	81	1525	00	2	5	13	00	330	946	
82	1543826	30	335	»	2	2	30	335	032	82	1543	83	2	5	31	83	335	032	
83	1562653	45	339	»	7	37	45	339	118	83	1562	65	2	5	50	65	339	118	
84	1581480	60	343	1	5	»	60	343	203	84	1581	48	2	5	69	48	343	203	
85	1600307	75	347	2	2	35	75	347	289	85	1600	31	2	6	16	31	347	289	
86	1619134	90	351	2	7	70	90	351	375	86	1619	13	2	6	35	13	351	375	
87	1637962	05	355	3	5	34	05	355	461	87	1637	96	2	6	53	96	355	461	
88	1656789	20	359	4	2	69	20	359	546	88	1656	29	2	7	»	79	359	546	
89	1675616	35	363	5	»	32	35	363	632	89	1675	62	2	7	19	62	363	632	
90	1694443	50	367	5	5	67	50	367	718	90	1694	44	2	7	38	44	367	718	
91	1713270	65	371	6	3	30	65	371	804	91	1713	27	2	7	57	27	371	804	

MILLIGRAMMES.

fractions décimales.	0 000409
marcs.	0
centièmes.	88
grains.	1

100
200
300
400
500
600
700
800
900

fractions décimales.	0 000041
marcs.	0
centièmes.	19
grains.	0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

fractions décimales.	0 000004
marcs.	0
centièmes.	02
grains.	0

1
2
3
4
5
6
7
8
9


COMMISSION DES MONNAIES ET DES MÉDAILLES.

Tarif du prix des médailles, jetons et pièces de plaisir en or, argent, platine, bronze et cuivre, approuvé par le ministre secrétaire d'état des finances, le 30 mars.

MÉTALX.	TITRES.	FORME des médailles ou jetons.	VALEUR de la matière brute par kilo- grammes.	FRAIS		TOTAL		MONTANT par kilogramme. des prix anciens y compris la valeur de la matière et les frais de fabrication.	DIFFÉRENCE en moins, par ce nouveau tarif, avec	
				de fabrication à payer par kilogramme avec les coins fournis	par la commission	par les particuliers	par kilogramme du prix des médailles frappées, y compris la valeur de la matière et les frais de fabrication avec		les coins de la commission	les coins des particuliers
Or.	916	Médailles et pièces de mariage, etc.	3145 95	340 55	302 70	3486 50	3448 65	3600	413 50	451 35
		Médailles, pièces de mariage, je- tons à pans. . .	207 94	54 »	48 »	261 94	255 94	280	18 06	24 06
Ar.	950	Jetons à virole..	207 94	39 »	31 70	246 94	242 64	260	13 06	17 36
		Jetons cordonnés.	207 94	24 »	21 40	231 94	229 34	240	8 06	10 66

Nota. Médailles de bronze, cuivre, etc., par pièce et suivant son module.

MÉDAILLES.



MODULE DES

MODULE. — Indication.	PRIX PAR PIÈCE avec		PRIX ANCIENS avec		PLATINE.
	les coins de la commission	les coins des particuliers.	les coins de la Monnaie	les coins tournaï.	
A. 36 lig. ou 81 millièm.	9	4 50	12	6	Le prix de fabrication du kilogramme de platine, sera le même que celui fixé pour la fabrication des médailles, pièces de mariage, etc., en or. Le prix du platine sera réglé de gré à gré entre l'éditteur et le directeur, à moins que l'éditeur ne désire fournir lui-même le platine. Les médailles, jetons et pièces de plaisir d'or ou d'argent, devront être au titre de 950 millièmes pour l'or, et de 950 millièmes pour l'argent, conformément aux règlements et tarifs, et sauf les tolérances décernées par la loi. Elles ne seront émises qu'après que le titre en aura été constaté par la commission des monnaies et jugées par elle à l'instar des espèces monnayées.
B. 32. . . . 72 50. . .	7 50	3 75	10	5	
C. 30. . . . 68. . . .	6	3	8	4	
D. 28. . . . 63. . . .	5 25	2 65	7	3 50	
E. 26. . . . 59. . . .	4 50	2 25	6	3	
F. 24. . . . 54. . . .	3 75	1 90	5	2 50	
G. 22. . . . 50. . . .	3	1 50	4	2	
H. 20. . . . 20. . . .	2 65	1 35	3 50	1 75	
I. 18. . . . 18. . . .	2 25	1 15	3	1 50	
K. 16. . . . 36. . . .	1 50	» 75	2	1	
L. 12. . . . 27. . . .	1 15	» 60	1 50	» 75	
M. Au-dessous. . . .	» 40	» 20	» 50	» 25	
Jetons { à pans.	» 70	» 60	»	» 80	
{ à virole.	» 50	» 40	»	» 50	
{ cordonnés.	» 30	» 25	»	» 30	

La collection des portraits des rois de France, de 70 jetons, prix 27 fr.

NOTA. Les nouveaux prix présentent une réduction de 25 pour 100 sur les anciens.

CINQUIÈME PARTIE.

DE L'ÉMAIL, DU MOIRÉ, DE LA DORURE ET ARGENTURE, DU PLAQUÉ.

Dans cette cinquième partie, nous avons compris la fabrication des divers émaux, l'art du plaqué et de la dorure : nous y avons joint le moiré métallique comme simple complément ; car, quoique cet art soit plus du ressort du fabricantier que de l'orfèvre, cependant ce dernier en fait quelquefois usage dans un très-petit nombre de pièces. C'est pour cela que nous en avons décrit ici les procédés de fabrication.

DE L'ÉMAIL.

L'art de l'émailleur consiste à couvrir ou à embellir quelques métaux, principalement le cuivre et l'or, ainsi que la porcelaine, le verre, etc., d'une couche totale ou partielle d'une substance vitreuse diversement colorée qu'on nomme mail, et qu'on y applique en dessins, figures, etc. ; on donne également ce nom à l'artiste qui fait, au moyen de la lampe à l'émailleur, divers ouvrages très-curieux formés de divers verres colorés, au moyen desquels on imite les plantes, les fleurs, les fruits, les oiseaux, etc.

L'émail est donc une espèce de substance vitreuse formée par la silice et l'acide stannique unis à de l'oxide de plomb, et à une base alcaline.

On connaît deux sortes d'émaux : les émaux transparents et les émaux opaques. L'opacité paraît due à une addition d'acide stannique (oxyde d'étain). Venise a été longtemps en possession de fabriquer les meilleurs émaux ; ils nous étaient importés en pains d'environ 1 kilog. (deux livres) marqués *Bertolini*. Cette fabrique n'existe plus, et depuis les progrès de la chimie, on est parvenu, en Angleterre et en France, à préparer des émaux qui ne le cèdent en rien à ceux des Vénitiens. On divise les émaux en blancs et colorés.

Émaux incolores.

Les émaux incolores sont ceux qui n'offrent aucune couleur ; ceux qui sont colorés doivent leur teinte aux oxydes métalliques. En parlant de l'émail blanc, nous faisons connaître leur mode de préparation générale.

Email blanc.

On prend :

Plomb.	100
Etain.	15

L'on fait chauffer jusqu'au rouge, à l'air libre. Cet alliage entre alors en ignition par places et s'oxyde promptement. L'ouvrier doit avoir soin de rejeter sur les côtés ou de retirer la couche d'oxyde au fur et à mesure qu'elle se forme, afin qu'en tenant la surface métallique constamment en contact avec l'air, l'oxydation s'opère plus promptement quand tout l'alliage est oxydé, on le réduit en poudre fine qu'on délaie ensuite dans l'eau. On laisse déposer la poudre la plus grosse, on décante la liqueur trouble de laquelle on retire la poudre fine ; on calcine la poudre grosse, on la purifie et on la traite comme ci-dessus, afin d'avoir la *calcine* ou le *stannate de plomb*, en poudre fine et bien purifié de toute particule métallique. Par la porphyrisation on pourra arriver aux mêmes résultats. Voici les proportions que donne M. Dumas pour les constituants de l'émail :

1^o Fritte propre à produire l'émail.

Sable siliceux.	100
Calcine.	200
Carbonate de potasse.	80 (1)

On introduit le tout dans un creuset qu'on soumet à une température suffisante pour déterminer un commencement de fusion de la surface du mélange. C'est cette fritte qui se de base aux divers émaux.

Nous faisons observer à ce sujet que les proportions des constituants de la fritte des émaux doivent être modifiées suivant la nature de ces mêmes émaux, ou mieux suivant l'emploi auquel ils sont destinés. Ainsi ceux qui doivent être appliqués sur les métaux devant être plus faibles, la fritte doit contenir plus de fondant. On peut aussi accroître sa fi-

(1) On peut substituer le carbonate de soude à celui de potasse ; l'on peut même employer le sel marin, mais ces substitutions, dit M. Dumas, fournissent des émaux de propriétés particulières.

sibilité en diminuant les doses de l'étain dans la préparation de la calcine ; mais alors ces émaux deviennent plus transparents, de sorte que ce moyen est impraticable si l'on veut avoir des émaux opaques.

Le choix du sable n'est pas non plus indifférent. Comme il n'est jamais pur et qu'il est mélangé avec d'autres terres, il est bon de lui faire subir une préparation préliminaire. A cet effet on le calcine avec le quart de son poids de chlorure de sodium (sel marin) ; parfois aussi on y met des fondants métalliques, tels que les oxydes de plomb. La masse demi-vitifiée qui est le produit de cette opération, est réduite en poudre et sert pour la composition de l'émail. Nous pensons qu'on atteindrait le même but en lavant le sable avec de l'acide hydrochlorique étendu d'eau. En donnant les recettes des émaux colorés, on verra aussi les variations que chacun exige d'après la nature de ses constituants. Comme la blancheur et l'opacité de l'émail dépendent de la proportion de l'étain, on prépare une *calcine* qui en contient de 15 à 30 pour 100.

2^o Formation de l'émail.

On réduit l'émail en poudre, on le fait entrer en fusion et on lui enlève la teinte qu'il peut avoir au moyen d'une dose convenable de peroxyde de manganèse (manganèse). Pour reconnaître la dose de cet oxyde, on fait quelques essais en petit dans un creuset jusqu'à ce qu'on ait atteint le point convenable. On prend alors toute la fritte qu'on mêle avec la quantité de manganèse nécessaire et réduit également en poudre, et on fait fondre dans un creuset chauffé au moyen d'un feu de bois vif, pur et sans fumée. Quand la fusion est complète, on coule la matière dans l'eau, afin qu'elle soit plus facile à réduire en poudre. Après avoir réitéré trois ou quatre fois cette fusion et cette immersion, on fond pour la dernière fois l'émail et on le livre en cet état au commerce dans de petites boîtes de 11 à 13 centim. (quatre à cinq pouces) de diamètre, et réduit en poudre très-fine. On peut aussi obtenir un bel émail en fondant ensemble :

Cristal très-pur.	100
Calcine faite avec 2 parties d'étain sur une de plomb.	50

Autre.

Cristal.	31 gram.
Oxyde d'étain.	6

Sous-borate de soude (borax).	6
Deutoxyde d'arsenic.	2

On peut remplacer l'oxyde d'étain par l'oxyde d'antimoine, d'après les expériences de Clouet ; mais il paraît que le composé ainsi obtenu est plus propre pour les émaux colorés en bleu ou en pourpre. Voici les proportions indiquées par le chimiste précité :

Verre blanc.	300
Sous-borate de soude	100
Antimoine disyphorétique lavé.	100
Nitrate de potasse (sel de nitre).	25

Emaux colorés.

Nous avons déjà dit que ces émaux différaient des précédents par leur coloration due aux oxydes métalliques. Voici les principaux ; nous donnerons une série d'autres recettes en faisant connaître le brevet d'invention de MM. Pain et G. Amy.

Email bleu.

Cet émail doit sa couleur à l'oxyde de cobalt. Il est évident que sa teinte sera relative aux proportions de cet oxyde. Plus celui-ci est oxydé et pur, plus le bleu est beau (1). Voilà pourquoi on fait entrer le nitrate de potasse dans sa composition, parce que l'acide nitrique, en se décomposant, le porte au maximum d'oxydation. Pour cette préparation on emploie de préférence la fritte d'émail, conseillée par Clouet, dans laquelle entre le sous-borate de soude (borax), le nitrate de potasse (sel de nitre), l'oxyde d'antimoine, nommé par quelques chimistes acide antimonique (antimoine diaphorétique lavé).

Email brun.

Deutoxyde de plomb.	34
Cailloux siliceux.	16
Peroxyde de manganèse.	9

Email jaune.

Cet émail est un des plus difficiles à préparer, aussi connaît-on plusieurs modes de préparation et avec des substances différentes. Quelques fabricants emploient les sels d'argent, principalement son sulfate et son phosphate. Mais

(1) D'après cela on doit s'attacher à purifier le cobalt et à en séparer surtout l'arsenic, le cuivre, le fer, le nickel, et le soufre auxquels il peut être uni.

cé moyen n'est pas toujours suivi d'un égal succès ; car il suffit d'une température trop élevée ou d'un fondant trop actif pour détruire cette couleur ; il en est de même du nitrate de potasse. Aussi y substitue-t-on avec un double avantage les oxydes d'antimoine et de plomb, qui produisent un jaune assez beau lorsqu'ils sont associés à d'autres oxydes assez infusibles pour s'opposer à leur entière vitrification. Voici la recette qu'en donnent MM. Lenormand, Mackensie, etc. :

Oxyde blanc d'antimoine.	1
Blanc de plomb, de.	1 à 3
Alun.	} à à. 1
Sel ammoniac.	

Après avoir pulvérisé ces substances et les avoir bien mêlées, on les fait chauffer dans un creuset, jusqu'à ce que tout le sel ammoniac soit décomposé ; l'opération est parfaite quand la matière a acquis une belle couleur jaune.

Autre de Wynn.

Dutoxyde de plomb.	8
Peroxyde d'étain.	} à à. 1
Peroxyde d'antimoine.	

On triture ces oxydes, réduits en poudre, dans un mortier de porcelaine biscuit, et on les fait chauffer jusqu'au rouge ; on mêle ensuite deux parties de cette poudre avec trois parties de flux n° 4, et on broie à l'eau. Voici la recette de ce flux n° 4, de Wynn :

Flint-glass.	16
Plomb rouge (minium).	19
Borax non calciné.	11

Il est bien reconnu que les émaux jaunes demandent peu de fondants, et qu'il réussissent beaucoup mieux avec ceux qui sont de nature métallique. Pour plus de détails, nous renvoyons au curieux mémoire de Clouet sur les émaux. Avec l'oxyde d'argent pur on peut également obtenir un très-beau jaune. Il suffit pour cela d'en étendre une couche légère sur la partie qu'on veut ainsi colorer ; on fait chauffer suffisamment la pièce, et quand on l'a retirée du feu, on enlève la couche d'argent métallique, et la place qu'elle recouvrait se trouve revêtue d'une belle couleur jaune.

Email noir.

L'on fabrique cet émail avec le protoxyde de fer ou le peroxyde de manganèse, et pour en rendre la couleur plus

Intense on y ajoute un peu de cobalt. Voici la recette donnée par MM. Paris et Lamy :

Cristal.	31 gram.
Oxyde de cuivre.	} à . . . 4
— de fer.	
— de cobalt.	
— de manganèse.	
Sous-borate de soude (borax).	8

Email orangé.

Dentoxyde de plomb.	12
Peroxyde d'antimoine.	4
Cailloux siliceux en poudre.	3
Sulfate de fer calciné.	1

On mêle et on calcine le tout ensemble, sans le faire fondre, et à deux parties de cette poudre calcinée on ajoute cinq parties d'un flux quelconque, et l'on fait fondre le tout.

Email rouge.

Pour obtenir cette couleur, on prend parties égales de sulfate de fer (couperose verte) et d'alumine (alun) ; on les fait fondre dans l'eau de cristallisation, on remue et on pousse l'opération jusqu'à siccité. La matière est alors chauffée au rouge dans un fourneau de réverbère, dans lequel elle reste jusqu'à ce que toutes les parties aient acquis une belle couleur rouge, ce dont on s'assure en en tirant un peu de temps en temps et le laissant refroidir à l'air. Cette expérience est indispensable, parce que la matière est noire quand elle est chaude. L'oxyde rouge de fer produit une couleur rouge fugace ; en effet, s'il entre en fusion il se désoxygène et passe à l'état de noir, jaune ou vert. Clouet a recours à une foule de substances pour essayer de fixer cette couleur rouge ; l'alun seul lui a réussi. Plus on met de ce dernier sel, plus la nuance est pâle ; on obtient ainsi les *couleurs de chair, rose*, etc. D'autres chimistes n'emploient pas l'alun. Voici les recettes que donne M. Wynn.

Sulfate de fer calciné au rouge foncé.	6
Colcothar (1).	1
Flux n° 4.	6

On fond d'abord ensemble ces deux dernières substances et l'on broie le tout dans l'eau.

(1) Le colcothar ne diffère en rien du sulfate de fer calciné au rouge foncé, qui produit un oxyde rouge de fer, il suffit donc de prendre 7 parties du premier.

Email rouge clair.

Sulfate de fer calciné au rouge.. . . .	2
Carbonate de plomb.	3
Flux n° 1 de Wynn.	6

On fond le tout ensemble. Ce flux n° 1 est composé de :

Flint-glass.	12
Minium	16
Borax calciné.	12
Cailloux siliceux en poudre.	4

On obtient aussi un très-beau rouge en mêlant un oxyde de cuivre avec ou sans oxyde de fer en proportion convenable, avec du cristal ou de l'émail, et ajoutant au mélange une matière charbonneuse. Pour un rouge foncé, la dose d'oxyde de fer doit être trois ou quatre fois plus forte que celle de l'oxyde de cuivre. Quand le mélange est en fusion, on y ajoute un peu de sel de tartre et l'on remue; la matière se boursouffle et rougit aussitôt. On la laisse affaïsser et on l'emploie sur-le-champ; il est probable que le charbon de bois produirait le même effet.

L'oxyde de cuivre pur et seul, convenablement préparé, peut donner un très-beau rouge. Robiquet propose, comme une méthode sûre et de facile exécution, le procédé de Vogel. Il consiste à faire bouillir une solution de portions égales de sucre et de sulfate ou mieux d'acétate de cuivre dans quatre parties d'eau. Par cette réaction, le sucre s'empare d'une partie de l'oxygène de l'oxyde de cuivre et le convertit en protoxyde qui se précipite sous forme d'une poudre grenue d'un rouge brillant. Après environ deux heures d'une ébullition ménagée, on laisse déposer, on décante, on lave et on fait sécher la poudre.

Email vert.

On peut colorer les émaux en vert, par le mélange du bleu et du vert, mais on donne la préférence à l'oxyde vert de cuivre, ou mieux encore à celui de chrome, qui à la vérité est bien plus cher, mais qui résiste bien mieux à l'action d'une température élevée. Cet oxyde de chrome doit être pur, afin de n'avoir point de mauvaises nuances.

L'émail vert, par l'oxyde de cuivre, ne demande qu'une ou deux parties de fondant pour entrer en fusion complète; on en emploie même une dose moindre, si l'on y ajoute un peu d'oxyde de fer. Voici les proportions que donne Robiquet :

Fritte.	2 kil.
Deutoxyde de cuivre.	0 . 65
Safran de mars.	0 . 02

En prenant toutes les les précautions convenables, on obtient un émail bien homogène.

L'email violet.

On peut fabriquer un très-bel émail violet, en ajoutant un peu de peroxyde de manganèse dans les flux salins; en variant les proportions des fondants, on obtient diverses nuances de couleur violette très-agréable. Il est bon de faire observer que, pour obtenir cette ou ces couleurs, on ne doit point faire entrer dans la composition des émaux, aucune substance propre à désoxyder le peroxyde de manganèse, car cette coloration en bleu n'a lieu qu'autant qu'il est entretenu au maximum d'oxydation.

On fabrique une foule d'autres émaux qui ne sont autre chose qu'une dégradation des couleurs précitées; après la connaissance des principes généraux que nous avons émis, ces nuances ne sont dues qu'à la variation des principes colorants employés, etc.

Indépendamment des recettes publiées par M. Wynn, Mac-kensie (1) en rapporte d'autres que nous allons faire connaître, afin que le fabricant d'émaux puisse y trouver de nouveaux moyens de perfectionnement. Nous allons d'abord reproduire les fondants qui font partie des émaux anglais.

Fondant n° 1.

Minium.	8
Borax calciné.	1 1/2
Silex pulvérisé.	2
Flint-glass.	6

N° 2.

Flint-glass.	10
Deutoxyde d'arsenic.	1
Nitrate de potasse (nitre).. . . .	1

N° 3.

Minium.	1
Flint-glass.	3

N° 4.

Minium.	9 1/2
-----------------	-------

(1) One thousand, experiments in chemistry.

Borax non calciné.	5 $\frac{1}{2}$
Flint-glass.	8

N^o 5.

Flint-glass.	6
Fondant n ^o 2.	4
Minium.	8

N^o 6.

Fondant n ^o 2.	10
Minium.	4
Silex pulvérisé.	1 $\frac{1}{2}$

N^o 7.

Fondant n ^o 4.	6
Colcothar.	1

N^o 8.

Minium.	6
Borax non calciné.	4
Silex pulvérisé.	2

Lorsque ces flux sont bien fondus, on les verse sur une pierre unie et mouillée avec une éponge, ou bien dans une bassine remplie d'eau pure. Après qu'on les a bien séchés, on les réduit en poudre dans un mortier de porcelaine ou d'agate et on les conserve dans des flacons bien bouchés. Avec ces flux, on prépare les émaux suivants :

ÉMAUX.

Email jaune.

Minium.	8
Oxyde d'antimoine.	1
— d'étain.	1

C'est absolument la recette de Wynn.

Emaux dits Brun de Vandik.

Fondant n ^o 4.	3
Limaille de fer en poudre.	1

Faites fondre dans un creuset; retirez le mélange, prenez-en 5 parties auxquelles vous en ajouterez une d'oxyde noir de cobalt pulvérisé.

Autre.

Peroxyde de manganèse.	2 $\frac{1}{4}$
--------------------------------	-----------------

Minium.	8 $\frac{1}{2}$
Silex pulvérisé.	4

Calcinez ensemble et prenez :

De ce mélange.	1 $\frac{1}{2}$
Composition précédente.	1 $\frac{1}{2}$
Fondant n° 4.	1

Noir pour peindre et pour mêler avec d'autres couleurs.

Terre d'ombre calcinée en noir.	1
Oxyde noir de cobalt.	1 $\frac{1}{2}$
Fondant n° 4.	3

Broyez ensemble à l'eau ; faites sécher ; calcinez au feu de charbon, et ajoutez à la fusion 1 partie $\frac{1}{2}$ du fondant n° 4.

Autre.

Terre d'ombre calcinée au noir, lavée à l'eau bouillante et séchée.	10
Oxyde noir de cobalt.	10
Flint-glass.	10 $\frac{1}{2}$
Minium.	12
Borax.	7

Email orangé.

Broyez dans un mortier :

Minium.	12
Oxyde d'antimoine.	4
Sulfate de fer calciné rouge.	1
Silex en poudre	3

On fritte toutes ces substances ensemble, et l'on en fait fondre ensuite une partie avec deux et demie du fondant n° 7. On réduit ensuite en poudre, etc.

Calcinez le tout ensemble, et ajoutez une partie du fondant n° 4 pour deux parties de ce mélange et broyez à l'eau.

Très-beau noir pour faire les fonds ou pour les préparer mais qui se mêle difficilement avec d'autres couleurs.

Fondant n° 4.	2
Oxyde noir de cuivre.	1

Broyés à l'eau.

Email rouge clair.

Sulfate de fer rouge.	1
Fondant n° 1.	3
Plomb.	1 $\frac{1}{2}$

Pulvérisés.

Email rouge foncé.

Fondant n° 7.	3
Sulfate de fer calciné.	1

Pulvérisés.

Email rouge-brun.

Fondant n° 1.	3
Sulfate de fer brun calciné.	1

Pulvérisés.

Email sur argent employé en Perse, aux Indes et en Russie.

D'après Mackensie, on prend :

Argent.	15 gram.
Cuivre.	77
Plomb.	110
Fleur de soufre.	367
Sel ammoniac.	77

Le tout en poudre. On en fait une pâte au moyen de l'eau et de la fleur de soufre qu'on met dans un creuset; on fond les émaux ensemble dans un autre, et on les verse en cet état, dans le premier creuset qu'on recouvre pour empêcher l'inflammation du soufre, et on fait calciner sur un feu de fusion, jusqu'à ce que le soufre excédant se soit dissipé. On pulvérise ensuite grossièrement, et on en forme, avec la solution du sel ammoniac dans l'eau, une pâte que l'on fait entrer dans la gravure de l'argenterie, au moyen du frottement. On nettoie ensuite les pièces et on les porte dans un fourneau, où elles sont suffisamment chauffées pour fondre la pâte qui remplit la gravure et la fait adhérer au métal. On humecte ensuite les pièces avec la solution de sel ammoniac et on les place dans un fourneau, sous une moufle pour les porter au rouge. On peut ensuite frotter et polir la surface gravée, sans crainte de l'altérer ni de la faire tomber. C'est ainsi qu'on prépare en Russie toute la vaisselle plate ornée de gravures noires.

Observations sur les émaux.

M. Mackensie a fait, sur les émaux, quelques observations générales que nous allons reproduire. Par ce que nous avons déjà exposé, l'on a pu concevoir toute la difficulté et toute l'habileté qu'exige l'art de l'émailleur. En effet, l'utilité n'a pas seulement pour but de fixer un vernis vitreux incolore

ou coloré sur une surface métallique, mais encore de peindre cette surface avec des figures et des traits très-fins, une nuance d'ombres, des choix de couleurs, etc. L'on doit se rappeler que l'émailleur ne travaille pas toujours avec des couleurs faites, mais avec des mélanges qui, après l'action du calorique, produisent des couleurs déterminées. Il doit donc ajouter à la science du peintre, dans l'arrangement de sa palette et le choix de ses couleurs, joindre la connaissance de l'action chimique qu'exercent les oxydes les uns sur les autres, du degré de fusibilité des constituants des émaux et du degré de température exact pour conserver la finesse des couleurs, les couleurs désirées et la nuance des ombres. Il est donc bien évident que l'émailleur doit savoir graduer et reconnaître les divers degrés de température auxquels il doit opérer. Ce travail exige en effet des degrés successifs de chaleur :

1^o Pour la surface qui doit recevoir le dessin, qui demande lui-même deux cuites ;

2^o Pour les différentes parties du dessin lui-même.

Les couleurs ou les métaux sont des oxydes métalliques unis à une substance vitrifiable, et réduits en poudre très-fine. On les travaille avec une huile essentielle, très-pure (1), préférablement celles d'aspic ou de lavande amenées à la consistance de celle usitée par les peintres.

Il est des oxydes, tels que celui d'or, qui ne supportent qu'une légère chaleur ; d'autres, au contraire, tels que celui de cobalt, supportent et demandent même une plus haute température ; ce sont les connaissances que l'émailleur n'acquiert que par de longues études. Les traits du dessin s'exécutent d'abord sur le four, puis on remplit graduellement les parties par les vitrifications rejetées jusqu'aux touches les plus délicates.

On ne place jamais d'émaux transparents sur aucun oxyde métallique, si ce n'est celui d'or, car il en résulterait une décoloration. Si cependant on emploie le cuivre, on le recouvre d'abord d'un émail très-mince, sur lequel on place la feuille d'or et l'on vitrifie ; de sorte qu'en réalité c'est toujours ce métal qui est la base de l'ornement émaillé. Nous allons faire connaître maintenant les moyens de peindre sur émail ; nous les emprunterons en partie à l'un des collaborateurs du Dictionnaire technologique, M. Lenormand.

(1) L'huile pure doit s'évaporer à une douce chaleur et ne laisser aucun dépôt charbonneux.

Peinture sur émail.

En général toutes les peintures sur émail se font sur des plaques d'or ou de cuivre qui sont préparées par des orfèvres, et dont l'épaisseur, la grandeur et la forme sont subordonnées aux objets qu'on désire. Si c'est sur de l'or qu'on veut appliquer de l'émail, ce métal doit être au titre de 22 carats au plus ; s'il était au-dessus de ce titre, sa consistance ne serait pas assez forte ; au-dessous il serait trop fusible. L'alliage ajouté à cet or, doit être de parties égales d'argent et de cuivre, afin que l'émail soit moins sujet à verdier que si cet alliage était entièrement composé de cuivre. L'émailleur doit entourer la plaque d'un petit filet dit *bordement*, afin que l'émail ne puisse point s'échapper de cette plaque quand on l'y tasse. L'épaisseur de ce filet est relative à celle qu'on se propose de donner à la couche d'émail. Si la plaque ne doit point être *contre-maillée*, la couche d'émail doit être moins épaisse, parce que l'émail exposé à l'action du calorique attire l'or à lui, et que, d'après cette propriété bien reconnue, il est évident que si la couche d'émail était trop épaisse, la plaque deviendrait convexe. Ces observations s'appliquent uniquement aux plaques ou surfaces qui doivent être entièrement couvertes d'émail. Il n'en est pas de même de celles qui ne doivent recevoir que des dessins. Pour celles-ci, on trace sur ces plaques les figures qu'on désire au moyen d'un crayon de mine de plomb ; on suit ensuite tous les contours tracés avec le burin à fin, et on *champ-leve* ou *butine* ainsi tous ces dessins à une profondeur égale à la hauteur qu'aurait eue le *bordement* si l'émail eût dû être appliqué sur toute la surface de la plaque (1). Après cela on *dégraisse* la plaque. Cette opération consiste à la faire bouillir dans une forte lessive de cendres gravelées ; on lave ensuite dans du vinaigre très-étendu d'eau pour dissoudre l'alcali ; enfin on pratique un dernier lavage à l'eau pure. Quand la plaque est ainsi préparée, on la couvre d'une couche d'émail blanc qu'on y étend au moyen d'une spatule. Pour l'y tasser, on rappe sur les bords de la plaque avec cette même spatule. Quand la pièce est bien sèche, on la met sur une plaque de

(1) On champ-lève à l'échoppe le plus également qu'on peut ; c'est une attention qu'il ne faut pas négliger. S'il y avait une éminence, l'émail se trouverait plus faible en cet endroit, le vert pourrait y pousser. Il y en a qui pratiquent au fond du champ-lévé des baches légères et serrées qui se croisent en tous sens, d'autres y font des rainures ou *érasures* avec un bout de lime cassé carrément. Ces érasures donnent prise à l'émail qui, sans cette précaution, pourrait se séparer de la plaque.

tôle criblée de petits trous que l'on place sur des cendres chaudes jusqu'à ce qu'elles ne fument plus. On entretient la pièce dans un état de chaleur convenable jusqu'au moment de la placer au feu, afin que l'émail ne soit point exposé à pétiller. Si par inadvertance on l'avait laissée refroidir, il faudrait la chauffer peu à peu à la bouche du fourneau avant de l'exposer au feu dans un fourneau particulier, qu M. Lenormand a décrit dans tous ses détails dans le Dictionnaire technologique; nous y renvoyons nos lecteurs avec d'autant plus de raison qu'on peut se servir d'un fourneau à réverbère comme pour les cadrans de montre. Nous nous bornerons à dire, d'après l'auteur précité, qu'on charge le fourneau de la manière suivante : On prend du charbon de hêtre, ou, à défaut, de celui de chêne, d'environ 3 centimètres (un pouce) de diamètre; on les coupe chacune de la longueur, jusqu'à son ouverture, on choisit les branches les plus droites afin qu'elles ne laissent que peu de vide entre elles. On les range ensuite les unes à côté des autres sur la grille, de manière qu'elles se touchent. On arrange celles de la seconde couche sur les rainures que forment la jonction de celles de la première; celles de la troisième sont disposées de la même manière sur les rainures de la seconde, etc. Un des bouts de chaque charbon touche le derrière du fourneau et l'autre bout correspond à son ouverture. On place ensuite la moufle sur ce lit de charbon, l'ouverture tournée du côté de celle du fourneau et le plus près possible de cette bouche. On place l'âtre, dont la surface supérieure doit être exactement de niveau avec la surface intérieure de la moufle. Ces dispositions étant prises, on garnit les côtés et la partie postérieure de la moufle du même charbon. Ceux des côtés sont rangés par couches et ceux de derrière transversalement, les uns et les autres jusqu'à la hauteur de la moufle, au-dessus on les range longitudinalement et parallèlement à ceux des lits. On n'en met qu'un sur la moufle qu'on recouvre d'une couche de 11 centimètres (quatre pouces) de petit charbon semblable. On couvre alors le fourneau de son chapiteau; on remplit l'intérieur de la moufle de charbon et l'on ferme la porte du fourneau (1). On ouvre de temps en temps cette porte pour reconnaître la température de la moufle; quand elle est arrivée au rouge-blanc, on la nettoie; on prend alors, avec le *releve-moustache*, la plaque percée sur laquelle est placée la pièce et on l'introduit

(1) Il est bon de faire observer que pendant qu'on charge ainsi le fourneau, on doit avoir le soin d'allumer le charbon.

duit le plus profondément qu'on peut dans la moufle. Il est bon de faire observer que si la pièce est froide, on doit la faire chauffer auparavant et ne l'avancer que graduellement dans la moufle. Après cela on ferme le devant de la moufle avec des charbons qui permettent de suivre de l'œil cette opération. Quand l'émail commence à entrer en fusion, on tourne la plaque de tôle afin que toutes les parties soient exposées à une température égale ; du moment que le poli de la surface annonce que cette fusion est complète, on retire la pièce du feu peu à peu et de manière à ce qu'elle ne se refroidisse que graduellement, parce que, par le passage subit du chaud au froid, l'émail se fendrait et éclaterait même. On lave alors à l'eau seconde et l'on met du *contre-émail* sur les parties qui peuvent n'avoir point été émaillées, et l'on expose de nouveau à l'action de la chaleur.

Nous devons faire observer que la plaque couverte d'un émail bien blanc a toujours besoin d'être usée et aplanie. On pratique cette opération au moyen d'une pierre semblable à celle dont les cordonniers affilent les tranchets, qu'on plonge dans l'eau et que l'on promène sur l'émail enduit de grès tamisé très-fin. Quand toutes les ondulations ont disparu, on fait disparaître les traits qui ont été tracés par ce sable au moyen de la pierre seule. Après cela on brosse bien à l'eau. Puis on passe à la peinture de l'émail. On réduit donc en poudre impalpable, dans un mortier d'agate, les émaux colorés et on les broie séparément sur une pierre d'agate ou de cristal de roche avec de l'huile de lavande très-pure et *engraissée* (1) jusqu'à ce qu'ils fassent sous la mollette la même sensation que l'huile même. Avec ces couleurs d'émail ainsi préparées, le peintre émailleur forme sa palette comme le peintre sur toile. Comme ce dernier, il peint également, avec cette différence qu'au fur et à mesure qu'il travaille il met son ouvrage sur la plaque en tôle criblée de trous qu'il place sur un poêle pour faire sécher son ouvrage. Quand toute la peinture est ainsi terminée, on charge de nouveau le fourneau avec le même soin et on y soumet la pièce dans la moufle jusqu'à ce que la peinture se *parfonde*, ce que l'on reconnaît au poli que prend sa surface. Il ne faut ni devancer ni dépasser le point important. Comme nous

(1) L'huile de lavande *engraissée* n'est à proprement parler que cette huile oxygénée. Pour cela on en met dans un vase à large surface que l'on couvre d'une gaze ; l'huile absorbe peu à peu l'oxygène atmosphérique et perd de sa fluidité. C'est ce qu'en terme de l'art on nomme *engraisser* ; elle est au point convenable quand elle a atteint la fluidité de l'huile d'olive.

l'avons déjà dit, on retire peu à peu la pièce et on la laisse refroidir graduellement. Le peintre répare alors tous les défauts ou manque de peinture, et l'on donne alors un *second feu* à la pièce, quelquefois même on est obligé d'en donner jusqu'à trois, quatre et même cinq, suivant les défectuosités successives qui se présentent. Mais il est bon de faire observer qu'on ne doit pas aller au-delà, parce qu'il est évident que plusieurs couleurs seraient détruites.

Emaux transparents et clairs.

Les émaux transparents et clairs ne peuvent s'appliquer avec avantage que sur l'or; on en sent aisément les raisons. Pour faire cette opération, après avoir tracé le dessin sur la surface métallique au moyen de la mine au crayon, on champ-lève le dessin et l'on donne au fond un poli bruni. On peint ensuite au fond du champ-levé les traits ou figures que l'on a tracées en observant soigneusement que le point le plus élevé de l'émail coloré ne soit point aussi élevé que le filet de la plaque; les couleurs doivent être données en couches telles que ce sont les différentes distances du fond à la surface qui font les ombres et les clairs. Ce travail exige de la part du peintre autant d'expérience que d'habileté. Quant cette peinture est sèche, on y place l'émail transparent de la même manière que l'émail blanc; mais, ajoute M. Lenormand, cet émail coloré ne doit pas être broyé aussi fin; plus on l'emploiera gros, plus les couleurs seront belles. On passe au feu et l'on répare les défauts comme nous l'avons déjà fait connaître.

Dans cet article, nous n'avons pas eu la prétention de donner, *ex professo*, l'art de l'émailleur sur métaux; nous nous sommes contentés d'exposer les faits principaux et d'indiquer les sources où nous les avons puisés; nous allons, pour complément, présenter ici les améliorations apportées à ce bel art par MM. Paris et G. Ami, Faizan, Maaden et Subit.

Procédés de placage, soit des émaux émaillés peints sur émail, soit des couleurs en émail, soit des arabesques en métal pour émaux. Par MM. PARIS et G. AMI.

Le secret de cette invention consiste à composer un cristal, des émaux et des couleurs d'émail d'une nature et d'un degré tels que les différentes matières puissent se marier ensemble, et résister, ainsi réunies, à l'action du feu sans rien perdre de leur état et de leur vivacité.

Composition du cristal.

Sable blanc.	184 gram.
Tritoxyde de plomb (minium).	153
Potasse.	75
Peroxyde de manganèse.	1.20
Deutoxyde d'arsenic.	0.04

Faites fondre ensemble. La principale matière des émaux opaques ou transparents est le cristal même, fondu avec des oxydes métalliques. Quant à la composition des couleurs, la matière est la même que celle des émaux et n'en diffère que par la quantité et la nature des oxydes.

Email rouge transparent.

Cristal.	31 gram.
Sous-borate de soude (borax).	4
Pourpre de Cassius.	0.3
Peroxyde de manganèse.	0.6

Email bleu transparent.

Cristal.	34
Sous-borate de soude.	4
Oxyde de cobalt.	4

Email bleu opaque.

Cristal.	31
Os de pied de mouton calciné.	4
Sous-borax de soude.	6
Oxyde de cobalt.	4
Deutoxyde d'arsenic.	1.7

Email blanc.

Cristal.	31
Oxyde d'étain.	6
Sous-borate de soude.	6
Deutoxyde d'arsenic.	1.7

Email violet.

Cristal.	31
Sous-borate de soude.	4
Deutoxyde de manganèse.	4
Oxyde de cobalt.	1.2

Email vert transparent.

Cristal.	31
------------------	----

Cendres bleues.	4
Sous-borate de soude.	1.7

Email vert opaque.

Cristal.	31
Cendres bleues.	4
Os de pied de mouton.	4
Sous-borate de soude.	8
Deutoxyde d'arsenic.	1.7

Email noir.

Cristal.	31
Oxyde de cuivre.	4
— de fer.	4
— de cobalt.	4
— de manganèse.	4
Sous-borate de soude.	8

Email gris.

Cristal.	31
Bleu d'azur.	6
Sous-borate de soude.	4

PROCÉDÉS DE PLACAGE.

Ces procédés sont de trois sortes pour le placage, soit des métaux émaillés peints sur émail, soit des couleurs sur émail, soit des arabesques en métal pur ou coloré par les émaux.

Premier procédé.

On émaille d'un seul ou des deux côtés, la plaque de métal guillochée, destinée à recevoir l'émail, en l'absence ou séparément du cristal auquel elle doit être réunie. Cette plaque étant émaillée, reçoit des sujets de tous genres, soit en peinture, soit en arabesque, soit en métal pur ou coloré par les émaux. Lorsqu'elle est ainsi préparée, on la pose sur un morceau de cristal plat, avec lequel on opère la fusion dans le four à réverbère; on recouvre ensuite cette plaque d'un autre morceau de cristal plat, auquel on fait éprouver une semblable fusion avec le premier morceau, par le même moyen; mais avant que cette dernière fusion ait atteint le degré suffisant, on le presse doucement sur le centre avec une spatule en regagnant les bords, afin d'en faire sortir l'air. Lorsque les deux morceaux de cristal sont ainsi réunis, et ne forment plus qu'un corps, on en dresse le dessous pour le fixer sur le vase ou l'objet auquel on veut

l'appliquer. Pour y parvenir, on se sert d'un cristal de la même composition, mais plus tendre à fondre, que l'on broie dans un mortier d'agate; on pose une légère couche de ce cristal broyé sur le vase ou l'objet, pour recevoir le morceau de cristal émaillé; on repasse le tout au four de réverbère, ce qui opère le placage complet.

Deuxième procédé.

Il consiste à peindre sur le cristal même, avec des couleurs d'émaux, et à y tracer les mêmes sujets que sur les plaques de métal émaillées : cette peinture s'obtient par le moyen de trois couches successives, dont chacune doit être cuite au four à réverbère; lorsqu'elle est achevée, on recouvre le morceau de cristal qui l'a reçue, et on fixe le tout comme on l'a expliqué pour le premier procédé.

Troisième procédé.

On fixe, sur le cristal, des bordures arabesques, des ornements tels qu'armoiries, croix d'ordres, et des dessins de tout genre en métal pur ou émaillé. A cet effet, on prend une feuille de métal quelconque, que l'on découpe avec des poinçons de toute force, pour déterminer les diverses figures qui doivent composer les bordures ou ornements. On rapporte ensuite chacune de ces figures découpées sur une plaque de cristal, et, lorsqu'elles sont réunies et que le dessin est formé, on les fixe sur le cristal par le feu du four à réverbère. On émaille ensuite tout ou parties des figures, puis on cuit l'émail dans le même four à réverbère. La plaque de cristal est enfin recouverte et le tout est fixé comme il a été expliqué pour le premier mode de procéder.

Moyen de fabriquer les émaux en bas-relief, propres à la bijouterie. Par MM. FAIZAN, MAADEN et SUBIT.

Pour émailler un objet de bijouterie de telle dimension qu'il puisse être, en bas-relief d'émail, on commence par graver le sujet en bas-relief sur un carré d'acier; on esampe sur cette gravure une plaque d'or fin laminée, qui offre alors une véritable gravure en creux, dans laquelle on introduit, à l'aide d'une pointe d'acier, avec tout l'art possible, les différentes couleurs d'émaux broyées à l'eau dans les parties qui l'exigent, surtout dans les figures où l'on peint dans le creux, par couches, avec les couleurs du peintre en émail, broyées à l'huile de lavande; on passe le sujet au feu après chacune des couleurs : lorsque le sujet est terminé, c'est-à-dire que chacun des objets qui le composent est rempli

d'émail suffisamment, on procède au fond, que l'on étend par couches d'émail transparent, et, avant de passer la dernière de ces couches au feu, on ajoute le sujet sur les bijoux, on les cramponne quelquefois selon la nature des deux objets : alors un feu vif unit le sujet au bijou.

Il s'agit ensuite d'enlever l'or qui a modelé et qui recouvre encore le sujet. La méthode qui paraît d'abord la plus simple est celle de l'enlever en le déchirant ; mais elle entraîne mille inconvénients et ne peut convenir à des sujets d'un relief élevé ; elles les défigure en enlevant des parties d'émail. Notre méthode pour l'enlever consiste à étendre au pinceau, sur le bijou, un préservatif : par exemple, du vernis au copal, par couches minces, que l'on fait bien sécher ; on observe, en l'étendant, de laisser à découvert tout le sujet. Cette opération terminée, on fait dissoudre le recouvrement du sujet dans l'acide nitro-muriatique ; les bas-reliefs se découvrent bientôt entièrement : c'est alors que, pour enlever le préservatif qui couvre le bijou, on le fait bouillir dans l'essence de térébenthine.

Bas-reliefs indépendants.

Pour les bas-reliefs indépendants et à fond transparent, on suit les procédés ci-dessus indiqués, et l'on met pour fond, en plusieurs couches, un émail opaque, que l'on fait venir, par l'action du feu, aussi transparent qu'un cristal ; puis, dans un feu modéré, on le fait orienter. L'opération terminée, on fait dissoudre l'or dans l'acide indiqué.

Lorsqu'il faut un fond d'or, on étend le préservatif avec soin sur le fond du sujet : l'acide dissout alors les objets et laisse subsister le fond d'or.

Lorsque les sujets exigent des parties gravées mates, on les grave avec de l'agate taillée en pointe en forme de burin.

Manière de composer les médailles offrant à chaque face un sujet différent ou semblable.

On transforme en relief, par le moyen du balancier, les deux gravures en creux ou matrices, exécutées sur acier, ensuite on procède, pour les deux sujets qui doivent former la médaille, exactement de la manière indiquée plus haut pour les autres genres de bas-reliefs. Les deux sujets terminés, il s'agit de les unir pour n'en faire qu'un corps : pour cet effet, on les ajuste l'un contre l'autre, en observant d'étendre auparavant une dernière couche de même nature que le fond sans la passer au feu. On unit les deux moitiés de médailles par le moyen d'une ligature d'or ou de fer ; on remplit, avan

de les mettre au feu, les petits vides qui se trouvent sur les bords ; puis, enfin, on les passe à un feu vif, et les deux parties s'unissent au sortir du feu. Après le refroidissement de l'objet, on le fait dissoudre de la manière indiquée, lorsqu'il est dissous il présente une véritable médaille en émail, dont les deux faces sont différentes ou semblables, selon la volonté.

Enfin, on regrave avec les outils d'agate les parties trop peu senties, ou qui perdent par le poli de l'émail, et, s'il le faut, on lime le contour de la médaille.

PRÉPARATION DES COULEURS POUR LES ÉMAUX.

Du rouge.

Cette couleur est due au tritoxyle de fer, qu'on obtient par l'action du calorique sur le fer, avec le contact de l'air, ou bien par la décomposition de son sulfate. Ce moyen est le meilleur. Voici le procédé qu'indique M. Bastenaire Daudenart : On purifie le sulfate de fer en le dissolvant dans l'eau et le faisant cristalliser ; quand les cristaux sont secs, on en prend quatre parties sur une de sulfate d'alumine (alun), on les pulvérise, on les mêle, on les fait fondre dans leur eau de cristallisation sur une plaque de tôle ; peu de temps après la masse blanchit et rougit ensuite ; il faut alors ménager le feu, afin que la couleur rouge ne passe pas au foncé. Quand cette couleur est égale partout, on retire la plaque du feu et on laisse refroidir la matière, qui acquiert par le refroidissement une plus belle couleur rouge. On fait choix des parties les plus riches en couleur ; on les porphyrise et on lave à l'eau chaude pour dissoudre les sulfates de fer et d'alumine qui auraient pu échapper à la décomposition ; on décante et l'on fait sécher. M. B. Daudenart recommande cette addition d'alun, parce que l'alumine, par sa propriété réfractaire, donne plus de fixité à l'oxyde de fer.

Couleur de chair.

Cette couleur est la même que la précédente, avec cette différence qu'on emploie de deux à quatre parties de sulfate d'alumine sur une de sulfate de fer. L'oxyde de ce métal ainsi obtenu, se trouvant mêlé à cette quantité d'alumine, qui est très-blanche, a nécessairement une couleur de chair plus ou moins faible, suivant les proportions d'alun employées.

Couleur verte.

Cette couleur s'obtient avec les oxydes de cuivre ou de

chrome. Pour obtenir le premier, on fait dissoudre le cuivre pur en limaille dans trois ou quatre fois son poids d'acide nitrique étendu d'eau (eau forte); quand la dissolution est complète, on place un creuset sur le feu, et on y en verse un peu; la liqueur bouillonne et se boursouffle prodigieusement: on doit faire attention à ce qu'elle ne s'extravase point; quand ce bouillonnement a cessé, on ajoute de nouvelles portions de ce nitrate de cuivre, et l'on continue jusqu'à ce que toute la solution soit dans le creuset; on le couvre alors et l'on calcine jusqu'au rouge. Un quart-d'heure après l'on retire le creuset du feu, et l'on en sort l'oxyde, qui est d'un très-beau noir et très-fin, si le feu n'a pas été trop fort; dans le cas contraire, il est grisâtre. On peut obtenir également cet oxyde en le précipitant de sa dissolution dans l'acide nitrique par la potasse ou la soude pures. L'oxyde de cuivre vitrifié avec le fondant donne un beau vert, mais un peu difficile à employer au pinceau; cependant cette couleur est indispensable pour fournir des teintes qui lui sont propres et que ne donne point l'oxyde de chrome.

Pour obtenir l'*oxyde de chrome*, on met du chromate de mercure dans un creuset que l'on soumet à l'action de la chaleur, le mercure se volatilise, de manière qu'au bout d'un quart-d'heure on obtient pour résidu l'oxyde de chrome sous forme d'une poudre légère, d'un beau vert foncé.

Couleur jaune.

Cette couleur peut être produite avec les oxydes d'argent, d'étain, de plomb et d'antimoine. Ce dernier sert de base à la couleur jaune de différentes teintes. Voici la manière de l'obtenir :

On prend une partie de régule d'antimoine pur et une et demie de nitrate de potasse (sel de nitre), l'un et l'autre en poudre, on les passe ensemble au tamis, et on projette peu à peu ce mélange dans un creuset bien chauffé; quand toute la poudre a été ainsi projetée et que le creuset est tout-à-fait plein, on le couvre et l'on donne un grand coup de feu pendant un bon quart-d'heure. Au bout de ce temps on le retire, on le casse, et l'on pulvérise et broie la matière, et on la lave à plusieurs eaux chaudes pour lui enlever l'excès de potasse. C'est ce qu'on nommait jadis *antimoine diaphorétique lavé*, et maintenant *deutoxyde d'antimoine*.

Pour avoir une couleur jaune fixée au feu, on prend une partie de cet oxyde et de une à deux de minium, qu'on mêle bien ensemble; on les chauffe dans un creuset, modérément, pendant trois quarts-d'heure; on obtient au bout de ce temps

un très-beau jaune. On peut en préparer un autre également fixe au feu et très-beau en prenant :

Oxyde blanc d'antimoine.. . . .	2
Acétate de plomb.	3
Hydrochlorate d'ammoniaque.	2

On pulvérise et tamise ces substances ensemble et on les fait calciner dans un têt : l'opération est terminée quand il ne se dégage plus de vapeurs ; le résidu est de couleur jaune ; il doit être lavé à grandes eaux.

Du blanc.

On prend l'étain le plus fin, tel que celui de *Banca* ou de *Malaga*, que l'on réduit en feuilles ou lames minces, qu'on coupe en très-petits morceaux et que l'on introduit dans un matras contenant de l'acide nitrique étendu d'eau ; dans cette réaction il se forme un précipité très-blanc qui est un deutoxyde d'étain, qu'on lave à plusieurs reprises dans l'eau bouillante. Quand cet oxyde est sec, on le mêle avec environ son poids de chlorure de sodium (sel marin) bien blanc et en poudre fine, et on le fait chauffer fortement et graduellement dans un creuset de platine pendant trois heures. On retire alors la matière du creuset ; on broie cette substance, qui doit être d'un blanc magnifique si l'opération a été bien faite ; on la lave ensuite à l'eau chaude et l'on filtre.

Du noir.

On peut l'obtenir au moyen de trois oxydes métalliques : manganèse, cuivre et cobalt. Dans les proportions de parties égales de ces trois oxydes, il est bon de faire observer que si le noir pousse au vert, on doit diminuer la quantité d'oxyde de cuivre.

Du chatiron.

C'est le même noir contenant moins de fondant ; la raison en est que devant représenter les nœuds, les côtes, comme tout paraît un peu trancher sur les feuilles ou les fleurs, si le fondant dominait trop, les traits se trouveraient confondus par la fusion, et dès lors l'effet serait bien affaibli. En général cette couleur n'est employée que dessus ou dessous le vert. Les constituants sont :

Peroxyde de manganèse.	} à à. .	2
Deutoxyde de cuivre.		
Oxyde de cobalt.		
		1

Des bruns.

Les diverses nuances de cette couleur ont pour principe colorant le fer.

Nous croyons devoir ajouter ici une analyse de l'excellent mémoire sur l'art de l'émailleur, que M. Brongniart a publié dans le tome 9 des Annales de Chimie. Nous allons le laisser parler.

Il y a deux classes d'émaux, les opaques et les transparents :

Les opaques se préparent en ajoutant de l'oxyde d'étain aux transparents. La matière commune à tous les émaux est un verre parfaitement transparent et d'une fusibilité facile. C'est cette matière que les émailleurs nomment *couverte*.

Si l'on ajoute peu d'oxyde d'étain au verre transparent, on a une demi-opacité ou un émail qui imite les reflets de l'opale.

L'émail jaune est ordinairement formé par l'oxyde de plomb et d'antimoine.

L'émail rouge par l'oxyde de fer et celui d'or ; ce dernier est beaucoup plus beau et est fixe au feu, tandis que le premier est sujet à changer.

L'oxyde de manganèse donne le violet.

Ceux de cuivre et de chrome produisent le vert.

L'oxyde de cobalt donne l'émail bleu.

L'oxyde de fer noir les colore en noir.

Il est évident que le mélange de ces oxydes produit des couleurs différentes ou des teintes nouvelles ; il en est de même du mélange de ces émaux. Brongniart pense, avec juste raison, que l'or à 24 carats donnerait à l'émail un coup-d'œil plus agréable. Cependant, comme les bijoux ne sont jamais d'or pur, ils n'en sont pas moins susceptibles d'être émaillés jusqu'au titre de 18 carats ; on pourrait même les émailler au-dessous de ce titre, mais le verre qui fait la base de l'émail devant alors contenir plus d'alcali pour être plus fusible, l'émail perdrait, par suite de cette addition, de son brillant et de sa dureté.

L'auteur prend pour point de départ le titre de 22 carats, qui est le plus ordinaire des bijoux ; il se propose, pour exemple, de l'émailler en bleu transparent ; nous allons le laisser parler.

L'artiste, dit-il, commence par broyer l'émail dans un mortier d'agate avec de l'eau ; quand il a le degré de finesse convenable, il le lave dans l'eau jusqu'à ce qu'elle sorte claire ; en cet état il le met dans un petit godet de porcelaine avec 2 millim. (une ligne) d'eau au-dessus ; il l'étend

nsuite avec une spatule de fer sur la plaque d'or le plus également qu'il peut. Comme c'est d'un émail transparent dont est question, on guilloche ordinairement l'or sur lequel on eut le poser, afin de donner plus de reflets brillants à l'émail. L'épaisseur que doit avoir cette première couche dépend absolument de la couleur. Ainsi les couleurs tendres demandent en général que cette couche soit peu épaisse. L'émail ainsi posé et mouillé, on le sèche en appliquant dessus un linge très-propre et qui commence à être vieux. Il faut le passer très-perpendiculairement et l'enlever de même. Après cela on prépare l'objet à aller au feu : s'il est émaillé des deux côtés, on le place sur une tôle creuse, afin qu'il n'y ait que les bords non émaillés qui touchent cette tôle. S'il n'est émaillé que d'un côté, on le met simplement sur la tôle ou sur une plaque de terre, en observant : 1^o si l'objet est peu considérable et qu'il ne soit point susceptible d'être contre-maillé, que la tôle soit très-plate, afin que s'étant ramolli par la chaleur il ne puisse point se fausser ; si, au contraire, l'objet est considérable, on le contre-émaille s'il est possible, c'est-à-dire qu'on applique sur son autre surface un émail quelconque qui puisse contrebalancer l'effet que le premier produit en se refroidissant sur le métal encore mou. L'objet disposé de l'une de ces manières est porté dans le fourneau de vitrification ; lorsque le feu est allumé et qu'à la chaleur du fourneau l'on reconnaît que la chaleur est au degré nécessaire, on dispose, vers le fond de ce fourneau, les charbons de manière qu'ils ne puissent point tomber sur l'objet à émailler. Il est sur sa plaque de tôle ou de terre que l'ouvrier prend avec les *releve-moustaches*, et place cet objet le plus près possible du fond du fourneau ; dès qu'il aperçoit le commencement de fusion de l'émail, il le retourne avec beaucoup de soin et d'agilité, afin que la fusion soit très-uniforme ; quand la pièce a acquis un aspect brillant, c'est une preuve que la fusion est complète ; alors il la retire du feu. C'est ici le point le plus délicat et celui qui exige le plus d'attention et d'habileté de la part de l'émailleur ; car il n'y a qu'un pas de la fusion de l'émail à celui de l'or, et un oubli de quelques secondes peut quelquefois occasionner une perte considérable. Quand la pièce est refroidie, on lui donne une seconde couche d'émail de la même manière, s'il en est besoin. Après que l'émail est usé avec une bonne lime à grains fins, on le polit avec une poudre qu'on nomme *terre pourrie*, qui est une argile ferrugineuse très-fine et peu consistante qu'on trouve chez les épiciers, et qu'on purifie au moyen de l'eau. Pour polir l'émail sans le faire éclater ni le rayer, on

prend une petite barre d'étain au bout de laquelle on met un peu de terre pourrie bien purifiée et en pâte bien fine puis on en frotte également partout la pièce ; après que l'objet est usé, on substitue à la tige d'étain un morceau de tilleul et de la terre pourrie ; on donne ainsi à l'émail d'un lustre et un grand brillant.

Il y a tant de variétés dans l'emploi des couleurs transparentes, ajoute Brongniart, qu'il serait impossible de les indiquer toutes ; voici les principales : Il faut, pour chaque couleur transparente, presque autant d'ors différents, c'est-à-dire un alliage en proportions différentes ; ainsi le bleu réussira bien avec un certain or, tandis que le jaune, le rouge, le vert etc., demanderont autant de diverses couleurs dans l'or qu'il doit leur servir de fond. Au changement de couleur opéré par les alliages, dans les émaux, se joint quelquefois celui opéré par le feu. Ces changements sont on ne peut plus singuliers, surtout dans les couleurs transparentes. Les couleurs opaques sont moins susceptibles de changer ; cependant quelques-unes perdent par un coup de feu plus ou moins violent leurs couleurs primitives. Ainsi la *turquoise* devient tantôt noire, tantôt bleue, suivant le coup de feu donné. Quant à la pose de l'émail sur l'argent, elle est absolument la même que pour l'or ; il n'y a de différence que dans le choix des émaux et la température à laquelle ils doivent être soumis. Cette différence est si grande, continue l'auteur, que les émaux destinés à être placés sur l'argent doivent être faits exprès. Les changements que l'action du feu fait éprouver aux émaux sur l'or ne sont rien en comparaison de ce que l'on peut remarquer sur l'argent. Brongniart signale les différences suivantes d'après ses diverses expériences :

Le *blanc opaque* vient très-bien sur l'or et ne s'altère nullement ; sur l'argent, il prit, au premier coup de feu, une teinte olive demi-transparente sur les bords ; au dernier coup de feu, qui fut très-violent, il était presque transparent, etc.

Le *jaune transparent* ne changea presque point sur l'or ; sur l'argent, il acquit au premier feu une couleur orangée opaline ; au dernier feu, une couleur verte-olive opaque.

Le *jaune opaque* vint presque aussi bien sur l'or que sur l'argent.

Le *rouge transparent* vint assez bien sur l'or ; sur l'argent il prit une couleur brune et une demi-transparence opaline.

Le *vert transparent* ne se décomposa point sur l'or ; sur l'argent, il vint d'abord fort mal : ses bords étaient d'un jaune foncé opaque ; le dernier coup de feu, très-violent, l'éclaircit un peu.

Le *violet transparent* sur l'or devint, aux premiers coups de feu, d'un rouge-orangé transparent ; au dernier il était lilas opaque ; sur l'argent, il prit d'abord la couleur lilas opaque, ensuite il devint d'un brun sale opaque.

Le *bleu* vint très-bien sur l'or ; sur l'argent, il devint d'abord noirâtre ; un violent coup de feu lui rendit sa belle couleur bleue.

Le *noir* vint très-bien sur l'or ; sur l'argent, il prit d'abord une teinte purpurine qui passa au noir par un coup de feu qui fondit en partie l'argent.

Brongniart examine ensuite l'émaillage sur cuivre. Il fait observer, avec juste raison, que ce métal est peu susceptible d'être bien agréablement émaillé, à cause de la difficulté que l'on éprouve pour y mettre les belles couleurs. Celles qui sont transparentes y deviennent noirâtres ; celles qui sont opaques sont les seules qu'on puisse y appliquer avec quelque succès : cependant leurs bords deviennent presque toujours verdâtres, et si la couche d'émail est trop mince, ou le coup de feu trop fort, ces émaux passent en général à la couleur noire. Le bleu transparent se place cependant très-bien sur le cuivre, si on applique immédiatement sur cette plaque le métal une couche d'émail opaque, qui leur sert d'intermédiaire et de lit à l'émail bleu transparent.

MOSAÏQUE (1).

Les ouvrages en mosaïque sont des assemblages d'émaux colorés, qui, par leur union, forment ces figures régulières qui constituent les pavés de couleurs variées. Ce mode de pavés les anciens Romains a été pratiqué en Angleterre et dans d'autres pays. Le principal établissement pour la mosaïque est à Rome, et appartient au pape. Le bâtiment où est établie la fabrique est spacieux, et renferme une collection d'émaux en forme de bâtons ; ils sont rangés d'après leurs couleurs ; le nombre de celles-ci est d'environ dix-sept mille. L'émail est formé de substances vitreuses colorées par des oxydes métalliques qu'on soumet, dans un four de verrerie, à l'action d'un feu prolongé pendant huit jours. Chaque couleur a son sort particulier. L'émail fondu est retiré au moyen d'une cuillère en fer, et versé sur une table de marbre horizontale. On place un autre marbre plat au-dessus, de sorte que la substance se forme en gâteaux ronds d'environ 3 millim. (trois dixièmes de pouce) d'épaisseur. On divise l'émail en petits morceaux, au moyen d'une enclume d'a-

(1) Nous avons en partie emprunté cet article à Mackensie.

cier, appelée *tagliulo*, qui est en biseau à la partie supérieure ; on donne un coup assez fort au moyen d'un marteau, et l'émail se divise ainsi en parallélipipèdes ou en prismes allongés, dont la base a 17 millim. (deux dixièmes de pouce) carrés. Ces parallélipipèdes sont divisés dans leur longueur en morceaux longs de 24 millim. (trois dixièmes de pouce) ; quelquefois ils sont plus épais et plus grands. Pour les petites peintures, l'émail, lorsqu'il est fondu, est divisé en parallélipipèdes allongés ou en bâtons quadrangulaires ; les morceaux sont alors taillés transversalement par le *tagliulo*, et quelquefois façonnés en forme d'épée, au moyen d'un cric et d'une scie de cuivre non dentelée. Les pièces se polissent aussi sur une roue horizontale en plomb et avec de l'émeri. La mosaïque dorée se forme en appliquant la feuille d'or sur la surface chaude de l'émail brun, immédiatement après avoir retiré cet émail du fourneau. On remet le tout pour quelque instants dans le fourneau. L'or est fixé solidement sur l'émail. Dans la mosaïque dorée faite à Rome, l'émail doré est recouvert d'une couche vitreuse.

Les anciens Romains faisaient encore d'autres ouvrages en émail. Winckelmann rapporte qu'il existait des briques faites avec une espèce de verre ou émail pour paver les salles. Il décrit une petite peinture composée de filaments d'émail de différentes couleurs agglutinées par la fusion. Les pâtes anciennes ou gommes artificielles sont aussi des produits d'un art qui a beaucoup d'analogie avec celui de l'émailleur.

La pâte qui servait à lier les émaux était connue en Italie sous le nom de stuc, et se composait d'une mesure de chaux vive éteinte dans l'eau, de trois mesures de marbre pulvérisé, dont on faisait une pâte avec de l'eau et du blanc d'œuf. Mais cette pâte se durcit trop rapidement, on a à peine le temps de disposer les morceaux, et l'humidité détériore ce ciment plus vite que celui fait avec l'huile. La pâte que l'on emploie maintenant est un composé d'une mesure de chaux éteinte, et de trois mesures de pierre travertine pulvérisée, qu'on pétrit avec de l'huile lithargirisée. On y ajoute de temps en temps un peu d'huile pour l'empêcher de durcir. Cette pâte se prépare plus vite lorsqu'il fait chaud que lorsqu'il fait froid. Vingt jours suffisent en été. On reconnaît qu'elle est au point convenable lorsqu'elle cesse de se gonfler, car alors l'eau excédante que renfermait la chaux est évaporée ; la masse devient uniforme et ressemble à un onguent. Dans l'hiver, elle exige un mois pour être parfaite.

La surface sur laquelle on applique la mosaïque doit être débarrassée de chaux ; on y pratique des sillons de 3 centim.

(1 pouce) de profondeur pour fixer le ciment ; on plante des clous à tête large, sur lesquels on tend les fils d'archal. Quand la surface est ainsi préparée, on la passe à l'huile de lin. On applique une couche légère de ciment, de manière que l'on peut en recouvrir un espace considérable avant qu'il soit desséché. La mollesse du ciment dure environ vingt jours ; à cette époque, l'huile s'exsude, la chaux et la pierre durcissent. Ce ciment est jaune, tandis que celui fait avec le blanc d'œuf est blanc, ce qui est un moyen de distinguer les mosaïques anciennes des nouvelles ; mais quelques mosaïques modernes sont faites avec le ciment blanc.

En Italie on fabrique beaucoup de bijoux en mosaïque ; on prépare pour cela les émaux avec les plus belles couleurs, et on les divise suivant la grandeur des objets qu'on veut peindre ainsi. Ces ouvrages sont maintenant moins recherchés.

MOIRÉ MÉTALLIQUE.

Procédés de fabrication du moiré métallique, de J.-J. ALLARD.
Principes de l'art de moirer sur métaux.

On obtient généralement le moiré métallique toutes les fois que l'on soumet, avec les précautions nécessaires, l'étain ou un métal quelconque, étamé, à l'action des acides muriatique, sulfurique, nitrique, et autres réactifs chimiques capables d'altérer ou d'oxyder l'étain, soit que l'on emploie ces réactifs purs ou avec des mélanges, soit qu'ils aient été dégagés des sels ou de leurs combinaisons, soit enfin que l'on en emploie un seul ou que l'on en fasse concourir plusieurs dans l'opération. Les précautions qu'il s'agit de prendre pour assurer le succès du moirage, consistent d'abord à nettoyer soigneusement la plaque ou l'objet que l'on veut moirer ; à employer que des réactifs qui ne soient pas trop puissants, ou à les affaiblir convenablement lorsque, par leur nature, ils se trouvent être trop énergiques ; et ensuite à dépouiller, autant que possible, la surface moirée des oxydes qui se produisent dans l'opération.

On peut réduire à trois opérations les différentes manières d'appliquer les ingrédients dans le travail du moirage, savoir :

Le *moirage à la vapeur*, qui consiste à exposer le métal aux vapeurs acides humides, à celle du gaz et autres substances propres à produire le moiré ;

Le *moirage au bain*, qui doit s'entendre de toute espèce de séjour ou d'immersion dans un liquide approprié, et enfin ;

Le *moirage par enduit ou onction*, qui a pour objet d'étendre, par une action manuelle ou mécanique, l'ingrédient

sur le métal, soit par simple application, soit par le moyen du frottement, de la collision, ou autrement.

On voit, par l'énoncé de ce principe général, que les combinaisons dont les agents du moirage sont susceptibles vont à l'infini ; aussi ne donnerons-nous dans ce mémoire qu'un exemple pour chaque classe de procédé, en le choisissant parmi ceux de l'espèce qui donnent le moiré le plus beau.

PREMIER EXEMPLE.

Moirage par la vapeur avec électricité.

Ce procédé, qui a été pratiqué sous les yeux des membres d'une commission nommée par l'Institut royal de France, a pour but de faire concourir, dans l'opération, le fluide électrique avec l'acide muriatique dégagé à l'état naissant. A cet effet, on prend un bocal ou vase de verre, bien propre et bien sec, au fond duquel on verse environ 60 grammes d'acide sulfurique ordinaire ; on place ce vase près du conducteur de la machine électrique, à une distance convenable, pour que l'on puisse y diriger le fluide électrique au moyen d'un excitateur. Le tout étant ainsi disposé, on jette sur l'acide sulfurique environ deux grammes de carbonate de potasse de commerce, qui retient de l'acide muriatique (on peut y substituer si l'on veut, le muriate d'ammoniaque, le muriate de soude, etc.) ; on recouvre aussitôt le vase de la plaque de fer-blanc qu'on veut moirer, pour qu'elle reçoive l'impression de l'acide muriatique, qui se dégage, dans cette occasion, avec l'acide carbonique ; on donne un fort courant de fluide électrique sur cette plaque, et on le continue pendant tout le temps que se fait l'effervescence ; lorsque celle-ci est sur le point de s'apaiser, on retire la plaque, on la lave par immersion dans l'eau commune, et on l'essuie légèrement avec un linge fin, ou bien on la laisse simplement sécher.

On recommence tout ce procédé cinq ou six fois de suite, jusqu'à ce que le moiré ait acquis toute la pureté et tout l'éclat que l'on désire.

DEUXIÈME EXEMPLE.

Moirage par la vapeur sans électricité.

On produit également du moiré par le procédé que l'on vient de décrire, sans faire concourir l'électricité dans l'opération, c'est-à-dire en exposant simplement la plaque aux vapeurs acides, et la lavant alternativement comme il a été dit ci-dessus.

TROISIÈME EXEMPLE.

Moirage par le bain froid.

Si on plonge, pendant deux ou trois minutes, une plaque étamée dans un réactif liquide, tel que l'acide sulfurique et muriatique, qui réunit les conditions voulues par le principe général, annoncé au commencement de ce Mémoire, et qu'on la lave aussitôt après vivement dans l'eau commune, cette plaque se trouve moirée.

QUATRIÈME EXEMPLE.

Moirage par le bain chaud.

Il suffit de faire bouillir vivement une plaque de métal étamée pendant une demi-heure dans l'acide muriatique, étendu de dix fois son volume d'eau, pour obtenir un moiré très-blanc et assez éclatant ; cette opération se termine en lavant la plaque avec un chiffon de laine douce trempé dans une dissolution de parties égales (en volume) d'eau et d'acide muriatique froids, et rinçant dans l'eau commune également froide.

CINQUIÈME EXEMPLE.

Moirage par enduit ou onction.

On lave d'abord bien la plaque avec une étoffe douce imbibée d'un mélange composé de deux parties égales (en volume) d'alcool et d'une partie d'essence de térébenthine ; après avoir bien frotté toute la surface, on enlève la résine en employant, de la même manière, de l'alcool pur, et on dessèche la plaque au moyen d'un linge fin ; on fait ensuite usage de la composition ci-après comme il va être dit.

Composition.

Prenez douze jaunes d'œufs frais, que vous incorporerez soigneusement, en les triturant, dans une dissolution de la capacité de douze cuillerées à café d'acide muriatique et d'autant d'eau. Lorsque l'amalgame sera effectué au point de prendre la consistance d'une pulpe épaisse, ajoutez-y douze cuillerées à café d'acide nitrique, ce qui rendra le mélange plus liquide.

Emploi de cette liqueur.

On prend une pelotte ou tampon d'une étoffe douce quelconque (du molleton par exemple), que l'on trempe dans la liqueur ci-dessus ; on en frotte la surface du métal, ayant

l'attention de promener rapidement, mais légèrement, le tampon sur tous les points, afin que l'ingrédient agisse également partout et ne se sèche nulle part. Dès que l'on voit que les dessins sont bien développés, que le moiré a pris bien de l'éclat, et qu'il ne présente plus ni tache ni inégalité de teinte, on lave aussitôt avec un chiffon d'étoffe de laine abondamment imbibé d'une dissolution de parties égales d'acide nitrique et d'acide muriatique étendues de cinq parties d'eau; on finit par rincer à grande eau, et on laisse sécher.

Si on ajoute un peu de muriate d'or à l'eau mixte acidule dont il vient d'être parlé, l'or se précipite à l'état d'oxyde dans le lavage, et le moiré en acquiert considérablement plus d'éclat.

SIXIÈME EXEMPLE.

Moirage par mécanique.

La machine, très-simple, qu'on emploie pour cet objet, consiste en un châssis en bois, renfermant deux cylindres également en bois, parfaitement égaux, ayant chacun 16 centim. (6 pouces) de diamètre. Ces cylindres sont disposés parallèlement entre eux, et de manière que le châssis dans lequel tournent leurs axes, et que l'on charge d'un poids convenable, puisse rouler sur les plaques à la manière d'une calandre, au moyen d'un mouvement de va-et-vient qu'on lui imprime à l'aide d'un axe coudé portant un volant de 1^m.30 (4 pieds) de diamètre. Les plaques que l'on veut moirer sont étendues sur une forte table entourée d'un solide rebord contre lequel glisse intérieurement le châssis qui porte les cylindres.

Les deux cylindres sont recouverts d'une double épaisseur de molleton, uniformément étendu et fortement serré sur toute leur surface. Ces cylindres sont humectés avec la composition décrite dans le cinquième exemple, ou avec toute autre que l'on jugera à propos d'y substituer; ils font, en parcourant les plaques de métal, l'office de la main et du tampon, dont il est fait mention dans l'exemple précédent; du reste, les ingrédients et les précautions à prendre sont tout-à-fait les mêmes.

Ce dernier procédé réunit, à l'avantage d'agir instantanément et uniformément sur toute la surface des plaques, celui de permettre de moirer des pièces d'une très-grande étendue.

Moiré sur fer-blanc avec le dessin qu'on désire, à l'aide du feu et des acides, par MM. BAYOUX et DUBOURJAL.

Procédé. — Planez la feuille de fer-blanc qui doit recevoir le dessin ; tracez le dessin sur cette feuille avec une pointe en acier ; prenez ensuite un fer à souder, que vous faites chauffer à une température capable de faire couler l'étamure, et suivez le dessin avec le bout de ce fer.

Mélez ensemble une partie d'eau-forte, deux parties de vitriol et quatre parties d'eau de rivière ; passez, du côté opposé à celui où l'on a passé le fer à souder, un pinceau trempé dans cette composition ; disposez sur le dessin la couleur que vous voulez lui donner ; appliquez sur le tout une couche de vernis gras, et mettez sécher au four le temps nécessaire.

DE LA DORURE.

L'art de dorer consiste à recouvrir les surfaces de certains corps d'une couche mince d'or, tant pour leur donner la couleur, l'éclat et la ressemblance de ce dernier métal, que pour préserver quelques substances métalliques de l'oxydation.

La dorure s'applique sur le bois, le carton, le cuir, le plâtre, le papier, les tissus de coton, de fil et de soie, l'ivoire et plusieurs métaux, tels que l'argent, le cuivre, l'étain, le fer, etc. Chacune de ces applications particulières constitue aussi une branche différente de la dorure, ou, si l'on veut, un art particulier. Notre but n'est point de présenter ici le complément de la dorure dans ses diverses divisions, mais bien celle qui se rattache aux métaux. Nous empruntons pour cela quelques curieux détails à l'ouvrage du savant Darcet (1) et à l'excellent article de M. Lenormand sur la *Dorure* (2).

Dorure à l'huile.

Pour ce genre de dorure, on fait usage de l'*or-couleur* (3), qu'on broie de nouveau et qu'on passe à travers un linge fin, et qu'on applique avec un pinceau sur la pièce à dorer, afin de servir de fond à la feuille d'or. Voici le procédé publié par M. Lenormand dans le *Dictionnaire technologique* ; nous allons le transcrire littéralement.

(1) L'art du doreur sur bronze.

(2) Dict. technologique.

(3) C'est ainsi qu'on nomme le reste des couleurs broyées et détrempées à l'huile du petit vase dit *pincelier*, dans lequel les peintres nettoient leurs pinceaux. L'or-couleur est d'autant plus estimé qu'il est plus vieux et, par suite, plus onctueux.

« 1^o Il faut d'abord donner une couche d'impression, c'est-à-dire une couche de blanc de céruse broyé à l'huile de lin siccative, et détrempe ensuite avec de l'huile de lin dans laquelle on aura mis un peu d'huile grasse et très-peu d'essence de térébenthine.

» 2^o On broie très-fin, à l'huile grasse, de la céruse calcinée, et on la détrempe avec de l'essence, ce qui ne se fait qu'au fur et à mesure qu'on s'en sert, parce qu'elle est sujette à s'épaissir. On donne deux ou trois couches de cette *teinte dure*, uniment et sèchement, dans les ornements et les parties qu'on veut bien dorer. Il faut atteindre les fonds, bien retirer et bien étendre la couleur le plus également et le plus mince possible.

» 3^o On prend de l'*or-couleur* passé à travers d'un linge fin, et, avec une brosse douce qui a servi à travailler aux couches à l'huile, on couche cet or-couleur uniment et à sec. Il faut atteindre les fonds de sculpture et les ornements avec de petites brosses, en ayant soin de retirer les poils qui auraient pu s'en détacher.

» 4^o Quand l'*or-couleur* est assez sec pour happer seulement l'or en feuilles, on étend celui-ci sur le coussin, on le coupe à morceaux, et l'on dore à fond avec la palette, en appuyant légèrement avec du coton et ramendant les petits endroits dans les fonds avec de l'or coupé par morceaux, et en l'appuyant avec un pinceau de poils de putois.

» 5^o Si les dorures sont exposées au dehors, comme des balcons, des grilles, des statues, etc., il ne faut pas les vernir, car la dorure à l'huile se soutient mieux sans vernis. Lorsqu'elle est vernie et qu'il vient un coup de soleil, à la suite d'une grande pluie, la dorure se trouve toute piquée. Quand les sujets sont à l'intérieur, comme des rampes d'escalier, il faut passer sur l'or une couche de vernis à l'esprit-de-vin, en promenant à côté un réchaud de doreur; il faut ensuite y poser un vernis gras.

» 6^o Comme la beauté de la dorure à l'huile dépend principalement de la manière de la vernir, voici comment on s'y prend :

Il faut que l'atelier où l'on travaille soit très-chaud; on étend la couche de vernis posément et uniment; au fur et à mesure qu'on vernit, il faut qu'un ouvrier suive par derrière et chauffe l'ouvrage avec un réchaud de doreur, en le promenant plusieurs fois devant la couche sans s'arrêter au même endroit, dans la crainte de faire bouillonner le vernis. Cette chaleur fait revenir l'or, en rendant au vernis toute sa transpa-

rence avant d'être sec, sans quoi il deviendrait blanc et louché. »

Cette dorure s'emploie également pour les meubles, etc.; nous renvoyons pour cela à l'article précité de M. Lenormand. Nous allons nous borner à faire connaître les améliorations apportées à cet art par M. Monteloux Lavilleneuve.

Moyens de dorer à l'huile, en or bruni, toutes sortes d'objets fabriqués en métal verni; par M. MONTELOUX LAVILLENEUVE.

Premier procédé. — Les pièces étant vernies et polies, l'opération consiste à appliquer le mordant (dont la composition va être décrite) de la manière suivante :

Il faut d'abord réchauffer la pièce et la faire ressuyer dans l'étuve, afin de s'assurer qu'il n'y a pas la moindre humidité sur les parties qu'on destine à être enduites du mordant; dans cet état parfait de siccité, on place avec précaution, et le plus également possible, tant en quantité qu'en distance, au moyen d'un petit bâton affilé en forme de crayon, des mouches du mordant préparé qu'on a dans un petit godet; cette opération est faite avec le plus de promptitude possible, afin que les dernières gouttes mises ne prennent pas un degré de consistance qui pourrait nuire à la parfaite extension du mordant, qui se fait de suite, d'abord en se servant d'un petit tampon de taffetas, et ensuite d'un velours, qui étend le mordant et en diminue la quantité au point nécessaire. Sans cette précaution, le principal inconvénient serait de nettoyer l'or en l'appliquant, ce qui lui ôterait tout le brillant qu'il obtient par la seule application, dont la réussite dépend encore plus des moyens de manutention que des procédés de composition du mordant.

Composition du premier mordant.

Or-couleur et huile cuite dégraissée, mêlés ensemble, en proportion égale; l'or-couleur se trouve chez le marchand de couleurs.

Deuxième procédé. — Toutes les préparations ci-dessus étant effectuées, on peut parvenir à produire le même effet par l'addition de deux parties de cire à une partie de vernis au mastic fait d'huile de lin dégraissée, et de mastic qu'on applique de même que le mordant ci-dessus; lorsqu'il est frotté et bien étendu, il faut l'exposer à la chaleur d'une étuve pour achever l'extension; l'application de l'or se fait comme il va être indiqué dans le procédé suivant, reconnu pour le meilleur, tant par la sécurité qu'il offre au manipulateur

dans l'opération, que par l'éclat et la solidité qu'il donne à ce genre de travail.

Troisième procédé. — Il consiste à faire un mordant composé d'une portion de vernis blanc ou carabé, ou de vernis noir, aussi au carabé, qui se trouve chez les marchands, et de deux portions d'huile grasse : ainsi, dans la supposition que la portion de vernis carabé, blanc ou noir, soit de 30 grammes, la portion d'huile grasse sera de 60 grammes, le tout employé sans essence, de la manière ci-après détaillée :

On couche le mordant au pinceau, et, après cette opération, on essuie avec un velours, et l'on met un intervalle entre l'application du mordant et celle de l'or ; l'usage seul peut enseigner le point juste de siccité du mordant pour appliquer l'or ; on se sert d'un coussin de peau de veau fauve : ce coussin se vend, ainsi que le couteau et la palette, chez le marchand de couleurs.

Sur ledit coussin, on étale une feuille d'or battue, qu'on divise en petites portions proportionnées à la dimension de la place mise en mordant ; on applique sur le mordant cette portion, par le moyen de la palette à dorer ou du bilboquet, ou d'une simple carte, suivant l'habitude de l'ouvrier.

L'or une fois appliqué, on appuie dessus avec un morceau de peau bien propre ; on repasse ensuite avec un velours bien net, afin d'unir et de donner le brillant nécessaire ; on le laisse sécher dans une étuve très-douce, et on lui donne après une ou plusieurs couches de vernis gras, avec l'attention de ne faire cette dernière opération que lorsque l'or est parfaitement sec, et qu'il n'est plus susceptible d'être imbibé du vernis qu'on y applique, et qui lui ôterait son éclat.

Les couches de vernis que l'on donne par-dessus l'or servent à le mettre à l'abri des frottements, et à même d'être lavé en cas de salissures de mouches ou autres inconvénients.

Dorure sur bronze.

L'art de la dorure sur bronze a fixé plus particulièrement l'attention de Darcet qui, dans un savant et utile Mémoire, auquel, en 1818, l'Académie des Sciences décerna le prix de 3,000 fr., dont Ravrio, fabricant distingué de bronzes dorés, avait fait les fonds, a tracé et mis les préceptes de cet art au niveau des découvertes de la chimie. Nous allons donc le suivre pas à pas. L'on sait que la dorure sur bronze est le résultat de l'application d'une couche d'or amalgamé avec le mercure qu'on volatilise ensuite au moyen de la chaleur, laquelle sert en même temps à fixer l'or sur le bronze.

Le mercure et l'or doivent être pris dans leur état de pu-

reté, et ce dernier réduit en lames ou feuilles minces. Cet amalgame s'opère de la manière suivante : On met la quantité d'or fin nécessaire dans un petit creuset que l'on place sur un feu de charbon allumé sur la paillasse de la forge ; quand le creuset commence à rougir, on y verse la quantité de mercure convenable, et l'on remue le mélange avec une baguette de fer à crochet, jusqu'à ce que l'amalgame ou la combinaison ait eu lieu. On le verse alors dans une terrine contenant de l'eau, on le lave avec soin, et on le comprime avec les deux pouces contre les parois du vase pour en séparer tout le mercure combiné ; ou mieux, on le fait passer à travers une peau de chamois. Ce mercure, non amalgamé, contient un peu d'or ; on doit donc le faire servir de préférence pour de nouvelles opérations. L'amalgame est pâteux, et doit être conservé à l'abri de la poussière. Il est évident que plus l'amalgame contient de mercure, moins il y a d'or, et, par suite, plus la couche de dorure est mince. Ordinairement on emploie :

Mercure.	8 parties.
Or.	1

Il y a ici excès de mercure ; aussi, par la compression dans la peau de chamois, il s'en sépare de manière qu'il ne reste plus dans l'amalgame que :

Mercure.	33
Or.	67

Voici maintenant de quelle manière Darcet décrit les diverses opérations ; nous allons transcrire l'abrégé qu'en a donné Lenormand.

Avant tout, nous dirons que le meilleur alliage de bronze pour la dorure est, d'après ce chimiste, de :

Cuivre.	82
Zinc.	18
Etain.	3
Plomb.	1 $\frac{1}{2}$

Ou bien :

Cuivre.	82
Zinc.	18
Etain.	1
Plomb.	3

Préparation de la dissolution mercurielle.

On fait dissoudre dans un matras 100 grammes de mercure et 110 d'acide nitrique pur à 36 degrés ; on verse en-

suite cette dissolution dans une bouteille propre, et l'on y ajoute 2^{kil} 750 d'eau distillée; on agite le mélange et on le conserve pour le besoin.

Dorure.

1^o L'ouvrier réunit la pièce de bronze qu'il veut dorer de la manière suivante : il la place sur des charbons de bois allumés et l'entoure de charbon, surtout de mottes de bois à brûler qui donnent un feu plus égal et moins vif; il la couvre de toute part, afin qu'elle s'oxyde moins et qu'elle se chauffe également sur tous les points. Lorsque la pièce est portée à la couleur rouge cerise, on la retire avec de longues pinces, et on la laisse refroidir lentement.

2^o *Dérochage ou décapage.* — On trempe la pièce dans un baquet contenant de l'acide sulfurique étendu d'eau, et on l'y frotte avec une brosse, afin de dissoudre et enlever la couche d'oxyde formée par l'action de la chaleur. Quand la pièce est bien décapée, on la lave et on la fait sécher. Sa surface est encore irisée; on la trempe alors dans de l'acide nitrique à 36 degrés, et on l'y frotte avec un pinceau à longs poils. Pour rendre ensuite le *métal blanc* (terme d'ouvrier), on passe enfin la pièce dans un bain d'acide nitrique à 36 degrés, auquel on ajoute un peu de suie ordinaire et du sel marin (1). Quand la pièce est bien dérochée, on la lave à plusieurs eaux, on l'essuie avec un linge fin et on la fait sécher dans du son, de la sciure de bois ou de la tannée sèche, afin d'éviter l'oxydation. La pièce, ainsi préparée, doit avoir une belle teinte jaune pâle, et sa surface doit être légèrement dépolie et un peu grenue, afin que l'or puisse mieux y adhérer.

3^o *Application de l'amalgame.* On met l'amalgame dans un plat de terre non vernissé; on y trempe la *gratte-bosse à dorer* (2) dans la dissolution mercurielle, dans l'acide nitrique dont nous avons déjà fait mention, et on l'appuie ensuite légèrement sur l'amalgame que l'on a posé sur la paroi légèrement inclinée du plat de terre; on tire la gratte-bosse à soi, et on la charge ainsi d'une quantité convenable d'amalgame que l'on porte de suite sur la pièce à dorer. On l'y étend avec soin en trempant de nouveau, si cela est nécessaire, la gratte-bosse dans la dissolution mercurielle et en-

(1) Darcet pense qu'on peut très-bien dérocher en employant, au lieu d'acide nitrique, l'acide sulfurique et l'acide hydrochlorique qui attaquent moins promptement le cuivre que l'acide nitrique.

(2) C'est une espèce de pinceau fait avec des fils de laiton.

suite dans l'amalgame. La couche doit être distribuée également ou inégalement sur la pièce, suivant que les parties doivent recevoir plus ou moins de dorure. On lave ensuite la pièce à grande eau pure, on la fait sécher et on volatilise le mercure, comme nous le dirons ci-après. Il est bien évident que l'on donne des couches suivant l'épaisseur ou la force qu'on veut donner à la dorure.

4^o *Volatilisation du mercure.* On expose la pièce sur des charbons allumés, on la retourne et on la chauffe au point convenable; ensuite l'ouvrier la retire du feu, la prend avec la pincette à longues branches dites *moustaches*, la met dans la main gauche qui est garnie d'un gant de peau épais et matelassé, pour éviter de se brûler, et la tourne et retourne en tous sens en frottant et la frappant à petits coups avec une brosse à longs poils. Il répartit ainsi également la couche d'amalgame. Il remet la pièce au feu, et la traite de la même manière jusqu'à ce que tout le mercure soit volatilisé, ce qu'il reconnaît au bruit que fait une goutte d'eau qu'il jette sur la pièce, et au temps qu'elle met à se vaporiser. Pendant ce temps, il répare les endroits défectueux, ayant bien soin de ne volatiliser le mercure que très-lentement. La pièce amenée à l'état de dorure parfaite, est lavée et gratte-bossée avec soin, dans une eau acidulée avec le vinaigre. Si la pièce doit avoir des parties brunies et d'autres mises au mat, on couvre les parties qui doivent être brunies avec un mélange de blanc d'Espagne, de cassonade et de gomme délayée dans l'eau. C'est cette opération qu'on nomme *épargner*. Quand le doreur a *épargné les brunis*, il fait sécher la pièce, et il la soumet à un degré de chaleur suffisant pour chasser le peu de mercure qui pourrait encore y rester; ce qui lui est indiqué par la couleur que prend la pièce, et par la teinte noirâtre que prend l'épargne. Alors il la plonge, étant encore un peu chaude, dans de l'eau acidulée par l'acide sulfurique. Il la lave ensuite, l'essuie et lui donne le *bruni*.

5^o *Du bruni.* Il se pratique en frottant la pièce avec le *brunissoir* d'hématite ou de sanguine. On trempe le brunissoir dans de l'eau acidulée par le vinaigre, et l'on frotte la pièce dans le même sens en allant et venant, jusqu'à ce qu'elle présente un poli et tout l'éclat métallique. Quand elle est bien brunie, on la lave dans de l'eau froide, on l'essuie avec un linge fin, et on la fait sécher lentement sur un grillage posé sur un réchaud plein de braise allumée.

6^o *Le mat.* On le donne de la manière suivante: La pièce, souverte d'épargne sur les parties qui doivent être brunies, elle doit en avoir, est attachée avec du fil-de-fer à l'extré-

mité d'une tringle de fer; on la fait chauffer pour tendre au brun l'*épargne*, c'est-à-dire qu'on caramélise ainsi la cassonade, et on brûle un peu la gomme qui entre dans cette composition. La pièce dorée prend alors une belle teinte d'or; on la couvre avec un mélange de sel marin, de nitre et d'alun liquéfiés dans leur eau de cristallisation. On rapporte la pièce au feu et on la chauffe jusqu'à ce que la couche saline qui la couvre devienne homogène, presque transparente, et entre en fusion ignée; on retire alors la pièce du feu, et on la plonge subitement dans de l'eau froide, qui en enlève la couche saline et celle de l'*épargne*. On passe alors la pièce dans de l'acide nitrique très-faible; on la lave à grande eau; on l'essuie avec un linge fin, et on la fait sécher.

7^o *De la couleur d'or moulu*. Pour donner cette couleur, on gratte-bosse un peu moins la pièce que de coutume; on la fait *revenir* en la chauffant plus fortement que si l'on voulait la mettre au *mat*, et on la laisse un peu refroidir. On délaie avec du vinaigre la couleur d'or moulu, qui se compose de sanguine, d'alun et de sel marin en poudre. On prend cette composition avec un pinceau, et l'on en couvre la pièce de bronze dorée, en ayant soin de *réserver* les *brunis*: on la met sur des charbons allumés; on active un peu le feu au moyen d'un soufflet, et on la laisse chauffer jusqu'à ce que la couleur commence à noircir. La pièce doit être assez chaude pour que l'eau qu'on y jette dessus se réduise en vapeur avec bruit. On la retire alors du feu pour la plonger dans l'eau froide; on la lave bien et on égalise la couleur orangée que présente la dorure, en frottant la pièce avec un pinceau imbibé de vinaigre si la pièce est unie, et d'acide nitrique faible si elle est gravée ou chargée de ciselure; on lave ensuite à grande eau, et on fait sécher à un feu doux.

8^o *De la couleur rouge*. Lorsqu'on veut donner à la pièce dorée la couleur rouge que présente l'alliage triple d'or, de cuivre et d'argent, employé pour la fabrication des bijoux, on la soumet aux opérations suivantes :

On prend la pièce en sortant de la forge à *passer*, étant dorée sur *buis* (1) et encore chaude; on l'attache après un fil de fer; on la trempe dans la composition connue sous le nom de *cire à dorer*, laquelle se compose de :

Cire jaune,	Vert-de-gris,
Ocre rouge,	Alun;

on la porte sur un feu de charbon de bois allumé; on fait

(1) Le doreur appelle *buis* l'application de l'amalgame, il dit : faire 1, 2, 3, 4, etc., *buis* sur une pièce, ou dorer une pièce à 1, 2, 3, 4, etc., *buis*. LENORMAND.

chauffer fortement la pièce, et l'on favorise l'inflammation du mélange qui le recouvre en jetant quelques gouttes du même mélange sur les charbons ardents ; on la tourne et retourne sur le feu de manière à ce que la flamme soit partout également vive. Quand toute la cire de la couleur est brûlée et que la flamme s'éteint, on plonge la pièce dans l'eau, on la lave et on la gratte-bosse avec du vinaigre pur. Si la couleur n'est pas belle et bien égale de teinte, on couvre la pièce de vert-de-gris délayé dans du vinaigre, on la fait sécher sur un feu doux, on la plonge dans l'eau, et on la gratte-bosse avec du vinaigre pur, ou même avec de l'acide nitrique faible si la teinte que présente la pièce est trop noire. On lave alors la pièce dorée, on la brunit, on la lave de nouveau, on l'esuie avec un linge fin et on la fait sécher sur un feu doux.

Darcet recommande, avec juste raison, aux ouvriers de ne toucher le mercure avec les mains nues que le moins possible, et d'avoir toujours les mains couvertes de gants de peau ou, mieux, de toile cirée. Il doivent aussi éviter soigneusement les vapeurs mercurielles, qui deviennent à la longue meurtrières pour les doreurs. Darcet a inventé à cet effet un atelier complet de doreur, qui a été décrit dans tous ses détails dans le *Dictionnaire technologique*, par Lenormand : nous y renvoyons le lecteur. Nous nous bornerons à dire avec ce dernier (1) :

On ne saurait trop rappeler aux doreurs sur métaux les inconvénients qu'il y a de travailler à la dorure dans les ateliers construits selon l'ancien système, et la reconnaissance qu'ils doivent à Darcet, qui a rendu les ateliers salubres par un mode de construction particulier qui soustrait les ouvriers aux dangers qu'ils courent en restant continuellement dans une atmosphère chargée de vapeurs mercurielles.

Des expériences, pour constater l'efficacité de cet appareil, furent faites ; et le prix fondé par Ravrio fut décerné en 1818 à Darcet.

DORURES SUR CUIVRE, FER ET ARGENT.

Dorures sur cuivre.

L'expérience a démontré que l'amalgame ne prend pas de suite sur le cuivre pur, qui, d'ailleurs, à cause de sa couleur, demande une couche d'or plus épaisse ; on donne donc la préférence à un alliage composé de 6 parties de cuivre et l'une de laiton. L'amalgame employé pour cette dorure se compose ordinairement d'une partie d'or sur une de mer-

(1) Annales de l'industrie, nat. et étrang.

cure, qu'on a triturés ensemble pour opérer cette union. Quand on se propose de dorer une pièce, on la décape en l'immergeant dans un bain composé d'une partie d'acide nitrique (eau forte) et de quatre à cinq fois son poids d'eau pure. Si l'on veut opérer sur des grosses pièces, on commence par les faire chauffer, on les plonge ensuite dans une solution d'hydrochlorate d'ammoniaque (sel ammoniac), après cela, dans le bain d'acide précité. Cela fait, on brosse avec une brosse de laiton, dite *gratte-brosse*.

Afin que l'amalgame précité s'étende uniformément sur la pièce qu'on veut dorer, on plonge celle-ci dans une dissolution de nitrate de mercure, après quoi on y applique l'amalgame au moyen d'une gratte-brosse aplatie, qu'on trempe de temps en temps dans le nitrate de mercure, et à l'aide de laquelle on prend une petite portion de l'amalgame qu'on étend sur la pièce.

Il est des doreurs qui se contentent de mêler le nitrate de mercure avec l'amalgame, et à plonger ensuite la pièce à dorer dans ce mélange.

Quoi qu'il en soit, dès que le mélange est étendu sur le cuivre bien uniformément, on procède à l'évaporation du mercure de la manière suivante : On place un réchaud dans une cheminée dont le devant est fermé au moyen d'un vitrage, afin que l'ouvrier puisse examiner les progrès de l'évaporation sans être incommodé par les vapeurs mercurielles. Sur ce réchaud, on place les pièces dorées. Si elles sont d'une grande dimension, on les y tient suspendues au moyen d'une pince, si elles sont petites, on les place dans une coupe ou bassine de fer. Quand l'évaporation du mercure est complète, on frotte les grosses pièces avec une brosse douce ; quant aux petites, on les agite dans un sac et on les frotte aussi avec une brosse douce. Pour faire disparaître la couleur terne de la dorure, on les polit en les frottant avec la gratte-brosse et la petite bière ou l'ale. On peut forcer la couleur du cuivre doré en chauffant une seconde fois. S'il paraît sur la pièce quelques taches d'une couleur différente, on les touche avec un tube de verre trempé dans l'acide nitrique (eau forte). On plonge ensuite la pièce dans l'acide nitrique étendu d'eau, afin de faire paraître tous les endroits où l'amalgame n'a pas pris, et l'on y remédie de la manière précitée. On donne le poli à l'aide d'une gratte-bosse ou, mieux, si ce sont des ouvrages soignés, au moyen de la sanguine et de l'eau.

Quand on se propose de donner une couleur très-vive, on doit recouvrir la pièce de cire de doreur ; voici celle qui est usitée en Angleterre :

Cire de doreur (gilder's wax).

Cire jaune.	244gr.75
Ocre rouge en poudre fine.	91 78
Vert-de-gris calciné en poudre fine.	91 78
Borax calciné.. . . .	31

On fait fondre la cire et l'on y incorpore les autres substances.

Quand la pièce est dorée, on la couvre d'une couche de cette cire et on la tient sur le feu jusqu'à ce que la cire fume et soit près de prendre feu ; on la retire alors, et on enlève la cire au moyen d'une gratte-bosse trempée dans la bière. Enfin, pour une couleur plus foncée encore, après que la pièce a subi cette dernière opération, on y étend dessus un peu de bouillie saline, faite avec parties égales de :

Hydro-chlorate d'ammomiaque (sel ammoniac) ;
 Nitrate de potasse (salpêtre) ;
 Sulfate de cuivre (vitriol bleu) ;
 Acétate de cuivre (cristaux de Vénus), demi-partie ;
 Eau, suffisante quantité pour en faire une bouillie.

On chauffe ensuite la pièce, et on la polit comme dans la précédente opération.

Quand on veut obtenir le *doré jaune*, présentant une surface matte sans aucun poli, et d'une belle couleur d'or, on prend :

Nitrate de potasse.	183gr.56
Couperose.	61
Vert-de-gris.	31
Sulfate de zinc (vitriol blanc).	31

On en fait une pâte avec l'eau ; on en recouvre la pièce et on la fait bouillir dans l'acide nitrique étendu d'eau : on obtient ainsi le doré mat.

Dorure au feu, fait avec de l'or réduit en feuilles.

On commence par bien râcler avec le grattoir le cuivre ou le fer que l'on veut dorer ainsi, et on le polit ensuite au brunissoir. On les expose ensuite à l'action de la chaleur jusqu'à ce que le fer ait contracté une teinte bleuâtre, ou, si c'est du cuivre, jusqu'à ce que celui-ci ait acquis une température semblable. C'est alors qu'on y applique une première couche d'or qu'on y *ravale* légèrement au moyen du brunissoir, et on la soumet ensuite à un feu doux. On donne de cette manière plusieurs couches en feuilles. Il est bon de faire observer que, pour les ouvrages communs, chaque couche est

d'une feuille d'or, tandis qu'elle est de deux feuilles pour les ouvrages plus estimés. Il est bien entendu que chaque couche doit être fixée à la pièce au moyen du brunissoir ; nous ajouterons que ce n'est qu'après que la dernière a été appliquée et que la pièce est froide qu'on doit brunir.

Dorure à froid, dite au pouce.

Faites dissoudre dans l'acide hydrochloro-nitrique (eau régale) 4 grammes d'or fin en lames ou en feuilles, et de 64 à 80 grammes de cuivre rosette, première qualité ; versez cette dissolution goutte à goutte sur des chiffons bien propres ; après les avoir fait sécher, brûlez-les et conservez des cendres pour la dorure. Quand on veut en faire usage, après avoir *adouci* la pièce on mouille l'extrémité d'un bouchon de liège, on le trempe ensuite dans ces cendres, et l'on frotte la pièce avec ce bouchon ainsi enduit ; on continue cette opération jusqu'à ce qu'on reconnaisse que la couche d'or est assez épaisse. On brunit ensuite avec la sanguine, si ce sont de grands ouvrages, et au brunissoir d'acier les petits, en employant l'eau de savon. Voici plusieurs autres poudres d'or qui peuvent également être employées avec grand succès pour la dorure du bronze, du cuivre, de l'argent, etc.

Poudre d'or pour la dorure.

Triturez dans un mortier de marbre, de porcelaine ou de verre, des feuilles d'or avec du miel, ou du mucilage de gomme arabique, jusqu'à ce que l'or soit réduit en particules très-fines ; lavez alors à l'eau chaude pour dissoudre le miel ou la gomme et en séparer l'or en poudre, soit par la filtration soit par la décantation.

Autre.

Dissolvez de l'or pur dans l'acide hydrochloro-nitrique (eau régale), et précipitez-le au moyen du cuivre ou par une solution de sulfate de fer (couperose verte). Si le précipité a eu lieu par le cuivre, on doit le faire digérer dans le vinaigre distillé et le laver à plusieurs eaux, afin de dissoudre le peu de cuivre qui peut s'y trouver uni. On obtient ainsi une poudre fine qui se travaille et se brunit mieux que la précédente.

Autre.

On fait un amalgame d'or et de mercure, qu'on chauffe dans un creuset ouvert jusqu'à ce que tout le mercure soit volatilisé ; on broie ensuite la poudre qui reste avec de l'eau

et on la fait sécher. Cette poudre peut être employée de suite. Ce moyen, quoique très-bon, offre cependant l'inconvénient des effets délétères des vapeurs mercurielles.

Dorure à froid, sur le cuivre ou le laiton, par frottement.

Quand on veut dorer à froid, par frottement, on prend des morceaux de linge fin qu'on plonge dans une dissolution d'or dans l'acide hydrochloro-nitrique (eau régale). Quand ils sont secs, on les brûle : ce sont les cendres obtenues qu'on emploie pour cette dorure de la manière suivante : On brunit d'abord avec soin la pièce à dorer ; on trempe ensuite un bouchon fin dans une solution de chlorure de sodium (sel marin ou de cuisine), puis dans les cendres aurifiques, et l'on en frotte la pièce. Ce procédé diffère fort peu de celui que nous avons décrit sous le nom de *dorure au ponce*.

Dorure à la grecque, sur le cuivre ou le laiton.

L'on fait dissoudre dans de l'eau-forte (acide nitrique), parties égales d'hydrochlorate d'ammoniaque (sel ammoniac) et de deuto-chlorure de mercure (sublimé corrosif) ; avec le composé, on fait une dissolution d'or qu'on fait un peu concentrer par l'évaporation. On y plonge ensuite la pièce que l'on se propose de dorer, ou bien on l'enduit de cette dissolution au moyen d'une brosse. La pièce prend une couleur noire, qu'on lui fait perdre en lui faisant prendre celle de l'or, en la chauffant au rouge.

Méthode pour dorer des barres de cuivre, etc., de manière à les rendre susceptibles d'être mises en feuilles, par M. TURNER, de Birmingham.

Après avoir préparé des barres de cuivre et de laiton de dimensions convenables, on les nettoie avec soin, on nivelle leur surface et l'on prépare des feuilles d'or pur d'épaisseur convenable et de même grandeur que les lingots. Après que cette feuille est bien étendue sur le lingot, on les martèle et on les comprime ensemble de manière que les surfaces s'égalisent parfaitement entre elles ; on les lie alors avec du fil métallique, et l'on met sur cette surface dorée un mélange de limaille d'argent et de borax pour faciliter la fusion ; on expose ensuite le lingot à l'action d'un feu de fourneau jusqu'à ce que le mélange précipité soit bien fondu et l'adhésion de l'or et du cuivre complète : alors le lingot est susceptible d'être tiré en feuilles.

On argente le cuivre de la même manière. On prend, dans ce cas, 30 grammes d'argent pour 375 grammes de cuivre.

Dorure de Birmingham.

On dore, à Birmingham, sur les alliages de cuivre suivants :

Cuivre.	2 kilog.
Laiton blanc.	500 gram.

Fondez ensemble, et refondez ensuite l'alliage avec :

Etain.	1kil.75
----------------	---------

Pour des articles communs, on prend :

Cuivre.	1kil.50
Laiton blanc.	500 gram.
Etain.	375 gram.

Si les pièces sont destinées à recevoir un beau poli, on prend, au lieu de 375 grammes d'étain, 185 grammes du même métal et 185 grammes d'antimoine.

Pour obtenir une couleur plus pâle, on n'emploie que les deux tiers, et même la moitié du cuivre.

Enfin, on obtient une couleur presque analogue à celle des monnaies d'or en alliant :

Cuivre en saumon.	16
Zinc.	5

On sent que plus le cuivre se rapproche de la couleur de l'or, moins il faut d'or pour la dorure. C'est donc sur des pareils alliages qu'on dore à Birmingham par les procédés usités.

Dorure et argenture au moyen de l'étain en poudre.

On fait fondre l'étain très-pur, on le coule dans une boîte qu'on agite vivement après l'avoir fermée. Le métal, en se refroidissant, passe à l'état d'une poudre grise très-fine qu'on passe au tamis fin et qu'on incorpore dans de la gélatine fondue en consistance laiteuse peu épaisse. En cet état, on l'étend avec une brosse douce sur les objets ; quand cette sorte de peinture est sèche, elle a l'apparence d'une couche de grisaille en détrempe ; on lui donne le poli avec un brunissoir d'agate, et on y applique ensuite une couche de verni à l'huile ou à la gomme-laque, blanc ou de couleur d'or, selon qu'on désire imiter l'argenture ou la dorure. La solution de gélatine ne doit pas être trop forte, car le brunissoir ne produirait aucun effet ; trop faible, l'étain serait enlevé par l'action du brunissoir. On s'en sert pour le bois, le cuir, le fer et toutes sortes d'objets d'un usage habituel ; il résiste assez long-temps.

Dorage de l'argent à froid.

Dissolvez de l'or dans l'acide nitro-muriatique (eau régale), et trempez des chiffons de linge dans la solution ; brûlez ensuite ces chiffons, et conservez-en soigneusement les cendres, qui seront très-noires et plus pesantes que les cendres communes. Frottez ces cendres sur la surface de l'argent que vous voulez dorer : on peut y employer simplement le doigt, ou un morceau de peau ou de liège. Cette action incruste les molécules d'or sur la surface de l'argent. On lave celle-ci, et on y aperçoit ensuite à peine quelques signes de dorure ; mais l'action du brunissoir la fait paraître ensuite avec beaucoup d'avantage. Ce procédé est d'une exécution extrêmement facile, et il emploie peu d'or.

Dorure des fils d'argent.

Pour avoir des fils d'argent dorés, on applique une feuille d'or sur une baguette d'argent ; on les passe ensuite à la filière, et l'or, suivant l'effilage, forme une couche sur toute l'étendue du fil, quelle que soit sa finesse.

D'après un acte du parlement anglais, la plus petite quantité d'or employée pour cette dorure est de 100 grains d'or pour 5760 grains d'argent, et la plus forte est de 120 grains d'or.

D'après un calcul ancien, 1 grain d'or revêt par l'étirage une longueur de 130 mètres (401 pieds), une surface de 740 centim. (100 pouces) carrés ; ce qui donne à la couche une épaisseur égale à la 492099^e partie du pouce. Suivant Réaumur, il peut s'étendre à 970 mètres (2900 pieds), couvrir une surface de 1 mètre (1400 pouces) carré, et l'épaisseur de l'or, dans la partie la plus mince du fil, n'excède pas 1/378,000 de millimètre (1/14,000,000 de pouce).

Notice sur une dorure employée chez les Indiens,
Par ROBISON.

Cette notice a pour objet une composition employée dans l'Inde pour imiter et remplacer la dorure. Les Moochées et les Nuquashes, chez lesquels il l'a trouvée en usage, la préparent de la manière suivante : ils fondent de l'étain bien pur, et le versent liquide dans un bambou de 5 ou 8 centim. (2 ou 3 pouces) de diamètre ; ils le ferment aussitôt, l'agitent fortement, et réduisent ainsi l'étain en poussière impalpable verdâtre, qu'ils passent encore à travers un tamis. Ils la mêlent avec de la glu, de manière à donner à cette préparation la consistance d'une crème légère, puis ils l'é-

tendent avec un pinceau sur les métaux qu'ils veulent argenter ou dorer. Ils obtiennent par là une couleur matte verdâtre ; mais en brunissant le tout avec l'agate, cette composition prend un éclat vif, semblable à celui de l'argent ; en passant par-dessus un vernis jaune, on en fait une espèce de dorure qui s'altère fort peu par l'action de l'air. M. Robison en conseille l'emploi pour les ponts de fer et autres grands ouvrages métalliques qu'il serait trop dispendieux de faire dorer par les moyens ordinaires. Il assure avoir vu fort longtemps des objets qui avaient été traités de la sorte, et qui ont toujours conservé leur brillant.

Moyen de dorer le fer par l'intermédiaire du cuivre.

L'on commence par bien nettoyer la pièce de fer, au moyen d'un bain acidulé ; après l'avoir bien frottée, on l'immerge dans une solution de sulfate de cuivre (couperose bleue) ; quand elle est revêtue d'une couche cuivreuse, on y applique un amalgame d'or, et l'on chauffe.

Dorure de l'acier à l'éther.

On fait dissoudre de l'or très-pur en feuilles dans l'acide hydrochloro-nitrique ; on agite ensuite cette dissolution avec de l'éther sulfurique ; celui-ci dissout la partie aurifique, prend une couleur jaunâtre et surnage l'acide ; on la décante, ou bien on verse dans un entonnoir, et on laisse couler l'acide par le petit bout. Après avoir bien nettoyé la pièce, on la fait chauffer et on y passe la solution éthérée d'or avec un pinceau. L'éther s'évapore, et l'or adhère à l'acier. On peut rendre la couche plus ou moins épaisse, en multipliant celle de l'éther. On peut faire ainsi des dessins dorés sur l'acier, etc.

ARGENTURE.

Après avoir traité de la dorure, nous sommes naturellement conduits à parler de l'argenture ou de l'art de revêtir les métaux d'une couche très-mince d'argent, afin de leur donner l'aspect, le brillant et la beauté de ce métal. Cet art d'argenter les métaux date de la plus haute antiquité ; c'est peut-être à tort qu'on dit *argenter les métaux*, car ce n'est guère que sur le cuivre et plus rarement sur le fer qu'on applique l'argenture. Les procédés pour cette opération étant les mêmes pour ces deux métaux, nous allons traiter de celle du cuivre, dont on pourra en faire également l'application au fer.

Le travail de l'argenture se divise en huit opérations successives et rangées de la manière suivante :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 ^o Emorfiler. | 5 ^o Hacher. |
| 2 ^o Recuire. | 6 ^o Bleuir. |
| 3 ^o Poncer. | 7 ^o Charger. |
| 4 ^o Réchauffer. | 8 ^o Brunir. |

De l'émorfilage.

L'émorfilage est l'opération par laquelle on enlève, au moyen de la pierre à polir, le *morfil* et les *arêtes* qui peuvent exister sur les surfaces, les ciselures ou leurs contours qui, pour être également bien argentés, doivent être bien unis et sans aspérités ni creux.

De la recuite.

Après que l'opération précédente est terminée, on fait chauffer la pièce au rouge et on la plonge dans l'eau seconde (1) jusqu'à ce qu'elle soit bien propre, ou en d'autres termes, bien décapée.

Du ponçage.

C'est l'action d'*éclaircir* les pièces bien recuites, en les passant à la pierre ponce imbibée d'eau.

Du réchauffage.

On fait chauffer de nouveau la pièce, mais sans la faire rougir, et on la plonge de nouveau dans l'eau seconde. La réaction de l'acide sur le métal donne lieu à de très-petites écailles qui se forment à sa surface et qui contribuent beaucoup à y fixer les feuilles d'argent qu'on y superpose.

Des hachures.

Ces écailles ou aspérités n'étant pas toujours suffisantes pour rendre la fixité des feuilles d'argent assez solidement, on a recours aux *hachures* ou traits qu'on fait sur la surface métallique au moyen d'un couteau d'acier bien dur et bien trempé. Nous devons faire observer qu'on ne doit jamais faire des hachures dans les ciselures, et qu'elles doivent se borner aux surfaces unies et planes.

Du bleuissage.

Dans cette opération on fait chauffer le cuivre jusqu'à ce que sa couleur jaune devienne bleuâtre.

(1) Cette eau seconde est de l'acide nitrique (eau-forte) très-étendu d'eau.

Du chargement.

Charger, en termes d'argenteur, est synonyme d'*argenter*, ou bien poser les feuilles d'argent sur la pièce chauffée et les y fixer au moyen du brunissoir. Nous allons maintenant faire connaître la manière dont on opère l'argenteure.

On commence par étendre les feuilles d'argent sur un coussinet approprié à cet effet (1), et l'on coupe avec un large couteau, au fur et à mesure que l'on travaille, les feuilles en morceaux égaux aux surfaces qu'ils sont destinés à recouvrir. On saisit alors, au moyen d'une paire de petites pinces connues sous le nom de *brucelles*, le morceau de feuilles d'argent que l'on a coupé, on le place sur la pièce de cuivre fortement chauffée, et on le presse fortement et par le frottement contre cette pièce au moyen d'un *brunissoir d'acier*, dit *brunissoir à ravalier* (2); on parvient à fixer l'argent sur le cuivre ou à l'argenter. Nous ne devons pas oublier de dire qu'en commençant l'argenteur applique toujours deux feuilles d'argent à la fois sur la pièce chauffée, et qu'il opère en même temps sur deux pièces, dont l'une est mise à chauffer pendant qu'il charge l'autre, etc. Ces deux feuilles d'argent étant appliquées l'une sur l'autre, l'ouvrier fait chauffer la pièce au point qu'elle était auparavant en la tenant sur le feu avec un instrument nommé mandrin; il y applique alors quatre autres feuilles sur les deux premières, et opère leur adhérence et leur union au moyen de fortes pressions de va-et-vient qu'il opère au moyen du brunissoir à polir. Il continue ainsi à chauffer la pièce et à la charger de nouvelles feuilles d'argent par 4 ou 6 chaque fois, jusqu'à ce qu'il en ait superposé sur cette même surface de 30 à 60 feuilles, suivant la force qu'il veut donner à son argenteure. Ainsi une argenteure à 30 aura une épaisseur égale à celle de 30 feuilles d'argent qui y adhéreront les unes sur les autres; celle qui sera à 60 aura le double de feuilles et une épaisseur double, etc. L'on voit combien une telle opération peut se rapprocher du plaqué.

Lorsque la pièce a reçu le nombre de feuilles d'argent destinées à l'argenteure, l'ouvrier *brunit à fond* son travail, ou, si l'on veut, toutes les parties de l'objet avec le brunissoir à polir, afin de leur donner un beau poli et l'aspect le

(1) Ces feuilles d'argent ont une surface d'environ 36 cent. (5 pouces) carrés, 45 pèsent 3gr.82.

(2) Il existe divers brunissoirs à ravalier, suivant les formes, les dimensions et les surfaces planes, concaves ou convexes des objets à brunir.

plus brillant. Si l'argenture est bien faite, les surfaces doivent être du plus beau poli, d'un bruni parfait, sans nulle interruption et ne différer en rien de l'aspect qu'offrirait un semblable objet en argent; mais si cette opération a été mal faite, on aperçoit des inégalités dans l'argenture, la surface de la pièce est inégale à cause des bosselures produites par la feuille d'argent dont l'adhérence à la pièce de cuivre n'a pas eu lieu sur tous les points.

Par le laps du temps, le frottement ou l'action des agents physiques, l'argenture devient plus mince et disparaît sur les points les plus exposés au frottement. Quand on veut réargenter les pièces qui se trouvent en cet état, il faut commencer à leur enlever l'argent qui recouvre encore leur surface. On y parvient en les faisant chauffer et les plongeant, en cet état, dans l'eau seconde (acide nitrique étendu d'eau); on réitère cette opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'argent sur les surfaces cuivreuses, en ayant bien soin que l'action de l'acide nitrique sur le cuivre ne soit pas assez forte pour trop agir sur ce métal, ce qui opérerait une sorte de corrosion qui nuirait au poli, et par suite, à la beauté de la pièce réargentée. Après cette opération, l'on pratique l'argenture comme nous venons de l'indiquer.

Argenture du cuivre par précipitation.

Si l'on dissout de l'argent dans de l'acide nitrique et qu'on y plonge une lame de cuivre, une partie de ce dernier métal s'oxydera aux dépens de l'oxyde d'argent du nitrate, et se dissoudra dans l'acide nitrique, tandis que l'argent se trouvant réduit se précipite sur la lame de cuivre et l'argente. D'après ce principe, pour argenter une pièce de cuivre, on la décape bien et on la plonge dans une solution de 0,095 grammes de nitrate d'argent dans l'eau; quand la précipitation est complète on retire la pièce, on l'essuie avec un linge fin ou de la peau. D'autre part on prépare un mélange avec :

Eau.	0 kil. 975
Crème de tartre.	3 . 550
Sel marin.	3 . 540
Alun.	1 . 950

On frotte alors la pièce avec un peu de ce mélange et un morceau de peau, jusqu'à ce qu'elle ait acquis un blanc d'argent éclatant.

DU LAITON ET CUIVRE.

Argenture dite au pouce (à froid).

On prépare la poudre suivante :

Sur-tartrate de potasse en poudre (tartre). 15 gram.

Chlorure de sodium (sel de cuisine), *id.* . 15

Sur-sulfate d'alumine, etc. (alun). . . 4

Argent précipité de sa dissolution dans

l'acide nitrique par le cuivre, de. . . 1^{gr}.59 à 2^{gr}.13

On fait une bouillie du tout avec de l'eau pure ; on enveloppe le doigt avec un linge fin, on le plonge dans cette bouillie et l'on frotte avec la surface du cuivre ou du laiton que l'on a préalablement bien décapée, et quand on a ainsi suffisamment chargé la pièce on la plonge dans de l'eau tiède, tenant en solution un peu de cendre gravelée qui sert à faire développer l'argenture ; on la lave ensuite promptement et successivement dans l'eau tiède et dans l'eau froide ; l'on essuie soigneusement avec un linge bien fin.

Autre faite au feu pour les objets de peu de valeur.

L'argenture au feu se fait de la manière suivante :

Argent fin. 15 gram.

Sel ammoniac. 60

Sel de cuisine. 60

Sublimé corrosif. 4

On triture le tout ensemble et l'on en fait une pâte au moyen de l'eau. Après cela, on fait bouillir la pièce à argenter dans une dissolution d'alun et de tartre, et on la frotte avec soin avec la pâte ci-dessus. On fait ensuite chauffer au rouge. C'est de cette manière qu'on fait les argentures de peu de valeur pour les carrossiers, enharnacheurs, selliers, etc.

Argenture des cadrans de montre.

Prenez :

Hydrochlorate ou chlorure d'argent. }
Surtartrate de potasse humide. . . } parties égales.

On frotte avec ce mélange le cadran de montre bien décapé jusqu'à ce qu'il en soit recouvert d'une couche suffisante ; on chauffe ensuite fréquemment et l'on plonge dans l'eau distillée pour enlever toute la matière saline superflue.

M. Mellawitz présenta à l'Académie des Sciences un pro-

cédé qui se trouve décrit dans le recueil de ses mémoires; le voici :

On mouille la surface du métal bien polie et bien nette avec de l'eau tenant un peu de chlorure de sodium en dissolution (sel de cuisine); on tamise ensuite doucement sur le métal humecté la poudre suivante, dite de première charge.

Poudre de première charge.

Argent précipité de sa dissolution dans l'acide nitrique par le cuivre	1
Chlorure d'argent lavé et bien séché.	1
Borax pur bien calciné.	2

La pièce ainsi chargée est placée au milieu des charbons ardents et doit y rester jusqu'à ce qu'elle soit devenue rouge. On la retire alors avec les pinces et on la plonge dans l'eau bouillante tenant en solution un peu de sel marin ou du surtartrate de potasse (crème de tartre) : après cela on la gratte-bosse pour enlever de sa surface les impuretés produites par cette poudre. En cet état le métal se trouve avoir pris une couche d'argenture; on lui donne une nouvelle charge au moyen de la pâte suivante, qu'on étend sur toute la pièce au moyen d'un pinceau.

Pâte pour les autres charges.

Poudre de la première charge.	1
Chlorure de sodium pur.	1
Sulfate de zinc.	1
Fiel de verre pur.	1

Porphyrisez le tout et faites-en une pâte avec de l'eau un peu gommée.

Des pièces argentées par ce procédé ayant été cassées, on a reconnu que les charges avaient pénétré le cuivre, de sorte que les pièces ainsi argentées et dont l'argenture est usée n'ont pas besoin d'être traitées par l'acide nitrique pour en enlever l'argent, comme dans l'argenture par les feuilles; il suffit ici de faire une charge sur les parties détériorées; il en est de même si l'argenture est altérée par le gaz acide hydrosulfurique (hydrogène sulfuré), etc..

Argenture de l'ivoire.

On prend du nitrate d'argent affaibli dans lequel on plonge l'ivoire jusqu'à ce qu'il ait acquis une couleur jaune. Arrivé à ce point on le retire et on le met dans un verre d'eau distillée que l'on expose à l'action des rayons solaires; il prend

alors une couleur noire intense qui, par le frottement avec un morceau de peau, se convertit en celle d'argent très-brillant.

Argenture des charlatants.

Sur les boulevards, le Pont-Neuf et autres lieux de Paris on voit des charlatants vendre une poudre au moyen de laquelle ils argentent tout de suite le cuivre, le laiton et lui donnent l'apparence de la plus belle argenture. Voici la manière dont se fait cette opération. Le mercure se dissout très-aisément dans l'acide nitrique et est précipité de cette dissolution à l'état métallique par le cuivre, de sorte qu'on n'a qu'à verser un peu de cette dissolution sur une surface de ce métal bien décapé et la frotter pour la revêtir d'une couche de mercure qui lui donne le brillant de l'argent. Il en est de même du nitrate de mercure cristallisé. C'est ce dernier sel que les charlatants prennent et étendent, les uns avec de la brique pilée, les autres avec la craie, etc. Il suffit donc de frotter avec un linge saupoudré de cette poudre une surface de cuivre ou de laiton pour l'argenter, ou mieux la mercurer. Mais il est bon de faire observer que cette couche métallique mercurielle ne tient pas longtemps ; comme le mercure est très-volatil, au bout de quelques jours il disparaît ; on n'a même qu'à chauffer le métal sur lequel il est superposé pour le volatiliser à l'instant. Nous faisons observer qu'il serait fort imprudent de chercher à argenter ainsi des objets d'or qui seraient promptement altérés à cause de la facilité avec laquelle le mercure attaque et dissout l'or et forme avec lui cet amalgame auquel on a recours dans l'exploitation des mines pour séparer l'or des autres minéraux.

Epingles blanches en laiton.

On met environ 25 kilog. d'épingles dont la tête est déjà fixée dans la toile métallique d'un crible et on les plonge ainsi dans un mélange d'un gallon d'acide sulfurique et de six d'eau ; au bout d'une demi-heure d'immersion, on les plonge dans l'eau pure à plusieurs reprises.

L'on met ensuite 12^{kil.}500 de ces épingles dans un baril et l'on y ajoute 25 kilog. d'étain en grenailles, 180 grammes de tartre brut et 13 litres d'eau chaude ; on bouche le baril et on le fait rouler sur lui-même ; au bout d'une heure les épingles sont bien nettoyées. On les plonge alors dans une liqueur composée de 500 grammes environ de sulfate de cuivre (vitriol bleu) et de 6^{lit.}5 d'eau ; au bout d'une heure les épingles y prennent une belle couleur cuivrée. Après cette

opération, on étend au fond d'une chaudière en cuivre une couche de 3 kilog. d'épingles et par-dessus 3kil.5 à 4 kilog. d'étain fin en grenailles et successivement des épingles et de l'étain jusqu'à ce qu'il n'en reste plus des 25 kilog. On couvre le tout d'une couche d'étain d'environ 14 millim., en ayant soin de ménager d'un côté un espace qui permette de verser de l'eau sur les épingles sans déranger la couche d'étain supérieure, et de remplir ainsi la chaudière. On bouche alors la place vide avec de la grenaille et on allume le feu. Quand l'eau commence à être chaude, on y verse avec précaution 125 grammes de crème de tartre en poudre fine et on laisse bouillir pendant une heure, après quoi on jette dans l'eau froide, pour les éteindre, les épingles et l'étain, et on les sépare ensuite de la grenaille au moyen d'un crible ou d'une passoire grillée. On répète cette opération jusqu'à ce que les épingles aient acquis une belle couleur, et on les fait sécher dans du son chaud.

De la dorure et de l'argenture galvanique.

Depuis les premières éditions de ce manuel, l'orfèvrerie s'est enrichie de nouveaux procédés pour dorer et argenter les métaux, et en général pour précipiter des métaux par voie galvanique sur d'autres métaux ou sur des corps métallisés. Non-seulement ces procédés ont étendu le domaine de l'art de l'orfèvre, mais ils ont constitué un nouvel art qui s'exerce à côté de celui de l'orfèvre et qui lui vient en aide pour multiplier et répandre ses produits. Peut-être eût-il été à propos, dans ce manuel, d'entrer dans des détails sur les moyens qu'on emploie aujourd'hui pour dorer et argenter par voie galvanique, mais les descriptions et les explications dans lesquelles nous aurions été obligés d'entrer se seraient de beaucoup étendues au-delà des bornes que nous nous sommes imposées, et nous aimons mieux renvoyer les artistes qui désireraient approfondir cette partie de l'art à l'excellent *Manuel de Galvanoplastie*, de MM. Smee et de Valicourt, qui fait partie de la présente Encyclopédie, et où se trouvent exposés, avec autant d'ensemble que de clarté, tous les procédés, toutes les manipulations, tous les détails que comporte ce nouvel art.

DU PLAQUÉ.

L'art du plaqueur a les plus grands rapports avec celui du doreur et de l'argenteur, quoique les moyens d'opérer soient bien différents. Par l'argenture et la dorure on n'applique que des couches minces d'argent ou d'or sur les métaux ; par

le placage, cette couche est beaucoup plus épaisse et constitue une véritable doublure d'or ou d'argent qui est plus solide et résiste plus longtemps au frottement et aux divers agents physiques que la dorure ou l'argenture, et donne au cuivre, au fer ou à l'acier l'aspect de ces deux métaux. L'art du placage sur métaux n'est pas nouveau. Sage a fait, à ce sujet, quelques remarques assez curieuses.

Un plateau antique de cuivre doublé d'argent, trouvé en Bourbonnais, près le château de Chantelles, présenté à l'Académie des Sciences par Baumé, fixa l'attention de cette compagnie, parce qu'il fait connaître que l'art de doubler le cuivre d'argent est de très-haute antiquité, ce qui est confirmé par les éclaircissements que Leblond et Mongez ont communiqué à l'Académie des Sciences. Ces savants antiquaires n'osent fixer si ce plateau, d'un bon style et très-bien exécuté, était dû aux Grecs ou aux Romains. La bordure de ce plateau offre des marques et des attributs de fête de Bacchus, traités de reliefs, et des animaux qu'on immolait à ce dieu, à Pan et d'autres divinités. On a trouvé à Herculaneum des ustensiles de cuivre également doublés d'argent.

Il est donc certain que les anciens connaissaient l'art de doubler le cuivre d'argent. Ce mode a été employé par les Anglais et les Français depuis à peu près le commencement de ce siècle. Ce plateau antique est en rapport avec le plaqué ou doublé que MM. Tugot et Daume, artistes ingénieux, mettent en usage. C'est donc à tort qu'on a voulu faire honneur de la découverte du plaqué à un éperonnier de Birmingham. Le premier procédé suivi consistait à placer une plaque d'argent sur une plaque de cuivre, et en passant au laminoir on obtenait une plaque aussi mince qu'on le désirait. On recourut aussi au mode usité par les tireurs d'or et d'argent. A cet effet, on soudait une plaque d'argent ayant un millimètre d'épaisseur sur une plaque de cuivre quatre fois plus épaisse et l'on passait au laminoir. De cette manière, quelle que fût la minceur de la plaque, elle était recouverte ou doublée d'un cinquième d'argent. C'est ce qu'on nommait et qu'on appelle encore *doublé*; mais ce n'est point encore le placage. Celui-ci exige, opéré sur cuivre, un travail différent.

Si le lingot de cuivre est poli à la surface, on le lime afin de le dépolir; on fait chauffer ensuite l'argent laminé; on le plonge dans l'acide hydrochlorique étendu d'eau (esprit de sel); on l'aplanit et on le coupe de la grandeur du lingot de cuivre. On plonge celui-ci dans une solution de sous-borax de soude (borax); on le recouvre même de borax en poudre avant d'y appliquer l'argent. Après cela on y fixe sur le cuivre la

feuille d'argent au moyen d'un fil de laiton, et l'on fait chauffer suffisamment pour que les deux métaux puissent s'unir; on fait passer alors le lingot au laminoir.

On peut aussi plaquer le cuivre à l'aide du brunissoir; pour cela on fait chauffer le cuivre; on y applique alors une feuille d'argent qu'on y unit au moyen de la pression opérée par le brunissoir. Ce plaqué est inférieur au précédent; on le nomme *plaqué français*.

En 1810, la société d'encouragement pour l'industrie nationale, proposa un prix de 1,500 fr. pour le perfectionnement du plaqué et pour la variété et l'élégance à donner aux divers objets soumis à cette doublure métallique. MM. Levrat et Papinaud répondirent à cet appel et méritèrent les éloges de la société. Depuis, d'autres fabricants sont entrés dans la carrière et y ont obtenu de nouveaux succès. Lenormand a donné sur ce sujet un article fort intéressant (1), d'après les documents qui lui ont été transmis par M. A. Fabre, fabricant de plaqué. Nous allons le faire connaître textuellement.

Ce travail s'opère sur des plaques de cuivre rouge très-pur; les procédés sont les mêmes pour les plaqués en argent, or ou platine.

Doublé d'argent.

Les plaques doivent être de cuivre très-pur, comme nous avons déjà dit. On emploie donc de préférence celui qui vient des frontières de Suisse. Ces plaques sont de forme rectangulaire, ont près de 2 centim. d'épaisseur, pèsent environ 10 kilog., et ressemblent par leur couleur et leur forme à une brique un peu large. Voici les opérations qu'on pratique successivement :

1^o On gratte la surface du cuivre avec un instrument tranchant afin de la rendre unie et d'en faire disparaître tous les défauts. On lui fait prendre ensuite au laminoir le double de son étendue et on la gratte de nouveau. Pendant cela, un autre ouvrier prend un vingtième d'argent fin si l'on veut plaquer au vingtième du poids du cuivre, ou un 18^e ou 16^e si l'on veut plaquer au 18^e ou au 16^e. Il lamine ensuite cet argent de manière à lui donner une surface un peu plus grande que celle du cuivre; il gratte alors cette plaque d'argent pour la rendre plus brillante et en faire disparaître les défauts.

2^o Quand ces deux plaques ont été ainsi préparées, on *amorce le cuivre*, c'est-à-dire qu'on passe sur sa surface une forte dissolution de nitrate d'argent. On étend ensuite la

(1) Dict. technologique.

plaque d'argent sur une table bien unie la surface grattée en haut; on y place dessus la surface amorcée du cuivre, on replie, à l'aide d'un maillet, les bords de celle d'argent sur les surfaces qui constituent l'épaisseur du cuivre, et l'on rabat le reste de la plaque d'argent sur la surface supérieure du cuivre qui n'est pas grattée;

3^e Tout étant disposé, on fait chauffer dans un fourneau jusqu'à ce que la plaque ait acquis une couleur rouge-brun; en cet état on la passe de suite au laminoir, qui se trouve placé à cet effet à côté du fourneau. Par cette compression, le peu d'air qui reste entre les plaques d'argent et de cuivre se trouvant chassé, les deux surfaces contractent entre elles une telle adhérence, qu'elles ne peuvent plus être séparées. Il paraît qu'il existe entre les surfaces de ces deux plaques mises en contact, un véritable alliage. On continue le laminage des deux plaques réunies jusqu'à ce que l'épaisseur totale ne soit plus que d'environ 1 millimètre, dont l'argent fait toujours, quelle que soit l'épaisseur, la vingtième partie, si l'on a employé un vingtième d'argent ou 500 grammes d'argent sur 10 kilog. de cuivre. Le plus bas titre du placage est au quarantième. On emploie alors 250 grammes d'argent sur 10 kilog. de cuivre; pour le placage au dixième, on prend 1 kilog. d'argent par 10 kilog. de cuivre, ainsi du reste. Au premier coup-d'œil, quand on emploie 10 kilog. de cuivre sur un demi d'argent (1), on pourrait croire que le plaqué est au vingt et unième. C'est une erreur: l'on sait que la plaque d'argent est plus grande que celle de cuivre; or, après qu'on a retranché les rebords de celle d'argent non plaqué et après le laminage, l'analyse a démontré que le plaqué contenait juste :

Cuivre..	19
Argent..	1

 20

Double d'or et de platine.

Le procédé pour les plaqués avec ces deux métaux ne diffère en rien de celui avec l'argent; il n'y a d'autre différence que dans la nature de la liqueur dite d'amorce. Ainsi, pour le *double d'or*, on emploie une dissolution à l'état de

(1) Quand les deux surfaces d'une plaque de cuivre doivent être doublées, on les amorce des deux côtés et l'on ne met sur chaque surface que la moitié de l'argent qu'on emploierait sur une seule. Par ce moyen le plaqué est toujours au même titre, mais l'argenterie est de moitié moindre sur chaque côté, c'est-à-dire qu'elle est au quarantième par surface et au vingtième pour le total, c'est-à-dire un quarantième en dessous et un quarantième en dessus, ce qui fait deux quarantièmes ou un vingtième.

saturation de l'or dans l'acide hydrochloro-nitrique (eau régale), et pour le *doublé de platine*, la dissolution de ce métal dans le même acide ; tandis que pour le doublé d'argent, on emploie le nitrate de ce métal.

MM. Michaud, Labonté et Dupuis ont proposé un moyen de plaquer le platine sur cuivre. Nous allons faire connaître ce procédé.

Moyen de plaquer le platine sur le cuivre, par MM. MICHAUD, LABONTÉ et DUPUIS (Jean), à Paris.

Composition appelée catasmassion, servant à la préparation du doublé.

Prenez 123 grammes d'argent fin, que vous préparez à la dissolution par l'addition de 490 grammes d'acide nitrique à 48 degrés ; introduisez-les dans un matras et exposez-les sur un bain de sable à un feu soutenu, jusqu'à parfaite dissolution.

Préparez ensuite, dans une capsule de porcelaine, 490 grammes de *tartre blanc* et une même quantité de sel marin : lorsqu'on a pulvérisé ces matières ensemble, on verse la dissolution dans la capsule et l'on agite le tout avec une spatule de bois jusqu'à ce qu'on ait obtenu un mélange parfait. Cette composition sert à préparer le cuivre qu'on se propose de plaquer ; à cet effet, on nettoie d'abord le cuivre et on y applique ensuite la composition pour le blanchir. Cette application se fait, à l'aide d'un morceau de liège plat et bien propre, sur le métal que l'on veut appliquer ; ensuite on enveloppe ce métal d'une feuille d'argent vierge, que l'on expose à l'action d'un fourneau à air bien fermé. On laisse chauffer à un degré au-dessus de couleur cerise ; on applique par le moyen d'un brunissoir, et on frotte sur la planche sans la sortir du fourneau, ce qui applique la matière sur cette planche ; lorsque le tout ne fait plus qu'un seul et même corps, on le passe entre les rouleaux d'un laminoir, pour lui donner la consistance d'un corps solide. Cette première opération terminée, on dispose son platine en feuilles de la grandeur et de la largeur de la planche de cuivre que l'on veut recouvrir, de manière à pouvoir l'envelopper, et l'on nettoie cette planche avec du sablon, pour lui ôter la crasse qu'il peut y avoir, ainsi que la feuille de platine ; on fait sécher avec un linge blanc de lessive, pour qu'il n'y ait aucune humidité ; on l'enveloppe ensuite comme la feuille d'argent vierge, et on la soumet à l'action du même fourneau que précédemment, en frottant également avec le brunissoir, qui applique le platine.

Pour platiner le fer.

On plonge une verge de fer bien polie dans une solution éthérée de platine ; quand on la retire, elle est couverte d'une belle couche argentée de platine qu'on frotte avec une peau. On peut platiner de cette manière d'autres métaux pour les préserver de l'oxydation (rouille).

*Procédés de platinage, par M. JEWREINOFF,
de St-Petersbourg.*

On s'est proposé de recouvrir d'une couche de platine les objets en fer, en cuivre, que l'on veut préserver de l'oxydation et de l'action de certains agents.

On traite 100 de platine par l'eau régale et on obtient ordinairement un résidu insoluble qui consiste en iridium qui se précipite à l'état de poudre noire. On décante et on fait évaporer la dissolution jusqu'à siccité. Après le refroidissement on décompose le chlorure de platine par 100 de potasse caustique dissoute dans l'eau. On obtient un précipité d'un jaune sale et quelquefois tirant sur le vert, surtout si l'évaporation a eu lieu à une haute température, ce qu'il faut éviter.

On dissout 200 d'acide oxalique dans l'eau et on verse la liqueur dans le vase qui renferme le précipité de platine et la dissolution qui le recouvre. On chauffe jusqu'à ce que le tout soit bien clair. S'il y a un petit précipité d'iridium, on filtre et on verse 300 d'une dissolution de potasse caustique qui forme le sel double de platine et de potasse. S'il y a un léger précipité, cela vient de ce qu'on a trop chauffé le chlorure de platine.

On pourrait employer les acides tartrique et acétique, le binoxalate de potasse et le bitartrate de la même base, mais les proportions ne sont plus les mêmes que pour les réactifs précédents.

Cela fait, on plonge dans la dissolution ainsi préparée l'objet que l'on veut platiner, on le met en contact avec le pôle positif d'une pile et on accroche au pôle négatif une plaque de platine qui plonge dans le liquide et se dissout à mesure que la précipitation a lieu.

*Rapport fait au nom du Conseil des arts chimiques sur
l'emploi du platine dans la dorure; par M. MÉRIMEE.*

En vous rendant compte, messieurs, du perfectionnement apporté par M. Bréant dans le traitement du minerai de platine, on vous présente quelques feuilles travaillées par un bat-

teur d'or, comme une preuve de la pureté de ce métal. Ces feuilles donnèrent lieu à quelques essais de dorure qui n'eurent pas de suite.

M. Letellier, batteur d'or, vient de reprendre ce travail sur la conversion du platine en feuilles propres à la dorure, et les essais qu'il vous a présentés ne laissent plus aucun doute sur le succès qu'on doit en attendre.

Le mélange de la couleur d'or avec celle de l'argent est très-agréable ; mais on y a renoncé, à cause de l'altération qu'éprouve l'argent par les exhalaisons sulfureuses. Avec le platine, ce *noircissement* n'est pas à craindre ; ce métal conserve son éclat autant que l'or : on peut donc employer ces deux métaux avec la même sécurité. Les feuilles battues par M. Letellier sont aussi minces et aussi exemptes de défauts que les feuilles d'or. Nous devons ajouter qu'il faut pour cela du platine d'une très-grande pureté ; celui qui n'est pas bien purifié se déchire et est criblé de trous.

Ouvrages en plaqué.

Quand les plaques métalliques sont ainsi revêtues sur une surface d'une feuille d'argent, d'or ou de platine, il faut les mettre en œuvre. Nous allons transcrire littéralement les conseils que donne Lenormand à ce sujet. L'ouvrier doit éviter de présenter, dans les dessins qu'il adopte, toutes les parties angulaires et les ciselures qui présenteraient trop de difficultés pour le nettoyage.

Dans l'orfèvrerie et la chaudronnerie, on se sert de la *rétreinte* pour exécuter des vases creux, comme bols, cafetières, capsules, soupières, timbales, etc. Voici comment M. Tourret a perfectionné cette partie : Après avoir coupé la plaque de la grandeur et de la forme nécessaire, l'ouvrier la place sur le tour, sur un mandrin en bois, et, à l'aide d'un levier en acier bien trempé et bien poli, il force la pièce à s'adapter exactement sur toutes les parties du mandrin ; il lui donne d'abord la forme d'une capsule aplatie ; il change ensuite de mandrin plusieurs fois, pour obtenir à la fin la forme qu'il désire. Il fait remuer sa pièce chaque fois qu'elle en a besoin, afin qu'elle puisse se ramollir au point de suivre toutes les dépressions ou les grosseurs du mandrin ou moule sur lequel il travaille.

Plaqué sur fer.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire connaître ce mode de placage qu'en transcrivant ici les procédés de MM. Veyrat, Patoulet, Lebeau, Audry, Picoux et Lhuillier.

Procédés de fabrication de couverts en fer battu, argentés ou plaqués, de M. VEYRAT.

Procédés de fabrication.

Le meilleur fer qu'il soit possible de se procurer est reforge et soudé, à l'aide de deux hommes, et à grande eau, jusqu'à ce qu'il n'offre plus ni pailles ni gerçures : alors le forgeron, aidé de son frappeur, façonne ce fer en couverts bruts, ayant toujours soin de mouiller beaucoup.

Le couvert ainsi forgé et recuit, les dents des fourchettes sont taillées à l'aide d'un découpoir à barreau, qui en découpe quinze douzaines à l'heure.

Les cuillères sont planées en noir ; elles sont ensuite, aussi bien que les spatules et les talons des fourchettes, ciselées à la main, sur des emporte-pièces d'acier de formes et de dimensions convenables.

Au moyen de cette méthode, un seul homme, qui a acquis l'habitude de ce genre de travail, peut ciseler quarante douzaines de pièces par jour.

Les cuillères sont embouties au marteau, à l'aide d'un noyau acéré et d'une matrice.

Les boutons de revers de fourchettes sont estampés au marteau ; ceux des cuillères sont enlevés à la lime.

Le couvert en fer est limé à l'étau, et non à la cheville, comme le font les orfèvres ; il est ensuite cambré au bois et poli.

Les pièces, limées et polies, sont étamées au bain : cet étamage sert de soudure.

L'argent que l'on emploie est de l'argent fin, comme étant le plus malléable. On le passe au laminoir jusqu'à ce qu'il soit arrivé à l'épaisseur convenable : alors l'ouvrier en couvre les pièces à l'aide de brunissoirs d'acier et de marteaux couverts de lisière de drap, en ayant soin de faire descendre l'argent dans les parties creuses sans les crever et sans les altérer.

Les pièces ainsi préparées sont exposées au feu, et l'étamage réunit et soude ensemble l'argent et le fer.

Les jointures laites à l'argent sont ensuite reprises et parées au feu.

Manière d'argenter sur fer.

Chaque pièce est passée dans l'eau-forte, et couverte ensuite d'argent vierge ou feuille battue, puis enfin elle est brunie et mise au feu.

Placage en argent des couverts d'acier ou de fer, par
MM. PATOULET, LEBEAU, AUDRY, PICOUX et LHUILIER.

Les couverts d'acier ou de fer qu'on destine à être plaqués en argent doivent être limés avec soin et avoir des formes parfaitement égales, comme s'ils étaient coulés dans un même moule.

La première opération qu'on leur fait subir est de les étamer. On les fait, à cet effet, *dérocher* pendant vingt-quatre heures dans une solution de sel ammoniac ; après quoi on les saupoudre de poix-résine, et on procède à leur étamage, à la manière ordinaire, en étendant avec soin l'étain avec une poignée d'étoupes, jusqu'à ce qu'il soit bien égal partout et qu'il n'y en ait pas trop.

Cela fait, on prend des plaques d'argent fin laminées, de dimensions et d'épaisseur convenables ; on les emboutit sur le couvert même, et, avec un ébauchoir en bois de buis, on les fait joindre le plus exactement possible. On recuit et on déroche ces coquilles d'argent, et l'on sablonne légèrement le couvert étamé.

Pour achever d'ajouter le placage sur le couvert et l'y souder, on se sert de deux fortes matrices portant intérieurement l'empreinte exacte de l'objet qu'on veut plaquer ; on les serre l'une contre l'autre, au moyen de deux boulons à clavette, placés à leurs extrémités. La tête de ces boulons est ajustée à demeure dans la matrice inférieure, tandis que leurs tiges passent librement par des trous correspondants, pratiqués dans la matrice supérieure.

Comme ces matrices doivent supporter, étant chaudes, des pressions très-fortes sous une presse, on les compose de deux tiers de cuivre rouge et d'un tiers de cuivre jaune, fondus ensemble, pour les rendre plus solides.

On découpe à l'emporte-pièce des morceaux de papier gris de la forme des couverts ; on les trempe dans une eau légèrement gommée ; on met sur chaque matrice dix à douze feuilles, et l'on place au milieu la cuillère ou la fourchette. On serre ensuite le tout fortement sous une presse, ayant soin de mettre à l'extrémité de la vis une forte cale en fer, autant pour garantir la matrice supérieure que pour rendre la pression égale partout.

Le papier, ainsi pressé, prend la forme de l'empreinte, se dessèche et se durcit promptement. On découpe alors les bords qui excèdent de plus de 2 millim. (1 ligne) ceux de l'objet qu'il représente en creux. On recouvre la cuillère ou la fourchette de leurs coquilles d'argent ; on les replace entre

les matelas de papier empreints, et l'on presse de nouveau les matrices ensemble; ce qui achève l'exacte application de la feuille d'argent sur le couvert. Il faut enfoncer en même temps, à coups de marteau, les clavettes des boulons, pour que les matrices conservent la pression qu'elles viennent d'éprouver lorsqu'on les a retirées de dessous la presse.

Les choses étant à ce point, mettez le tout sur un feu de charbon bien allumé, et ayez soin de chauffer assez les matrices pour faire fondre de petits paillons d'étain qu'on a préalablement placés entre les bords extrêmes des coquilles d'argent. Prenez alors une lame d'étain avec laquelle vous souderez ces bords en la promenant tout autour. Pour favoriser la fusion de l'étain et le faire couler plus facilement, mettez-y quelques gouttes d'essence de térébenthine, avec une petite spatule de fer; vous replacez, sans perdre un instant, les matrices comme ci-devant, sous la presse que vous faites agir fortement. Les matelas de papier, qui sont alors excessivement durs, font joindre et souder l'argent sur la pièce étamée. Serrez de nouveau les clavettes, et laissez refroidir le tout ensemble, après l'avoir retiré de la presse.

Pour ébarber les couverts, on se sert de tenailles dont le tranchant aura à peu près la même courbure.

On emploie, pour chaque objet plaqué de cette manière, un huitième de son poids d'argent fin. On peut à volonté en augmenter la proportion.

Le perfectionnement du procédé consiste : 1^o à supprimer les boulons à clavette des matrices, en ne conservant que des guides pour les maintenir exactement l'une sur l'autre; 2^o à emboutir sur les objets même qu'on veut plaquer, et à faire, au moyen des matrices, deux coquilles en tôle de fer de l'épaisseur d'une carte, et dont les rebords excèdent de quelques millimètres ceux de la pièce; 3^o à employer, pour former les matelas, du papier blanc au lieu de papier gris, ce dernier noircissant les métaux et aigrissant les soudures; 4^o à mettre, au lieu de quelques paillons d'étain, pour fournir la soudure nécessaire, deux feuilles de même métal très-minces, et de mêmes dimensions que l'objet à plaquer : le couvert étamé, et légèrement saupoudré de poix-résine pulvérisée, est placé au milieu, les feuilles d'étain immédiatement après; ensuite, les coquilles d'argent bien dérochées, puis les matelas de papier; enfin, les coquilles en tôle à rebords excédants : on établit le tout entre les deux matrices, qu'on soumet à une forte action de la presse. On place à des distances égales, tout autour des bords des coquilles de tôle, dix-huit ou vingt petits ressorts en fer à cheval, faits de gros fil-de-fer. Ces

ressorts ont pour objet de maintenir les feuilles d'argent exactement appliquées sur le couvert, lorsqu'on aura supprimé l'action de la presse.

Le couvert étant débarrassé de ces matrices, vous le plongez pendant trois minutes, en l'agitant continuellement, dans un bain d'étain d'environ 50 kilogrammes, tenu à un degré de chaleur tel, qu'il ne fasse que roussir le papier.

A l'instant où vous le retirez de ce bain, vous le replacez sous la presse, que l'on serre le plus fortement possible, et on le laisse refroidir dans cet état.

Le reste du travail se fait comme dans le premier procédé.

Pour préserver le bain d'étain de l'oxydation, on projette sur sa surface, pendant l'immersion du couvert, quelques pincées de résine en poudre.

Explication des figures.

Fig. 108. Cuillère de fer ou d'acier, et fourchette, disposées pour être plaquées.

Fig. 109. Feuilles d'argent embouties sur le couvert, et dont les bords excèdent un peu.

Fig. 110. Les mêmes pièces, vues de côté.

Fig. 111. Forme qu'on donne aux morceaux de papier découpés à l'emporte-pièce.

Fig. 112. Lame d'étain fin dont on se sert pour souder les bords des coquilles d'argent.

Fig. 113. Ebauchoirs en bois de buis, dont on se sert pour appliquer exactement la feuille d'argent sur le couvert.

Fig. 114. Boulons à clavettes des matrices.

Fig. 115. Presse à une seule vis. H est une forte cale en fer qu'on place sous le bout de la vis, afin de ne pas endommager la matrice supérieure.

Fig. 116. Vue des matrices superposées et de face.

Fig. 117. Matrices jointes ensemble par les boulons à clavettes; une des pièces du couvert est placée entre elles, et on voit en DDD les petits paillons d'étain destinés à fournir la soudure nécessaire.

Fig. 118. E, F et G, coupes de la matrice inférieure, fig. 9, suivant les lignes A, B, C.

Fig. 119. Coquilles en tôle mince, vues de côté.

Fig. 120. Vue de face de ces coquilles, recouvertes de morceaux de papier.

Fig. 121. Deux coquilles de tôle, réunies au moyen de ressorts de fil-de-fer, dont on voit la forme fig. 20, pour faire prendre la courbure au papier.

Fig. 122. Couvert disposé pour être plongé dans le bain d'étain.

Fig. 123. Forme que l'emporte-pièce doit donner aux morceaux de papier.

Fig. 124. Presse à deux vis.

Fig. 125. Matrices vues de côté et n'ayant plus de boulons à clavettes.

Fig. 126. Coquilles en feuilles d'étain, minces, de mêmes forme et dimension que celles d'argent.

Nous allons joindre ici les autres brevets d'invention, pris sur des objets particuliers plaqués en or ou argent.

Procédé de fabrication d'un doublé d'or et d'argent sur cuivre jaune, par M. FRANÇOIS LEURIN, fabricant, à Paris.

On gratte et on lime une plaque de cuivre jaune, de bon choix, jusqu'à ce que toutes les pailles apparentes soient disparues; on fait ensuite recuire cette plaque jusqu'à ce que le cuivre ait atteint une couleur cerise pâle; on la met dans l'eau seconde, pendant 12 à 15 heures, pour la dérocher: l'opération du recuit a la propriété de faire ressortir des pores du cuivre une sorte de suint qui neutralise sa sécheresse et dispose ce métal à retenir la soudure de l'or ou de l'argent.

La plaque étant dérochée et bien essuyée, on place dessus, d'un côté, une feuille d'or, et de l'autre une feuille d'argent; on contient ces deux feuilles par une tôle légère, et on enveloppe le tout d'une feuille à émailler. La plaque, ainsi disposée, est soumise à l'action du feu, et, lorsqu'un léger pétilllement se fait apercevoir sur cette plaque, on la retire vivement pour la faire passer entre les cylindres d'un lami-noir, afin que, par l'effet de la pression, l'or et l'argent se soudent sur le cuivre.

L'opération de la soudure sur cuivre jaune diffère essentiellement de celle que l'on fait sur cuivre rouge. Sur le cuivre rouge, il suffit de placer la feuille d'or ou d'argent après que la plaque a été grattée, sans lui faire subir d'autre travail; mais, lorsqu'on opère sur le cuivre jaune, il faut absolument le soumettre au feu, pour le faire suinter; sans quoi la soudure ne prendrait pas.

Application de l'or en feuilles, sur le fer ou sur l'acier.

Dans ce procédé, il faut commencer par chauffer le métal sur lequel on se propose d'appliquer l'or. Cette circonstance place l'artiste entre deux écueils, le risque de ne chauffer pas assez et de prouver ainsi peu d'adhérence, et celui de chauffer trop, et de procurer au métal un commencement d'oxyda-

tion, outre le danger de recuire la trempe des armes tranchantes, telles que les épées, les poignards, etc., qu'on doit chauffer.

Plaqué en or sur le cuivre ou le laiton.

Après avoir décapé, avec beaucoup de soin, la surface d'un lingot de cuivre, on y étend dessus, à l'aide d'un marteau, la quantité d'or que l'on désire, en y fixant ensuite cet or au moyen d'un fil de laiton. Après cela, on soude les bords de la feuille d'or avec de la limaille d'argent et du borax, en l'exposant à une température suffisante. En cet état, on passe le lingot au laminoir.

La grande indifférence du platine pour un nombre considérable d'agents chimiques et sa résistance aux influences atmosphériques lui assignent certainement le premier rang parmi les métaux précieux. Aucun métal n'est donc plus propre que la platine pour garantir les autres métaux et leur servir de doublure préservatrice; seulement sa couleur gris d'acier clair peu agréable à l'œil semblait être une circonstance défavorable dans cette application, sans compter que les autres métaux, tels que l'or et l'argent, pouvant être fixés sur presque tous les autres métaux de la manière la plus simple et la plus durable, cette fixation était pour le platine très-imparfaite et éminemment difficile.

Le doublage des métaux communs avec le platine présentait donc un très-haut degré d'intérêt pour les opérations de chimie pure et appliquée; mais c'est à la condition que la doublure avec ce métal aurait une cohésion parfaite et adhérerait fortement dans toutes les parties au métal sous-jacent. Cette condition, ainsi que je n'ai pas tardé à m'en convaincre, ne peut être remplie que par voie mécanique, attendu que le précipité galvanique de platine opéré avec le plus grand soin et par des méthodes les plus variées, résiste si peu aux acides concentrés que le métal sous-jacent est attaqué au bout de quelques minutes.

M. C. Melly a publié il y a peu de temps, dans la *Bibliothèque universelle*, un procédé qu'on trouve décrit à la page 321 de l'année 1849 de cette publication périodique. Dans ce procédé, les métaux décapés, le platine et le cuivre par exemple, portés à une certaine température, sont unis ensemble en les soumettant à l'action d'une presse hydraulique. Toute simple que soit cette méthode, et quelque voisine qu'elle soit du procédé que j'ai adopté, on peut dire qu'elle ne donne pas de résultat satisfaisant, parce que l'union des deux métaux est toujours imparfaite et que leur séparation

augmente encore dans les chauffes multipliées auxquelles on soumet les plaques à cause des bulles d'air logées entre le cuivre et le platine. Cette circonstance provient, ainsi que je m'en suis assuré très-exactement dans mes expériences, d'une oxydation partielle du cuivre. Toutefois, on parvient à éviter ce grave inconvénient en enduisant préalablement avec soin le métal commun avec une couche mince d'argent ou de platine.

Comme il serait trop long de rapporter en détail toutes les expériences que j'ai faites, je me bornerai ici à indiquer deux procédés au moyen desquels on atteint le but désiré de la manière la plus facile et en même temps la plus complète.

A. *Placage du cuivre, du laiton, etc.*

La circonstance démontrée par l'expérience que les plaques épaisses de platine qu'on soude à la soudure d'or ou d'argent sur des plaques épaisses de cuivre s'en détachent après le premier laminage et un nouveau chauffage à cause de la dilatation différente des deux métaux, ainsi que celle que la soudure sur grandes plaques ne coule pas suffisamment sur tous les points de l'intervalle entre les plaques des deux métaux, m'ont déterminé à chercher un procédé dans lequel on pût éviter l'emploi d'un moyen d'union étranger. J'y suis parvenu ainsi qu'il suit.

On prépare avec du cuivre très-pur et très-ductile une planche rectangulaire de 10 à 12 millim. d'épaisseur et parfaitement dressée et polie, et dont la largeur ne dépasse pas les deux tiers de celle des cylindres du laminoir dont on dispose. On nettoie cette planche en la portant au rouge sombre, la dérochant dans de l'acide sulfurique étendu et la frottant avec du sablon blanc très-fin obtenu par lévigation. On la lave ensuite avec soin dans de l'eau de pluie bien pure; on fait écouler l'excédant de l'eau et on pose la planche humide sur un papier à filtre très-fin; puis, sur la face supérieure, qui est encore humide, on répand vivement avec un tamis en toile métallique de la poudre de platine (éponge de platine), qu'on a réduite par un broyage à l'état de poudre excessivement fine, jusqu'à ce que toute la surface de la planche de cuivre en soit bien recouverte.

Ainsi préparée, la planche de cuivre, dès qu'elle est complètement sèche, est recouverte (suivant l'épaisseur qu'on veut donner au plaqué) de deux, trois et jusqu'à cinq feuilles de platine parfaitement découpées et de manière que la feuille inférieure ne couvre qu'une portion de la planche, tandis que

celle supérieure doit être assez grande pour pouvoir être repliée autour de ses bords.

Dans cette opération, il faut avoir très-grand soin que l'éponge de platine qui a été répandue au tamis ne se déplace pas, on bien qu'elle n'abandonne pas certains points où qu'elle soit souillée par quelque impureté. Alors la planche chargée de platine est recouverte d'une plaque mince de cuivre laminé, légèrement oxydée à la surface, et qu'on replie sur les bords avec beaucoup de soin, afin de soustraire autant qu'il est possible la planche à toutes les influences extérieures. Maintenant, pour obtenir un contact plus intime entre les feuilles de platine et pour en faire une enveloppe homogène, chose très-importante pour la soudure, on fait passer la planche deux à trois fois au laminoir sous une pression modérée. En cet état, on chauffe, de préférence dans une moufle ou sur une plaque épaisse en fer, la planche de cuivre ainsi préparée; on la porte vivement jusqu'au rouge, et dans cet état on l'introduit aussitôt avec promptitude entre les cylindres du laminoir, qu'on a rapprochés légèrement et entre lesquels on la fait passer plusieurs fois, jusqu'à ce que la planche se soit allongée à peu près du double de sa largeur primitive.

Dans ce travail, la garde ou enveloppe en feuille de cuivre se détache, et on l'enlève entièrement; puis on chauffe légèrement la planche, qui déjà est plaquée solidement, et on la lamine en la chauffant entre chaque reprise jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'épaisseur qu'on désire.

L'éponge de platine sert non-seulement de moyen d'union entre le cuivre et les feuilles de platine battu, mais de plus elle augmente notablement l'épaisseur du plaqué et le transforme en une couche homogène de platine.

La poudre de platine se prépare à la manière ordinaire avec le platine en éponge, en dissolvant du platine pur dans l'eau régale bouillante, chassant aussi complètement que possible l'acide libre par l'évaporation, étendant la solution et, au moyen d'une solution de sel ammoniac ou mieux encore d'un mélange de solutions de sel ammoniac et de chlorure de potassium, opérant la précipitation, puis filtrant et faisant sécher le précipité. Une portion assez notable du platine ammoniacal qui s'est formé, ainsi que du platino-chlorure de potassium restant ainsi dans la solution, on évapore à siccité la liqueur filtrée et les eaux de lavage, et on ajoute le résidu au précipité. On porte celui-ci à une faible chaleur rouge dans un creuset de porcelaine qu'on a introduit dans un creuset de Hesse d'un plus grand diamètre en élevant la température avec lenteur. Après le refroidisse-

ment, on broie le résidu qui est dans le creuset, et on le fait bouillir pendant une heure dans l'eau; on décante l'eau, on broie entre les doigts l'éponge de platine qui est devenue tout à fait douce et on la fait bouillir encore une fois. Enfin on en sépare par lévigation les portions les plus fines, on fait sécher et on conserve avec soin jusqu'au moment de plaquer.

Le procédé qui vient d'être indiqué donne de bons résultats, mais il présente dans son exécution plusieurs difficultés, et pour l'industriel il se complique de la préparation de l'éponge de platine; je recommande, en conséquence, la méthode suivante, qui est plus simple, surtout pour les applications en grand.

En exposant dans ce qui précède les moyens qui constituent le premier procédé, j'ai fait remarquer l'influence nuisible qu'entraînait avec soi l'emploi d'un agent pour opérer l'union, tels par exemple que les soudures à l'argent et à l'or. Mais il en est tout autrement lorsqu'au lieu d'une soudure on fait usage d'une couche très-égale et infiniment mince d'un métal inoxydable à l'air. De cette manière, on ne résout, il est vrai, qu'une partie du problème; c'est-à-dire que le métal commun, le cuivre par exemple, est bien garanti, lorsqu'on le chauffe la première fois, de l'oxydation, mais ne pénètre pas, comme c'est le cas avec les soudures, dans la substance même du platine. On parvient aisément à ce dernier résultat au moyen d'une bonne argenture ou d'une bonne dorure exécutées soit chimiquement ou par la voie du feu, soit galvaniquement; mais le moyen le plus simple et en même temps le meilleur est l'argenture ordinaire à froid, telle qu'on l'obtient en broyant du chlorure d'argent avec du tartre. On opère ainsi qu'il suit. Après que la planche de cuivre a été décapée, écurée et lavée, on y applique en frottant soigneusement avec un bouchon doux ou un chiffon de toile un mélange en poudre fine et humide de 1 partie de chlorure d'argent, 2 parties de tartre, 1 partie de sel marin et 1 partie de craie lavée, jusqu'à ce que la planche paraisse bien argentée dans tous ses points; alors on la lave, on la fait sécher comme une plaque de daguerréotype en la chauffant légèrement pendant qu'elle est placée dans une position inclinée et en dirigeant adroitement dessus le vent d'un soufflet. Le liquide dont elle est mouillée se réunit avec lenteur à l'un des angles inférieurs sans laisser de taches mates ou la moindre impureté à la surface. Le reste de l'opération s'exécute exactement comme il a été dit précédemment.

B. Placage de l'argent.

Comme il serait très-intéressant, ainsi que je le dirai plus loin, de fabriquer pour divers usages des vases d'argent plaqués en platine, j'ai aussi fait à ce sujet des expériences qui, d'après ce qui a été exposé jusqu'ici, ne présentent aucune difficulté.

On n'a besoin ici que d'un état métallique parfait d'entre les deux surfaces pour en opérer la soudure par la chaleur. On parvient très-bien à ce résultat avec l'argent, en enlevant la surface entière avec un rabot ou un grattoir immédiatement avant de la plaquer. Il est aussi avantageux d'employer ce moyen pour le platine, du moins autant que le permet l'épaisseur de la feuille de platine dont on veut faire l'application.

Comme il pourrait y avoir avantage à préparer des plaqués d'argent platinés de petites dimensions, j'avertis qu'il n'est pas toujours facile de se procurer de bon cuivre pur, mais que le cuivre plaqué qu'on rencontre en si grande abondance dans le commerce, et où l'épaisseur de la couche d'argent varie à l'infini se prête très-bien à ce genre de travail.

Les cuivres et le laiton, plaqués d'argent, et l'argent seul, tous plaqués de platine, lorsqu'ils ont été plaqués des deux côtés ne se distinguent pas du platine laminé pur, et peuvent s'appliquer, dans la majeure partie des cas, aux mêmes usages que celui-ci. J'ai remarqué en effet qu'une couche de platine qui n'a que $\frac{1}{3000}$ de ligne d'épaisseur, pourvu que le doublage ait été exécuté avec soin, préservait parfaitement le métal sous-jacent de l'attaque des acides les plus énergiques. Toutefois dans les applications à des opérations chimiques, il ne serait pas prudent de faire un plaqué aussi mince, parce que les petites impuretés qui pourraient se trouver dans le platine employé, ou les grains très-menus de sable qui sous la forme de molécules de poussière s'attachent aux cylindres du laminoir, donneraient lieu dans la couche de platine à de petits trous, qui, en dépit de leur petitesse, rendraient cependant absolument impropres aux opérations chimiques les vases qu'on en fabriquerait.

On découvre aisément les points où se rencontrent ces sortes de défauts en mouillant la planche avec de l'acide azotique, qui attaque vivement les points qui sont restés à découvert et les rend promptement sensibles par les bulles de gaz qui se forment, et de petites taches noires. Si on laisse séjourner cet acide pendant quelques heures sur la planche, il perce bientôt un trou d'un assez grand diamètre dans le

cuivre, le laiton, etc., tandis, que dans la pellicule de platine qui la couvre, on ne remarque la plupart du temps qu'une ouverture tellement petite qu'il faut opposer la planche au soleil pour pouvoir l'apercevoir. En dissolvant le cuivre de ces planches plaquées mince, au moyen d'un acide étendu, on peut préparer un platine en feuille encore assez adhérent et qui n'a que de $\frac{3}{1000}$ à $\frac{10}{1000}$ de ligne, de façon qu'un pouce carré de ce platine ne pèse que 3 milligrammes.

Les planches bien plaquées non-seulement ne sont pas attaquées par les acides, mais elles n'éprouvent même aucune altération quand on les porte à une chaleur rouge faible; en effet les plus minces peuvent être chauffées au rouge trente à quarante fois de suite sur une lampe à esprit-de-vin sans que le platine se détache, circonstance qui n'arrive du reste que par la combustion du cuivre qui s'opère peu à peu. Dans cette absorption de l'oxygène le poids d'un vase ainsi plaqué se modifie après chaque nouveau chauffage, de façon que si un vase de cette nature devait être employé dans des travaux délicats de chimie quantitative, il faudrait qu'il fût plaqué des deux côtés, pour que le cuivre ne se brûlât pas ou bien, ce qui vaut mieux, employer pour le fond ou corps, de l'argent pur au lieu de cuivre. Pour fabriquer les creusets et les vases qui servent à la fusion, nous conseillons aussi de ne pas se servir de ces plaqués, parce que dans les laboratoires ces vases sont toujours très-petits, que la différence de prix est alors moins sensible et que dans beaucoup de cas ces vaisseaux doivent être absolument infusibles.

Mais il en est tout autrement quand il s'agit de grandes capsules à évaporation, d'appareils de distillation, de batteries galvaniques, etc. Ces vaisseaux ont été jusqu'à présent fabriqués bien plus forts que ne semble le comporter leur nature chimique, afin qu'ils puissent avoir la rigidité nécessaire à la conservation de leurs formes, et puissent résister jusqu'à un certain degré à des actions mécaniques qu'il est impossible d'éviter entièrement. Comme ces conditions élèvent considérablement le prix de ces appareils, on les a dans ces derniers temps fabriqués sous des épaisseurs excessivement faibles, ce qui a permis de livrer à des prix modérés des vases d'une assez grande capacité. Mais des vases de ce genre sont sans aucun doute très-dispendieux, car sans compter que proportionnellement ils exigent plus de main-d'œuvre, il est presque impossible, même avec les soins les plus minutieux, d'empêcher qu'ils ne se bossellent et qu'il ne s'y manifeste des fissures ou des ruptures.

L'emploi de grands vases en platine devient de jour en

jour plus indispensable dans la chimie industrielle, et l'élévation du prix du platine, qui en est la conséquence, a fait de la fabrication des ustensiles en platine commodes et durables, un problème industriel dont la solution devient à chaque instant plus intéressante. Ce problème, je crois fermement qu'on parviendra à le résoudre par la fabrication et l'emploi du plaqué de platine.

Procédés au moyen desquels on fabrique et on double d'argent fin les dés en cuivre servant à coudre, par M. P.-F. MARGUERITE, à Paris.

Description des outils employés à la fabrication des dés d'un seul morceau.

Fig. 128. Petit balancier, monté sur son banc, vu en élévation.

A, plan et élévation de face et de côté du découpoir, dont le diamètre varie de 36 jusqu'à 46 millimètres, suivant la grandeur du dé; la tige B de ce découpoir se monte sur le nez du balancier, représenté en élévation et en plan sous la lettre C.

D, plate-forme à coulisse percée au centre d'un trou de 48 millimètres de diamètre; elle est retenue sur la table du balancier par deux fortes vis, placées dans des mortaises, et qui permettent d'ajuster son centre directement sous celui du découpoir.

E, plaque en fer, en forme de fourchette, fixée sur la plate-forme par les deux vis dont on vient de parler.

F, pièce coulante de la plate-forme, percée au centre d'un trou servant d'écrou au porte-matrice G; ce porte-matrice, muni de quatre vis, se trouve arrêté au centre du découpoir en venant appuyer intérieurement contre le milieu de la plaque E.

H, plan et coupe verticale d'une matrice creusée à 3 millimètres de profondeur sur 48 millimètres de diamètre, ayant, à son entrée, une petite partie dont la hauteur est égale à l'épaisseur de la pièce découpée.

I, plan et coupe verticale d'une matrice ouverte, ayant 39 millimètres d'entrée et 38 millimètres de sortie; c'est ce qu'on appelle trait ou passe; il se fait, à chaque trait, une élévation de la matière.

On multiplie le nombre de ces matrices, en diminuant à chacune l'ouverture du centre d'un millimètre quand la matière est mince, et de 2 millimètres lorsqu'elle est double, jusqu'à ce que l'on ait obtenu que le diamètre du dedans de

la matière élevée forme la grosseur du doigt ou la grandeur du dé que l'on veut faire.

K, mandrin à tige, à portée, et biseau par le bas ; tous les autres mandrins sont de même forme, mais sans biseau à la base ; seulement leur angle est un peu arrondi. Le nombre des mandrins dépend de la quantité de traits qu'il faut passer pour obtenir la grandeur du dé, et leur diamètre de 1 ou 2 millimètres plus petit que la sortie de la matrice, et cela en raison de l'épaisseur ou de la force de la matière avec laquelle ils sont en rapport ; car il ne doit exister de jour entre ces mandrins et leurs matrices que juste pour l'épaisseur de la matière que l'on veut passer.

L, plan et coupe verticale d'une virole destinée à assujettir les matrices brisées M. L'ouverture de cette virole est conique, de manière qu'en mettant dedans la matrice brisée, elle l'oblige à se joindre comme il faut.

N, poinçon à calotte, formant le dedans du dé.

O, mandrins coniques ; deux de ces mandrins suffisent pour toutes les grandeurs de dés à coudre.

P, mandrin servant à poser les matrices au centre du balancier.

Manière d'opérer.

On place au centre du balancier la plate-forme D, munie de la pièce coulante F et du porte-matrice G, dans lequel est une des matrices ouvertes, fixée par les quatre vis de pression ; on monte sur le carré du balancier le nez C, auquel on a fixé le mandrin ; on fait descendre le poinçon dans la matrice, ce qui l'oblige, d'après les mouvements de la plate-forme et de la pièce coulante, à se mettre au centre, et on fixe les vis en appuyant la fourchette E contre le porte-matrice. On remplace la matrice et le poinçon par le mandrin K et la matrice H ; on met ensuite dans la matrice un morceau de la matière, découpée de la grandeur de cette matrice, et on donne un léger coup de balancier ; on retire cette plaque, qui est relevée du bord d'à peu près un millimètre ; on remplace cette matrice et le mandrin par d'autres de 1 ou 2 millimètres plus petits, suivant le cas ; on remet dans cette nouvelle matrice la plaque déjà relevée, et on donne un faible coup de balancier, ce qui fait relever la matrice d'un millimètre de plus ; après cela, on passe de même dans chaque matrice ouverte I, avec son mandrin, jusqu'à ce qu'on ait obtenu que l'ouverture de la matière élevée soit égale à la grosseur du doigt pour lequel le dé est fait.

Le dé ainsi préparé est passé, suivant le même procédé,

dans une des matrices brisées M, dont le poinçon est de la grosseur du doigt, et sort sous la forme qu'on lui voit en Q.

Cette opération terminée, on tourne d'aplomb le devant du dé ; on ajuste un anneau qui arrive au bord du dedans ; pour faciliter cette opération, on tourne ces anneaux sur des arbres dont la grosseur est en rapport avec l'ouverture du dé, on les scie et on les soude ; on passe un de ces anneaux dans un des mandrins coniques O ; on frappe sur ce mandrin jusqu'à faire monter le dé de manière à ce qu'il tienne faiblement dessus, ce qui force l'anneau à être juste de l'ouverture du dé, tel qu'on le voit en P.

Le dé, ainsi disposé et muni de son anneau, est monté de la même manière qu'avec le poinçon conique, jusqu'à ce qu'il tienne sur un morceau de pierre ponce, de la grosseur de l'intérieur du dé ; alors on le charge et on le soude comme d'usage, et l'opération est terminée.

Procédé pour unir l'acier avec l'or et le platine, par Nicolas MILL, esq.

Dissolvez l'or ou le platine dans l'acide hydrochloro-nitrique (eau régale) jusqu'au point où la chaleur ne cause plus d'effervescence ; évaporez la solution jusqu'à siccité par une douce chaleur, afin de dégager l'excès d'acide, et dissolvez dans la plus petite quantité d'eau possible ; prenez une pipette qui puisse contenir 30 grammes de liquide ou davantage ; remplissez le quart de la capacité environ avec la solution, et les trois-quarts restants avec le meilleur éther sulfurique. Si cette opération est faite convenablement, les deux liquides ne se seront pas mêlés. Ayant bouché le plus large orifice avec un bouchon, placez la pipette horizontalement, et tournez-la doucement entre le pouce et l'index ; l'éther ne tardera pas à s'imprégner d'or ou de platine, ce que sa couleur indiquera. Replacez verticalement et laissez le tout en cet état pendant vingt-quatre heures ; le liquide sera alors partagé en deux parties ; le plus coloré sera en dessous ; on le laissera écouler en soulevant le bouchon, et l'on appuiera celui-ci aussitôt que tout le liquide le plus coloré sera sorti ; le liquide resté dans l'instrument sera prêt à être employé ; on le conservera dans un flacon hermétiquement bouché ; lorsque l'on voudra dorer ou platinier un objet, on se procurera un vase de verre qui puisse le contenir tout juste, autant que possible ; on le mettra dedans, et on remplira le vase avec la solution ; l'acier doit être complètement exempt de rouille et de graisse, et très-bien poli ; on le laissera très-peu de temps dans la solution, d'où on le retirera pour le

plonger dans de l'eau claire ; étant bien rincé, on le séchera avec du papier à filtre et on le tiendra à une température de 150° Fahrenheit, jusqu'à ce qu'il soit dans toutes ses parties à cette température ; il suffira alors de le brunir.

Il faut avoir le soin de ne pas frotter l'acier avant que la chaleur ait été appliquée, et on obtiendra une dorure très-belle et qui garantira très-bien l'acier de la rouille.

Moyens de confectionner les ornements de voiture et harnais ciselés en or, argent, cuivre, bronze ou plaqués des mêmes métaux, par M. M.-G. BURR, ciseleur en blason, à Paris.

On commence par dessiner l'objet sur du papier, on applique le dessin sur le morceau de cuivre destiné à être gravé. Pour amollir ce cuivre gravé, on le fait rougir au feu et on l'applique ensuite sur un ciment composé de résine, poix, etc., ou sur de la cire ; il se lève alors, et pour lui donner le relief convenable, on emploie une collection d'outils d'acier et un poinçon fait exprès, et un petit marteau. On remplit ensuite le dessous de ce modèle avec de l'étain anglais, de première qualité, mêlée d'une petite quantité de plomb ; on renverse ce modèle, que l'on cisele jusqu'à ce qu'on ait obtenu le dessin désiré ; on coule ensuite un modèle en cuivre qui sert de matrice.

On prend l'empreinte du modèle en cuivre sur un bloc et on le laisse refroidir ; on applique sur cette empreinte une feuille d'or, d'argent ou de cuivre, qu'on frappe avec un marteau garni de peau ou de drap, jusqu'à ce qu'on obtienne l'impression ; on frappe ensuite, à coups de marteau, le modèle ou matrice ; après quoi on remplit le dessous de l'ouvrage de la même manière que pour le modèle, et on lui donne un fini aussi soigné qu'à ce dernier. On sépare l'ouvrage, on lui donne le poli avec de l'huile et de la pierre ponce ; après cela, on l'éclaircit avec de l'eau de savon et une brosse sèche, jusqu'à ce qu'il ait acquis un poli parfait.

SIXIÈME PARTIE.

DESCRIPTION

DE LA PLUPART DES PROCÉDÉS DE FABRICATION

DES

**OUVRAGES D'ORFÈVRERIE, BIJOUTERIE,
JOAILLERIE ET DU GRAVEUR.**

*Définition des professions d'orfèvres, bijoutiers,
joailliers, etc.*

Il est rare qu'une seule de ces professions soit uniquement exercée par le même individu. Bien souvent l'orfèvre est en même temps bijoutier, et ce dernier est orfèvre et joaillier. Voici cependant les définitions qu'on trouve dans l'Encyclopédie de ces diverses professions, qui, d'ailleurs, ont entre elles une grande connexion.

Orfèvre. — On entend par ce nom celui qui n'entreprend que de fabriquer et de vendre de la vaisselle, les couverts, les autres ouvrages qui font partie des meubles d'ornements, les tabatières d'argent, les boucles des souliers, les soupières, coupes, bols, flambeaux, vases d'église, fontaines, gobelets et timbales, écuelles et autres ustensiles semblables.

Orfèvre-bijoutier. — On désigne ainsi celui qui vend et fabrique tous les bijoux d'or, même ceux qui sont enrichis de pierres précieuses, même de diamants.

Orfèvre-joaillier. — C'est celui qui met en œuvre et vend les pierres précieuses, les diamants et les perles. Ceux-ci sont également connus sous le nom de *metteurs-en-œuvre*.

L'art de l'orfèvrerie remonte aux temps les plus reculés ; les historiens des premiers âges parlent des ouvrages d'or et d'argent qui ornaient les temples. Cet art, comme nous le verrons ailleurs, a pris depuis de bien plus grands développements et a atteint un grand degré de perfection. Pour excel-

ler dans ce bel art, il faut savoir bien modeler et surtout très-bien dessiner. Il faut aussi connaître les principes de la perspective et de l'architecture, afin de donner à ses ouvrages de justes proportions dans le choix des formes que l'on compose et ne pas les charger d'ornements superflus ; mais, au contraire, les décorer d'une manière agréable, et offrir à l'œil une imitation parfaite des productions de la nature et des formes géométriques. La France a possédé des artistes qui, réunissant ces conditions, se sont illustrés dans ce bel art. Nous nous bornerons à citer MM. Claude Balin, orfèvre de Louis XIV ; Pierre Germain, qui lui succéda ; Thomas Germain, plus habile encore ; Aurelle Meissonnier, né à Turin et mort à Paris en 1750 ; il était peintre, sculpteur, architecte et orfèvre du roi ; Jean Varin, graveur et orfèvre, né à Liège en 1604 et mort à Paris en 1672. Jean Bourquet, Briceau, Pierre Barrié, Jean Bernhidi, du Caurroy, etc., ont, dans le 17^e et 18^e siècle, joui d'une grande réputation et puissamment contribué à reculer les bornes de ce bel art.

Orfèvrerie.

L'art de l'orfèvrerie remonte aux temps les plus reculés ; les Chaldéens et les Hébreux s'étaient déjà rendus célèbres dans ce travail, et les anciens monuments de l'Égypte attestent que chez ce peuple l'orfèvrerie et la bijouterie avaient acquis un certain degré de perfection qui s'accrut prodigieusement chez les Grecs. Quand les deux arts se furent propagés dans toute la vieille Europe, ils firent graduellement de tels progrès, que les produits actuels qui sortent des ateliers de nos orfèvres et bijoutiers sont pour ainsi dire magiques. Le mot *orfèvre* paraît être un composé de deux mots latins : *auri faber* ; c'est du moins l'étymologie qu'on lui donne dans l'Encyclopédie.

L'orfèvrerie fut érigée en corps par Philippe VI, dit de Valois, en l'an 1330. Ce fut ce même prince qui lui donna ses premiers statuts au mois d'août 1345, et qui l'honora des armoiries consistant en une croix d'or dentelée en champ de gueules, accompagnée de deux couronnes et de deux coupes aussi d'or, à la bannière de France en chef. On ne pouvait être reçu maître dans le corps de l'orfèvrerie sans avoir fait un apprentissage de huit ans, servi les maîtres deux autres années en qualité de compagnon, fait chef-d'œuvre, et donné caution de la somme de mille livres.

Tous les ans dans le mois de juin, après la translation de Saint-Eloi, patron du corps de l'orfèvrerie, on procédait à une élection nouvelle de trois gardes, l'un ancien et les deux

autres jeunes. Cette élection se faisait à la pluralité des voix, dans une assemblée qui se tenait en présence du lieutenant-général de police et du procureur du roi du Châtelet. Aucun marchand du corps de l'orfèvrerie ne pouvait être élu grand garde sans qu'il y eût au moins dix ans qu'il eût été garde ; et l'on ne pouvait parvenir à la charge de jeune garde que l'on n'eût au moins dix ans de réception de maîtrise.

Le roi Jean 1^{er} permit au corps de l'orfèvrerie de faire construire une chapelle sous le nom et invocation de Saint-Eloi, et lui fit donner en même temps des reliques de ce saint par le pape Innocent VI, qui tenait alors le saint-siège à Avignon. C'est dans cette chapelle, l'une des plus magnifiques de Paris, et que l'on appelait vulgairement la chapelle aux Orfèvres, que le corps de l'orfèvrerie faisait célébrer le service divin pendant tout le cours de l'année.

Ceux qui voudront acquérir une connaissance parfaite des statuts, ordonnances, réglemens et privilèges concernant le corps de l'orfèvrerie, peuvent avoir recours au recueil qui en a été imprimé à Paris, chez Lambert et Roullant, en 1688, aux frais du bureau et par les soins des maîtres et gardes qui étaient pour lors en charge.

Depuis que les privilèges ont été abolis, l'orfèvrerie a subi les mêmes réformes que les autres arts.

L'orfèvrerie, la bijouterie, le plaqué, etc., forment des branches d'industrie d'autant plus importantes, que la France est celle de toutes les nations qui a porté les arts au plus haut point de perfection. Le goût et la richesse des dessins, la beauté et l'élégance des formes, la précision et le fini du travail, font l'admiration de tous les peuples et leur font rechercher ces produits, dont l'exportation est devenue très-forte pour l'Amérique, le Levant, le nord de l'Europe, et les diverses colonies européennes du Nouveau-Monde.

M. Necker évaluait à 10 millions la valeur de l'or et de l'argent employés par les orfèvres et les bijoutiers pour notre commerce à l'étranger. Cette somme s'est plus que doublée par la fonte de la vieille vaisselle et des galons qu'on destine au même usage. La grosse orfèvrerie n'ajoute à peu près qu'un huitième au prix de la matière première, mais la bijouterie, la dorure, etc., prennent une valeur auprès de laquelle celle du métal n'est pas plus du cinquième.

D'après tous les renseignements pris par Chaptal (1), l'orfèvrerie emploie annuellement en France pour 16 millions d'or ou d'argent et la bijouterie pour 4 millions ; ce

(1) Voyez son bel ouvrage sur l'*Industrie française*.

qui produit, par le travail, une valeur commerciale de 38 millions, sur laquelle Paris est compris pour plus des trois cinquièmes.

Depuis le travail de Chaptal, ces deux arts ont acquis encore plus d'extension, soit pour le plaqué, pour la bijouterie fausse, etc. D'après nos recherches, l'orfèvrerie emploie pour ses ouvrages et pour le plaqué 18 millions d'or ou d'argent, et la bijouterie et la dorure près de 5 millions, ce qui donnerait d'après nous à ces métaux une valeur commerciale d'environ 48 millions. On fabrique actuellement en France à peu près 300 mille montres dont la moitié en argent. Il entre environ 57 francs d'or pour chaque boîte, l'un dans l'autre, et 6 francs d'argent pour celles de ce métal. Ce qui nécessite l'emploi de 900 mille francs d'argent et de 8 millions 550 mille francs d'or. Le perfectionnement qu'a acquis le plaqué et son usage plus étendu ont diminué la fabrication de la grosse orfèvrerie. Nous ne pousserons pas plus loin ces détails; il nous suffit d'en avoir offert une idée à nos lecteurs. Nous allons maintenant lui offrir le mode de fabrication des principaux objets d'orfèvrerie et de bijouterie. Il nous serait impossible de les présenter tous ici, parce que la bijouterie et l'orfèvrerie se rattachent à tant d'objets qu'il nous serait bien difficile de les grouper même dans quelques volumes. Ce n'est point d'ailleurs un traité d'apprentissage pour les bijoutiers et les orfèvres que nous traçons ici; notre but est d'exposer les préceptes généraux de cet art, les progrès qu'ils ont faits, les documents qui peuvent leur imprimer une nouvelle marche; les perfectionnements par brevet d'invention, les applications de la chimie et de la mécanique à leurs divers procédés; en un mot, nous avons cherché à rendre ces arts plus rationnels et à reculer la sphère des connaissances de ceux qui les exercent.

Nous allons nous borner à dire un mot de la maîtrise et des obligations et privilèges qui y étaient attachés.

Réception d'un maître orfèvre.

L'artiste était obligé de se présenter devant M. le procureur du roi du Châtelet de Paris, pour y prêter serment de fidélité dans son commerce; il était ensuite interrogé à la cour des monnaies sur les différents calculs d'éléments pour l'emploi des matières d'or et d'argent. S'il était assez instruit, la cour l'admettait de suite à prêter serment d'observer religieusement les ordonnances du roi et les arrêts de la cour, et sur les conclusions de M. le procureur général, il était reçu maître. On lui imposait pour condition de donner

un cautionnement de 1000 livres pour répondre, tant envers le roi qu'envers le public, des contraventions qu'il pourrait commettre.

En 1776 les *tireurs* et *batteurs* d'or furent réunis à la communauté des orfèvres bijoutiers; et plus tard, le 23 mars 1781, la réunion de ce même corps et de la communauté des lapidaires eut lieu.

Le nombre des marchands orfèvres de Paris était fixé précédemment à 300 maîtres de communautés; depuis ces réunions leur nombre fut porté à 500.

Indépendamment de ces maîtres, il existait d'autres orfèvres dans Paris qui avaient également droit de travailler et de vendre. Les uns ayant acquis la maîtrise par le privilège accordé à l'hôtel des Gobelins, les autres par celui également accordé à celui de la Trinité.

Le nombre des maîtres privilégiés des Gobelins n'était point limité; il fallait avoir travaillé pendant 6 années dans l'hôtel, et, sur le certificat de l'inspecteur de l'hôtel et du directeur des bâtimens du roi, l'aspirant était reçu maître sans autres frais que ceux de la cour des Monnaies.

Les maîtres privilégiés par l'hôpital de la Trinité étaient au nombre de deux, nommés par M. le procureur général du parlement: ils devaient avoir travaillé 8 années consécutives dans cet établissement. Ils avaient l'avantage sur ceux des Gobelins d'obtenir un poinçon de maître en commençant leur temps. Mais ils étaient obligés de se charger d'un enfant de cet hôpital, de le nourrir, de le blanchir et l'instruire pendant 8 années dans toutes les parties de l'orfèvrerie. Il y avait encore d'autres orfèvres privilégiés, qui sont les maîtres d'hôtels de la prévôté, au nombre de 4, et deux autres encore par privilège accordé au duc d'Orléans, comme premier prince du sang. Ces privilèges ne donnaient point de qualité aux enfans.

Obligations et privilèges des maîtres orfèvres.

Chaque orfèvre était tenu d'avoir un poinçon à lui particulier, nommé *poinçon de maître*, qui portait les deux lettres initiales de son nom, une devise à son choix, une fleur de lys couronnée et deux petits ronds formant deux grains posés parallèlement, afin de faire observer continuellement qu'il n'avait que deux grains de remède dans l'emploi de ces matières. Il était tenu en même temps de faire inscrire ce poinçon sur une planche de cuivre déposée au greffe de la cour des monnaies et sur une autre déposée au bureau des orfèvres, afin d'y avoir recours au besoin. L'orfèvre était

tenu d'appliquer le poinçon sur tous les ouvrages qu'il commençait et de manière qu'il ne s'effaçât pas pendant la confection de l'objet. Quand ces ouvrages étaient ébauchés au marteau seulement, il était obligé de les porter au bureau des orfèvres pour en faire la déclaration au registre des droits du roi, lequel appliquait sur ces pièces un poinçon nommé *poinçon de charge*, et recevait du régisseur une reconnaissance de la déclaration qu'il lui avait faite de rapporter ces pièces quand elles seraient terminées, afin d'acquitter les droits imposés sur les ouvrages d'or et d'argent confectionnés d'après leurs poids. Cette seconde obligation remplie, il était forcé de déposer de suite et sans dépôt ces mêmes pièces brutes, dans le bureau des gardes-orfèvres, appelé *maison commune*, pour y être essayées par les gardes-orfèvres en exercice, qui y apposaient leur poinçon si elles étaient au titre voulu par les ordonnances. Ce poinçon était, jusqu'en 1784, une lettre de l'alphabet couronnée, qui changeait tous les ans au mois de juillet, époque du renouvellement des gardes et qui indiquait, en cas de fraude, les délinquants.

Une déclaration du roi, de 1784, y substitua la lettre P pour Paris et le millésime annuel y était indiqué par deux chiffres placés au-dessous de la couronne. Ce poinçon des gardes-orfèvres, appelé de *maison commune*, et de contre-marque, était aussi insculpé sur une planche de cuivre et déposé au greffe de la cour des monnaies. Si, d'après les essais des gardes-orfèvres, les ouvrages n'étaient point au titre, savoir : ceux d'argent au titre de onze deniers douze grains, au remède de deux grains de fin, et ceux d'or à 20 carats $\frac{1}{4}$, au remède d'un quart pour les ouvrages ordinaires, et pour les grandes pièces au titre de 22 carats $\frac{1}{4}$ au remède d'un quart, ils cassaient et coupaient ces ouvrages, en laissant la marque du régisseur afin de le décharger de la soumission faite par le fabricant de lui rapporter les ouvrages confectionnés pour en acquitter les droits. Les bijoux ou ouvrages étant au titre et confectionnés et les droits acquittés, le régisseur y appliquait un quatrième poinçon, dit *poinçon de décharge*, qui seul en permettait la vente.

Les anciens gardes-orfèvres et particulièrement les derniers sortis étaient appelés *mignons* ; ils suppléaient gratuitement les gardes en charge pour les visites générales de police qu'ils faisaient dans les maisons des orfèvres, bijoutiers, etc.

Les veuves des orfèvres pouvaient tenir boutique ouverte et faire le commerce de l'orfèvrerie, mais en faisant marquer leurs ouvrages du poinçon d'un autre maître.

Les orfèvres ne pouvaient acheter, fondre ou déformer aucune espèce d'or ou d'argent du royaume ayant cours ou décriés.

Ils ne pouvaient non plus fabriquer des ouvrages composés de parties les unes en or ou argent et les autres en cuivre doré ou argenté ni même d'or et d'argent, en sorte que ces deux métaux ne puissent point être pesés séparément.

Il leur était défendu d'acheter et vendre les matières d'or et d'argent au-dessus des prix de change des monnaies.

Ils devaient vendre la matière de leurs ouvrages séparément de la façon et indiquer le prix de la matière et celui de la façon dans un bordereau signé. C'était un excellent moyen pour n'être pas trompé et pour ne pas acheter au poids de l'or les mandrins en fer et en cuivre qui remplissent et soutiennent les clefs, cachets et autres bijouteries.

Ils ne pouvaient acheter aucune pièce de vaisselle, à moins que ce ne fût de personnes bien connues.

Les orfèvres cessant de tenir boutique ouverte étaient tenus de déposer leurs poinçons au bureau des orfèvres, pour y être enfermés et scellés jusqu'à ce qu'ils reprissent boutique.

Maintenant, quand l'orfèvre veut fabriquer quelques objets, il prend le lingot d'or ou d'argent, il le forge en plaques de la grandeur convenable, y applique sa marque qui est en losange ; après cela, il dégrossit son ouvrage et l'envoie au contrôle. On en sépare un petit morceau qui dépasse à dessein, on l'analyse et on y marque le titre qu'il a ; l'artiste confectionne alors son travail, le renvoie au contrôle qui y appose un nouveau poinçon qui est celui qui permet la vente. Sans cela l'orfèvre encourrait l'amende, et les pièces non poinçonnées seraient saisies si elles étaient trouvées dans son atelier.

Diverses dénominations données à l'or et à plusieurs de ses alliages, etc.

Or bas. C'est l'or dont le titre est depuis 10 jusqu'à 19 carats.

Or en chaux. C'est l'oxyde d'or précipité de sa dissolution par les acides.

Or aigre. C'est ainsi qu'on nomme l'or qui éprouve des grenures ou des gerçures sous le choc du marteau, au laminage, etc. Il doit ce défaut aux proportions et à la nature de l'alliage.

Or de couleur. C'est l'or auquel on donne les couleurs suivantes au moyen d'un alliage, ainsi :

1^o *L'or jaune* est l'or fin dans toute sa pureté ;

2^o *L'or rouge* se compose de trois parties d'or fin sur une de cuivre-rosette ; il est au titre de 16 carats ;

3^o *L'or vert* se fait avec trois parties d'or fin et une d'argent ; il est à 16 carats. Cette couleur est d'un beau vert de pré ;

4^o *Beau vert feuille morte*. Se compose de 18 parties d'or fin et de 6 d'argent ;

5^o *Vert d'eau*. Or fin 14 parties, argent 10. On peut varier à l'infini les nuances du vert, en graduant les proportions d'argent.

Or bruni. Celui qui est poli avec la dent de loup, pour détacher les ornements de leur fond, si c'est de la dorure sur détrempe, ou avec un brunissoir si c'est de l'or ouvré.

Or bretelé. Celui dont le blanc a été haché de petites bretelures.

Or mat. Celui qui, étant mis en œuvre, n'est pas poli. Il en est de même des parties d'or sur les bijoux qui ont été *amaties* et *pointillées* au ciselet et au matoir, qui sont restées sous leur couleur jaune, ou auxquelles on l'a restituée par la couleur au verdet ou au *tire-poil*.

6^o *Or bleuâtre*. Se fait en jetant dans un creuset tenant de l'or en fusion le quart de son poids de gros fil-de-fer doux, et en le retirant aussitôt du feu dès qu'on voit que l'alliage a eu lieu ; si l'on restait plus longtemps, le fer serait rejeté en scories. Cette couleur est la plus difficile à faire.

7^o *Or blanc*. C'est l'argent, dont on rend la couleur moins intense par l'addition de plus ou moins d'or.

Or fin. C'est celui qui se rapproche du titre de 24 carats.

Or au titre. C'est celui qui est à 20 carats, titre prescrit par les ordonnances pour les bijoux d'or.

Or en lames. C'est l'or réduit en plaques plus ou moins minces au moyen du laminoir.

Or trait. C'est l'argent doré tiré en fils très-minces à la filière.

Or en coquille, ou bien or en poudre. Nous avons fait connaître ailleurs les moyens propres à réduire l'or en poudre très-fine.

Or en bain, ou or en fusion.

Or poreux. C'est celui qui offre des cavités et des impuretés dans son sein. Il faut le refondre.

Or de mosaïque. Celui qui, dans un panneau, est par-

tagé par de petits carreaux ou losanges, ombrés en partie de brun, pour paraître de relief.

Or moulu. C'est ainsi qu'on nomme quelques dorures, telles que celles sur bronze, etc.

Or réparé. C'est celui qu'on est obligé de repasser avec du vermeil, au pinceau, dans les creux de sculpture, ou pour cacher les défauts de l'or, ou bien pour lui donner un plus bel œil.

Or rougeâtre ou verdâtre. Celui qui est glacé de rouge ou de vert, pour distinguer les bas-reliefs et ornements de leur fond.

Or battu. C'est l'or en feuilles pour la dorure.

Dans les ouvrages didactiques on apprend moins la pratique des arts que dans les ateliers ; mais en revanche dans les traités spéciaux, sur les arts, mis au courant ou au niveau des progrès et des découvertes des sciences physico-chimiques et mécaniques, les fabricants et les artistes puisent des pratiques nouvelles et apprennent à se rendre compte de tous les faits, ils parviennent à des améliorations qu'ils n'auraient obtenues peut-être que du temps et du hasard.

Avant d'entrer en matière, nous allons présenter quelques notions sur les procédés généraux de fabrication de l'orfèvrerie. Ces procédés se rattachent intimement à ceux qu'emploie le ferblantier dans plusieurs de ses ouvrages.

Procédés généraux de fabrication.

Dans le vocabulaire que nous avons placé à la fin de ce volume, nous avons décrit un grand nombre de ces opérations ; nous allons y joindre quelques indications générales.

Du travail du marteau.

Dans la fabrication de l'orfèvrerie française, c'est, dit Placide Boué dans son traité d'orfèvrerie, t. 1^{er}, p. 234, le marteau qui joue le premier rôle ; c'est à coups de marteaux que le planeur la termine et lui donne ce brillant éclat qui surpasse quelquefois le plus beau bruni. Ce n'est que par le marteau qu'un lingot d'argent est transformé en vases élégants qui, sous toutes sortes de formes, constituent le genre que, dans nos ateliers, nous avons appelé *la vaisselle montée ou retreinte*.

Décrire avec précision et dans ses détails l'art de manipuler l'argent à l'aide du marteau, et déterminer à quel point il faudrait amener chaque pièce avant de la soumet-

tre à un nouveau recuit, est une chose qui ne peut être faite que dans un atelier, et non dans un livre.

C'est entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire sur la pièce même, que de pareilles démonstrations peuvent être faites avec fruit. Je me bornerai donc à dire qu'en forgeant, en rétreignant ou planant l'argent, l'ouvrier doit s'appliquer, après chaque recuit, à ne faire porter son coup de marteau qu'une seule fois sur le même point, et à modifier proportionnellement la force de ses coups, d'après l'épaisseur de la pièce sur laquelle ils doivent porter. Après chaque *chaude*, l'ouvrier doit mettre tous ses soins à donner le nouveau recuit d'une manière uniforme, afin que, dans la chaude suivante, des coups de marteau imprimés avec la même force, ne puissent produire des effets différents.

Ce travail exige encore, de la part de l'ouvrier, une grande propreté après chaque recuit, tant pour la pièce elle-même, que pour les instruments qui servent à la façonner. Après l'action du marteau viennent celles de la lime ou du tour, qui mettent la pièce au point de recevoir les parties qui doivent y être adaptées par des soudures : ces soudures s'opèrent de différentes manières, selon la forme et le volume du corps principal de la pièce. Cet art de souder les métaux, à l'aide d'un alliage plus fusible que les parties que l'on se propose de réunir, est un des points les plus importants de toute la série des opérations que nécessite la fabrication d'une pièce d'orfèvrerie ; aussi l'ouvrier le plus habile ne l'aborde-t-il qu'en tremblant, lorsqu'il pense que le travail de toute la semaine peut être perdu pour lui, par l'effet de quelques degrés de température au-dessus de celui nécessaire à la fusion de la soudure. Et cette opération est quelquefois d'autant plus à redouter, que c'est toujours sur les ouvrages les plus compliqués que sont employées les soudures les moins fusibles : on peut dire cependant, à la louange de nos ouvriers, que de pareils accidents sont très-rares ; mais cela ne diminue en rien le danger et la difficulté de cette opération, qui ne sont atténués que par l'art et la prudence de l'opérateur. Quoique ces sortes d'opérations ne puissent guère s'apprendre dans un livre, il ne sera pas inutile de consigner dans celui-ci tout ce qui peut contribuer à leur succès, ainsi que tout ce qui pourrait tendre à les faire échouer.

Les soudures des grosses pièces d'orfèvrerie se font de deux manières : les unes ont lieu au feu de la forge et au vent du soufflet, et les autres se font à *feu couvert*, sur une coupe ou bassine en fer, isolée au milieu de l'atelier, afin

que l'ouvrier puisse librement circuler autour d'elle, et aviver le feu à l'aide d'un soufflet à main, ou d'un carton.

La forme de la pièce, la complication et la nature des soudures à y faire, doivent déterminer l'adoption de l'un ou l'autre procédé; et supposant que cette pièce soit une cafetière de 9 à 12 tasses, toutes les parties qui devront être appliquées au corps principal, constitueront autant de soudures qui devront être faites en même temps et à *feu couvert* (ou, pour mieux dire, à pièce couverte par le charbon incandescent). Cette opération n'a lieu qu'après que le corps principal et les parties accessoires qui doivent y être réunies, ont été, à l'aide du marteau, de la lime et du grattoir, amenées au point convenable pour recevoir un premier degré de poli; on s'assure ensuite de leur propreté, surtout aux endroits sur lesquels la soudure doit couler. Après ces préparatifs, toutes les pièces accessoires sont fixées sur le corps principal, à l'aide de fils-de-fer, ayant bien soin de les poser à la place que chacune d'elles devra occuper lorsqu'elles seront soudées; cette ligature doit être faite de manière que chacune des pièces accessoires soit pressée assez fortement contre le corps principal, pour qu'elle ne subisse aucun mouvement dans l'opération, sans que cependant l'excès de pression soit susceptible de laisser l'empreinte des fils-de-fer sur les parties faibles de la pièce, qui, ramollie un instant par le haut degré de chaleur auquel il faut la soumettre, n'est que trop disposée à recevoir ces empreintes. On évite ces inconvénients, en divisant habilement les points de contact des fils-de-fer, afin que la pression de chacun d'eux soit moins prononcée; d'autres liens, et quelquefois les mêmes qui fixent les parties à souder, fixeront également les paillons de soudure, qui, par leur fusion, doivent terminer l'opération. La dimension de ces paillons ne peut être donnée d'avance, parce qu'elle dépendra toujours de celle de la pièce à souder. Mais j'ai observé que la soudure, un peu épaisse, coule avec plus de facilité que lorsqu'elle est trop mince; dans ce dernier cas, elle se grille souvent plutôt que de se fondre.

Toutes les parties qui doivent être soudées avant d'être attachées, devront être préalablement bien grattées et *boraxées* sur tous les points qui doivent être mis en contact; cette précaution facilite beaucoup la fusion des paillons, et leur trace, pour ainsi dire, le chemin qu'ils devront tenir lorsque, par la chaleur, ils seront amenés à l'état liquide. La pièce ayant été ainsi préparée, on charge la soudure, et toutes les parties qu'elle doit parcourir, avec du borax délayé

dans de l'eau, après quoi on couvre ces mêmes parties ainsi humectées, avec du borax en poudre, que l'on répand dessus à l'aide d'un instrument appelé *rochoir*; la pièce est ensuite placée sur le feu, pour faire calciner le borax; on la retire aussitôt que l'on voit que le boursoufflement de celui-ci a cessé, et l'on ne la remet sur le feu qu'après s'être bien assuré que tous les paillons de soudure ont conservé leurs places, ainsi que toutes les parties attachées. Si la pièce à souder contenait déjà d'autres soudures, celles-ci auront été faites par un alliage beaucoup moins fusible, en raison de la nécessité de la seconde chauffe qu'elles devront subir; lorsqu'on réunira les parties qui n'auront pu être soudées à la première, cette première soudure devra être au *six*, et quoique cette soudure soit assez dure à couler, avant de remettre la pièce au feu pour opérer celles qu'il faudrait encore y faire, on prendra la précaution d'enduire ces premières soudures, ainsi que les parties faibles de la pièce, avec du blanc d'Espagne ou avec toute autre terre délayée, afin qu'elles ne soient point exposées à se griller en subissant une seconde fois le degré de chaleur nécessaire à la fusion des dernières, qui, cette fois, seront faites avec la soudure dite au *quart*.

Toutes ces précautions étant prises, la pièce (que j'ai supposé être une cafetière) sera posée verticalement au milieu de charbons bien allumés; après avoir eu soin de bien applanir le sol ardent sur lequel les trois pieds doivent reposer, on élèvera tout autour de la pièce, et jusqu'à la recouvrir entièrement, une espèce de muraille formée de charbons incandescents (et exempts de fumerons), à travers laquelle, à l'aide de quelques légers intervalles que l'on aura su ménager entre les charbons, on observe les progrès et les effets de la chaleur sur la pièce. Lorsqu'on s'apercevra que celle-ci est près d'atteindre le degré de chaleur connu sous le nom de *rouge blanc*, alors, en agitant légèrement un carton, pour augmenter encore l'intensité du feu, on obtiendra la fusion de la soudure, dont on observera les mouvements par les petites ouvertures dont j'ai parlé. Lorsqu'on verra la soudure briller et couler en même temps dans des parties opposées les unes aux autres, on pourra en conclure que tout est bien soudé.

Cela fait, on découvre la pièce avec précaution, en commençant toujours par la partie supérieure; on la laisse un peu refroidir avant de l'enlever de dessus le feu; et après son entier refroidissement, on la dégage de tous ses fils-de-fer; on la fait décaper ou dérocher pour enlever le borax,

et mieux voir si la soudure a coulé dans toutes les parties où elle devait pénétrer. Après cet examen, on répare la soudure qui est en excès, soit avec la lime, soit avec une échoppe ou un rifloir, et l'on donne à la pièce le degré de poli qui doit précéder le blanchissage; mais comme la pièce a déjà subi un premier polissage, celui-ci ne consiste qu'à adoucir les traits que la lime ou le grattoir auraient pu laisser sur les points où les soudures auraient été réparées. Ces traits sont ordinairement enlevés avec la pierre ponce, qui elle-même en laisse d'autres, qui sont, à leur tour, effacés par la pierre appelée *pierre à polir*. Ceux formés par cette dernière disparaissent à l'aide de la ponce broyée à l'huile, ou par le tripoli.

Après ces diverses opérations, qui constituent à peu près toute la série de celles auxquelles presque toutes les pièces d'orfèvrerie sont soumises (indépendamment des ciselures, gravures ou reperçures qui enrichissent souvent ces sortes d'ouvrages), il ne reste plus, pour terminer l'objet que nous avons supposé en fabrication, qu'à le blanchir et à le brunir.

Manière de dessouder les ouvrages d'or et d'argent.

Lorsque, dans la dernière opération que je viens de décrire, il arrive qu'une ou plusieurs des pièces que l'on a réunies au corps principal, se sont dérangées de la place qu'on leur avait assignée, et se sont soudées où elles ne devraient point l'être, il peut être d'une grande utilité de connaître le moyen de ramener ces pièces à leur véritable place, et d'éviter l'inconvénient de les remplacer par de nouvelles; ce moyen consiste à soumettre la pièce entière à une assez haute température, pour obtenir encore la fusion des soudures viciées.

On procède à cette opération en préparant une pâte faite avec une terre argileuse ou avec du blanc d'Espagne, à laquelle on ajoute un peu de sel de cuisine réduit en poudre, et que l'on mêle bien avec ladite pâte; on recouvre de cette pâte toutes les surfaces de la pièce, à l'exception des parties que l'on veut dessouder, qui, au contraire, doivent être grattées et garnies de borax, comme si on voulait les souder pour la première fois. La pâte doit être abondamment distribuée sur toutes les autres parties, et particulièrement sur les soudures qui doivent être maintenues. Lorsque la pièce a été ainsi préparée, on la fixe sur la bassine isolée qui a servi à faire les premières soudures; des fils-de-fer, placés dans tous les sens, doivent assurer l'immobilité du corps principal, ainsi que toutes les parties que l'on n'a

point l'intention de dessouder, tandis que d'autres seront fixés à celles que l'on voudra détacher. Ces derniers fils-de-fer se prolongeront au dehors, pour servir à enlever ces mêmes parties, lorsque les soudures commenceront à briller.

Si l'on saisit bien le moment, et que les précautions indiquées aient été bien prises, cette disjonction s'opérera avec facilité, et le corps principal restera dans la coupe sans avoir éprouvé la moindre altération dans sa forme. Après le refroidissement, on fait dérocher et l'on soude les pièces détachées à leur véritable place, après avoir pris toutes les précautions que nécessitent les anciennes soudures, ainsi qu'il a été indiqué plus haut.

Conservation de l'argent.

L'argent doit être conservé dans un lieu sec, afin d'éviter l'oxydation, principalement de celui qui est en plaque. Cette oxydation est d'autant moins longue que l'air est plus humide, quoique l'argent soit un métal peu oxydable par le contact de l'air.

Polissage, ou mieux des plaques d'argent.

Ce polissage des plaques d'argent n'est pas, bien s'en faut, celui que ce métal doit avoir; à proprement parler, c'est une sorte de dressage qu'on opère en plaçant la plaque sur le *tas à dresser*, et l'y frappant avec le marteau à dresser et souvent avec un maillet. Par ce moyen, non-seulement la plaque devient plus droite, mais encore ses molécules intégrantes se rapprochent, elle devient alors plus compacte, et sa surface plus unie est par suite plus susceptible de prendre un beau poli. Quelquefois on ne polit qu'après le découpage; cette manière n'est pas la meilleure. Nous parlerons ailleurs du véritable polissage.

Manière de couper et de tracer sur les plaques d'argent.

Il est une foule d'ouvrages qui se font avec des plaques d'argent auxquelles on donne diverses formes, et qu'il serait trop long et trop dispendieux de leur faire acquérir au moyen de la lime. Un moyen plus court et plus exact, c'est le découpage. Pour y parvenir, on étend la plaque d'argent (1) sur l'établi ou sur une pièce de bois bien unie; on y applique dessus les calibres ou patrons des objets que l'on veut fabriquer, et l'on en trace les lignes et les contours au moyen

(1) Cette plaque doit être plus ou moins épaisse, suivant la nature des objets que l'on veut confectionner.

d'une règle, d'un compas et d'un petit poinçon, ou bien d'un crayon ; le premier moyen vaut mieux. L'ouvrier doit être assez intelligent pour ne rien perdre des plaques, et en tirer, au moyen des calibres plus ou moins grands, toutes les pièces qu'il pourra, en laissant le moins d'espace possible entre les calibres, sans recourir à des calibres différents de forme, à moins que le besoin l'exige. Ainsi, soit à fabriquer plusieurs cafetières et de grandeur différente, ils tracent au compas tous les fonds sur la même feuille et ils tirent des *rognures* les petites pièces accessoires et propres à ces objets. Ces dessins tracés, on procède à leur découpe au moyen des ciseaux ou des cisailles, suivant l'épaisseur de la feuille ou plaque d'argent. Les pièces, après avoir été découpées, sont polies de nouveau et bien dressées. Après cela, on les soumet aux diverses préparations relatives à la nature des objets qu'on veut fabriquer ; ces préparations doivent précéder la monture. Voici les principales :

A. Cannelage.

Il est des ouvrages qui réclament des cannelures ; chez les uns elles sont transversales, chez les autres longitudinales et même en divers sens ; le goût de l'ouvrier et la forme du dessin déterminent la position de ces ornements. Pour opérer le cannelage des objets, on trace, au moyen d'une règle ou d'un compas et d'un poinçon, les lignes le long desquelles les cannelures doivent être faites ; on place ensuite la plaque d'argent sur le tas à canneler ; l'on prend alors un des marteaux à deux têtes planes le plus assorti à la pièce, et l'on frappe avec ce marteau sur la partie de l'objet qui se trouve reposer sur le tas dans la direction des lignes tracées. Par ce moyen, il prend l'empreinte ou mieux la forme cannelée du tas ; après cela on fait un peu reculer la pièce, on frappe de nouveau et l'on continue à faire reculer et à frapper jusqu'à ce que les cannelures aient la longueur désirée. La profondeur et la largeur des cannelures exige des tas à canneler dont les dents soient plus ou moins larges et plus ou moins saillantes. Il est donc évident que l'orfèvre doit en avoir de plusieurs sortes, suivant l'exigence du dessin et la grandeur des objets.

B. Repliage et bordage.

Il n'y a pas, dit M. Lebrun (1), d'ustensile ni de partie d'ustensile qui n'exige cette opération, puisque c'est par elle que l'on assemble toutes les pièces, au moyen d'un rebord.

(1) *Manuel du Ferblantier*, faisant partie de l'*Encyclopédie-Roret*.

Supposons, ajoute-t-il, que nous ayons à faire un rebord à un fond de tasse. L'on commence par tracer sur la feuille d'argent un cercle de 5 millim. (2 lignes) de diamètre plus grand que ne doit être le vase; ces 5 millim. (2 lignes) forment le rebord. Pour l'opérer, on prend une bigorne qui porte sur son côté plat, ou à vive-arête, dans sa largeur, plusieurs entailles un peu creuses. L'on appuie le bord du fond, de telle sorte que l'entaille soit immédiatement au-dessous du cercle qui marque les 5 millim. (2 lignes) excédants; ensuite, avec un marteau de bois, l'on replie ce rebord tout autour à angle droit avec le fond. On fait la même opération pour border l'argent dans toutes les parties qui ne doivent point être soudées, comme les ouvertures des vases, des écuelles, des cafetières, etc., à moins que la feuille d'argent soit assez épaisse pour n'en avoir plus besoin dans ces parties, car le bordage ajoute à la solidité et fait que le métal n'est point tranchant. Quand le repli est formé sur la bigorne, on introduit au-dessous un fil de fer, de laiton ou d'argent, dont la grosseur est en raison de celle qu'on veut donner au bord; l'on rabat ensuite le repli sur ce fil de manière à le couvrir entièrement. Le *tas à soyer* est d'un usage très-avantageux pour faire les replis et rebords.

Quand on veut ensuite souder les deux bouts du contour d'une casserole, d'une écuelle ou de tout autre vase de ce genre, on plie en rond la bande qui forme ce contour, et quand on a ainsi formé cette sorte de cercle, on y fait entrer le fil de fer, de laiton ou d'argent qui doit dépasser d'un côté de quelques lignes et entrer dans l'autre côté, où il fait sa jonction avec l'autre extrémité du fil métallique. Ces deux extrémités doivent être soigneusement limées, afin de ne pas présenter de saillie au point de jonction. Ce bord porte le nom d'*ourlet*; voyez ce mot.

Manière de monter l'ouvrage.

Aux opérations précédentes, on doit ajouter les deux suivantes : Dès que le contour se trouve bordé et arrondi, et que le fond est convenablement replié, on dispose le fond sur un tas plus ou moins large, de telle manière que la face, au bord de laquelle se trouve creusé le repli, soit placée sur le tas; l'on ajuste ensuite dans le sillon de ce repli le bord inférieur du contour, qui est dépourvu d'ourlet. Après cela, l'ouvrier tourne successivement sur le tas tous les points de cette jonction et les frappe, au fur et à mesure qu'il les tourne, avec le marteau à *planer* ou à *réparer*. Par cette opération, il relève le bord du fond sur l'extrémité du contour, de telle

sorte qu'ils fassent corps ensemble. Avant cela, les deux bouts du contour ont été réunis par le même moyen.

Agrafage.

L'agrafage n'a lieu que pour les vases qui sont destinés à supporter une haute température. Ce mode est plus particulièrement employé par les ferblantiers ; il s'opère de la manière suivante : On donne 9 millim. (4 lignes) de plus de diamètre, au lieu de 5 millim. (2 lignes), au cercle du fond de l'ustensile à fabriquer, et l'on forme le repli. On donne aussi 2 millim. (1 ligne) de plus que sa hauteur le demande au contour ou bande des parois, et l'ouvrier rabat cette même ligne pour en former un rebord. Il place ensuite ce contour au centre du cercle du fond, de manière à ce que celui-ci déborde de 2 millim. (1 ligne) tout autour. Tout étant ainsi disposé, il rabat la partie qui déborde sur l'autre, et termine par relever les deux pièces ensemble contre les bords du contour ; il soude ensuite.

L'agrafage, comme nous l'avons déjà dit, est plus particulièrement employé pour les ustensiles en fer-blanc ; en orfèvrerie, il rappellerait trop l'enfance de l'art. Comme la soudure à l'argent est bien moins fusible que celle à l'étain, on recourt au montage, et les objets ainsi confectionnés peuvent supporter le même degré de température aux soudures que l'argent lui-même.

De la soudure.

La soudure est l'art de réunir différentes parties désunies pour n'en faire qu'un tout au moyen d'un métal qui sert pour ainsi dire de ciment à ces mêmes parties. Pour y parvenir, on arrête ensemble les pièces que l'on veut joindre, soit avec du fil de fer, soit avec des crampons ; on met des paillons de soudure dans les assemblages ; on humecte le tout et on garnit de borax en poudre tous les endroits où il y a des paillons de soudure. Il est même prudent, quand une pièce a éprouvé quelques soudures, de garnir légèrement de borax les endroits précédemment soudés ; cela empêche l'ancienne soudure de se ramollir au feu.

Quand la pièce est ainsi disposée, on l'expose à un feu léger pour faire sécher le borax, en faisant attention à ce que les paillons ne s'écartent point de leur place. Après cela, si la pièce est petite, on l'expose au feu de la lampe ou d'un coup de flamme dirigé par le chalumeau de cuivre ; on chauffe la totalité de la pièce et on la soude du même coup. Si la pièce est grosse, après l'avoir fait sécher, on l'environne et on la

couvre de charbon allumé, et l'on chauffe au moyen d'un bon soufflet ; quand la pièce est d'un rouge suffisant, on découvre les endroits qui doivent être soudés, en ôtant le charbon de dessus ; on porte le tout au feu de la lampe, où d'abord on achève de l'échauffer tout-à-fait en l'enveloppant de toute la flamme du chalumeau. Quand on aperçoit que la soudure est près de se fondre, on rétrécit sa flamme et on la porte plus directement sur les parties à réunir. Quand on a vu couler toutes les soudures, on dégarnit la pièce promptement de tout le feu de charbon qui l'environne, on la laisse refroidir, on la délie et on la met dérocher dans l'eau seconde (acide nitrique affaibli par l'eau).

Il est bon de faire observer qu'il arrive quelquefois que les crampons ou fils de fer se soudent avec l'or par la violence du feu ; on évite cet inconvénient en mêlant au borax un peu de sel de verre.

Soudure pour les chaînes d'argent.

Faites fondre trois parties d'argent fin et une partie d'airain ; quand ils seront en fusion, jetez-y un peu de sulfure d'arsenic en poudre (orpiment).

Autre.

Orpiment	} de chacun.	1 partie.
Cuivre		

Fondez-les ensemble et réduisez-les en grains, et fondez avec quatre parties d'argent fin ; coulez dans une lingotière, et réduisez ensuite en poudre au moyen de la lime.

Soudure ordinaire des orfèvres.

Les orfèvres font quatre sortes de soudures, qu'ils nomment *à huit*, *à six*, *au quart* et *au tiers*.

La soudure *à huit* se compose de 7 parties d'argent sur une de cuivre jaune ;

La soudure *à six* contient $\frac{1}{6}$ de cuivre jaune ;

La soudure *au quart* en contient un quart ;

La soudure *au tiers* en a un tiers.

Il est aisé de voir que cette différence dans la composition des soudures diminue le titre de l'argent, plus elle contient de cuivre, plus elle est fusible.

Il est nécessaire que les orfèvres aient diverses soudures, afin de rendre leur travail plus aisé. Ainsi, dans une pièce où il doit y avoir plusieurs soudures les unes après les autres, ils emploient d'abord celle *à huit* pour les premières ; celle *à six* pour les secondes ; celle *au quart* pour les troisièmes,

etc. Au moyen de ces diminutions de température pour la fusibilité de ces soudures, on n'a pas à craindre de déranger ou dessouder les premières tandis qu'on soude les secondes, etc.

Quelques orfèvres-bijoutiers soudent de la manière suivante :

On bat la soudure bien mince, et on la coupe en petits morceaux ou paillettes ; on joint ensuite les deux bouts de l'ouvrage qu'on veut souder avec un fil métallique fin ; on humecte les jointures avec un pinceau trempé dans du borax dissous dans l'eau, et l'on y applique suffisante quantité de soudure. Placez ensuite l'ouvrage, si c'est quelque chose de délicat, sur un gros charbon, et projetez sur la partie à souder la flamme d'une grande lampe, au moyen d'un chalumeau. Faites bouillir ensuite dans l'eau d'alun ou dans l'acide nitrique faible, et travaillez à la lime ou au tour. Si c'est de l'argent, on doit le blanchir de la manière suivante : On place l'ouvrage sur un feu clair ; quand il est porté au rouge, on le retire et on le laisse refroidir. On fait bouillir ensuite l'ouvrage pendant six minutes dans un vaisseau de cuivre non étamé, dans de l'eau contenant une partie de sel marin et autant de tartre ; on l'en retire pour le mettre dans l'eau claire et on le gratte avec une brosse de laiton. On réitère ensuite cette opération ; on le fait recuire encore une fois, on le fait bouillir dans le sel et le tartre, et l'on procède comme auparavant. Cela fait, on prend du tartre noir brûlé, on en forme une pâte avec un peu d'eau, on en couvre l'ouvrage, on le fait recuire sur un feu de charbon clair ; on le retire du feu et on le brosse bien dans l'eau claire ; on le fait bouillir encore une fois dans l'eau de tartre, on le lave à l'eau froide et on l'essuie bien avec un linge fin. L'argent est alors d'un beau blanc couleur de perle.

On soude, avons-nous dit, avec des alliages de métal plus fusible que le métal même. Voici les recettes de quelques-uns de ces alliages :

Excellente soudure pour l'or.

Argent fin	} de chacun.	1 partie.
Cuivre		
Or.		2

On fait fondre l'argent avec le cuivre, et l'on y ajoute ensuite l'or.

Autre.

Prenez de l'or dont l'ouvrage est fait, de la pesanteur d'un sou ; alliez-le avec trois grains de cuivre et autant d'argent,

Soudure pour l'argent.

Faites fondre deux parties d'argent, ajoutez-y une partie d'airain battu bien mince, et ne laissez pas longtemps en fusion.

Autre.

Argent.	12 gram.
Airain.	94
Arsenic.	7.65

Coulez aussitôt que la fusion aura eu lieu.

Autre.

Argent.	62 gram.
Clinquant.	31
Arsenic.	15.30

Aussitôt que la fusion a lieu, coulez de suite (bonne soudure).

Autre.

Argent fin.	31 gram.
Airain mince.	31
Arsenic.	31

Quand l'argent et l'airain sont en fusion, on y ajoute l'arsenic, on remue, et l'on coule bientôt après.

Dans son traité d'orfèvrerie, tome 1^{er}, page 243, Placide Boué a indiqué des compositions de soudures qui diffèrent des précédentes et que nous allons faire connaître.

« Les proportions des alliages qui constituent les soudures d'or et d'argent, dit-il, sont indiquées par le nom même que l'on donne à chacune d'elles, puisque ce nom exprime la quantité du métal ou des métaux étrangers qui entrent dans la composition du tout.

» Dans l'orfèvrerie, comme dans la bijouterie, on ne fait guère usage que de trois sortes de soudures, soit en or, soit en argent. Les soudures d'or sont connues sous le nom de soudures au *quart*, au *tiers* et au *deux*; les soudures d'argent sont appelées au *six*, au *quart* et au *tiers*. Toutes ces dénominations, ainsi que je l'ai dit, dérivent des proportions de l'alliage contenu dans la masse.

» La matière qui fait la base de la soudure que l'on veut faire, soit en or, soit en argent, doit être au moins au même titre des ouvrages qu'elle doit servir à souder. Ainsi, lorsqu'il s'agira de faire de la soudure au quart, pour souder de gros bijoux d'or au premier titre, il faudra employer trois parties d'or au titre de 920 millièmes, et une partie d'alliage dans

les proportions indiquées plus bas. Cette règle est commune à toutes les soudures d'or et d'argent. La soudure d'or ou d'argent doit être fondue au moins deux fois, avant de la soumettre au marteau et au laminoir, afin que le mélange des métaux soit parfait. Les lingots de soudure d'or ou d'argent ne se forgent qu'à froid ; les soudures d'or peuvent être trempées dans l'eau immédiatement après le recuit, sans que cela nuise à leur malléabilité. Il n'en est pas de même des soudures d'argent : il faut, après chaque recuit, les laisser refroidir lentement, afin de ne pas ajouter à leur aigreur naturelle, qu'elles tiennent de leur alliage avec le cuivre jaune.

» Lorsqu'on a forgé la soudure jusqu'à l'épaisseur de deux ou trois millimètres, on la passe sur les rouleaux du laminoir, jusqu'à ce qu'elle soit amenée au degré de force que l'on juge convenable pour les objets auxquels elle est destinée.

» La soudure, ainsi préparée, doit être dérochée et numérotée. Dans tous les cas, avant d'en faire usage, il est essentiel de la gratter sur les deux côtés, dans la crainte que des corps étrangers, en se fixant à sa surface, ne nuisissent à sa fusibilité.

» Les soudures les plus fortes, c'est-à-dire celles dans lesquelles le métal principal entre dans leur composition dans de plus grandes proportions, sont destinées aux ouvrages exécutés en métaux des premiers titres, en observant que quand, par leur configuration, ces mêmes ouvrages devront supporter plusieurs soudures successives, les soudures les plus fortes seront toujours employées les premières, par la raison que j'ai déjà eu occasion de démontrer qu'étant moins fusibles, elles supporteront les chauffés ultérieures sans éprouver la moindre altération.

» Les grands ouvrages d'argent ne doivent être soudés qu'avec les soudures au *six* et au *quart*. Les gros bijoux en or, et principalement ceux qui doivent être ciselés et mis en couleur, seront soudés avec la soudure dite au quart et au tiers. La soudure au *deux* ne doit servir qu'à souder les ouvrages très-légers, ou qui ne doivent point être mis en couleur ; de même que la soudure au *tiers*, en argent, doit être réservée pour les ouvrages au deuxième titre, ou pour ce qu'on appelle la petite orfèvrerie.

» Le platine peut être soudé avec tous les métaux ductiles, par la raison qu'il est le moins fusible de tous ; mais lorsqu'il s'agit d'en faire des ouvrages de toilette, l'argent fin, ou au premier titre, est une bonne soudure pour ce métal. S'il s'agit d'en faire des appareils pour les chimistes, et aux-

quels l'on soit forcé de faire quelques soudures, on aura recours à l'or fin, comme étant le seul métal qui résiste à l'action de tous les acides, qui n'attaquent point le platine.

» L'or ou l'argent, employés comme soudure de platine se traitent comme il vient d'être dit pour les autres soudures observant beaucoup de propreté pour le corps soudant comme pour le corps à souder, et n'employant, pour agents, que le borax et une haute température, soit au feu de la forge, soit à la flamme du chalumeau.

» Dans la composition des soudures que je donne ci-contre, j'ai toujours choisi les nombres ronds en poids, pour éviter les petites fractions. La quantité ou la dénomination de l'unité adoptée pour poids total est indifférente; il suffira toujours d'observer les proportions données, pour obtenir une bonne soudure.

Soudures d'or.

Dénominations et poids.	Proportions de l'alliage.
<i>Soudure au QUART.</i>	{ Or au titre désigné. . . . 72 gram
Pour 96 grammes. . .	{ Argent, 1 ^{er} titre. . . . 16
	{ Cuivre rouge. 8
	<hr/> 96
<i>Soudure au TIERS.</i>	{ Or, selon la règle. . . . 60 gram
Pour 90 grammes. . .	{ Argent, 1 ^{er} titre. . . . 20
	{ Cuivre rouge. 10
	<hr/> 90
<i>Soudure au DEUX.</i>	{ Or, selon la règle. . . . 48 gram
Pour 96 grammes. . .	{ Argent, 1 ^{er} titre. . . . 32
	{ Cuivre rouge. 16
	<hr/> 96

Soudures d'argent.

<i>Soudure au SIX.</i>	{ Argent, 1 ^{er} titre. . . . 100 gram
Pour 120 grammes. . .	{ Cuivre jaune. 20
	<hr/> 120
<i>Soudure au QUART.</i>	{ Argent, 1 ^{er} titre. . . . 75 gram
Pour 100 grammes. . .	{ Cuivre jaune. 25
	<hr/> 100
<i>Soudure au TIERS.</i>	{ Argent, 1 ^{er} titre. . . . 60 gram
Pour 90 grammes. . .	{ Cuivre jaune. 30
	<hr/> 90

Soudure d'étain.

Cette soudure est souvent employée pour réunir des pièces mates et d'autres parties non en couleur ; elle est encore très-utile pour les raccommodages et surtout pour la partie de la bijouterie appelée l'ajusté. Sa composition est de :

Etain fin de Banca.	2 parties.
Plomb.	1

Soudure pour les objets en or, par M. A. FAISST.

Une soudure qu'on trouve dans le commerce, qui est très-recherchée par les bijoutiers et se distingue par plusieurs propriétés avantageuses et en particulier par sa grande fusibilité, a fourni à l'analyse et sur 100 parties :

Argent.	54.74
Or.	11.94
Cuivre.	28.17
Zinc.	5.81
	<hr/>
	99.86

Pour préparer cet alliage, il convient d'abord de faire fondre l'or, l'argent et le cuivre dans un creuset couvert, puis après que le creuset s'est un peu refroidi, d'y ajouter le zinc en agitant continuellement ; on ne peut guère éviter qu'il ne se brûle un peu de zinc, et par conséquent il convient de prendre les métaux dans les proportions suivantes pour former cet alliage.

Argent fin.	32 gram.
Or.	6.60
Cuivre.	16.32
Zinc.	5.88

Emboutissage.

L'emboutissage, comme nous l'avons dit au vocabulaire, consiste à faire prendre la forme sphérique à une surface pour en faire des cafetières, des tasses, des bols et autres ustensiles semblables. Pour cela on fait tourner la pièce sur une bigorne ronde, pendant qu'on frappe dessus avec un maillet. Par ce moyen, l'or obtient la forme sphérique voulue et plus ou moins concave, suivant les marteaux que l'on emploie, lesquels sont désignés, le premier de ce genre, par le nom de *marteau à emboutir*, le second par celui de *marteau à emboutir en boudin*, et le troisième par la dénomination de *marteau à emboutir à tête de diamant*.

Moyens propres à perforer les surfaces.

Nous avons déjà dit qu'on pratiquait sur les plaques d'argent, comme sur celles de cuivre, de fer-blanc, etc., des découpures représentant des ronds, des carrés ou divers dessins. Pour cela on applique la plaque ou feuille d'argent sur celle de plomb dont nous avons parlé. Si ces feuilles d'argent sont minces, on en place deux l'une sur l'autre; alors on place l'emporte-pièce sur le dessin qu'il représente et qui se trouve sur la plaque d'argent, et au moyen d'un coup de marteau à tête plate, qu'on frappe sur l'emporte-pièce, la découpure est faite et enlevée; on suit ainsi les diverses parties du dessin avec cet instrument ou avec ceux qui sont appropriés aux diverses parties du dessin, si celui-ci n'est pas uniforme: on plane ensuite au moyen du marteau.

Polissage de l'or et de l'argent.

En terme d'orfèvrerie, de bijouterie, etc., le polissage est l'art de faire disparaître les traits que peuvent avoir produits les instruments dont on s'est servi dans les diverses opérations. Les moyens qu'on emploie consistent à remplacer ces traits apparents par des traits tellement fins et raccourcis, que l'œil ne puisse les distinguer.

Le polissage de l'or se pratique de la manière suivante: On se sert d'abord de pierres vertes, qui se tirent de Bohême, pour dresser les filets, gravures, ornements et les champs du dessus des tabatières. Pour le dedans de celles-ci, on emploie également de grandes pierres vertes et larges, et de grosses pierres-ponces. Après avoir ainsi enlevé les traits de la lime et les inégalités de l'outil, on se sert de pierre-ponce réduite en poudre, broyée et amalgamée avec de l'huile d'olive qui adoucit les traits de la pierre et de la grosse ponce. A cette seconde opération succède celle du tripoli. Rien n'est plus difficile que le choix de la pierre de tripoli et de sa préparation. Il faut la choisir douce et mordante; il faut la piler et la laver avec soin, et ce n'est que du résultat de 7 à 8 lotions faites avec grand soin, que provient celle dont on se sert et que l'on conserve bien proprement. Le moindre mélange de malpropreté nuit et fait qu'on est obligé de recommencer. On emploie cette poudre fine de tripoli avec du vinaigre ou de l'eau-de-vie; quand les traits de ponce à l'huile ont été effacés, on finit par donner le *vif* à l'ouvrage. On se servait autrefois pour cela de la corne de cerf réduite en poudre et imbibée d'esprit-de-vin. On emploie maintenant le rouge d'Angleterre (tritoxyde de fer) en poudre très-fine

et réduit en pâte fine au moyen de l'eau-de-vie ou de l'alcool. C'est par ce moyen qu'on met la dernière main au polissage.

Procédés pour polir et lustrer l'or ou un ouvrage doré.

Tartre brut.	60 gram.
Soufre en poudre.	60
Sel marin. . . ,	125

Faites bouillir dans moitié eau et moitié urine, trempez-y votre or ou votre ouvrage doré; ils acquerront ainsi un beau lustre.

Autre.

Sel marin.	245 gram.
Tartre.	245
Soufre en poudre.	122
Alun en poudre.	122
Orpiment en poudre.	122

Mise en couleur et nettoyage.

La mise en couleur est l'art de monter la couleur de l'or et de l'aviver. On comprend ce que signifie le nom de nettoyage. Nous allons faire connaître les principaux procédés mis en usage.

Mise en couleur de l'or et de l'argent, etc.

Comme on ne peut employer à la dorure que l'or vierge, qui est plus pâle que ce métal allié de cuivre, on a cherché à en rehausser la couleur, et on y est parvenu en le chauffant avec des cires ou des ciments et le lavant dans des liqueurs chaudes, que les orfèvres appellent sauces, et que chacun d'eux compose à sa manière. Ces cires et sauces sont des mélanges de terres bolaires, pour l'ordinaire, de sel marin, d'alun et de plusieurs autres sels, enfin de vert-de-gris. C'est à la révivification du cuivre de ce dernier ingrédient que ces sauces doivent leur propriété de rehausser l'éclat de l'or, par la belle couleur rouge qu'elles lui donnent. Cette application est donc une manière d'appliquer une très-légère couche de cuivre à la surface de l'or, de cuivrer l'or, s'il est permis de se servir de cette expression.

Parmi le grand nombre de cires ou ciments, et de sauces, employés pour rehausser la couleur de l'or, ou, en termes d'orfèvrerie, pour mettre ce métal en couleur, les suivantes, qui sont dues à M. De Ribaucourt, méritent d'être distinguées,

Prenez :

Cire jaune.	490 gram.
Alun calciné.	61
Vert-de-gris.	61
Crayon rouge.	367
Cendres de cuivre.	61

Faites fondre la cire, incorporez-y les autres ingrédients réduits en poudre, et faites du tout une masse, de laquelle vous formerez des bâtons. Après avoir bien nettoyé la pièce, on la frotte avec un de ces bâtons ; on la met ensuite sur les charbons ardents jusqu'à ce que tout le ciment soit bien consumé ; on la gratte-bosse, on la brunit, et on la lave dans la sauce qui suit.

Prenez :

Cendres gravelées.	61 gram.
Soufre	61
Sel marin.	123

Jetez toutes ces drogues dans environ un litre d'eau, qui vous servira au besoin, en la faisant chauffer à chaque fois.

Poudre pour donner un jaune d'or aux bijoux.

Pour donner aux bijoux, dont le titre n'est qu'à 750 millièmes, la belle couleur jaune et matte que représente l'or fin lorsqu'il n'est point poli, les bijoutiers font usage d'une composition saline, qui se vend dans le commerce sous le nom de *couleur* ; cette poudre contient :

Salpêtre.	40
Alun.	25
Sel marin.	35

100

On vend aussi une autre poudre dans laquelle il entre une assez grande quantité d'oxyde blanc d'arsenic, et qui, par cette raison, devrait être proscrite, à raison des dangers qui peuvent en résulter pour la santé, dans plusieurs circonstances.

Pour rétablir le lustre de l'or ou des galons d'argent lorsqu'ils sont ternis.

La meilleure liqueur que l'on puisse employer pour rétablir le lustre des galons d'or ou d'argent, lorsqu'ils sont ternis, est l'esprit-de-vin, que l'on fait chauffer avant de l'appliquer sur les parties rembrunies. On conserve aussi par ce moyen la couleur de la soie ou de la broderie.

Moyen de donner aux vieux galons ou agréments d'argent leur première couleur.

On prend de la poudre d'albâtre très-desséchée sur le feu ; quand elle est froide, on en frotte les galons des deux côtés au moyen d'une brosse à peigne, jusqu'à ce qu'il soit aussi brillant que possible. On polit ensuite avec une pierre unie.

Moyen propre à rehausser la couleur de l'or.

Parmi le grand nombre de *cires* ou *ciments* et de *sauces* employées pour rehausser la couleur de l'or et mettre ce métal en couleur, les suivantes méritent d'être distinguées :

Cire jaune.	490 gram.
Alun calciné.	61
Vert-de-gris.	61
Crayon rouge ou sanguine. . . .	367
Cendres de cuivre.	61

On fait fondre la cire, et on y incorpore les autres ingrédients en poudre ; on en forme des bâtons. Quand on veut mettre en couleur, on nettoie bien la pièce, on la frotte avec un de ces bâtons, on l'expose ensuite sur les charbons ardents jusqu'à ce que tout le ciment soit consumé ; on le gratte-bosse, on brunit et on lave dans la sauce suivante :

Cendres gravelées.	61 gram.
Soufre.	61
Chlorure de sodium (sel marin).. .	123

Jetez le tout dans environ 4 litres d'eau, et fait chauffer chaque fois que vous vous en servirez.

Moyen pour donner à l'or une couleur belle et foncée.

Sulfate de fer calciné au rouge.. .	92 gram.
Hydrochlorate d'ammoniaque. . .	61
Sous-acétate de cuivre (vert-de-gris). .	31

Broyez ensemble, et conservez dans un flacon bien bouché. Quand on veut colorer l'or, on l'humecte ; on le saupoudre ensuite de cette poudre, et on le fait recuire à plusieurs reprises et tremper dans l'eau.

Autre.

Sel ammoniac.	} parties égales.
Sulfate de fer.	
Nitrate de potasse.	

Broyez ensemble ; versez-y dessus du vinaigre, et broyez de nouveau ; laissez sécher, réitérez plusieurs fois cette opéra-

tion, et conservez cette poudre. Pour s'en servir, on humecte l'or avec de l'urine ; on le frotte avec une brosse ; on le couvre de cette poudre ; on chauffe, et, quand elle noircit, on trempe dans l'urine et l'on frotte avec une brosse de laiton.

Moyen de rendre l'or pâle plus foncé.

Faites dissoudre du vert-de-gris dans du vinaigre, remuez bien ; frottez-en la pièce d'or ; faites-la chauffer ensuite, et trempez-la dans l'urine.

Couleur d'or à la française.

Chlorure de sodium (sel marin). . .	123 gram.
Sulfate d'alumine (alun).	61
Hydrochlorate d'ammoniaque (sel ammoniac.	61
Airain brulé.	61
Nitrate de potasse brute (salpêtre). .	31

Broyez avec le vinaigre.

Autre.

Hydrochlorate d'ammoniaque. . . .	123 gram.
Vert-de-gris.	123
Salpêtre.	61
Limaille de cuivre.	45

Broyez le tout avec du vinaigre.

Autre.

Vert-de-gris.	} 31 gram.
Sel ammoniac.	
Craie rouge (sanguine).	
Sel marin.	

Broyez, et faites bouillir dans le vinaigre.

Idem pour effacer les taches de la dorure.

On fait bouillir de l'alun dans de l'eau pure, et l'on y trempe la dorure ; les taches ne tardent pas à disparaître, et la dorure reprend son éclat.

Eau pour donner une couleur d'or à un métal quelconque.

Prenez du soufre vif en poudre, versez-y un peu d'eau bouillante, remuez bien ; faites bouillir ensuite, en y ajoutant 30 grammes de sang-de-dragon ; quand cette composition a bouilli pendant quelque temps, on la passe à travers un linge fin ; on met cette eau dans un matras avec le métal qu'on

veut colorer ; on bouche et l'on fait bouillir : le métal acquiert ainsi une couleur dorée.

Autre.

On prend parties égales d'aloès hépatique, de salpêtre et de couperose bleue ; on distille avec de l'eau : le résidu est une liqueur jaunâtre qui communique une couleur d'or aux métaux.

Couleur verte pour les chaînes d'or, etc.

Sel ammoniac.	123 gram.
Vert-de-gris.	123
Nitrate de potasse.	45
Sulfate de zinc (vitriol blanc).	15.30

Pulvérisez le tout ; délayez dans le vinaigre, et faites-y bouillir la chaîne. On peut colorer ainsi les autres bijoux d'or.

Moyen de nettoyer l'or ou bijoux, galons, étoffes.

L'or ne reçoit aucune altération de l'action de l'air, de celle de l'eau, ni de celle combinée de ces deux éléments, ni enfin d'aucune des exhalaisons qui flottent ordinairement dans l'atmosphère. Il est aisé de le remarquer par les dorures des édifices publics qui résistent à toutes les vapeurs des villes même les plus peuplées. Si la couleur jaune foncée et éclatante, qui fait en partie l'excellence de ce métal, semble se ternir, ce n'est que par la simple adhésion des corps étrangers : sa beauté peut se rétablir sans faire aucun tort au métal, quelque délicatement figuré qu'il soit, et sans rien enlever de sa surface, toute mince et délicate qu'elle puisse être, par le moyen de certaines liqueurs qui dissolvent les saletés qui s'y sont attachées : tels sont la solution du savon, les alcalis fixes, les alcalis volatils, l'esprit-de-vin rectifié.

On observera qu'on ne doit jamais se servir du savon ni des liqueurs alcalines pour les galons, les broderies, ni le fil d'or tissu parmi la soie ; car, en nettoyant l'or, elles rongent la soie et changent ou font décharger sa couleur ; mais on peut employer l'esprit-de-vin, sans appréhender qu'il attaque la couleur, ni la qualité du sujet.

Moyen de nettoyer l'or et de lui rendre sa couleur.

On fait dissoudre de l'hydrochlorate d'ammoniaque (sel ammoniac) dans l'urine, et on y fait bouillir les bijoux : l'or ne tarde pas à reprendre sa couleur et son brillant.

On peut frotter aussi les ouvrages avec une cire composée de :

Cire vierge.	123 gram.
Cuivre en poudre.	15.30
Vert-de-gris en poudre.	23
Alun en poudre.	8

On fait fondre la cire et on y incorpore les poudres ; on fait ensuite des bâtons. Quant on veut rehausser la couleur de l'or ou de la dorure, on fait chauffer les objets : on frotte leur surface avec cette cire ; on fait recuire l'or au feu, et l'on plonge ensuite dans de l'eau bouillante contenant du tartre en dissolution.

La solution de *savon*, la solution de potasse et de soude l'ammoniaque (alcali volatil), les acides autres que l'eau régale, l'alcool très-concentré, etc., sont très-propres à rétablir l'éclat *terni* des bijoux en dissolvant cette espèce d'oxyde, ainsi que les impuretés qui en ternissent l'éclat. On ne doit point cependant employer les alcalis, ni le savon, pour les galons, les broderies, etc., parce qu'elles attaquent la soie ; l'esprit-de-vin est préférable.

Moyen de nettoyer l'argent et le blanchir, par M. de Ribaucourt.

Lorsque la surface de l'argent n'est ternie que par la poussière et les différents corps que charrie perpétuellement l'air atmosphérique, un peu de blanc d'Espagne, délayé, suffit pour rétablir son premier éclat.

Si elle est salie par quelques corps gras, un peu d'eau de savon la nettoie plus efficacement et plus promptement que le blanc d'Espagne, quoique avec le temps on parvienne cependant à la décaper parfaitement avec cette matière.

Mais quand elle est noircie par la vapeur du charbon, soit qu'il ait été mis en contact avec elle, soit qu'elle ait été exposée à ses exhalaisons, alors il est difficile de la nettoyer par ces moyens, surtout si, étant chargée de gravures ou de ciselures, elle présente un grand nombre de cavités.

Enfin la difficulté est encore plus grande lorsque l'argent a été exposé au feu, et qu'il en sort noirci, soit par le contact des charbons, soit plus probablement encore par une vapeur du cuivre auquel il est allié, et qui se décompose par l'action du feu ; dans ces deux cas, et surtout dans celui-ci, il n'y a d'autre moyen de rétablir la pureté de la couleur que celui de jeter la pièce d'argent dans le blanchiment.

Ce que les orfèvres appellent blanchiment, est une eau seconde très-faible, un mélange d'eau-forte avec une quan-

tité d'eau assez grande, pour qu'étant appliqué sur la langue, il n'y occasionne qu'une sensation très-légère, à peu près semblable à celle du jus de citron ou d'un vinaigre médiocrement fort.

Après avoir recuit la pièce qu'on veut nettoyer, afin de détruire par la combustion la couleur qui la noircit, on la laisse refroidir ; on la jette ensuite dans le blanchiment et, au bout de quelques heures, on l'en retire.

Elle est alors très-blanche, mais matte ; on lui rend le brillant, soit en l'écurant avec du sablon, soit en la brunissant ou la polissant de nouveau.

L'usage s'est assez généralement introduit, depuis quelques années, de substituer l'acide sulfurique à l'eau-forte pour la préparation du blanchiment. Cet acide, n'attaquant pas l'argent en masse, paraît mériter la préférence sur l'eau forte, qui, si affaiblie qu'elle puisse être, ne laisse cependant pas d'agir un peu sur ce métal.

Procédé pour nettoyer promptement l'argenterie.

La meilleure manière de nettoyer l'argenterie, est de ramasser, avec une passoire, cette espèce de mousse fine et épaisse qui remonte, au printemps, à la surface des eaux dont le cours n'est pas rapide ; on la fait sécher au soleil, et on en frotte les pièces d'argenterie, ce qui les rend brillantes, sans les rayer ni les user. Cette mousse se conserve dans des sacs : lorsqu'on n'en a pas sous la main, on peut se servir de suie tamisée ; on frotte à sec et elle enlève toutes les taches produites par les mordants, telles que celles des œufs, du vinaigre, du sel, sur l'argenterie.

On peut se dispenser de tamiser la suie, si on la choisit bien fine : on en fait alors une pâte avec l'eau que l'on conserve en cet état. Cette pâte est un des meilleurs moyens que l'on puisse employer.

Pour donner du lustre aux pièces d'argenterie.

Faites dissoudre de l'alun dans l'eau, concentrée par l'évaporation, écumez avec soin, ajoutez-y du savon et frottez vos pièces d'argenterie avec un linge trempé dans cette composition.

Du blanchiment et du blanchissage.

Pour rendre à l'argent le beau blanc mat qui le caractérise et que l'on admire dans les ouvrages de ce métal ornés de ciselures, il faut commencer par piler du charbon de bois, et le mêler à un quart de son poids avec du borax calciné et réduit en poudre ; on délayera ce mélange avec de

l'eau, jusqu'à ce qu'il forme une pâte capable de constituer un enduit que l'on appliquera sur toutes les parties de l'objet destiné au blanchiment, et principalement sur celles qui seront destinées à rester mates.

La pièce, ainsi préparée, sera placée au milieu de charbons bien allumés, et y sera laissée jusqu'à ce que sa température se soit élevée jusqu'au *rouge cerise* (c'est le degré qui tient le milieu entre le rouge dit *obscur* ou *brun*, et le *rouge blanc*). Lorsque l'on verra la pièce atteindre ce degré de chaleur, on la retirera du feu pour la laisser refroidir lentement ; pendant ce temps, on préparera un blanchiment composé d'huile de vitriol et d'eau. Je ne m'aviserai point de déterminer, d'une manière précise, les proportions de ce mélange, parce qu'elles sont toujours subordonnées au degré de concentration de l'acide employé. Il doit suffire de savoir que l'acide y entre en si faible quantité, pour qu'après le mélange on puisse, sans danger, en mettre quelques gouttes sur la langue, et juger, à sa saveur plus ou moins acide, si le *blanchiment* est au degré de force convenable : on éprouve encore ce degré de force en laissant tomber sur le pavé ou sur des cendres quelques gouttes de ce liquide ; il suffit que, par ce contact, il se manifeste une légère effervescence, pour que le blanchiment soit encore jugé assez fort. Mais si l'on veut une donnée plus exacte de la force du blanchiment, elle pourra toujours être déterminée par le pèse-acide de Baumé ; plongé dans le liquide, cet instrument devra marquer cinq degrés à la température ordinaire des ateliers.

Lorsque le blanchiment a été reconnu par l'un des moyens ci-dessus indiqués, la pièce y est alors complètement submergée, et on la maintient dans cet état pendant une ou deux heures. Lorsqu'après ce temps elle n'a point acquis le degré de blancheur qu'elle doit avoir, on la retire, et on la nettoie dans toutes ses parties avec du sablon très-fin, que l'on emploie avec une brosse ou avec un vieux chiffon chargé dudit sablon et d'eau ; après quoi l'on recommence l'opération, en partant du point où l'on met le charbon délayé, et en la conduisant de la même manière qu'il a été déjà dit. L'action du blanchiment peut être accélérée en le faisant légèrement chauffer lorsque les pièces y sont submergées. Malgré cet accroissement de force, l'on est quelquefois obligé de revenir jusqu'à trois fois à ce même travail, et toujours en prenant les mêmes précautions. Une observation essentielle à la réussite de l'opération, c'est de s'assurer que le feu dans lequel on fait rougir la pièce, soit purgé de tout fumeron et de toute particule de soufre. Lorsque la pièce d'argent a

acquis le plus haut degré de blancheur auquel il soit possible de l'amener, on la retire du blanchiment, on la rince dans de l'eau propre, et l'on sablonne légèrement les parties qui doivent être brunies, en observant bien de ne point atteindre, avec le sablon, celles qui doivent être conservées mates. Il ne restera plus, pour terminer la série de toutes les opérations auxquelles sont assujetties toutes les pièces d'orfèvrerie, que celle qui est connue sous le nom de brunissage, qui va faire le sujet du chapitre suivant.

Du brunissage des ouvrages d'argent.

Cette dernière opération se fait à l'aide d'un instrument d'acier appelé brunissoir. Il y a des brunissoirs de toute sorte de formes et de toutes dimensions; c'est à l'intelligence de l'ouvrier à discerner celui qui convient le mieux à l'usage qu'il doit en faire. Pour qu'un brunissoir soit bon, il faut que l'acier dont il est constitué soit fin et exempt de pailles; qu'il soit trempé à toute trempe, afin qu'il soit le plus dur possible; qu'il ne présente aucun tranchant, pour qu'il ne coupe ni ne raye les objets qu'il est destiné à brunir; il doit, enfin, être amené au plus haut degré de poli auquel l'acier est susceptible de parvenir: c'est de cette dernière condition que dépend la beauté du bruni qu'il doit communiquer. A l'action du brunissoir d'acier succède quelquefois celle d'un autre brunissoir, connu dans les arts industriels sous le nom de *pierre sanguine* (l'hématite des minéralogistes); cette pierre est beaucoup plus dure que l'acier trempé, et jouit de la propriété remarquable de donner aux métaux qu'elle brunit, beaucoup plus d'éclat qu'elle n'en possède elle-même. C'est avec ce brunissoir d'hématite que se donne le dernier coup de main, et que se termine l'opération.

Le brunissage par l'un ou l'autre brunissoir, a lieu à l'aide d'un peu de savon dissous dans de l'eau dans laquelle on plonge de temps en temps le brunissoir, que l'on appuie ensuite fortement, en le promenant sur la partie que l'on veut rendre brillante. Par cette action, le brunissoir resserre les pores du métal que le feu avait dilatés; il efface entièrement les traits que le poli avait laissé subsister encore, ainsi que les microscopiques aspérités que le mordant du blanchiment développe toujours à la surface du métal. Le changement d'aspect que la matière éprouve dans cette opération, a fait donner à celle-ci le nom de brunissage, parce qu'elle fait passer du blanc au noir, ou au brun foncé, les parties du métal qui lui sont soumises, et sépare d'une ma-

nière très-prononcée celles qui restent mates de celles qui sont brunies. Le principal mérite des brunisseurs ou des brunisseuses (car à Paris, ce sont presque toujours des femmes qui exécutent cette partie de l'art de l'orfèvrerie) consiste à donner le plus d'éclat possible aux ouvrages qui leur sont confiés, en leur imprimant le degré de bruni qu'en terme de l'art on caractérise par la dénomination de *bruni noir*, et surtout à ne point dépasser les limites assignées aux parties qui doivent être brunies aux dépens de celles qui doivent être conservées mates.

Pour obtenir un beau bruni, il est essentiel de tenir les brunissoirs souvent avivés; on les maintient dans cet état en les frottant fortement, dans leur sens longitudinal, sur un morceau de buffe sur lequel on met une pincée de potée d'étain.

Distinction des parties qui doivent rester mates, d'avec celles qui doivent être brunies.

Tout le monde admire, dans nos ouvrages d'orfèvrerie, les beaux effets produits par la variété et le passage du blanc mat à l'éclat du bruni; mais le charme que l'on éprouve à l'aspect de ces riches contrastes, disparaît au plus léger examen, quand il n'est dû qu'à la beauté de la matière, plutôt qu'au résultat de combinaisons dirigées par le goût et la raison: il n'y a point de règle écrite sur un pareil sujet, mais on va essayer de faire connaître celle que l'observation et une longue pratique ont fait adopter.

On peut d'abord, comme règle générale, poser que, toutes les fois que, par des ciselures ou autrement, l'artiste aura exécuté des ornements représentant des corps souples ou mous, ces images devront rester mates, et toutes les parties représentant des corps durs devront être brunies: il doit être bien entendu qu'on ne parle que d'une *mollesse* ou d'une *dureté* relative et non absolue; car, dans certains ouvrages, tels corps ou telles images qui auront été représentés brunis, parce qu'ils étaient censés corps durs, dans d'autres, seront conservés mats, sans pour cela s'écarter de la règle posée. Quelques exemples suffiront pour justifier ces apparentes contradictions. D'après la règle posée ci-dessus, les chairs, les plumes, les feuillages, les draperies et autres corps analogues, seront classés dans la catégorie des corps mous, et devront rester mats; tandis que l'image des bois polis, des marbres, des cristaux et des métaux qui représentent des corps beaucoup plus durs, devront être brunis. Cette règle sera soumise à de nombreuses modifications, qui toutes ce-

pendant se rattacheront au même principe. Ainsi, par exemple, si l'on me commandait un bas-relief en argent représentant un paysage, le pied des arbres, les branches et les feuilles seraient laissés mats. Si plus tard, on me demande une croix d'argent portant le Christ, cette croix, quoique représentant l'image du bois, comme les arbres que j'ai cités plus haut, devra être brunie, par la raison qu'elle deviendra corps dur, relativement au Christ, qui représente des chairs qui, d'après la règle, devront rester mates. Si, au lieu d'une croix portant le Christ, l'on ne demande qu'une croix portant les trois clous, cette croix devra être exécutée de manière à rester mate, et les clous seuls devront être brunis. Ainsi, sans sortir de la règle tracée, voilà du bois qui, tour à tour, a été représenté par le mat et le bruni, sans qu'il y ait eu contradiction avec le principe ; parce que, ainsi que je l'ai observé, il ne peut être question que d'une mollesse ou d'une dureté relative : car si, dans le premier cas, la croix a été jugée corps dur, relativement au Christ, qui représente des chairs, dans le second, elle a dû être considérée comme corps mou, relativement aux clous, qui représentent du fer.

On ne met d'exception rigoureuse à cette mobilité d'aspect sous laquelle tous les corps peuvent se plier, que dans la représentation des animaux en tous genres, qui toujours devront être conservés mats. Cette règle s'applique non-seulement aux ouvrages d'or et d'argent, mais encore à ceux en vermeil.

Du moulage au sable et à l'os de sèche.

En orfèvrerie, comme en bijouterie, la connaissance de l'art de mouler et de couler les métaux dans le sable ou dans les os de sèche, peut être d'une grande utilité ; et pourtant cette intéressante partie, qui devrait être regardée comme indispensable à la connaissance complète de ces deux branches de notre fabrication, est, dans quelques villes de France, tout-à-fait séparée d'elles. A Paris, le moulage s'exerce hors de l'atelier de l'orfèvre et du bijoutier, qui se contentent d'envoyer aux fondeurs les modèles qu'ils désirent reproduire en or ou en argent, sans s'occuper des moyens qu'ils emploient pour les obtenir ; ils reçoivent ensuite, des mains de ceux-ci, les châssis tout prêts à recevoir la matière fondue, et quelquefois même les ouvrages tout coulés.

L'ignorance forcée de cette opération où se trouvent la plupart des ouvriers de la capitale, par l'effet de cette division de travail, autant que la nécessité dans laquelle se

trouvent ceux de la province, de ne compter que sur eux mêmes pour commencer et finir tout ce qu'ils entreprennent rend nécessaires les détails dans lesquels je vais entrer, pour la faire connaître aux uns et aux autres.

La réussite de cette opération dépend de trois conditions essentielles : 1^o le choix et la préparation du sable ou des os de sèche ; 2^o une grande dextérité pour mouler les objets que l'on veut reproduire ; 3^o le degré de chaleur et le coulage de la matière en fusion.

Chaque pays fournit ses sables à mouler : Paris se pourvoit aux sablonnières de Fontenay-aux-Roses, comme étant supérieurs à ceux que l'on trouve plus près de cette ville. Ces sables sont d'abord d'une couleur jaunâtre, très-doux au toucher, et un peu gras ; quand ils ont servi quelque temps ils noircissent, autant par l'action du feu, que par la poudre de charbon dont on fait usage, ainsi qu'on le verra plus bas. Genève tire ses sables à mouler de St-Maurice-en-Valais. Montpellier emploie ceux de Pignan, situé à deux lieues de cette ville. En général, les sables légèrement argileux, et qui, étant un peu humectés, prennent assez de consistance pour recevoir et conserver les empreintes qu'on veut leur donner, sont propres au moulage et au coulage des métaux. Le tripoli est aussi employé avec succès pour le moulage des objets qui exigent une grande finesse de travail, et qui ne doivent point être réparés après la fonte.

La Méditerranée fournit en abondance aux départements méridionaux un animal marin appelé sèche (*sepia*) qui porte dans une espèce de poche, située vers le dos, un corps ovale d'environ 16 à 22 centim. (6 à 8 pouces) de long sur 8 centim. (3 pouces) de large. Ce corps est connu sous le nom d'*os de sèche* ; il est très-dur d'un côté, et assez mou de l'autre pour recevoir l'empreinte de tous les objets que l'on veut reproduire. Ces os se trouvent souvent avec assez d'abondance sur la plage de la Méditerranée ; mais ceux que les pêcheurs trouvent sur le poisson même sont préférables aux premiers, qui, ayant été exposés aux rayons du soleil, deviennent plus cassants et moins propres à reproduire l'empreinte des modèles un peu délicats. Ces os sont d'un grand secours dans nos ateliers, parce que deux minutes de préparation suffisent pour les mettre en état de recevoir le métal en fusion.

La première partie de l'opération du moulage consiste à bien préparer le sable que l'on doit employer ; ce sable est ordinairement contenu dans un coffre de 21^{dec.}1041 (2 pieds) carrés de surface ou de base, sur 22 centim. (8 pouces) de profondeur. A l'intérieur de chaque face parallèle, doivent

être placés deux supports en bois portant au fond de la caisse, et ayant environ de 11 à 14 centim. (4 à 5 pouces) de haut; sur deux de ces supports repose une forte planche mobile, ayant à peu près 33 centim. (1 pied) de largeur, sur laquelle seront écrasées les mottes de sable qui auraient pu se former à la suite des fontes précédentes. Cette espèce de corroyage se fait avec un cylindre en bois, semblable aux rouleaux des pâtisseries, et dont on fait usage d'une manière tout-à-fait analogue à ce que l'on voit faire à ces derniers pour préparer leur pâte. Lorsqu'on emploie du sable qui n'a jamais servi, on doit avoir soin d'en extraire toutes les pierres qu'il pourrait contenir, et le soumettre à l'action d'un tamis très-fin. Lorsque le sable est trop sec pour conserver les empreintes des modèles que l'on veut reproduire, on l'humecte avec un peu d'eau ou avec de la bière, pour lui donner plus de force de cohésion.

Pour qu'il soit au point convenable, il faut qu'après en avoir pressé une poignée dans la main, il conserve la forme qu'on lui aura donnée par cette pression.

Après cette préparation, on pose les modèles que l'on veut mouler sur une planche, et on les encadre dans un châssis de bois, et quelquefois de cuivre, selon la grandeur des objets que l'on veut reproduire. Tous les modèles doivent être disposés de manière à former autant de rayons, dont le centre commun est formé par ce qu'on appelle le maître-jet; ce maître-jet, qui communique avec tous les modèles moulés, est lui-même formé par un modèle qui le représente, et que l'on place au centre du châssis, sur une planche qui leur sert d'appui; de petits morceaux de bois, de forme demi-cylindrique, formeront les modèles des jets de traverse, qui lient entre elles toutes les pièces moulées, et favorisent la circulation du métal en fusion dans toutes leurs parties. On doit avoir soin que les objets moulés ne soient pas trop rapprochés du châssis, afin que le feu ne s'y communique point. Chaque châssis porte une rainure dans la partie interne de son épaisseur, pour que le sable s'y loge dedans et ne fasse qu'un même corps avec lui; de sorte que, dans quelque sens qu'on le retourne, le sable étant bien pressé, se maintient à la place où on l'a mis. Des trous, pratiqués de loin en loin, servent de point de repère à un autre châssis qui doit former la contre-partie du moule. Après l'arrangement des modèles et des jets, ainsi qu'il a été dit, on les saupoudre légèrement, à l'aide d'un petit sac de toile rempli de charbon tamisé, ou avec des cendres aussi tamisées; ceci a lieu pour que les modèles puissent

facilement être enlevés des moules qu'ils auront formés dans le sable. Les choses ayant été ainsi préparées, on remplit de sable le cadre que forme le châssis ; on le presse dans toutes les directions, soit avec la main, soit avec une espèce de batte de forme triangulaire, ou bien encore avec le rouleau de bois dont j'ai parlé, jusqu'à ce que l'on voie que le châssis ne puisse plus en contenir, et que ce sable soit parfaitement compact dans toutes ses parties.

Lorsque ce premier châssis est amené à ce point, on le retourne, sens dessus dessous, sur la même planche qui vient de lui servir d'appui, et à l'aide d'un instrument appelé *tranche*, qui n'est qu'une espèce de lame de couteau, on dégage tout le sable qui entoure les parties inférieures des modèles, qui, dans la position actuelle, se trouvent à la surface du châssis. Sans cette précaution, ce sable serait un obstacle à leur enlèvement. Cela fait, on prépare la contre-partie de ce premier châssis, qui est elle-même un autre châssis en tout pareil au premier, et qui s'y réunit à l'aide des chevilles dont il est armé, s'ajustant avec les trous de repère que porte le premier.

On saupoudre encore les modèles qui sont incrustés sur le premier châssis, et l'on charge de sable le second, qu'on a posé dessus de la même manière qu'il a été dit ; après quoi on sépare les deux parties du châssis pour en retirer tout-à-fait les modèles, et rectifier les jets de communication, ainsi que le maître-jet qui doit arriver jusqu'à l'ouverture du châssis. Après cette rectification, on fait chauffer modérément les deux parties du châssis, pour chasser toute l'humidité que le sable pourrait contenir ; on les soumet ensuite à l'action de la fumée d'un flambeau de poix-résine, et on les réunit au moyen des chevilles et des trous de repère dont il a été parlé ; on les serre fortement l'un contre l'autre, à l'aide d'une petite presse à vis ; et étant assuré que le sable a été parfaitement séché par la chaleur qu'on lui a communiquée, le métal peut être coulé avec confiance. L'ouvrier chargé de couler le métal doit s'arrêter au moment où il le voit atteindre l'ouverture du jet.

Du moulage dans les os de sèche.

Le moulage dans les os de sèche est beaucoup plus simple que celui que je viens de faire connaître ; mais il ne peut être mis en pratique que pour des ouvrages peu volumineux. La première partie de l'opération consiste à dresser, par le frottement sur une pierre bien plane, la partie tendre de l'os. Si les objets que l'on se propose de mouler sont des bas-re-

liefs, c'est-à-dire si les ornements que l'on veut reproduire ne doivent être vus que d'un côté, il suffira d'enfoncer ce côté dans l'os, par la seule action de la pression, que l'on favorise en appliquant, au revers du modèle, un autre corps dur qui sert de poussoir, lequel, sans la moindre percussion, aide à enfoncer le modèle jusqu'au niveau de sa base, si la chose est jugée nécessaire, ou jusqu'à tout autre degré qu'on voudra déterminer. Lorsqu'on est arrivé à ce point de l'opération, il suffit de retourner l'os sens dessus dessous, pour que le modèle s'en détache par son propre poids ; on forme alors le jet avec un couteau, en ayant soin d'en former l'ouverture très-évasée, pour faciliter l'introduction de la matière. L'os est ensuite soumis à l'action de la fumée d'une lampe à souder, qui non-seulement lui enlève toute l'humidité qu'il pourrait retenir, en élevant sa température au degré le plus favorable pour recevoir le métal en fusion, mais cette espèce de fumigation a encore l'avantage de boucher tous les interstices de l'os, sans rien enlever à la finesse des empreintes. Cet os, ainsi préparé, est posé sur une espèce de brique bien plane, faite avec la même terre de nos creusets, et qui, en raison de son emploi, porte dans nos ateliers le nom de *contre-os*.

Cet appareil, après avoir été légèrement chauffé, est pressé contre l'os de sèche, à l'aide d'une paire de pincettes, entre lesquelles on interpose une feuille de papier pliée en trois ou quatre doubles, afin de faciliter la pression sans écraser l'os, et empêcher, en même temps, que l'un ou l'autre corps ne s'échappe de la pincette.

Au moment de couler le métal, on appuie le haut de la pincette, qui tient les deux corps réunis, sur le bord d'une terrine ou bouilloire placée dans la forge où la fonte a lieu. Ce vase doit être à moitié plein d'eau, afin que la matière qui pourra être coulée hors du moule, puisse facilement être recueillie sans déchet et sans perte de temps.

Les os de sèche servent aussi à mouler de petits sujets de ronde-bosse, quand l'épaisseur de ceux-ci ne dépasse point celle de la partie molle de l'os, qui est la seule propre à recevoir les empreintes.

Pour mouler de pareils sujets, il suffit de dresser, comme il a été dit plus haut, deux os de même grandeur ; de placer entre eux le modèle que l'on veut reproduire, et de les presser jusqu'à ce qu'ils se touchent. Par l'effet de cette pression, le modèle s'incruste également dans les deux os ; et lorsque ceux-ci se sont joints, à l'aide d'une pointe d'acier (et sans lever le modèle qui est entre les deux os), on fait trois

ou quatre trous en dehors de l'objet moulé, qui traversent les os de part en part, et qui, après l'enlèvement du modèle, servent de point de repère pour réunir les deux parties dans leur première position. Ces trous recevront autant de chevilles, qui feront l'office de celles dont j'ai parlé en décrivant les châssis à mouler. Cela étant fait, on sépare les os pour en retirer le modèle; on forme le jet dans les deux parties; on chauffe modérément, et on les réunit au moyen des chevilles; après quoi le métal est coulé comme il a été déjà dit.

Malgré les développements que j'ai donnés à cette première partie de la fabrication de certaines pièces d'orfèvrerie, je suis loin d'avoir indiqué toutes les difficultés que peuvent faire naître les diverses formes de toutes les pièces que l'on peut obtenir par le moulage; c'est au génie de l'artiste à suppléer aux explications qui, dans un livre, ne peuvent être données qu'en raccourci, par la raison que les exemples que l'on y cite sont toujours choisis parmi les moins compliqués de la série à laquelle ils appartiennent. Dans tous les cas, si l'artiste expérimenté dans cette partie ne trouve point, dans ce que j'en ai dit, de nouvelles lumières, du moins l'élève studieux y trouvera des notions suffisantes pour lui faire pressentir d'avance les bons ou les mauvais effets qu'il devra attendre de sa manière d'opérer. Mes définitions, quoique incomplètes, lui tiendront lieu des renseignements qu'il n'aura pu obtenir du savoir ou de la bonne volonté de certains chefs d'atelier. Ainsi, sans avoir la prétention d'avoir épuisé le sujet que je viens de traiter, je terminerai ce chapitre par une observation de la plus haute importance dans l'art de reproduire les objets par le moulage et la fusion; je veux parler de la contraction que les métaux éprouvent en se refroidissant; l'observation de ce phénomène doit être signalée aux élèves qui n'en auraient point fait l'expérience, afin qu'ils sachent bien que tous les objets qu'ils reproduiront par l'opération du moulage et de la fonte des métaux, ne seront jamais obtenus dans les mêmes volumes des modèles sur lesquels ils auront été moulés. Et si, à cette diminution inévitable, occasionnée par le refroidissement de la manière, on ajoute par la pensée celle qu'ils éprouveront encore par l'action de la lime et du polissage qui doit les terminer, ils pourront, avec plus d'exactitude, juger d'avance les véritables proportions des ouvrages qu'ils se proposeront de faire.

Pour m'assurer de l'importance de cette contraction, j'en ai fait l'expérience sur un objet qui facilitera les moyens de

érification : j'ai moulé une pièce de 5 francs entre deux os de sêche ; j'ai ébarbé légèrement le produit de cette première fonte, et je l'ai fait servir de modèle à une seconde opération ; le second produit ayant été obtenu de la même manière, je l'ai encore fait servir de modèle pour une troisième, et j'ai continué cette opération jusqu'à dix fois, en employant toujours le dernier produit pour servir de modèle au suivant ; à la dixième fonte, j'ai reconnu que le diamètre du dernier produit avait quatre millimètres de moins que la pièce qui m'avait servi de type ; le diamètre d'une pièce de 5 francs étant de 38 millimètres, la diminution totale a donc été d'un peu plus de 10 pour 100, ce qui ferait 1 pour 100 de contraction environ pour chaque fonte.

La précision que je me suis appliqué à apporter à mes expériences, me fait croire que, quelle que soit la forme des objets d'or ou d'argent moulés et coulés dans le sable ou dans les os de sêche, tous perdent, dans cette opération, 1 pour 100 environ de la totalité de leur volume, car la contraction s'exerce dans tous les sens.

DESCRIPTION DES OBJETS FABRIQUÉS PAR L'ORFÈVRE-JOAILLIER.

Vases de cuisine. — Casseroles.

Quoique les casseroles soient généralement en cuivre ou en fer-blanc, on en fait cependant en argent, surtout pour les pharmaciens, les confiseurs et les chimistes, afin d'y faire vaporiser les sucres acides qui attaqueraient les métaux précités. Au reste, cette fabrication ne diffère presque en rien de celle que suit le ferblantier. On commence par couper les fonds et les contours comme nous l'avons déjà fait connaître ; on borde ceux-ci, si la plaque d'argent n'est pas assez épaisse, et on les place sur le fond, qui, comme nous l'avons dit, doit dépasser de quelques lignes ; on relève le bord sur celui du contour, on en lime la vive-arête. Si la casserole doit avoir un bec ou goulot, on le coupe sur la feuille d'argent, en lui donnant une largeur beaucoup plus grande à la base qu'au sommet ; on l'emboutit et on le soude à l'endroit convenable de la casserole. Quand les bords du fonds sont bien relevés sur celui du contour, et que l'arête est convenablement limée, on soude avec grand soin, on lime et unit la soudure de manière à ce que l'œil ne puisse la distinguer et que les contours paraissent ne former qu'un seul morceau avec le fond. Après que la casserole est bien confectionnée, on y adapte le manche, qui peut être en argent, en fer, ou bien en bois tourné et verni en noir ; ce dernier moyen est le plus ordinaire. On soude pour cela un petit cylindre conique en ar-

gent vers le milieu du contour de la casserole, et on adapte le manche dans le cylindre.

Quant aux couvercles, on n'en fait guère qu'à l'instar ceux des traiteurs, afin de préserver les substances contenues dans les casseroles des impuretés de l'air. Les couvercles peuvent être des plaques rondes en argent, bordées, un peu sphériques, surmontées d'une anse et fermant exactement le dessus de la casserole, ou bien des plaques rondes auxquelles est adapté un manche en fer.

Les poêlons sont des casseroles plus petites. Le *modus faciendi* est le même.

Écuellen, tasses, coupes, bols, capsules, etc.

La manière de les confectionner est relative à la concavité qu'ils doivent avoir. Pour les premières, on coupe une plaque d'argent en rond et on lui fait prendre une forme demi-sphérique par les moyens que nous avons indiqués, à moins qu'elle ne doive être munie d'un fond plat et avoir un contour comme les casseroles. Dans ce cas, on soude ce contour au fond comme ci-dessus, et l'on y soude, aux deux côtés, deux anses en argent. Ces écuellen se font maintenant rarement de cette forme ; on leur donne celle demi-sphérique, et on les fait reposer sur un pied ; on y adapte également deux anses auxquelles on donne des formes plus ou moins variées, et on les surmonte d'un couvercle plus ou moins élégant.

Les soupières se font comme ces dernières écuellen, avec cette différence qu'elles sont beaucoup plus grandes ; elles sont également munies de deux anses. Au fond, qui est sous forme de calotte sphérique, est soudé le contour, auquel on donne au milieu un plus ou moins grand évasement, qui rend la forme de la soupière presque ovoïde. Cette forme est due en partie à celle qu'on donne à la pièce au découpage. Les coupes, bols et capsules sont de forme demi-sphérique ; sont ourlés, sans anses, et munis d'un pied ; les capsules n'ont ni anses ni pied ; elles sont également ourlées, et sont munies parfois d'un bec ou goulot. Les tasses sont confectionnées comme les casseroles, à moins que le fond ne soit sphérique et supporté par un pied. Ces divers ustensiles, quelques légères modifications près, se confectionnent de même manière.

Boudinoir.

C'est l'entonnoir particulier dont on se sert pour introduire le sang ou du hachis de porc dans les intestins de cet animal. Cet instrument ressemblerait assez à une bobèche de chandelier pourvue d'une anse, si le petit cylindre inférieur

n'était plus allongé, si les bords n'en étaient beaucoup moins larges. Le cylindre, long de 3 à 5 centim. (1 à 2 pouces) doit être d'un diamètre tel, que l'ouverture des intestins puisse facilement l'entourer; il doit avoir un petit ourlet rentrant afin de ne les point déchirer. L'anse, d'une largeur de 9 à 12 millim. (4 à 6 lignes), est soudée au point de jonction du boudinoir. On fait le bord en l'emboutissant de manière à l'évaser quelque peu.

Lardoire.

On prend une languette d'argent d'environ (41 centim. (15 pouces) de longueur, et de 13 à 18 millim. (6 à 8 lignes) de largeur; on coupera un peu en diagonale, de telle sorte que, par le bas, la languette aille en biais et ait 2 à 4 millim. (1 ou 2 lignes) de moins. On fendra en quatre parties égales le haut de la lardoire, et on donnera à cette fente une longueur de 54 millim. (2 pouces); cela terminé, on roulera la languette sur elle-même comme l'extrémité d'un cornet de papier, et on rendra le bout très-aigu au moyen du ciseau. En frappant sur le joint, on terminera la lardoire.

Passoires et filtres.

Ces deux ustensiles se font presque toujours en fer-blanc; mais comme il en existe aussi en argent, et que la manière de les confectionner est la même pour les deux métaux, nous allons emprunter ces deux articles à l'intéressant ouvrage de M. Lebrun.

On fabrique les passoires en couvrant un grand carré d'une plaque d'argent, qu'on emboutit de manière à lui donner une forme demi-sphérique; on fait un fort ourlet sur le bord circulaire. A partir de ce bord, on laisse une hauteur de 4 à 5 centim. (2 pouces), qui ne doit point recevoir de trous; cet intervalle gardé, avec un poinçon et une règle circulaire haute de 4 à 8 millim. (2 à 4 lignes), on marque une suite de raies ou tracés sur lesquels il perce ensuite à l'emporte-pièce, ne laissant à peu près qu'un intervalle de 4 millim. (2 lignes) entre chaque trou. L'ouvrier avancera bien plus son travail en agissant comme je l'ai indiqué pour percer les écumoirs. Parvenu au centre, il laisse non percée une rondelle de la grandeur d'une pièce de 1 franc; quelquefois il ne laisse qu'une large place comme la tête d'un gros clou. Quand les passoires sont de forte dimension, le manche, toujours rivé comme celui des casseroles, porte à sa base trois clous au lieu de deux.

Les trous des passoires sont toujours ronds et planés au

marteau ; ils sont de différente grandeur et plus ou moins ouverts.

Filtre Cet instrument, auquel on a souvent recours dans la préparation des gelées, confitures, etc., est un cône d'environ 21^{mm}. (8 pouces et demi) de hauteur et de 33 centim. (1 pied) de circonférence sur son bord, assez évasé : ces dimensions sont celles d'un filtre de moyenne grandeur. Ce cône, fig. 173, est naturellement divisé en deux parties, la partie supérieure non percée *a*, et la partie inférieure *b*, semée de trous comme ceux d'une passoire ; cette seconde partie a quelques millim. de plus en longueur que la première. On commence par tailler séparément celle-ci, large de 33 centim. (1 pied) et à peine coupée en diagonale, parce qu'elle ne s'étend pas tout-à-fait à la moitié du cône, qu'elle est fort évasée, et que, du reste, en soudant les deux bouts, l'ouvrier les croise, selon que l'exige le resserrement, presque insensible alors, de la forme conique. Le bord ou la bande dans toute sa largeur reçoit un ourlet saillant en dehors du cône ; l'autre bord, ou bord inférieur, sera soudé à la partie percée, quand la bande formant la partie supérieure aura reçu légèrement la forme cylindrique, et aura été soudée par les deux bouts.

Assez communément, le filtre se fait tout d'une pièce, à moins que l'on ne veuille faire servir des morceaux de fer-blanc coupés à l'avance ; mais, dans tous les cas, la séparation des deux parties est marquée par un chapeau *c*, placé horizontalement au milieu du cône, dont la position est nécessairement verticale. Une bande large d'un peu plus de 3 centim. (1 pouce), et d'une longueur suffisante pour embrasser le cône à ce point, est ce qu'il faut pour faire le chapeau. On lui donne, sur un des bords, un ourlet de moyenne grosseur, et on en soude ensemble les deux bouts. Néanmoins, ce dernier mode d'opérer est peu en usage ; on préfère avec raison prendre un cercle de grandeur convenable (tout semblable au fond d'une casserole moyenne), dont on enlève le centre, de manière à obtenir une bande circulaire large de 4 centim. (1 pouce 1/2) environ. On la soudera ensuite au milieu du cône, quand celui-ci sera achevé.

La partie *b* est percée de trous semés à la distance de 9 millim. (4 lignes) à peu près : tout le long de la jointure, il reste ordinairement un intervalle de 14 millim. (6 lignes) non percé. Le cône a un trou à son extrémité supérieure pour favoriser l'écoulement du liquide à filtrer.

L'anse *d* est bordée à plat ; c'est-à-dire que, sous le repli de cet ourlet, on n'introduit point de fil-de-fer ; cet ourlet

rentre vers la surface de dessous de l'anse. Celle-ci est cannelée dans toute sa longueur et sa largeur : elle est soudée comme à l'ordinaire, à la jointure (ce que, dorénavant, nous ne répéterons plus) ; elle est fixée par le bas, à 14 millim. (6 lignes) au dessus de c.

Des cafetières.

Les cafetières se font ordinairement en fer-blanc battu, en tôle plaquée et bien moins souvent en argent. Cependant l'opulence ne recourt qu'à celles de ce dernier métal. En conséquence, nous croyons devoir y consacrer un article spécial en faisant connaître les perfectionnements qui ont été apportés tant dans leur confectionnement que pour les rendre plus propres aux fonctions particulières auxquelles elles sont destinées. Nous devons prévenir nos lecteurs que nous prendrons cet article presque en entier de l'intéressant ouvrage de M. Lebrun, déjà cité, vu que le mode de fabrication est le même, à peu de chose près, et que la description qu'il donne de ces cafetières diverses est de la plus grande exactitude.

Cafetière cylindrique ordinaire.

Préparez un cylindre plus ou moins allongé, d'une circonférence plus ou moins grande, suivant la dimension voulue de votre cafetière : agrafez-en les jointures, ourlez-en le bord ; mettez-lui une anse ou une poignée d'après les détails donnés ci-après, et vous aurez une cafetière commode et propre, quoique infiniment simple.

Presque toujours l'on veut que les cafetières soient plus resserrées à l'ouverture que vers le fond, et cela pour deux raisons : parce que, sans être sensiblement plus grandes, elles tiennent beaucoup plus de liquide ; parce qu'elles chauffent plus rapidement. Voyons comment l'on s'y prend pour obtenir ces deux avantages.

Vous commencez par tailler un cylindre ordinaire, et selon les dimensions convenues. Si votre cafetière a 19 centim. (sept pouces) de hauteur, vous fixez l'extrémité conique de la pièce, à 11 centim. (quatre pouces), à partir du bord pourvu d'un ourlet. Cette longueur de 11 centim. (quatre pouces) doit être ajustée et même soudée avant la mise en place de la pièce. La figure 174, qui représente la cafetière en question, marque en *a a* par une ligne les deux diagonales que le gousset décrit à droite et à gauche. Ces diagonales se soudent à la partie inférieure des deux bouts de la cafetière, en commençant par introduire le point conique à l'endroit où

finit la soudure de la partie supérieure; on agrafe ensuite, et l'on soude le fond avec solidité. Cette pièce se met d'ailleurs à toute espèce de cafetières qui sont plus ou moins compliquées à raison de leurs accessoires.

Quelquefois les cafetières sont munies d'un goulot; on l'y applique comme pour les casseroles. Ordinairement on place un petit couvercle au bout c pour empêcher le liquide de s'échapper par l'ébullition. Le couvercle tient par une petite chaîne au manche de la cafetière. Les formes les plus ordinaires des cafetières simples et à couvercle, sont celles fig. 184. On peut les enjoliver en donnant au goulot telle forme qu'on veut, ainsi qu'à l'anse. On en fait aussi à fond semi-sphérique qui sont supportées par trois pieds d'aigle, de tout autre animal ou de toute autre forme.

Coquemar.

C'est une ancienne cafetière, n'ayant qu'un très-petit fond soudé, et souvent même n'en ayant pas, car sa base, qui a la forme d'une gourde, est formée d'une pièce de fer-blanc embouti d'une manière à faire le fond. Au-dessous de la cafetière il n'y a de partie plane que ce qui est rigoureusement nécessaire pour la maintenir en équilibre. Au-dessus de cette partie intérieure si renflée, est un gros col terminé par un ourlet. Le coquemar est pourvu d'une anse plate et d'un couvercle. Il se fait tout d'un seul morceau.

Des couvercles des cafetières.

Il y a quatre sortes de couvercles de cafetières : 1^o les couvercles plats avec un fort ourlet, ce sont les moins usités; 2^o les couvercles à forme sphérique avec un bord plat : ils sont assez semblables à un chapeau de paysan; 3^o les couvercles à triple bord, ou portant de vives-arêtes circulaires; 4^o ceux qui présentent au milieu un tout petit couvercle pour que, sans découvrir entièrement la cafetière, on puisse juger de l'état de ce qu'elle contient.

Cafetières à la chausse et à filtre.

De nos jours la construction des cafetières pour la préparation du café est parvenue à un très-grand degré de perfectionnement. Comme ces cafetières peuvent être perfectionnées en argent comme en fer-blanc, nous allons en extraire les principales de l'ouvrage précité de M. Lebrun.

Cafetières à la Belloy.

Les cafetières à la de Belloy sont : 1^o ou à un seul filtre;

2^o ou pourvues d'un double filtre ; 3^o ou enfin d'une soupape. Nous parlerons de ces accessoires après avoir détaillé les formes principales de ces vases.

Ils sont composés d'une cafetière inférieure (fig. 175 *a*) et d'un cylindre supérieur *b*, plus resserrée et plus allongée que la précédente, ordinairement renflée. Néanmoins le couvercle *c*, que porte le vase *b*, doit fermer exactement l'orifice du vase *a*. Pour y parvenir, on resserre graduellement la cafetière depuis sa base, ou bien on la forme avec un cylindre semblable au vase *b*, et l'on environne ce cylindre d'une enveloppe renflée, comme nous le dirons plus bas. Le couvercle *c* sert ainsi aux deux vases, parce qu'après avoir terminé la filtration du café, on enlève *b*, qui n'est plus d'aucun usage ; on place le couvercle sur *a*, qui alors ne se trouve plus qu'une cafetière ordinaire.

Ce vase inférieur est pourvu d'un bec allongé, très-renflé à sa base, placé tantôt en face du manche, et par conséquent au-devant de la cafetière, tantôt sur le côté. Assez communément ce bec porte un petit couvercle cylindrique, maintenu par une chaînette scellée sur le bord de la cafetière, au point qui correspond au bec. Le manche est de deux façons, souvent on le fait en bois noirci, introduit à force dans un court tuyau de fer-blanc ; quelquefois aussi on le prépare avec une lame de fer-blanc, repliée par le haut en manière d'anse.

Le cylindre *b* est toujours muni, à quelques millimètres de sa base, d'un anneau convenablement soudé : le but de cet anneau est d'empêcher le cylindre de glisser trop profondément dans l'ouverture de la cafetière. On laisse depuis le bord inférieur jusqu'à cette anneau un intervalle de plusieurs millimètres, d'après la dimension du vase. Quand la cafetière est grande, l'intervalle dépasse souvent 14 millim. (1/2 pouce).

A 2 ou 5 millim. (1 ligne ou 2) du bord, à l'intérieur de la base de *b*, on place un filtre percé d'une infinité de très-petits trous. C'est une rondelle en fer-blanc, de grandeur convenable, percée à l'emporte-pièce sans interruption ; quelquefois cependant, au centre, on laisse une rondelle épaisse de 8 à 10 millim. (4 à 5 lignes) de circonférence, tandis que le reste est à jour. C'est sur ce filtre que l'on place le café en poudre. Le cylindre *b* porte toujours une anse formée d'une lame de fer-blanc. L'une des extrémités de cette anse est soudée sur l'anneau inférieur dont j'ai parlé plus haut ; l'autre est soudée au rouleau que forme le bord du cylindre, replié sur lui-même. Ce rouleau, ou anneau supérieur, sert à soutenir le couvercle *c*. L'anse, large par le bout de 14 à 20

millim. (6 à 9 lignes) et plus, suivant la dimension du vase, s'amincit graduellement, de manière à ne présenter que 7 à 11 millim. (3 à 5 lignes) par le bas. Elle se place toujours sur la jointure du cylindre.

Le couvercle *c* est composé de 7 à 11 millim. (3 à 5 lignes), selon que le dessus est plus ou moins étendu, plus ou moins embouti. On perce le centre de ce dessus, et l'on introduit dans le trou, ainsi qu'il va être dit, une petite poignée en bois noirci *d*, ayant la forme d'un vase. Une ouverture longitudinale traverse cette poignée; on y introduit une sorte de brochette en fer, au bout de laquelle on met une tête ronde en étain, de manière à ce que cette tête porte sur le haut de la poignée; l'autre bout entre dans le trou du couvercle, et se soude fortement au dessous.

Les cafetières à la de Belloy ont toujours un fouloir pour tasser le café sur le filtre (fig. 176). Ce fouloir se compose d'une rondelle de fer-blanc mince, emboutie très-légèrement au centre. Comme cet ustensile doit entrer librement dans le cylindre, au fond duquel il doit presser la poudre de café, il convient de le couper un peu moins grand que l'ouverture du cylindre. Pour faire agir la rondelle, on lui donne un manche d'une longueur relative à celle du cylindre, de telle sorte qu'enfoncé dans celui-ci, le fouloir s'élève jusqu'aux deux tiers de sa hauteur. Le manche est formé d'une lame de fer-blanc repliée sur elle-même, et se terminant en pointe, comme le tuyau d'un soufflet ordinaire, mais non percé : *e* est la rondelle, *f* le manche.

Presque toutes les cafetières qui nous occupent sont pourvues d'un second filtre mobile, et dont les trous sont éloignés et grands comme ceux d'une passoire; il sert à diviser l'eau bouillante que l'on verse sur le café; car sans cette précaution, l'eau tomberait toute au même endroit, et ne l'humecterait pas également. Ce filtre, doit être exactement de la grandeur du cylindre dans lequel il s'emboîte, de manière à faire corps avec lui, et à fermer son orifice. La figure 177 représente ce filtre, composé d'un bord *g*, dont l'extrémité supérieure est légèrement recourbée en dehors. Ce rebord est destiné à retenir le filtre sur le bord du cylindre, bord terminé par un petit rouleau qu'embrasse à demi le rebord du filtre. A l'extrémité inférieure de ce bord est soudée la rondelle *h* de grandeur convenable, trouée comme une passoire, et portant au centre une poignée de hauteur égale à celle du bord *i*. Une languette de fer-blanc entourant un clou compose cette poignée, soudée intérieurement au centre de la rondelle trouée. Quand le filtre est de petite dimension, on se

contente de replier la languette et de la terminer d'une boulette d'étain. Le filtre ne doit en rien gêner le couvercle *c*. Le bord doit être assez élevé pour que l'eau qu'on y introduit ne puisse retomber sur le cylindre : cette hauteur varie de 11 à 27 millim. (5 lignes à 1 pouce) environ.

Il ne nous reste plus qu'à décrire la soupape qui accompagne quelquefois les cafetières à la de Belloy : c'est la partie la plus compliquée de leur fabrication. Ce perfectionnement porté uniquement sur la cafetière *a* (fig 178), formée alors d'un cylindre semblable, quant à la circonférence, à celui du vase *b*, et garni pareillement d'un rebord roulé pour soutenir tour à tour le vase *b* et le couvercle *c*. A quelques millimètres du bord supérieur du cylindre (fig. 175), on soude une lame de fer-blanc, placée horizontalement *m*; puis, au bord opposé on place une rondelle qui ferme exactement le cylindre par le bas. On forme ensuite un autre cylindre, d'une largeur égale à la circonférence donnée par la lame *m*, et l'on soude solidement l'un des bords de ce cylindre extérieur *n* au bord de la lame; *n* alors enveloppe en se renflant le cylindre, et le dépasse d'environ 3 centim. (1 pouce), suivant la dimension de la cafetière. Un fond de grandeur convenable termine *n*. Ce cylindre extérieur est destiné à contenir de l'eau chaude propre à réchauffer le café que contient le cylindre, avec lequel il n'a aucune communication. Voici comment on introduit cette eau : *n* porte sur la couture une anse très-courbée en arrière à son extrémité supérieure, qui est soudée à plus de 14 millim. (1/2 pouce) au-dessous de la jonction de *m* et de *n*. Cet intervalle est rempli par une soupape *o*, ayant un petit couvercle qui s'ouvre à charnière du côté de l'anse. Immédiatement au-dessous du couvercle *b*, et dans l'intérieur de la soupape, *n* est percé d'un trou assez grand pour recevoir le bout du petit doigt. L'eau pénètre librement dans l'intervalle qui se trouve entre le cylindre intérieur et le cylindre extérieur. Au-dessous de sa courbure, l'anse porte souvent une lame renflée, longue de 3 à 4 centimètres (1 pouce à 1 pouce 1/2) *q* : c'est seulement un ornement que nécessite l'extrême courbure de l'anse, qui, sans cela, paraîtrait trop mince.

La face de son anse *n* porte un bec renflé; mais ce bec ne doit avoir aucune communication avec le cylindre extérieur, parce qu'il ne doit servir qu'à verser le café; quelques précautions sont donc ici nécessaires : il faut qu'une ouverture soit pratiquée au cylindre intérieur, en face du bec auquel la joint parfaitement un tuyau bien soudé. Cette ouverture est grande, car elle a nécessairement une largeur

égale à celle de la base du bec. On sent que le café serait versé avec trop de vitesse si cette ouverture n'était pas resserrée. On y parvient en plaçant devant elle une petite plaque en fer-blanc carrée, mais échancrée latéralement. Cette plaque, soudée à ses deux extrémités, est libre par ses côtés, et c'est par là que le café s'écoule.

On reproche à toutes les cafetières en fer-blanc de communiquer au café un goût d'encre désagréable, parce que l'acide gallique que contient cette substance dissout le métal lorsqu'elle le trouve à nu. Les petits trous du filtre sont la principale cause de ce mauvais goût : aussi conseillerai-je de préparer le crible en étain fin ou argent.

Cafetière Morize.

Une cafetière tout-à-fait semblable à la cafetière inférieure de l'appareil à la de Belloy (mais sans soupape) forme également la cafetière inférieure de l'appareil Morize. Cette première cafetière reçoit l'eau nécessaire pour le café à préparer. Au lieu de couvercle, on pose sur ce vase une boîte dont le fond est un filtre semé de petits trous. Cette boîte entre à frottement et se pose à recouvrement ; elle reçoit le café en poudre dans la proportion convenable. Un second filtre, semblable au premier quant au fond, mais ayant les parois beaucoup moins longues, se pose sur le premier filtre, comme un couvercle sur une boîte, si ce n'est que le bord entre en dedans, au lieu de poser en dehors de la gorge, c'est-à-dire, du bord du premier filtre. Cette disposition est prescrite par le bord à recouvrement.

Une troisième partie est exigée pour compléter l'appareil : c'est une cafetière de moins grande dimension que la cafetière inférieure, mais d'ailleurs exactement semblable. On ajuste l'orifice de cette cafetière supérieure sur la boîte à filtres, de manière à ce que le fond se trouve en l'air, et que les deux becs des deux cafetières soient en regard l'un au-dessus de l'autre. On place cet appareil sur le feu ou sur un réchaud à lampe dont nous allons bientôt donner la description. Lorsque l'eau commence à bouillir, on renverse les deux cafetières de telle sorte que la cafetière supérieure se trouve dessous et la cafetière inférieure dessus. Cette dernière, contenant l'eau bouillante dans cette position, lui permet de traverser la boîte aux deux cribles, et le café tout fait se trouve filtré dans la cafetière inférieure, qui était précédemment la cafetière supérieure. Dès que l'eau est écoulée, on ôte la cafetière qui la contenait d'abord, et l'on place un couvercle ordinaire sur la cafetière qui contient le

café, et par conséquent sur la boîte à filtrer qui demeure sur cette dernière cafetière.

Voyons maintenant le réchaud. Placez sur trois petits pieds en bois noirci un plateau circulaire d'une circonférence un peu plus étendue que le fond de la plus grande cafetière. Ce plateau a tout-à-fait la forme de ceux qui supportent les vases de cheminée, etc. Il est entouré d'une grille en fer-blanc travaillée à l'emporte-pièce. Au centre du plateau se trouve un petit vase contenant un peu d'alcool, auquel on met le feu. On peut faire le réchaud en tôle vernie.

On reproche deux inconvénients à la cafetière en question : 1^o celui de courir risque de se brûler en renversant les deux cafetières ; 2^o celui de tasser tout d'un côté la poudre de café en les tournant ; ce qui fait que l'eau passe à côté sans se charger des parties aromatiques : cependant, en agissant avec adresse, on peut éviter ces deux inconvénients.

Passons maintenant à l'indication des cafetières plus nouvelles, qui n'ont encore été décrites nulle part.

• *Cafetière Gaudet, à tube d'ascension.*

Les perfectionnements qu'a reçus la cafetière Gaudet en font un ustensile tout nouveau ; rien de différent, toutefois, à l'extérieur, ni même à l'intérieur du vase proprement dit, puisque, avant l'introduction des filtres, il était absolument le même. Représentée en coupe verticale par le milieu, fig. 179, cette cafetière se compose intérieurement d'un cylindre creux *a*, dont le fond repose sur une bague soudée à l'extrémité d'un tube qui sert d'enveloppe au cylindre *a*. Ce tube porte à son bout supérieur un rebord sur lequel pose le couvercle *b* de la cafetière ; *c*, filtre inférieur ; *e*, filtre supérieur, muni aussi d'un tuyau conique dans lequel entre le bout du tuyau du filtre inférieur. Le café est renfermé en ces deux filtres, où il n'a d'issue que pour communiquer sa vapeur à l'eau par les filtres.

Voici comment on se sert de cette cafetière pour faire le café : On ôte le couvercle, on retire le filtre supérieur *e*, on verse l'eau dans le cylindre *a*, jusqu'à ce qu'il en soit entré dans la cafetière une quantité assez considérable pour s'élever de 14 millim. (six lignes) au-dessus du filtre inférieur *c*. Lorsqu'on veut mettre le café, on bouche le tube du filtre avec un bouchon, qui sert aussi à fermer le goulot *f* de la cafetière ; alors on introduit le café, on enlève le bouchon que l'on replace au goulot *f*, et l'on ferme la cafetière, que l'on met sur le feu.

Le café se trouve ainsi dans l'eau, qui, lorsqu'elle entre en ébullition, traverse le café, passe en vapeur à travers le filtre supérieur, et se rend dans la capacité du cylindre *a*, qu'elle remplit bientôt en passant par le cercle des trous *g* pratiqués près de la partie supérieure de ce cylindre. Cette vapeur, aromatisée par le café qu'elle traverse, finit par donner à l'eau le degré de force que l'on désire.

On peut repasser plusieurs fois le café sur le marc, en mettant à chaque fois la cafetière sur le feu, et faisant bouillir : on augmente ainsi la force du café. Les filtres sont couverts d'une toile qui, empêchant le passage du marc dans le café, fait que la liqueur est toujours limpide. On voit en *d* le manche de la cafetière.

On peut citer avec beaucoup d'éloges la *cafetière Lemare*, qui est construite par le système des filtres, mais dont l'eau contenue dans le cylindre supérieur est portée à l'ébullition au moyen d'une petite mesure d'alcool qu'on verse dans un rebord en soucoupe qui est à la base du cylindre. La combustion de cette alcool est suffisante pour porter l'eau à l'ébullition. Quant elle est terminée, on ouvre un robinet ; l'eau bouillante pénètre alors le café, filtre à travers et dissout ses principes extractifs.

Une cafetière qui ressemble à la précédente se compose de deux vases comme ceux pour la filtration. Il y a un petit canal circulaire autour de l'extrémité inférieure ; et, sous le fond, est appliquée une espèce de soupape qui s'ouvre et se ferme à volonté. Lorsqu'on veut en faire usage, on met deux petites mesures, de 12 grammes chacune, de café torréfié et moulu dans le petit crible, que l'on attache au vase supérieur, lequel s'adapte très-bien au vase inférieur. On verse dans le premier deux tasses d'eau, et l'on couvre de suite ; on met alors environ 15 grammes d'alcool dans le canal circulaire dont nous avons parlé, on l'allume ; et aussitôt la flamme entoure toute la paroi externe de l'appareil : en cinq minutes l'eau est portée à l'ébullition. On ouvre alors la soupape, et l'eau tombe sur le café placé dans le crible ; afin que l'eau soit divisée également, il faut placer au-dessous de la soupape une plaque en fer-blanc criblée de trous.

Nous renvoyons au *Manuel du ferblantier* pour la description des cafetières *Lemare*, pour celles de *Capy*, de *Sanon*, etc., la nature de cet ouvrage ne nous permettant point de traiter *ex professo* les divers modes de confection de ces ustensiles.

Des théières.

Les théières diffèrent fort peu des cafetières simples ; elles sont moins hautes, et leur diamètre beaucoup plus grand. Le fond est plat, quoiqu'on puisse les faire à fond semi-sphérique, supporté sur trois pieds. Le goulot est au côté opposé à l'anse ; on donne à l'un et à l'autre des formes plus ou moins élégantes. Un couvercle élégant sert à fermer hermétiquement l'ouverture de la théière dès qu'on y a versé l'eau bouillante. Au goulot se trouve un autre petit couvercle, pour le fermer exactement aussi ; il y est fixé par une petite chaîne d'argent. Une autre chaîne semblable sert à fixer, au-dessous de l'ouverture de ce goulot, un petit filtre d'argent en forme de coupe, à travers lequel passe l'infusion théiforme qu'on verse dans les tasses, laquelle dépose sur ce filtre les particules de thé qu'elle pourrait avoir entraînées.

Vaisselle plate et montée.

On distingue dans l'orfèvrerie deux principales espèces de travaux : ceux en *vaisselle plate* et ceux en *vaisselle montée*.

Vaisselle plate.

Celle-ci comprend les plats, assiettes, lèche-frites, etc. Voici la manière de fabriquer un plat, qui peut également s'appliquer aux assiettes : On forge en plaque la quantité d'un lingot nécessaire, et l'on fait la moulure qui doit régner autour du plat. Pour cela, on prend un morceau de lingot qu'on forge en carré, suivant la grosseur qu'on se propose de donner à la moulure ; on le passe ensuite dans une filière dont le calibre est taillé suivant la forme qu'on veut que prenne la moulure ; on est obligé de recuire plusieurs fois, afin qu'elle ne casse point. Après que la moulure a été tirée de la filière, on la contourne suivant le dessin qui sert de modèle, et on la soude tout autour du plat avec de la soudure au quart. La moulure étant soudée, on *ébarbe* le plat, c'est-à-dire qu'on enlève à la lime le superflu du bord. On ôte avec un burin la soudure qui peut s'être écoulée au dedans du plat, et on l'envoie chez le *planeur*. Celui-ci en forme d'abord le *marli* avec divers marteaux à planer semblables à ceux du ferblantier, que nous avons déjà fait connaître. On nomme *marli d'un plat* la partie qui borde la moulure en dedans. Le marli formé, on rapporte le plat à l'orfèvre, qui répare ou finit la moulure avec des rifloirs, échoppes et burins. Les *rifloirs* sont des espèces de limes un

peu recourbées par le bout ; les échoppes sont des espèces de ciselets.

Quand la moulure est terminée, on envoie l'ouvrage à la polisseuse pour polir la moulure seulement, sans toucher au fond, ce qui est l'ouvrage du planeur. Celle-ci, après y avoir passé la *pierre à polir*, y substitue la pierre-ponce broyée avec l'huile, et ensuite le tripoli. Quand l'ouvrage est bien adouci, on l'essuie avec un linge et on le frotte, pour l'aviver plus fortement, avec une sorte de pierre pulvérisée très-fin, et délayée dans l'eau-de-vie, qu'on nomme *pierre pourrie*. On emploie à cet usage une brosse douce ou mieux, un morceau de peau imbibée de cette pierre. Le planeur met la dernière main au fond et en détermine sa profondeur sans employer d'autres instruments que des marteaux à planer divers. L'argent plane est beaucoup plus beau que s'il était poli.

Vaisselle montée.

Cette vaisselle est le résultat de l'assemblage de plusieurs pièces que l'on soude ensemble pour représenter le dessin qu'on se propose d'imiter.

Les pièces se forgent ou se tournent séparément ; et, après les avoir soudées avec de la *soudure à six*, on les polit à l'instar de la vaisselle plate.

Il est évident que la vaisselle montée, contenant beaucoup plus de soudure que la vaisselle plate, doit éprouver aussi plus de rabais quand elle est vieille, ou qu'on la revend à l'orfèvre, à cause de l'alliage en cuivre qui s'y trouve en plus grande quantité.

OBJETS DIVERS D'ORFÈVRERIE.

Des bouilloires.

Les bouilloires sont des ustensiles destinés à entretenir sur table la chaleur des plats. On leur donne différentes formes. Voici la plus ordinaire (fig. 181). *f*, vase cylindrique plat, ayant deux fonds, l'un supérieur et l'autre inférieur, qui s'y trouvent solidement soudés. Le premier est muni d'un rebord aplati *g*, sur lequel reposent les bords du plat destiné à être entretenu dans son état de chaleur, et est muni d'une ouverture *h*, par laquelle on verse l'eau bouillante dans la bouilloire et qu'on ferme ensuite. Aux deux côtés opposés du cylindre sont deux anses, auxquelles on donne, si on veut, une position horizontale ; enfin, trois ou quatre pieds *jjj*, auxquels on donne diverses formes, supportent la bouilloire.

On fait aussi de ces ustensiles à couvercle mobile, mais alors, au lieu d'eau bouillante, on y introduit une brique chauffée au rouge, ou bien une lampe à esprit-de-vin. Dans ce cas, les parois du cylindre offrent quelques dessins ou découpures qui permettent l'introduction de l'air dans l'intérieur, afin que la lampe puisse continuer à brûler et à chauffer par ce moyen le plat. On fait beaucoup de bouilloires en plaqué, et on leur donne les formes les plus élégantes.

Brochettes.

Ce sont, pour ainsi dire, de petites broches d'argent plates, destinées à faire rôtir certains aliments, comme les rognons, le foie de volailles, la cervelle, etc.

Boîtes.

Les boîtes se font ordinairement rondes ou en carré long. Pour les premières, on coupe d'abord le fond et le dessus du couvercle, ensuite le cercle qui doit entourer le fond, et celui plus étroit qui doit faire partie du couvercle. On soude, par les procédés ordinaires, le cercle avec le fond et le couvercle avec son cercle. Au dessous de celui du fond doit être soudée une lame d'argent ou d'or qui, lui servant de doublure, le dépasse d'environ 7 ou 9 millim. (trois ou quatre lignes), de manière que le couvercle entre juste dans ce cercle intérieur, et repose sur l'extérieur avec lequel il semble faire corps. Le couvercle des boîtes rondes n'est presque jamais à charnières. On peut y pratiquer dessus divers dessins, soit au moyen du burin, soit en le comprimant dans des moules appropriés. Les boîtes ovales ne diffèrent des rondes, que parce que l'on doit tailler leur fond en ovale. Celles-ci sont presque toujours à charnières. Il en est de même de celles à forme carrée : celles-ci ont souvent leur couvercle et son cercle sillonnés. On leur donne cette forme en les comprimant dans des moules convenables. Dans ce cas, on les double à l'intérieur d'une feuille d'argent ou d'or. Maintenant un grand nombre d'ornements, dus jadis à la ciselure, se font par une forte pression des lames d'argent ou d'or dans des matières relatives aux objets que l'on veut imiter.

Des burettes.

Ce sont des espèces de petits pots à l'eau d'une forme à peu près sphérique allongée : cette partie sphérique repose sur un pied ; elle se fond d'une seule pièce que l'on emboutit par le bras, destinée à contenir l'eau pour la messe. On les ourle sur le bord, et l'on donne à l'ouverture des formes plus ou

moins élégantes. Ordinairement elles n'ont point d'anses ; en est cependant qui en sont munies, et du meilleur goût.

Les pots à l'eau diffèrent des burettes par leur grandeur par l'anse dont ils sont constamment munis, et à laquelle on donne un grand nombre de formes, ainsi qu'à l'ouverture qui, souvent, imite la tête de l'aigle ou de tout autre animal. On y ajoute et on les surcharge même parfois d'un grand nombre d'ornements, soit par la ciselure, soit par la soudure. Le pot à l'eau est un des vases sur lequel le génie inventif de l'orfèvre a le plus travaillé ; aussi lui a-t-on donné les formes les plus élégantes, et les ornements les plus exquis.

Bougeoirs.

Les bougeoirs sont des chandeliers d'une forme particulière. Pour les faire, on coupe le cercle auquel on donne une circonférence de 22 à 23 centim. (8 à 12 pouces). On coupe également une bande, qui doit avoir environ 23 millim. (10 lignes) de hauteur ; on l'ourle en l'évasant un peu, et on la soude avec le fond en l'emboutissant un peu, de manière à la rendre presque semi-sphérique. Au milieu de ce fond ou pied on soude le cylindre, à l'extrémité duquel on soude l'anneau qui lui sert, pour ainsi dire, de bordure et qui s'élargit quelquefois en bobèche. Dans le cas contraire, à l'extrémité de ce tuyau destiné à recevoir la chandelle ou la bougie, entre la bobèche.

Chandeliers ou flambeaux.

Les chandeliers ou flambeaux se composent de trois parties, le pied ou support, la tige et la bobèche. Les deux premières parties sont ordinairement moulées, et la tige est fixée à vis dans le support, ou bien soudée avec celui-ci. On donne au pied et à la tige les formes les plus variées et les plus élégantes. Le sommet de cette dernière est orbiculaire et égal à la tige, ou plus bas qu'elle et évasé. Il est destiné à recevoir la bobèche, si le chandelier ou flambeau n'est fait que pour une bougie ; dans le cas contraire, on y adapte une girandole divisée en deux ou trois branches, munies chacune d'une bobèche ; de cette manière, ce flambeau à girandole porte deux ou trois bougies. Le pied de ces flambeaux est souvent en bronze uni ou doré ; il représente diverses sortes de cariatides, des nègres, des amours, etc., etc. On en fait en plaqué qui ont les formes les plus élégantes et qui, pour la beauté, le poli et l'éclat, le disputent à tout ce que cet art possède de plus parfait.

Manière de travailler une coupe, d'un côté en or et de l'autre en argent.

L'on prend un morceau d'argent fin, on en forme un carré plat, on le lime grossièrement partout d'un côté, et l'on y fait dessus de petites pointes que l'on enlève avec le burin. On forme ensuite un carré semblable en or, d'une épaisseur relative à celle qu'on veut donner à la surface en or; l'on fait rougir séparément l'or et l'argent; on applique l'or sur la surface d'argent limée, et l'on frappe légèrement dessus avec un maillet de bois. Quand cette sorte de placage est ainsi terminée, on donne au vase la forme désirée.

Cuvettes.

On fait peu de cuvettes en argent. Les ordinaires sont rondes ou ovales, et, dans ce dernier cas, elles portent à leur base, une vive-arête produite par la jonction du fond avec le cercle qui forme les parois. La manière de confectonner celles-ci est absolument celle que l'on emploie pour faire les casseroles non agrafées, seulement les bords doivent être garnis d'un rebord tantôt semblable à celui d'une petite assiette plate, tantôt formé d'un très-fort ourlet. Les anses, lorsqu'il y en a, sont larges et présentent une arcade presque collée contre le vase. Quant aux cuvettes rondes, elles n'ont qu'un petit fond allongé, autour duquel on soude les parois, plus ou moins embouties; elles sont ordinairement dépourvues d'anses. On fait aussi des cuvettes à fond carré, dont les bords sont évasés, principalement vers les angles : on peut les canneler tout autour.

Des couverts.

Les couverts se divisent en unis et à filets. Jadis on les fabriquait à la forge et au marteau; le cuilleron était embouti au moyen d'une bouterolle appropriée; les filets qui les enlèvent se faisaient au moyen de burins ou de poinçons, ce qui était fort long. Ce procédé n'offrait pas même une grande régularité dans les lignes, malgré qu'on en réparât les défauts au moyen du riflard, de la lame, etc. Depuis quelques années, cette fabrication a fait de grands progrès; on commence par les préparer à la forge, à l'aide d'un calibre; on les soumet après cela à l'action d'un balancier, qui leur donne une forme semblable, y produit les filets et termine l'opération, de telle sorte qu'on n'a qu'à en brunir quelques parties et en réparer quelques autres. On y imprime également les divers ornements des couverts riches au moyen

d'un balancier. Quant aux fourchettes, elles se travaillent de la même manière, et n'offrent ensuite qu'un léger travail pour leur fini et les réparations qu'il peut y avoir à faire. Cette fabrication a donc été bien simplifiée et bien perfectionnée. On doit aussi à M. Jalabert une machine à fabriquer les couverts en métal, avec laminoir et matrice mobiles, et depuis on a imaginé beaucoup de moyens ingénieux pour accélérer et perfectionner ce genre de fabrication.

MM. Patoulet, Lebeau, Audry, Picoux et Lhuillier ont publié un moyen pour plaquer en argent des couverts de fer ou d'acier. Nous renvoyons nos lecteurs à l'article *Placage*, où se trouvent décrits ces procédés.

Eteignoir.

L'éteignoir est un cône aigu d'environ 5 centim. (2 pouces) de hauteur auquel une petite anse, en fil d'argent, est soudée un peu au-dessus du bord et arrivant à la moitié de sa hauteur. Pour le faire, on prend une plaque d'argent d'une épaisseur convenable, et large de 8 à 11 centim. (3 à 4 pouces), que l'on borde et qu'on taille en diagonale des deux côtés, afin de lui donner une forme conique; on la roule au mandrin et l'on soude : voyez fig. 114 bis. Les éteignoirs d'église sont plus grands et sans anse; on les adapte au bout d'une baguette qui entre dans une coulisse qui est pratiquée à côté. M. Lebrun a décrit les deux éteignoirs suivants. Comme leur fabrication en argent est la même que celle en fer-blanc, nous allons la rapporter.

Flambeau à éteignoir.

Le pied de ce flambeau est comme à l'ordinaire. Le tube qui forme sa tige contient une bougie qui s'élève au moyen d'un essort à boudin à mesure qu'elle est consommée. A l'extérieur du tube est ajustée une virole portant quatre petites feuilles métalliques à ressort, en forme d'artichaut, qui s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes, suivant la position qu'on leur donne. Quand ces feuilles sont placées vers le milieu de la tige du flambeau, elles ne sont qu'un ornement; mais en soulevant la virole à coulisse, les feuilles se ferment assez exactement pour servir d'éteignoir.

Nouvel éteignoir pour les lampes à mèches plates nommées lambertines.

M. de la Chabeaussière jeune est l'inventeur de ce petit instrument, que représente la figure 112. N'ayant que 14 millim. (6 lignes) de largeur intérieure, cet éteignoir couvre

les sept neuvièmes de la largeur de la mèche plate, et n'en laisse donc que seulement 5 millim. (2 lignes) à découvert. Ce reste de mèche flamboyante, qu'on relève un peu en tournant le bouton de la crémaillère, brûlera toute la nuit sans se champignonner, et ne consommera pas pour plus de 3 leniers d'huile pendant huit heures.

Cet éteignoir est plat et de la dimension du porte-mèche sur lequel il doit entrer. Il est en fer-blanc ou en argent et porte un anneau du même métal, de 20 millim. (9 lignes) de diamètre, qui sert à le manier sans crainte de se brûler. Quand le matin on ôte cet éteignoir, son anneau sert encore à le suspendre au bouton de la crémaillère, et par ce moyen, on ne craint pas qu'il vienne à s'égarer.

Des étuis.

Les étuis sont de forme cylindrique, demi-ronde, carrée, etc. On les fait avec une feuille d'argent à laquelle on donne une des formes ci-dessus par les moyens que nous avons déjà fait connaître. On y soude également le fond et celui du couvercle. On les ornait jadis de filets, de ciselures, etc.; maintenant on fait ces diverses sortes d'ornements en frappant la feuille d'argent dans des moules ou matrices offrant les dessins qu'on veut reproduire. On voit ainsi des étuis en argent de la plus grande élégance et faits avec une feuille si mince, qu'on ne les vend en détail que 3 fr. 50. On frappe également, dans d'autres matrices, des ciseaux et une foule d'autres ouvrages semblables d'orfèvrerie et de bijouterie, qu'on livre au même prix.

Petite pelle à tabac.

L'on sait que les débitants de tabac, de poivre et de café pulvérisé se servent d'un petit instrument allongé, en argent ou en fer-blanc, pour prendre ces diverses poudres dans les pots, et les verser dans des cornets de papier. Ainsi que les épiciers, les pharmaciens et les herboristes font usage de cette pelle. Elle a la forme d'un demi-cornet arrondi légèrement par la pointe, et bordé à l'autre extrémité par une bandelette demi-circulaire, qui en fait en quelque sorte le couvercle. Une bande de largeur et de longueur convenables, emboutie longitudinalement, et bordée à plat des deux côtés, à laquelle on ajuste ensuite le demi-couvercle, voilà tout ce qu'il faut pour fabriquer cet instrument. Il y en a de toute grandeur.

Porte-huiliers, porte-salières, porte-liqueurs, etc.

Le mode de fabrication de ces divers ustensiles étant le même, nous nous bornerons à présenter celui des porte-liqueurs, en faisant observer qu'en général on fait maintenant ces objets en plaqué ou en fer-blanc moiré, ou peint de diverses couleurs et vernissé. La figure 113 *bis* représente le porte-liqueurs dépourvu des trois flacons, et de la rangée de petits verres qu'il doit porter. On voit en *b* le pied ou pivot sur lequel repose la machine : la même tige *a*, dont la partie inférieure forme ce pied *b*, présente à son extrémité supérieure *c* une poignée en forme de boule plus ou moins sphérique. Un premier plateau, ou plateau inférieur *dd*, de forme circulaire, s'élève de 8 centim. (3 pouces) environ au-dessus de *b*, qui le soutient au centre : *dd* est garni d'un rebord, ou paroi circulaire d'à peu près 3 centim. (1 pouce), qui se relève à angle droit avec lui ; ce rebord *e e* est ourlé tout autour.

Au-dessus de *d*, à la distance d'environ 8 centim. (3 pouces), s'élève le plateau supérieur *ff*, qui, comme *dd*, est percé au centre d'un trou circulaire, ourlé *a' a*, pour recevoir la tige *a* ; *ff* a de 3 centim. (1 pouce) au moins une circonférence moindre que *dd*, et porte circulairement des échancrures près à près pour recevoir les verres à liqueur *h h*. Pour faire ces échancrures on enlève-circulairement, sur le bord de *ff*, à égale distance, des plaques qui donnent une ouverture de la grandeur du verre. Ensuite on enlève, au bord, 5 à 7 millim. (2 à 3 lignes) et, de cette manière, le trou circulaire est ouvert : on le borde d'un ourlet. Le verre à liqueur que l'on introduit dans cette échancrure se trouve embrassé au-dessous de sa partie renflée, et son pied porte sur *dd*. On voit que la distance de l'un à l'autre plateau est déterminée par la hauteur du pied des verres.

Le plateau *ff* porte encore en *iii* trois ouvertures circulaires pour recevoir les flacons ; *iii* entoure la tige *a* au point où elle traverse *ff*.

Fontaines.

On fait des fontaines à café, à thé, etc., qui peuvent être considérées avec juste raison comme les chefs-d'œuvre de l'art, tant par la beauté et l'élégance des formes que par le goût et le fini du travail. Nous nous bornerons à parler ici, comme d'un modèle de perfection, de la belle fontaine à thé que M. Cahier présenta à l'exposition de 1832. Cette fontaine, en forme de vase antique, a environ 1 mètre de hau-

teur, y compris le grand plateau sur lequel le vase est placé. Les anses sont formées d'enfants ailés portés sur des têtes de fleuves, et portant sur leurs têtes des corbeilles de fleurs, d'où s'élèvent des serpents entrelacés qui se rattachent à la partie supérieure et la terminent. Le couvercle est surmonté d'une petite figure de génie marin à genoux, pinçant de la lyre. La figure du bas-relief qu'on voit sur le corps du vase, représente Esculape assis sur un cheval marin. Au bas est soudé un robinet, par lequel on reçoit le thé dans un bol que l'on place sur la coupe que supportent deux mains; et au-dessus de sa tête, une femme représentée assise au milieu de la figure. Deux enfants ailés sont assis à côté de la femme, montrant de la main le sucre contenu dans les deux vases. Entre les enfants et la femme, on aperçoit les cuillères. L'intérieur du plateau des vases et de la fontaine est en vermeil. Cette fontaine a été exécutée d'après les dessins de M. Lafitte; elle contribua à faire décerner par le jury une médaille d'or à M. Cahier.

Nouveaux procédés de fabrication de dentelles avec fils d'or et d'argent, par M. H.-J. MECUS VANDERBROCHT.

On emploie, pour la fabrication au fuseau, le fil d'or ou d'argent le plus fin, qu'on tourne sur le fuseau au lieu du fil ordinaire : on trace à l'ouvrière, sur les dessins qui lui sont donnés, les endroits où l'on veut employer les fils d'or ou d'argent, afin de rendre les nuances et en quelque sorte la magie des couleurs; les autres, elle les travaille de la manière accoutumée : ce fil n'ayant pas la souplesse de l'autre, il faut le conduire toujours en sens droit et le maintenir par un fil, mais seulement de manière à lui faire suivre la délicatesse des dessins les plus gracieux et sans nuire à son éclat.

Pour la fabrication à l'aiguille, l'ouvrière, qui est parvenue à apprendre ce nouveau procédé, doit conduire son fil d'or en suivant les contours extérieurs et intérieurs, et en étudiant les moyens nécessaires pour le conduire d'un bout de son dessin à l'autre sans devoir couper le fil d'or ou d'argent, du moins autant que le dessin le plus compliqué le permet. Alors, avec le fil le moins visible, elle le guide dans toutes les parties les plus délicates d'une fleur.

Le fil d'or est maintenu par un fil de soie très-délié et d'une teinte jaune très-légère : par ce moyen, l'or paraîtra dans tout son éclat.

Pour employer le fil d'argent, on se servira, pour le fixer, d'un pareil fil de soie blanc. Cette nouvelle dentelle peut

être mise à neuf comme la dentelle ordinaire ; elle jouit de la même solidité.

Certificats d'additions pour un moyen de donner plus d'éclat au fil d'or.

On obtient plus d'éclat en employant le fil d'or et d'argent aplati par le laminoir, excepté qu'il est plus difficile à travailler de cette manière, l'ouvrière devant toujours le présenter dans sa plus grande surface ; ce qui s'obtient au moyen de fuseaux plus pesants, qui tiennent constamment le fil dans la même direction.

Moyens de fabrication de dentelles et de tulles en coton blanc et de toutes couleurs, et de dentelles en or, en argent et en soie aussi de toutes couleurs, dit filigrane, par M. FROMONT.

Pour donner au fil de coton les qualités du fil de Maline propre à la dentelle, je fais filer le coton au petit rouet, c'est-à-dire à la main, et ensuite je le fais retordre à la perfection convenable ; il en est de même de toutes les autres matières destinées à fabriquer les dentelles et les tulles en soie, ainsi qu'en or ou en argent.

Les procédés de fabrication sont ceux ordinairement en usage. Les dentelles se fabriquent sur les métiers ordinaires, les tulles en blanc et en couleur se fabriquent également aux métiers avec des matières doubles et retorses, pour leur donner plus de force.

Métier à fabriquer le fond de dentelles, fil, or et argent, par M. PERRET.

Ce métier est muni, comme le métier ordinaire, dit métier de chaîne, d'arçons, de bras de prènes et d'une barre à aiguilles, où les aiguilles sont garnies de plomb fondu pour les tenir.

La platine qui abat et accroche la maille est un crochet d'environ 5 centim. (2 pouces), en y comprenant ce qui se trouve dans le plomb fondu. La réunion des platines forme une espèce de peigne dont les plombs sont enfermés entre des plaques vissées formant une boîte, qu'on appelle vulgairement boîte à poignée. Cette boîte forme un des côtés d'un châssis à bascule, qui opère le mouvement d'abattage et d'enrochage. Il y a deux châssis semblables, qui font leur mouvement de bascule sur des charnières, en face de la fonture à aiguilles ; ils sont garnis de petites platinettes percées, dans

lesquelles passe le fil, et se meuvent avec deux ou trois marches, de manière à porter le fil à droite et à gauche, pour croiser et nouer le trou de la dentelle.

BIJOUTERIE.

La bijouterie française se compose d'une infinité de genres divers, qui s'exécutent à Paris dans autant d'ateliers différents, et nous devons attribuer les progrès immenses qu'elle a faits dans chacun de ces genres, à la supériorité que chaque ouvrier acquerra toujours lorsqu'il pourra choisir le travail auquel il se jugera propre, c'est-à-dire celui qu'il affectionnera le plus.

Les principales branches dont se compose la bijouterie française, sont distinguées sous les dénominations de *gros bijoux*, la *porure*, la *partie ouvrante*, l'*ajusté*, le *massif*, le *creux*, la *chaîne* en tout genre, les *grains* et *canetilles*, les *ordres*, etc., etc. La petite orfèvrerie, ou bijouterie d'argent, ainsi que celle de cuivre, peuvent servir d'initiation pour ceux qui se destinent à la fabrication des bijoux d'or.

Aux avantages qui résultent de la division des divers genres que je viens de citer, les fabricants de Paris en réunissent un autre non moins important, sous le rapport de la prompte expédition du travail, que sous celui de sa perfection : c'est celui de pouvoir faire participer à la confection de leurs ouvrages une série de professions secondaires, que l'on ne connaît point en province, mais qui concourent puissamment à favoriser le développement du talent du bijoutier de Paris. Parmi ces professions, on remarque plus particulièrement les suivantes : d'abord les marchands d'or et d'argent tout préparés et aux titres désirés ; puis les apprêteurs, estampeurs, découpeurs, guillocheurs, tourneurs, graveurs, émailleurs, sertisseurs, reperceurs, fabricants de moleté-greniti et fils taraudés, brunisseuses, polisseuses et autres.

C'est par le concours de ces diverses professions que les ateliers de bijouterie de Paris maintiendront leur supériorité sur ceux des départements, comme sur toutes les fabriques étrangères.

Dans l'impossibilité de donner une analyse détaillée de la fabrication de tous les ouvrages de bijouterie, en raison de leur innombrable variété de noms et de formes, on se bornera à rappeler les principes généraux que prescrit Claude Borié pour tous les genres de fabrication :

« 1° L'or destiné à la fabrication des ouvrages de bijouterie doit, dit-il, être amené au titre prescrit par la loi, par le cuivre rouge. Indépendamment de l'économie que l'on ob-

tient par cet alliage, on y trouve encore l'avantage de donner au métal une plus belle couleur.

» 2^o L'ouvrier ne doit jamais s'obstiner à vouloir travailler de l'or, qui, dès les premières *chaudes*, se serait montré rebelle au marteau : les nombreuses gerçures (1) ou cassures qui se manifesteraient à la surface du lingot, ne pourraient totalement disparaître sans occasionner un grand déchet, toujours onéreux au fabricant, à moins qu'il n'ait recours au brasage que j'ai indiqué plus haut, mais qui, comme je l'ai observé, ne peut avoir lieu que sur de petits lingots.

» 3^o Lorsque l'or, par une suite de chaudes successives, soit à chaud, soit à froid, a donné à l'ouvrier la certitude de sa malléabilité, on doit le disposer de manière à pouvoir être soumis à l'action de la filière ou du laminoir, selon le genre d'ouvrage auquel on le destinera.

» 4^o Le chef d'atelier, ou l'ouvrier principal doit, au moyen d'une filière d'épaisseur, tenir note de la force des fils ou des plaques d'or qu'on aura préparés pour confectionner les ouvrages actuellement commencés ; afin que, lorsque de pareilles demandes se renouvelleront, on puisse, sans tâtonnements, les remplir aux mêmes conditions, ou bien en modifier le prix, en augmentant ou diminuant la quantité de la matière employée précédemment.

» 5^o L'habileté de l'ouvrier consistera encore à bien déterminer d'avance l'épaisseur définitive que chaque partie de l'ouvrage devra avoir après l'entier achèvement de celui-ci. L'observation de cette règle, en mettant l'ouvrier dans le cas d'amener les matières au degré de force désiré, par le seul concours du laminoir ou de la filière, réduira de beaucoup l'usage de la lime, qui est toujours préjudiciable aux intérêts du fabricant, non-seulement en raison du déchet direct que la dispersion de quelques portions de limaille occasionne toujours, mais encore par le temps que l'on perd à cette opération, autant que par celui qu'il faudrait consacrer plus tard, lorsque, par le poli, l'on serait obligé d'enlever tous les traits formés par la lime.

» La vaisselle d'or se forge et se rétrécit comme celle d'argent ; on la soude à feu couvert, avec les soudures au *quart* et au *tiers* ; mais, en général, tous les ouvrages de bijouterie se soudent au chalumeau et avec la soudure au tiers. Les ou-

(1) D'après l'acception consacrée par l'usage de nos ateliers, les gerçures sont les petites ouvertures ou crevasses qui apparaissent sur toute la longueur d'un lingot ou d'une plaque, et qui tiennent le milieu entre les deux bords ; tandis que les cassures se manifestent sur les angles de ces mêmes corps.

ouvrages portant quelques parties de joaillerie sont, en général, soudés avec la soudure au *deux*, en raison de l'argent des sertissures. Toutes ces diverses soudures ont lieu sur un charbon de bois bien cuit, afin qu'il ne produise point de flamme et qu'il ne se fendille point en pétillant. Le meilleur charbon que l'on puisse employer à cet usage est celui qui provient des bois mous, tels que le bouleau, le tremble, le peuplier, le tilleul et le pin. Ce sont les plus doux et les moins sujets à pétiller, et par conséquent les plus favorables à l'opération.

La forme et le volume de la pièce sur laquelle on opère, déterminent toujours le choix du charbon. Quelques soudures se font sur des touffes de fil-de-fer très-mince, auxquelles, dans les ateliers, on donne le nom de *perruques* ou de *tignasses*. Ce second support étant meilleur conducteur du calorique que le charbon, jouit de la propriété de ne point cesser de communiquer la chaleur qu'il a acquise à la pièce qui est en contact avec lui, lors même que l'ouvrier cesse de souffler dans le chalumeau pour reprendre haleine.

En général la soudure, quel qu'en soit le numéro, se divise en paillons proportionnés, pour la force et le volume, aux pièces auxquelles ils sont destinés. Dans quelques cas particuliers, tels que pour souder des ouvrages creux, qui, ordinairement, sont formés de deux coquilles estampées, et dans ceux appelés à petits grains, la soudure s'emploie sous la forme de limaille, que l'on mêle à du borax calciné et pilé. Dans cet état, la soudure est apposée sur la pièce à l'aide d'un rochoir, et après avoir préalablement mouillé les parties de la pièce qui doivent la recevoir.

J'ai dit que les ouvrages creux se soudaient avec la soudure réduite en limaille, mais je dois dire aussi que cette méthode de souder ces ouvrages a donné lieu à de coupables abus; le fabricant délicat doit s'abstenir d'en faire usage, et la remplacer par la soudure en paillons, que l'on place sur les bords extérieurs des deux parties que l'on veut réunir. Quant aux ouvrages dits à grains, indépendamment de la première fusion que l'on fait subir à la soudure en montant l'ouvrage sur le charbon, beaucoup d'ouvriers ont adopté l'habitude de soumettre une seconde fois la pièce à l'action du chalumeau avant de la mettre en couleur. Cette précaution tend à faire mieux fondre tous les petits grains de limaille qui ont résisté au premier feu, et à mieux consolider les cannelles et grains d'or qui auraient été ébranlés dans les opérations qui ont suivi celles de la première fusion. Dans celle-ci, il n'y a point de soudure à ajouter, mais il faut que la pre-

mière fonde et brille une seconde fois, excitée seulement par du borax délayé avec un peu d'eau. Cette manière de procéder peut s'appliquer à tous les ouvrages à canetille et à petits grains, avec ou sans or de couleur.

Bijouterie en fer de fonte.

Depuis quelques années on fabrique divers bijoux et ustensiles en fer de fonte remarquables par leur beauté et leur élégance. Cette branche d'industrie forme un art particulier dont nous n'avons à nous occuper ici que secondairement. L'Angleterre et la Prusse avaient acquis sur nous, sur ce point, une supériorité que nous étions cependant en droit de revendiquer et que nous devons reprendre du moment que nos fondeurs, mieux éclairés sur leurs véritables intérêts se dirigeraient d'après les préceptes de Réaumur, auxquels les fonderies anglaises et prussiennes devaient leurs succès. La Société d'encouragement proposa, en 1805, un prix de 1,500 francs, qu'elle porta, en 1810, à 3,000 francs, et qu'elle décerna, dans sa séance générale du 23 septembre 1818, sur le rapport de M. Gilet-de-Laumont, à MM. Baradelle et Deodor. Depuis cette époque, nous avons vu, à chaque exposition du Louvre, nos fondeurs présenter successivement des produits attestant à la fois que les vues de la Société d'encouragement étaient remplies et que nos fonderies sont en état de soutenir la concurrence avec celles d'Angleterre, de Prusse et d'Allemagne, même pour la bijouterie et les divers ornements de quincaillerie qui avaient fait la réputation des fonderies de Berlin.

Bijouterie d'acier.

L'art de fabriquer les bijoux en acier n'a été importé en France que vers 1740, où il ne fit pas tous les progrès qu'il avait faits chez nos voisins, principalement en Angleterre. Ce n'est que depuis environ 25 ans que nous disputons, sur ce point, la supériorité aux Anglais.

Il paraît impossible, dit M. Héricart de Thury, d'atteindre une plus grande perfection; elle est même portée aujourd'hui au point que l'étranger tenterait vainement d'introduire la bijouterie d'acier en France, tant la différence des prix et du fini est en notre faveur. Aussi plusieurs riches commandes ont-elles été faites dans nos fabriques pour l'Italie, l'Espagne, la Prusse, la Russie et même l'Angleterre.

Il est à remarquer que si les aciers anglais sont employés concurremment avec ceux de France, le kilogramme d'acier superfin étant au prix de 3 francs, et la plus riche parure

d'acier complète, en employant, à raison du déchet, pour 6 francs, ou 2 kilog. environ, le kilog. d'acier de parure terminée, polie et parachevée, s'exporte au prix de 5 à 6,000 francs. Au reste, les prix modérés des aciers polis de nos manufactures, au-dessous du cours de pareils ouvrages de toutes les fabriques étrangères, et la supériorité de leur travail, leur ont donné une très-grande célébrité justement méritée.

C'est ordinairement l'acier fondu dont on fait usage pour la belle bijouterie d'acier, quoiqu'il arrive parfois qu'on emploie le meilleur fer que l'on cimente lorsque les pièces sont fabriquées et prêtes à polir. Si ces pièces sont minces, on prend des plaques d'acier fondu passées aux laminoir et amincies suffisamment, auxquelles on donne la forme voulue à l'emporte-pièce ou au découpoir. Il est quelques fabricants qui ont un procédé qu'on attribue à M. Schey, pour amollir l'acier et lui faire prendre ensuite, sous l'effort du balancier, toutes les empreintes désirées, ce qui, en dispensant de la ciselure, diminue les frais et rend la fabrication plus prompte. Si les pièces sont petites, un peu épaisses, et que leur surface doive être unie et polie, on les découpe également à l'emporte-pièce dans une plaque de tôle; on leur donne ensuite, à la lime, la forme qu'elles doivent avoir, et on les soumet à la cémentation. Enfin, si ces pièces sont beaucoup plus grandes, comme fermoirs, boucles, garnitures, etc., on les moule en fonte de fer douce, on les cimente quand elles sont travaillées et on les trempe.

Quant aux pointes de diamant qui servent d'ornement à plusieurs bijoux d'acier, on les taille à la meule du lapidaire, et on les fixe dans les plaques d'acier au moyen d'une queue à vis qui les supporte et qui adhère à ces têtes d'acier diamantées.

Quant au polissage de l'acier, c'est la partie la plus difficile et celle, par conséquent, qui exige le plus d'habileté. Nous ajouterons que le prix de ces bijoux est d'autant plus élevé que leur poli est plus parfait. Autrefois on les passait à la meule pour enlever les traits de lime les plus gros; on adoucissait ensuite les autres traits plus fins, comme pour les pierres précieuses, avec diverses meules en plomb, en zinc ou en étain, en bois avec de l'émeri en poudre dont la finesse augmentait graduellement, auquel on substituait ensuite du charbon de bois de sapin, de rouge d'Angleterre ou de potée d'étain. C'est ainsi qu'on polissait très-bien les bijoux d'acier; mais le travail était long, coûteux et difficile. Maintenant on y a substitué des moyens mécaniques bien plus avantageux par leur célérité. Le procédé le plus généralement suivi

est dû à MM. Toussaint père et fils, qui en conçurent la première idée. Voici leur mode d'opérer d'après le brevet d'invention qu'ils prirent à cet effet.

On introduit une quantité de petits ouvrages d'acier dans un cylindre creux qui tourne sur son axe au moyen d'une roue hydraulique, d'un manège ou d'une machine à vapeur avec de l'émeri, du grès, de la brique, du verre, des oxydes de fer, etc., broyés à l'eau et réduits en pâte molle. Par le mouvement de rotation imprimé à ce cylindre, ces poudres frottant sans cesse la surface de l'acier, ce métal prend un poli qui est d'autant plus beau que ce mouvement de rotation a été lent et prolongé sans aucune interruption pendant quatre jours et quatre nuits ; après cela on sort les pièces, on les lave avec soin et on les fait tourner à sec pendant 24 heures dans un autre tambour avec du rouge d'Angleterre, de la potée d'étain ou du protoxyde de fer (oxyde noir de fer). Par cette seconde opération, les objets prennent un poli très-brillant. Il est des bijoux d'acier qui offrent diverses gravures que l'on opère au moyen du balancier ou de la presse ; pour que cette empreinte soit parfaite, il faut que cet acier soit le plus doux possible. On doit à un savant anglais, M. Perkins, un très-bon procédé qui consiste à décarboniser l'acier en l'enfermant dans une boîte de fer fondu dont toutes les parois ont de 18 à 20 millim. (8 à 9 lignes) d'épaisseur, et dont le couvercle, quoique fermant très-bien, y est solidement luté ; dans cette boîte, l'acier est entouré de la limaille de fer pur, ayant environ 14 millim. (6 lignes). On expose cette boîte dans un feu de forge qu'on entretient au rouge-blanc pendant 4 heures ; on laisse refroidir ensuite lentement jusqu'à ce qu'il soit éteint. Il faut bien avoir attention de s'opposer à l'introduction de l'air dans le fourneau ; pour cela, on le couvre d'une couche de fraïsil de charbon de 19 à 22 centim. (7 à 8 pouces) d'épaisseur, ce qui étouffe le feu. Cela fait, il imprime la gravure et recarbonise en cémentant l'acier dans la boîte précédente, en substituant à la limaille de fer une couche de 27 millim. (1 pouce) d'épaisseur de charbon en poudre provenant du cuir brûlé. Cette boîte est chauffée dans un fourneau au rouge clair pendant 3 à 5 heures, suivant l'épaisseur de l'acier ; on trempe ensuite. On peut consulter l'excellent article de Lenormand, dans le tome 8 des Annales de l'industrie.

Nous avons nous-même publié un procédé pour graver sur l'acier, qui est aussi facile qu'expéditif. Il consiste à le chauffer et à le frotter avec de la cire blanche, de manière à ce qu'il se recouvre d'une couche mince de cette substance.

Quand elle est refroidie, on grave sur la cire les objets que l'on désire, au moyen d'un burin, de manière à enlever la cire des traits formés ; on la plonge alors dans du vinaigre fort, et on saupoudre la gravure avec du sublimé corrosif en poudre (deuto-chlorure de mercure), que l'on humecte avec le vinaigre. Au bout de cinq minutes, on lave ; on expose ensuite la pièce à une douce chaleur, pour faire fondre la cire, et l'on trouve la pièce d'acier gravée conformément au dessin qu'on y a tracé.

Les bijoux en acier ont été très-recherchés ; cette vogue se soutient encore, quoique étant moins forte.

Bijouterie en or et en argent :

Les procédés de fabrication sont les mêmes et se rattachent intimement à ceux de la petite grosserie de l'orfèvrerie et à ceux de la bijouterie en cuivre ; seulement, on soigne et finit beaucoup mieux l'ouvrage. En général, les bijoux se fabriquent avec des plaques, des rubans et des fils d'or ou d'argent, soit unis, soit ciselés, soit guillochés, soit graintis. Nous avons donné la définition de ces diverses opérations ; nous y renvoyons nos lecteurs. De nos jours, la ciselure est bien moins employée qu'autrefois, ce qui rend la fabrication des pièces bien plus prompte et à bien meilleur marché. Ainsi, la plupart des bijoux offrant des dessins en relief sont frappés dans un moule-matrice représentant les sujets que l'on désire avoir. Il est même des fabricants *ad hoc*, nommés *estampilleurs*, qui ne font que frapper ces objets au moyen d'un balancier ou d'un mouton. Ces procédés, outre qu'ils sont plus économiques et bien plus expéditifs, n'exigent pas autant de matière pour les bijoux. Il est vrai qu'il est diverses parties qu'il faut quelquefois retoucher, mais cet inconvénient est bien peu de chose. Ainsi, tous les dessins qu'on remarque sur les étuis, ciseaux, chevalières, boîtes à senteur, boucles, porte-cigares et autres bijouteries, sont frappés dans une matrice ; voilà pourquoi on donne ces objets à 3 fr. 50 c., qui, ciselés, eussent coûté bien plus cher, indépendamment du prix de la matière. Il est des chevalières qu'on vend aux prix de 3 fr. 50 c. à 6 fr., qui sont fort bien travaillées ; mais les bagues sont en feuilles très-minces, frappées dans une matrice, et remplies à l'intérieur d'une substance résineuse. Les ciseaux sont également des feuilles d'argent ou en vermeil, appliquées sur un mandrin, etc.

Bagues.

On connaît dans la bijouterie diverses sortes de bagues ;

les unes, et ce sont les plus anciennes, se composent d'un fil d'argent ou d'or plus ou moins gros, cylindrique, soudé en cercle et poli; quelquefois on y place une pierre ou bien une petite plaque pour y graver un chiffre. On fait des bagues semblables, mais en fil métallique *grainé, tourné*, etc.; mais ces bagues ont l'inconvénient de blesser les doigts quand on les presse les uns contre les autres.

Bagues colliers de chien.

C'est ainsi qu'on nomme les bagues faites comme des colliers de ces animaux. Elles se composent d'une plaque en métal large, offrant de chaque côté un rebord. Elles sont unies, émaillées, etc., suivant le goût. Quelquefois on y place une petite plaque pour y graver un chiffre.

Bague à cheveux.

Celle-ci diffère de la précédente en ce que, quoiqu'ayant la même forme, elle est plus étroite. Dans la concavité que présente tout le tour, on colle une liasse mince de cheveux. Elle est aussi unie qu'une plaque. Il en est qui sont montées en chevalières et qui ont au-dessus une plaque à charnière qui s'ouvre afin de pouvoir placer des cheveux au dedans.

Bagues chevalières.

Ces bagues sont une imitation de celles des chevaliers romains; c'est de là qu'elles tirent leur nom. Elles se composent de deux surfaces, l'une intérieure, qui est plate, l'extérieure, qui est convexe. Les chevalières ont de 9 à 14 millim. (4 à 6 lignes) à la partie qui doit être au-dessus du doigt. Cette largeur décroît en approchant vers la partie inférieure qui lui correspond. Celles des chevaliers romains étaient massives; aussi pesaient-elles, jusqu'à 30 grammes: on y plaçait une pierre d'agate nommée onyx, ou quelque autre pierre sur laquelle on gravait plusieurs sujets. Maintenant on les forme ordinairement de deux plaques soudées l'une à l'autre, et, pour celles qui sont très-minces, on y coule une sorte de résine fondue. La plaque de dessus est convexe, unie, mais plus souvent offrant divers dessins frappés à une matrice. A la partie supérieure se trouve une plaque, soit fixe, soit à charnière, pour mettre des cheveux. Il en est beaucoup aussi qui sont embellies par une topaze, un grenat, une émeraude, un diamant, etc. On en fait aussi qui sont émaillées tout autour.

Bague jonc et demi-jonc.

Ces bagues se composent d'un fil d'or aplati à la surface interne, qui est soudé à une plaque dans laquelle sont fixées de cinq à neuf pierres fines ou des diamants, de manière à faire environ le tiers de la circonférence du cercle de la bague. En province, on les nomme *jarretières*. Le jonc est une bague totalement entourée de pierreries, soit de même nature, soit assorties, etc.

Bague semaine.

Elle se compose de sept fils d'or formant sept bagues, ayant chacune une petite pierre d'une couleur différente. Ces pierres se groupent ensemble et sont assujetties ainsi au moyen d'une sorte de coulant formé d'un fil d'or. On en fait aussi de semblables à trois et cinq pierres.

Bague rosette.

C'est ainsi qu'on nomme le produit de plusieurs pierres précieuses formant une sorte de rose. On met toujours la plus grosse pierre au milieu : elle peut être un diamant entouré de turquoises, ou bien une émeraude, ou un rubis, etc., entouré de diamants. Ces rosettes sont montées en bague, en épingle, en boutons de boucles d'oreille, etc.

Bague solitaire.

Cette bague se compose d'une seule pierre, qui est un brillant ou une rose. A l'article *Joaillerie*, nous y reviendrons ainsi que sur la manière de les monter.

Bague-alliance.

Elle est formée par deux fils aplatis sur une surface, et qui s'adaptent si bien l'un sur l'autre, qu'ils ne forment plus qu'un cylindre dans lequel il devient presque impossible de découvrir la ligne de jonction des deux surfaces plates. Elles sont fixées l'une sur l'autre au moyen d'une torsion en hélice opérée sur chacune d'elles de manière que ces surfaces tordues s'adaptent parfaitement ensemble, sans rien laisser à distinguer à l'œil. Outre cela on soude à l'intérieur sur l'une d'elles une petite pointe qui entre dans une cavité pratiquée dans l'autre. Ordinairement, on grave dans l'intérieur de ces alliances quelques devises, etc. Ce nom leur vient autant, ou de la manière dont s'allient ces deux fils, ou de ce que ces bagues sont celles qui sont adoptées pour la bénédiction

nuptiale. Jadis, on ne faisait usage en pareil cas que des bagues faites avec un fil rond.

Boucles d'oreille.

Bette branche de la bijouterie est celle qui est la plus sujette aux caprices de la mode. On en fait en diamants, en pierres précieuses, en or, argent, platine, corail, succin, jayet, coquillage, etc. Les montures de pierres se font comme pour les bagues. Leur mode de confection se rattache à toutes les opérations que nous avons décrites.

Boucles à soulier et de ceinture.

Elles rentrent dans la partie *Orfèvrerie*. Nous en avons donné plusieurs modèles.

Les *peignes*, *aigrettes*, *Sévignés*, *bouquets* et autres parures sont du ressort de l'orfèvre-joaillier. La monture des pierres est constamment la même. C'est au goût de l'artiste à leur donner les formes les plus agréables, et à faire en sorte que les pièces qui composent une parure puissent se démonter à volonté pour être distribuées et employées en d'autres parures variées. Nous avons vu chez M. Coquardon une superbe garniture de peigne en diamants se démontant, et chacune des pièces qui la composent se vissant avec diverses aiguilles et formant ainsi plus de huit autres bijoux du meilleur goût.

Il nous est impossible d'entrer ici dans d'autres détails, qui sont plutôt pratiques que techniques. Notre but n'est point d'apprendre aux fabricants les éléments de leur état, mais d'ajouter à la somme de leurs connaissances en mettant sous leurs yeux tout ce que leur art doit aux progrès des sciences chimiques, et en leur offrant l'ensemble des documents qu'on ne trouve que disséminés dans un grand nombre de volumes, dont la plupart ont vieilli et ne sont plus au courant de la science.

Chaînes.

Nous n'avons pas besoin de donner la définition de ce que l'on entend par ce mot. Les bijoutiers en font d'un grand nombre de sortes; il nous faudrait un volume pour les décrire. Celles qu'on nomme *jaserons* se composent de très-petits anneaux d'or soudés l'un dans l'autre. Pour cela, on contourne un fil d'or ou d'argent plus ou moins mince, autour d'un mandrin plus ou moins fin; on le sort ensuite; on coupe alors tous les petits cercles ainsi formés, et on les soude l'un dans l'autre à la lampe. Les jaserons les plus fins ou

en plus petits anneaux sont connus sous le nom de *chaînes de Venise*. On en fait aussi en anneaux en forme de *gourmette*, de *cable* ou *grosse corde* : le fil de celle-ci est ou poli, ou grainti ; dans ce dernier cas, elles ont l'apparence de la bijouterie fausse. Les chaînes dites *châtelaines*, ressemblent à celles de nos anciens *preux* et *seigneurs-châtelains* ; elles sont ordinairement à un rang de gros anneaux ronds, ovales, en losanges, carrés, etc. On en fait aussi de nos jours à deux ou trois rangs d'anneaux mariés l'un à l'autre, de manière à présenter une large surface ; on en voit aussi qui sont totalement formées de pierreries plus ou moins fines. On donne le nom de *colliers* à des chaînes qui ne font que le tour du cou, et qui sont en corail, jay, succin, en or ou en pierreries.

Les chaînes de montre peuvent être également en jaseron, en gourmette ou en anneaux de diverses formes. Pour cela, les fabricants consultent leur goût et la mode.

Les *clefs de montre* sont en métal ou ornées d'une pierre. Dans ce dernier cas, on monte la pierre, comme nous le ferons connaître, et l'on y ajuste la monture d'après le dessin le plus à la mode. Ces pierres sont ordinairement des cornalines, des topazes ou des grenats. On y grave parfois les armes du propriétaire, ou quelque sujet de fantaisie.

Des décorations.

Cette partie, essentielle pour le joaillier et le bijoutier, méritant d'être traitée avec quelque développement, nous l'avons placée à la suite de l'article *Joaillerie*. Nous y renvoyons nos lecteurs.

Composition de la couleur à bijoux.

La belle couleur jaune mat qui embellit notre bijouterie d'or, est due à l'action qu'exercent sur ce métal trois sels bien connus dans le commerce (*l'alun*, le *salpêtre* et le *sel de cuisine*), qui constituent la couleur à bijoux.

Les proportions observées dans la composition de cette couleur, sont : de réunir parties égales de sel marin et d'alun avec deux parties de salpêtre, c'est-à-dire, que ce dernier sel pèse autant que les deux premiers réunis. Chacun des trois sels doit être choisi dans les plus belles qualités.

Ces trois sels doivent être réduits en poudre très-fine, et broyés ensemble, afin d'en opérer le mélange parfait. Il n'y a point d'inconvénient de préparer d'avance la provision d'une année de cette composition ; les seules précautions à prendre pour sa conservation, c'est de la placer toujours dans un endroit exempt d'humidité, et à l'abri de toute malpro-

prété ; mais il vaut encore mieux employer toujours la couleur qui est fraîchement préparée.

On augmente l'énergie de cette composition, en y ajoutant, au dernier moment de l'opération, 2 gros par marc d'acide muriatique (acide hydrochloronitrique).

Cette dernière substance se trouve toute préparée dans toutes les pharmacies ; mais les bijoutiers peuvent la remplacer par l'addition d'une quantité de sel de cuisine, égale à 10 p. 0/0 du poids de la totalité de la couleur employée. Cette addition de sel doit être bien mêlée d'avance avec la masse de la couleur à laquelle on veut la réunir. L'addition de l'acide hydrochloronitrique, dans la couleur à bijoux, ne date que de quelques années ; la plupart des bijoutiers des départements en redoutent encore l'usage, en raison du déchet que son action dissolvante fait éprouver aux ouvrages d'or mis en couleur par ce procédé. La répugnance de ces fabricants cessera, lorsqu'ils réfléchiront que le déchet n'est pas plus considérable par cette manière d'opérer que par toute autre, attendu que le but de l'opération est toujours d'attaquer la superficie actuelle des objets d'or qui lui sont soumis, jusqu'à ce que celle-ci soit remplacée par une légère couche d'or pur que l'action de la couleur met à découvert, en s'emparant de l'alliage qui était à sa surface. Cette action est plus lente lorsque l'on opère sans l'addition de l'acide ou du sel marin ; mais elle n'en a pas moins lieu. Il y aurait donc toujours économie de temps à employer la nouvelle méthode, soit de l'addition de l'acide ou du sel de cuisine, qui, indépendamment du précieux avantage d'abréger la durée de l'opération, nous offre encore celui de donner de plus beaux résultats.

Dans tous les cas, puisque les résultats sont les mêmes, soit pour la beauté de la couleur, soit pour l'économie du temps, la substance que l'on peut se procurer le plus facilement et à plus bas prix, doit être préférée ; c'est ce qui me fait insister pour recommander l'usage de l'addition du sel de cuisine, de préférence à l'acide hydrochloronitrique.

Autre composition de couleur à bijoux.

M. Mc. Cullock, chimiste anglais, prétend que l'on réussit très-bien à mettre les bijoux en couleur, avec de l'ammoniaque liquide étendue d'eau. Cette dissolution dissolvant le cuivre qui est à la surface des ouvrages d'or, il suffit de la chauffer légèrement et d'y plonger dedans les objets que l'on veut mettre en couleur, ainsi qu'on le verra dans l'instruction suivante, relative au premier procédé.

Manière de mettre en couleur les ouvrages d'or.

Les ouvrages que l'on se propose de mettre en couleur doivent être préalablement recuits, et ensuite dérochés dans une eau seconde composée d'eau et d'un peu d'eau-forte (acide nitrique).

La force de ce second blanchiment s'éprouve de la même manière que je l'ai indiqué pour celui destiné aux ouvrages d'argent.

On se procure une capsule ou un poëlon en terre, d'une grandeur proportionnée au volume des ouvrages sur lesquels on doit opérer; un creuset peut également servir à cet usage. Il est essentiel, quel que soit le vase que l'on emploiera, qu'il ne soit point vernissé en dedans. Après y avoir déposé la couleur nécessaire, ce vase sera échauffé sur un petit fourneau placé dans l'intérieur de la forge, ou dans tout autre tuyau de cheminée, afin que les vapeurs malfaisantes qui se dégageront des matières qui composent la couleur, soient attirées au dehors par un courant d'air. Lorsque toutes ces précautions seront prises, l'action de la chaleur mettra bientôt la couleur en ébullition; c'est dans ce moment que les bijoux devront être plongés dans l'appareil; on les y maintient immergés à l'aide d'un fil d'or ou d'un bout de chaîne du même métal; on retire le vase de dessus le feu; on sort et l'on replonge alternativement les bijoux de dedans la couleur, jusqu'à ce que celle-ci commence à se sécher dans le vase employé, ainsi que sur les objets sur lesquels on opère.

Dans cette première ébullition, la belle couleur de l'or pur n'est point mise entièrement à découvert, et particulièrement dans les parties qui portent des soudures. Il est nécessaire de remettre le vase sur le feu, en y ajoutant un peu d'eau, pour faire entrer une seconde fois la couleur en ébullition. En peu d'instants, l'effervescence se renouvelle: on replonge les bijoux dans la couleur redevenue liquide; on les y maintient jusqu'à ce que cette seconde ébullition commence à se ralentir; et lorsqu'on est arrivé à ce point, on retire les objets de la couleur, et on les rince dans de l'eau tiède, que l'on tient toujours prête pour cet usage. Si la couleur ne paraissait pas assez prononcée, on remet le vase sur le feu, et l'on fait bouillir une troisième fois, pour y replonger encore les bijoux; -si, au contraire, la couleur avait acquis trop d'intensité, il faudrait y ajouter encore un peu d'eau, et faire bouillir les objets dans la couleur ainsi éclaircie.

Lorsque l'on emploiera l'acide hydrochloronitrique, le poids de la couleur employée indiquera celui de l'acide, d'après

les proportions indiquées au commencement du chapitre précédent. Cet acide ne doit être versé dans la couleur qu'après la première ébullition ; et lorsque, après cette addition, on voit l'effervescence se renouveler, on plonge, à plusieurs reprises, dans la couleur, les objets soumis à l'opération. Dans peu d'instant, la belle couleur de l'or pur se montre à la surface de tous les objets ; ceux-ci sont alors rincés dans de l'eau tiède, et séchés dans un double tamis rempli de sciure de bois très-propre.

Manière de raviver les ouvrages d'or mis en couleur, soit qu'ils aient été ternis par l'action de l'air, soit que la mise en couleur n'ait pas complètement réussi.

On prendra un poêlon de terre ou un creuset dont la capacité sera proportionnée au volume des objets qu'il devra contenir ; on mettra dans ce poêlon assez d'acide sulfurique, pour que les objets que l'on se proposera de raviver puissent y être complètement submergés ; on fera légèrement chauffer l'acide ; et après avoir attaché les bijoux à l'extrémité d'un fil d'or, on les plongera à plusieurs reprises dans le poêlon, dans lequel on ne les laissera que très-peu d'instant ; après les avoir retirés de celui-ci, on les rincera vivement dans de l'eau tiède ; on fera sécher dans la sciure de bois ; et s'il s'était fixé à la surface des bijoux, quelques légères parties d'acide, on pourra les en dégager en les frottant avec de la mie de pain.

Manière de garantir les parties d'argent des atteintes de l'action corrosive de la couleur à bijoux.

Les vicissitudes de la mode pouvant amener la nécessité de composer des bijoux de parties distinctes d'or et d'argent, il est indispensable que les ouvriers sachent de quelle manière ils devront s'y prendre pour mettre de tels bijoux en couleur. Si des bijoux ainsi composés exigeaient la conservation de quelques parties mates, en employant les moyens ordinaires qui viennent d'être décrits, toutes les parties d'argent seraient sensiblement altérées par l'action corrosive de la couleur ; on pourra les garantir de toute atteinte, en les recouvrant d'une pâte composée de la manière suivante :

On mêlera parties égales de blanc d'œuf et de suc d'ail ; on donnera à ce mélange la consistance d'une pâte, en y ajoutant du blanc d'Espagne ; on broiera le tout ensemble, et l'on en garnira toutes les parties d'argent que l'on voudra mettre à l'abri de l'action de la couleur à bijoux, et l'on fera sécher ; l'on opérera ensuite comme il a été dit pour la mise

en couleur ordinaire, sans employer l'*acide muriatique*. Par ce moyen, les chatons, les appliques et autres parties d'argent que nos gros bijoux seraient dans le cas de contenir, n'éprouveront aucune altération.

Cette même composition, appliquée sur les ouvrages de vermeil, les garantit de toute détérioration. Dans le cas où l'on serait dans la nécessité de les porter au feu pour les souder, il faudrait les recouvrir d'une forte couche de cette pâte, à l'exception seulement des parties sur lesquelles la soudure devrait couler ; après quoi, l'on peut procéder comme dans les soudures ordinaires, sans que la dorure en soit sensiblement altérée.

Du poli de la bijouterie en or.

Il y a très-peu de pièces de bijouterie qui soient entièrement terminées par l'opération de leur mise en couleur ; quelques-unes sont brunies en tout ou en partie ; d'autres, et particulièrement certaines chaînes, telles que les gourrettes, le jaseron, chaînes plates et autres, sont frayées dans le vinaigre entre les mains (1), ou dans la mie de pain roulée dans un linge et balottée vivement ensemble. Dans l'une ou l'autre de ces manières d'opérer, il n'y a que les parties qui ont éprouvé du frottement, qui deviennent brillantes, en conservant toujours la couleur jaune qui caractérise l'or pur. Les autres bijoux (et c'est le plus grand nombre), tout en conservant une partie de la belle couleur mate qu'on leur a communiquée, reçoivent, de l'art de nos polisseuses, un éclat qui fait encore mieux ressortir la variété de leurs formes et les contrastes habilement ménagés des parties mates conservées dans toute leur pureté.

Certains ouvrages, avant d'être soumis au poli, exigent quelques précautions indispensables à la conservation des parties qui doivent rester mates ; ces précautions consistent : à appliquer du papier gommé sur toutes les parties destinées à conserver la couleur qu'on a donnée à la pièce ; on fait sécher la gomme à l'aide de la chaleur ; on enlève avec un grattoir tout le papier qui pourrait recouvrir des points destinés à être polis, ainsi que la couche jaune qui est à la surface, et qui cache la véritable couleur du métal sur lequel on opère. Après ces opérations préliminaires, la pièce passe entre les mains de celui ou de celle qui doit la polir. Les agents employés dans l'opération du poli, sont : la

(1) Le vinaigre ou la mie de pain qui ont servi à cet usage, retiennent toujours des particules d'or fin, que l'on ne doit point négliger de recueillir.

pierre dite à polir, appelée aussi pierre douce, la ponce broyée à l'huile, le tripoli et le rouge dit anglais. La pierre à polir s'emploie avec de l'eau, et sert à faire disparaître tous les traits de la lime ou du grattoir.

A l'aide d'une mauvaise lime, on donne à cette pierre la forme qui convient le mieux au genre d'ouvrage auquel elle est destinée.

La pierre-ponce s'emploie à l'eau, lorsqu'il s'agit de donner le premier degré de poli aux ouvrages d'orfèvrerie ; mais, en bijouterie, ce n'est qu'après avoir été réduite en poudre très fine, délayée avec de l'huile d'olive, et étendue sur un morceau de feutre, de drap ou de buffle appliqué sur une planchette, que l'on en fait usage.

Le tripoli vient après, et s'emploie de la même manière pour faire disparaître à leur tour les traits que la ponce a laissés.

Quand la configuration des objets soumis au poli ne permet pas de faire usage du buffle collé sur les planchettes, on a recours à un écheveau de fil imprégné de ponce ou de tripoli à l'huile. Quant aux pièces auxquelles il faudra conserver des angles vifs, des surfaces parfaitement planes, des biseaux, des facettes, etc., une roue analogue à celle des horloges, chargée tour à tour de ponce, de tripoli et de rouge à polir, sera l'instrument le plus favorable pour remplir ces conditions, quoique souvent l'art de nos polisseuses peut y suppléer par les moyens ordinaires.

Lorsque, après cette série d'opérations successives, on est parvenu à effacer tous les traits, on s'applique à les dégraisser les objets sur lesquels on a opéré, soit à l'aide d'eau chaude chargée d'un peu de savon, soit par le blanchet d'Espagne en poudre, qui devra toujours être préféré pour certains ouvrages qui craignent le contact des liquides.

Dans l'une ou l'autre manière d'opérer, on pourra faire usage d'une petite brosse très-douce, et l'on réglera la violence de son action d'après la délicatesse de l'objet qui sera soumis. Lorsque l'opération du poli est à ce point, toutes les parties polies sont bien exemptes de traits, et parfaitement lisses, mais elles sont encore fort ternes ; pour leur imprimer le brillant éclat qu'elles sont susceptibles d'acquies, il faut se pourvoir d'instruments pareils pour la forme à ceux dont on a fait usage pour passer le tripoli, avec cette seule différence que, cette fois, ils ne seront point imprégnés d'aucun corps gras, ni de grains capables de rayer. A ces instruments dont j'ai déjà parlé, on ajoute, pour cette partie de l'opération, de petites baguettes de buis, et parfois

morceau de liège très-fin, taillé exprès pour cet usage. Le loigt majeur ou la peau du bras sont encore d'excellents auxiliaires dont les polisseuses se servent quelquefois avec beaucoup d'art et de succès pour aviver les bijoux qui présentent de grandes surfaces unies; tous ces divers agents doivent être imprégnés de rouge à polir délayé dans un peu l'eau, ou, ce qui vaut mieux encore, dans de l'esprit-de-vin tendu d'eau, et l'on s'en sert comme des précédents. Après le travail, on savonne encore une fois pour enlever le rouge qui s'est introduit dans les parties non polies, autant que pour décoller les morceaux de papier qui avaient été apposés pour garantir les parties qui devaient être conservées mates, et l'on fait sécher dans la sciure de bois très-propre.

C'est après toutes ces opérations, que les bijoux composés de plusieurs parties qui se réunissent, soit par ajustage, soit par des anneaux ou par de légères soudures d'étain (faites à l'aide d'un fer à souder ou à la lampe à esprit-de-vin), sont remis à l'ouvrier chargé de ce dernier travail, qui, après s'en être acquitté avec toute la propreté possible, ne les remet au chef d'atelier qu'après les avoir encore essuyés avec un linge très-fin humecté d'un peu d'esprit-de-vin, afin de rendre au poli toute la vivacité que le contact de la main aurait pu lui enlever.

Les agents qui ont servi à l'usage du poli des ouvrages d'or et d'argent (tels que buffles, fils, vieux linges, etc.), après qu'ils ont été reconnus hors de service, doivent être soigneusement réunis et brûlés ensemble; leurs cendres sont fondues avec le lizet, pour en extraire l'or et l'argent qu'elles ne peuvent manquer de contenir. Le même fondant dont j'ai fait connaître la composition au chapitre des fontes, sera employé pour cette opération.

La potasse du commerce peut également être employée comme un excellent fondant; on peut en fixer la dose au quart (en poids) des cendres que l'on destinera à la fonte, observant toujours d'employer un creuset assez grand pour ne point craindre les effets de l'effervescence du fondant.

Méthode de retirer l'or et l'argent des résidus de la couleur à bijoux, d'après VAUQUELIN.

Après avoir signalé l'action corrosive que la couleur à bijoux exerce sur les ouvrages d'or qui lui sont soumis, j'ai dit que le déchet qui en résultait n'était que momentané; et, en effet, grâce à la science de Vauquelin, les fabricants bijoutiers de nos jours ne sont plus, comme ceux qui les ont précédés, exposés à perdre, dans cette opération, environ 2

pour 0/0 sur le poids des ouvrages d'or mis en couleur par le procédé décrit plus haut. Ce fut aux sollicitations d'un célèbre fabricant de chaînes d'or (M. Couturier), que V. quelin consentit à faire, en présence de plusieurs autres fabricants de la capitale, l'analyse des résidus de la couleur des bijoux, afin d'en séparer et d'en retirer tout l'or et l'argent qu'ils contenaient en dissolution. C'est ce procédé, que j'ai souvent mis en pratique, que je vais faire connaître. V. quelin nous dit :

1^o Réunissez vos eaux dans des tonneaux ou dans des pots de tallevane ; ces derniers sont préférables. Lorsque vous aurez une certaine quantité de ces eaux, vous les tirerez clair de dessus le marc, par le moyen qui vous paraîtra le plus commode.

2^o Mettez ces eaux claires dans un autre tonneau ou dans un autre pot ; lavez avec de l'eau le marc resté dans le premier tonneau ; agitez ce mélange, et laissez reposer jusqu'à ce que la liqueur soit éclaircie ; décantez-la à son tour, et réunissez-la avec la première liqueur.

3^o D'une autre part, dissolvez dans l'eau, du sulfate de fer ou couperose verte ; un demi kilog. de ce sel est suffisant pour précipiter quatre onces d'or.

4^o Mêlez cette dissolution dans vos eaux de couleur contenant l'or ; remuez continuellement avec un morceau de bois, jusqu'à ce que les liqueurs soient exactement mêlées. C'est à ce moment que l'or se sépare, et donne au mélange une couleur brune de marron.

5^o Laissez pendant deux jours la liqueur en repos, pour que toutes les parties de l'or, qui sont très-divisées, aient le temps de se déposer.

DU NIELLO OU L'ART DE NIELLER.

Il existe un genre d'orfèvrerie fort élégant auquel on a donné le nom de niello ou nielle, qui est cependant peu répandue, mais qui a repris une certaine faveur depuis quelque temps. Ce genre est facile à fabriquer, et nous ne saurions indiquer de mode plus précis que celui qui a été décrit par Benvenuto Cellini, dans son *Traité de l'Orfèvrerie*, dont nous devons une traduction élégante à M. Eugène Piot (Paris, 1843). Voici comment ce célèbre artiste décrit l'art de nieller :

« Dans l'année 1515, dit-il, lorsque je me mis à apprendre l'orfèvrerie, l'art de graver les nielles avait été presque entièrement abandonné, et aujourd'hui, à Florence, il n'est pas loin d'être entièrement perdu parmi nos orfèvres ; mais j'entendais dire continuellement à cette époque, par les vieux

tistes, combien cet art avait été charmant, particulièrement à l'époque où *Maso di Finiglierra*, orfèvre florentin, avait excellé, je me mis à suivre avec beaucoup de soins les traces de cet artiste. Je ne me contentai pas seulement d'apprendre à graver les nielles, mais je voulus aussi connaître la manière de faire le *niello*, pour pouvoir travailler cet art plus facilement et en connaissance de cause. Nous parlerons donc d'abord de la manière de faire le *niello*.

On prend premièrement 30 grammes d'argent très-fin, 30 grammes de cuivre rouge purifié, et 90 grammes de plomb, également très-pur ; il faut avoir un creuset capable de recevoir toutes ces matières, et observer qu'on doit y mettre d'abord les 30 grammes d'argent et les 60 grammes de cuivre, le placer dans le feu, au vent d'un petit soufflet, et quand l'argent et le cuivre seront entièrement fondus et mêlés, y ajouter le plomb. Cela fait, il faut aussitôt retirer le creuset du feu, prendre avec les pincettes un petit charbon, jusqu'à ce que les trois métaux soient bien incorporés et bien purs. Il faut avoir alors, toute prête, une petite bouteille de terre, de la grosseur du poing, à col assez étroit pour que le doigt puisse y entrer ; elle doit être remplie à moitié de soufre pilé très-fin. L'on jette dedans, chauds et en fusion, les métaux mélangés comme nous avons dit ; on la bouche avec la terre fraîche, et, en tenant la main dessus, on l'entoure d'un grand morceau de mauvaise toile. Pendant que la composition se refroidit, il faut agiter continuellement la bouteille avec la main, jusqu'à ce qu'elle soit tout-à-fait froide ; puis, pour la sortir, on rompt le vase, et l'on voit que, par la vertu du soufre, cette fusion, qui se nomme *niello*, aura pris la couleur noire. Il est bon de dire que le soufre doit être choisi le plus noir possible. Cela fait, on prend le *niello*, qui sera alors en grains. L'action de remuer avec la main, dont nous venons de parler, n'a pas d'autre but que de le briser le plus possible, et, tel qu'il est, on le remettra dans le creuset, comme la première fois, pour le faire fondre de nouveau sur un feu lent, en mettant dessus quelques grains de borax. On ira ainsi, le refondant jusqu'à deux ou trois fois ; chaque fois, on devra rompre ce mélange de nouveau, et en examiner le grain. Lorsqu'il sera bien serré, le *niello* sera à toute sa perfection.

Nous parlerons maintenant de la niellure, c'est-à-dire de la manière de fixer le *niello* sur les intailles d'or ou d'argent ; car ces deux métaux, les plus nobles entre tous les métaux, sont les seuls sur lesquels on nielle. Qu'on prenne une planche qui a été gravée, et comme il est nécessaire à la

beauté de l'œuvre qu'il vienne uni et sans certains petits trous, il faut le faire bouillir dans l'eau avec beaucoup de cendre de chêne très-propre. Parmi les orfèvres, cela s'appelle faire une cendrée. Après que la planche gravée a été bouillie dans la chaudière avec les cendres l'espace d'un quart d'heure, il faut la mettre dans une cuvette avec de l'eau très-pure et très-fraîche, et bien la frotter avec une brosse de soie afin qu'elle soit nette et dégagée de toute espèce d'ordure. Ensuite, il faudra la placer sur un instrument de fer, assez long pour qu'on puisse le diriger sur le feu. Cette longue tige doit être de trois palmes environ, suivant le besoin et la dimension de la gravure. Il faut bien faire attention que le fer sur lequel la planche doit être placée ne soit ni trop mince ni trop épais, mais tel que, lorsqu'on se met à la nieller, le feu échauffe le tout également. Si la gravure se réchauffe avec le fer, ou le fer avant la gravure, on ne ferait pas un bon ouvrage; il faut donc prendre garde de cette circonstance. On prend alors le *niello* et on l'écrase sur l'enclume ou sur un porphyre, en le retenant dans une virole ou dans un tube de cuivre, afin qu'en l'écrasant, il ne s'échappe pas. Il faut observer que le *niello* doit être pilé et non moulu, et pilé très-également, de manière qu'il soit gros comme les grains de millet ou de panis, et rien de moins. Arrivé à ce point, on le met dans de petits vases ou sèbiles de verre, et avec de l'eau nette et fraîche, on le lave bien, afin qu'il n'y reste aucune poussière, et rien de ce qui peut s'y être introduit pendant qu'on le pilait, et altérer sa pureté. Après on le prend avec une petite palette de laiton ou de cuivre, et on l'étend sur la plaque gravée d'une épaisseur égale à une lame de couteau de table ordinaire, et l'on jette dessus un peu de borax bien pilé; mais il n'en faut pas trop mettre. On place ensuite quelques bûchettes sur des charbons qui ont été allumés dans le fourneau, et lorsque le feu est prêt, on en approche adroitement l'ouvrage, commençant d'abord par lui donner une chaleur modérée, jusqu'à ce que l'on voie le *niello* commencer à fondre.

» Lorsque le *niello* commence à se liquéfier, il ne faut pas pousser le feu jusqu'à ce que l'œuvre s'embrace et devienne rouge, car alors il perd sa force et devient mou; dans ce cas aussi, comme il est en grande partie composé de plomb, il détruirait la gravure, qu'elle soit d'or ou d'argent, et on aurait perdu sa peine. C'est pourquoi il faut user en cela d'un très-grand soin. Mais retournons un peu en arrière. Lorsque l'ouvrage est placé sur le feu, il faut avoir un morceau de fil-de-fer assez gros, dont on aura écrasé la tête auparavant, la-

celle tête se met dans le feu, et lorsqu'on voit le *niello* commencer à fondre, il faut, avec le fer chaud, frotter sur la gravure, parce qu'il importe que la matière, devenue liquide comme de la cire fondue, s'unisse au métal et pénètre bien dans tous les travaux de la gravure.

» Lorsque l'ouvrage sera froid, on commencera, avec une lime fine, à enlever le *niello*, et quand on en aura limé une certaine partie, non jusqu'à ce qu'on ait découvert l'intaille, mais qu'on soit prêt à la découvrir, on mettra la planche sur cendre chaude, ou plutôt sur un peu de braise allumée, jusqu'à ce qu'elle soit assez chaude pour que la main ne puisse pas le supporter. Alors on prendra un brunissoir d'acier, et avec un peu d'huile on brunira le *niello*, appuyant la main tant que l'œuvre le comporte. Ce brunissage est fait seulement pour reboucher certains points qui quelquefois viennent en niellant. On remédiera facilement à ce défaut avec la pratique et de la patience, si l'on se gouverne de cette manière.

» Mais pour donner à l'œuvre toute sa perfection, l'artiste doit reprendre le rasoir, et achever de découvrir la gravure, ensuite avoir du tripoli et du charbon pilé, et, avec une lime aplatie du côté de la moelle, frotter la plaque en la chauffant jusqu'à ce qu'il voie son ouvrage uni et brillant.

» Il suffira d'avoir traité ainsi de l'art de nieller, bien que nous en ayons parlé brièvement, et que les difficultés de cet art eussent demandé plus de détails peut-être. Mais quand résolu d'écrire sur les arts, je me promis à moi-même de ne pas sortir des limites de la brièveté; c'est pourquoi nous passerons à parler du filigrane, art non moins difficile non moins charmant que celui des nielles. »

Les Russes ont passé pendant longtemps pour d'habiles nielleurs, et, en effet, il nous vient de ce pays, ou peut-être d'Asie, d'assez belles pièces de ce genre; nous ferons donc connaître ici un procédé de niellage qu'on dit employé dans ce pays pour ces sortes d'ouvrages :

Composition de l'émail employé en Perse et en Russie pour émailler les bijoux d'argent (argenterie niellée).

Prenez :

Argent.	15gr.30
Cuivre.	76
Plomb.	106
Fleur de soufre.	367
Sel ammoniac.	76

On fait une pâte avec la fleur de soufre et de l'eau ; on met dans un creuset ; on fond ensuite les métaux, et on l verse dans le creuset qui contient la pâte ; on recouvre le vase, afin que le soufre ne s'enflamme pas, puis on fait calciner sur le feu, jusqu'au moment où tout le soufre superficiel se trouve dissipé ; on pulvérise ensuite finement la masse, on forme, avec une dissolution de sel ammoniac, une pâte que l'on fait entrer, à l'aide du frottement, dans les parties creuses destinées à être émaillées ; on nettoie ensuite la pièce, et on la dépose dans un fourneau, où elle est suffisamment chauffée, pour fondre la pâte qui remplit les parties gravées, et la faire adhérer au métal. Cela fait, on humecte la pièce avec une dissolution de sel ammoniac, et on la place au fourneau, sous une moufle, pour la porter à rouge ; on peut ensuite frotter et polir cette pièce, lorsqu'elle est refroidie, sans craindre d'altérer l'émail ni le faire tomber ; il reste toujours d'un beau noir.

Sur l'argent dit oxydé, par M. Vogès.

On produit de différentes manières les objets dits en argent oxydé, argent noir, argent galvanisé. En effet, la chimie fournit deux substances qui, dans toutes les circonstances, peuvent noircir l'argent, savoir : le chlore et le soufre. Il s'agit seulement de savoir quelle nuance on désire donner au travail ; le soufre donne constamment un ton noir-bleu, tandis que le chlore fournit un ton brun.

Si on veut procurer un ton plus noir à des articles en argent ou bien en laiton, tombac ou cuivre bien argenté, on emploie le foie de soufre, qu'on dissout dans de l'eau distillée, et qu'on chauffe légèrement ; si on veut produire un ton plus brun, on prend du sel ammoniac et du sulfure de cuivre, qu'on dissout à parties égales dans du vinaigre.

Un procédé plus facile et qui suffit dans les circonstances ordinaires, consiste à frotter les objets qu'on veut noircir avec du sel ammoniac, ce qui fait immédiatement apparaître la couleur noire. Si c'est un gros objet, et qu'il présente des taches, ou que la couleur y soit inégalement répartie, suffit de le frotter avec une brosse et du graphite.

Du filigrane.

Un autre genre de bijouterie fort en honneur à l'époque de la renaissance, puis abandonné pendant longtemps, et remis en honneur de nos jours, est le filigrane. L'Italie et Venise, surtout, ont fabriqué de très-beaux articles en ce genre, et sous le rapport technique n'offre pas de grandes difficultés.

mais exige beaucoup de dextérité et surtout de goût. Nous ne pouvons mieux faire ici que de citer la description que Benvenuto Cellini a donnée de sa fabrication de ce genre dans l'ouvrage que nous avons cité plus haut, description qui forme le chapitre 3 du traité, et que nous empruntons aussi à l'élégante traduction de M. Eugène Piot.

« Bien qu'il ne me soit pas arrivé d'exécuter beaucoup d'ouvrages de filigrane, dit Cellini, j'en fis néanmoins dans le temps quelques-uns de très-difficiles. Cet art charmant, fort estimé des connaisseurs, exige de celui qui s'y consacre une assez grande habileté pour le dessin des feuillages et des dentelles dont il se compose; aussi en parlerons-nous avec soin, bien qu'il ne soit plus guère en usage aujourd'hui.

» On se servait autrefois des travaux de filigrane pour orner les aiguillettes et les boucles de ceintures; on en faisait des petites croix, des pendants, des boîtes, des boutons, des amandes pour renfermer le musc, qui sont encore fort en usage aujourd'hui; on en couvrait les livres d'heures, les amulettes que l'on porte au cou, et autres choses semblables; on en faisait enfin des bracelets et une infinité d'ouvrages ingénieux et charmants. Tous les objets que l'on exécute ainsi, sortent d'une plaque d'or ou d'argent de laquelle, après lui avoir donné la forme que l'on désire, on prépare l'espèce de fil dont on a besoin. Il y a trois sortes de fil : le gros, le moyen et le fin, et l'on peut en faire encore d'une quatrième grosseur. Avant toute chose, il faut d'abord faire son dessin, et le bien étudier; ensuite on se pourvoira : 1^o de grenaille. Elle se fait facilement de cette manière : Après avoir fait fondre l'or ou l'argent que l'on peut grenailier, on le jette dans un petit vase rempli de charbon pilé, et l'on a ainsi de la grenaille de toutes grosseurs. 2^o De soudure au tiers, que l'on appelle ainsi parce qu'elle se compose de deux parties d'argent, et d'une partie de cuivre rouge. Bien que quelques artistes se servent de soudure de laiton, il est mieux et moins dangereux de se servir de celle de cuivre rouge. Cet alliage que l'on doit limer avec soin, se mêle à un tiers de borax bien pilé et se met dans une boîte à borax. 3^o De gomme adragante, que l'on fait dissoudre dans un petit vase. 4^o De deux paires de molettes assez fortes, et d'un ciseau onglé, comme ceux dont se servent les menuisiers, mais dont le manche doit être semblable à celui des burins. On se sert de ce ciseau pour couper le fil suivant que le demande le travail que l'on a devant soi. 5^o D'une plaque de cuivre unie et assez épaisse, large comme la paume de la main, sur laquelle on pose les fils dont on doit se servir.

» Après avoir donné le tour au fil, suivant la fantaisie, peu à peu on commence à le disposer sur la plaque que l'on doit orner, et avec un petit pinceau doux que l'on trempe dans la gomme adragante, que l'on a fait dissoudre, on en baigne l'un après l'autre tous les fils et les grains gros et petits. La gomme maintient ainsi le travail et empêche qu'il ne se dérrange. On doit avoir soin, aussitôt que l'on a composé une partie de l'œuvre, et avant que la gomme soit sèche, de jeter dessus un peu de soudure limée, juste ce qu'il en faut pour fixer le filigrane; si l'on en mettait trop, elle rendrait le travail grossier. Ensuite, lorsque l'on veut souder toute la pièce, il faut avoir, tout préparé, un petit fourneau pareil à ceux dont on se sert pour émailler. Mais comme il y a une grande différence entre la chaleur capable de faire fondre l'émail, et celle qui est nécessaire pour souder le filigrane, il faut avoir soin d'y mettre beaucoup moins de feu que lorsqu'il sert à émailler. Cela fait, on dispose le travail sur une plaque de fer, et peu à peu on l'approche du feu; on prend ce soin jusqu'à ce que le borax ait fait son effet; car trop de chaleur dérangerait les fils dont l'ouvrage est composé. Aussi faut-il procéder à cette opération avec une adresse infinie et qu'il est difficile d'enseigner, sinon par la pratique.

» Lorsque le travail de filigrane est placé sur le feu, il faut veiller soigneusement le moment où la soudure commence à couler, et alors ajouter discrètement à la force du feu au moyen de quelques petites bûchettes bien sèches; l'on peut aussi augmenter le feu avec un peu de gros son qui, mis à propos, produira le même effet que le bois. Une fois soudé, si le filigrane est d'argent, on le fera bouillir dans le tartre et le sel l'espace de vingt minutes environ, jusqu'à ce qu'il soit débarrassé du borax; s'il est d'or on le plongera dans un bain de fort vinaigre, auquel on ajoute un peu de sel, l'espace d'un jour et d'une nuit, et après cela on pourra commencer à percer quelques-unes des petites roses qui seront dans le dessin de l'œuvre, et qui lui donnent un si grand charme pour ceux qui regardent; car, lorsque quelques jours placés avec art se voient dans les travaux de filigrane, ils en sont bien plus estimés par les connaisseurs.

» Mais puisque j'en suis venu à parler des agréments que les jours ajoutent aux ouvrages de filigrane, je ne laisserai pas de dire ici (sans autre but que celui de récréer le lecteur), la merveilleuse coupe de filigrane que j'eus occasion de voir à Paris, en 1841, pendant que j'étais au service du magnanime roi François. Cette digression ne sera pas hors de notre sujet, comme on pourra le voir.

» Pendant que je travaillais pour le roi François I^{er}, dans cette noble ville où je demeurai quatre années consécutives, récompensé par cette majesté d'une manière vraiment royale, puisque non content d'avoir splendidement rénuméré mes travaux, il me fit don d'un château appelé le Petit-Nesle, et cela soit dit, non parce que je crois avoir jamais tant mérité, mais pour ne fruster en rien l'œuvre insigne de ce vaillant prince, un jour que le roi était allé entendre vêpres dans la chapelle royale, il me fit dire par le grand connétable d'avoir à me présenter devant lui après vêpres. J'allai ainsi dans ce lieu, où il me dit qu'il m'avait fait appeler pour me montrer quelques belles choses, et en avoir mon opinion, ainsi que sur certains camées antiques grands comme la paume de la main. Après avoir satisfait à sa demande de mon mieux, et avec toute la révérence qui lui était due, il me montra en dernier une coupe à boire sans pied, d'une raisonnable grandeur, exécutée en filigrane et ornée de légers feuillages qui allaient se jouant autour de divers compartiments dessinés avec art; mais ce qui la faisait paraître merveilleuse surtout, c'est qu'au milieu des feuillages et des compartiments, l'ingénieux artiste qui avait exécuté ce travail, avait percé des jours qui tous avaient été remplis d'émaux transparents de diverses couleurs, de sorte que, quand on mettait cette coupe au jour, tous les émaux transparents brillaient d'une telle sorte, que c'était une chose charmante à voir, et qu'il paraissait presque impossible qu'elle eût été conduite à une telle perfection. Au sujet du travail de cette coupe, le roi me demanda si je comprenais de quelle manière elle avait été exécutée, ajoutant qu'il voulait que je lui en parlasse minutieusement. Je répondis à ses paroles que je dirais spécialement les moyens qui avaient été employés pour cela, ce que je vais rapporter ici.

» Pour exécuter un pareil ouvrage, il faut faire d'abord une coupe de fer très-mince qui doit être un peu plus grande que celle que l'on veut avoir en filigrane, et lui donner à l'intérieur, avec un petit pinceau, une couche de terre fine; cette espèce de lut se fait avec un mélange de terre, de ciment et de tripoli bien pilé. On prend ensuite du fil bien étiré et assez gros, de manière à en faire, lorsqu'on l'écrase sur l'enclume avec le marteau, un petit ruban assez étroit, et mince comme une feuille de papier royal; il faut faire en sorte de le battre bien également, ensuite on le recuit, afin qu'il soit plus facile à manier avec les molettes. Cela fait, on commencera, suivant le dessin que l'on aura placé devant soi, à disposer le fil aplati à l'intérieur, et la coupe de

fer en divers compartiments que l'on fixe sur le lut les uns après les autres avec de l'eau gommée, comme nous l'avons dit plus haut ; et après que les premiers compartiments et profils sont placés, on doit exécuter le feuillage par ordre et suivant que l'indique le dessin, appliquant feuille par feuille, de la façon que nous avons décrite. Quand tout l'ouvrage a été accommodé de la manière dont nous l'avons divisé, il faut avoir tout prêts, les émaux de diverses couleurs bien pulvérisés et bien lavés ; et, bien qu'il le travail puisse se souder avant de placer l'émail (de la manière dont nous l'avons expliqué en parlant du travail des filigranes), cependant on peut le faire de l'une ou de l'autre manière, c'est-à-dire après ou avant la soudure. On prend donc l'émail que l'on applique avec soin dans les divers compartiments de l'œuvre et on le pose ensuite dans le fourneau pour faire couler l'émail. La première fois, il faut donner peu de feu ; ensuite l'on recharge les émaux, et on leur donne un peu plus fort, regardant, pendant qu'ils coulent, si quelque partie du travail a besoin d'être encore rechargée d'émail. Ce soin pris, on soumet le tout à un feu aussi fort que les émaux et le filigrane peuvent le supporter, et tel que l'art le réclame, ce qui se fait facilement au moyen du lut qui défend les émaux et auquel ils ne s'attachent pas.

» On égalise ensuite les émaux avec de l'eau et une pierre appelée *frassinelle*, et on les polit avec d'autres pierres. La dernière façon se donne avec le tripoli et une canne fendue en deux, comme nous l'avons dit en parlant des nielles.

» Avec ce discours, je satisfis le désir qu'avait ce généreux roi de savoir comment avait été exécutée cette coupe. Je m'étendis devant sa Majesté sur tous ces détails de l'art, parce qu'elle prenait toujours grand plaisir à entendre parler sur un semblable sujet. Autrement il n'eût pas été convenable de fatiguer de si nobles oreilles avec un si modeste discours, que j'ai voulu placer ici comme je l'ai dit plus haut, parce qu'il rentre dans notre sujet.

JOAILLERIE.

On désigne sous le nom de *metteur en œuvre*, l'orfèvre-joaillier, c'est-à-dire celui qui se consacre spécialement au *montage* des pierres taillées de toutes espèces, mais plus particulièrement des pierres précieuses. Les artistes établissent cependant une différence entre les branches de leur profession ; ils nomment joailliers ceux qui montent les pierres précieuses, et metteurs en œuvre ceux qui ne travaillent que sur les pierres communes et fausses. Celles-ci

exigent un travail moindre, plus aisé, différent, souvent moins solide et bien moins fini. Ainsi, par exemple, les galeries, dans le montage des pierres précieuses, sont faites à la lime, tandis que pour les factices, elles sont faites à l'emporte-pièce, etc. A l'exception de quelques sardoines, onyx, cornalines, montées en bagues par les anciens, il ne paraît pas que cet art leur ait été connu; ce n'est guère que sous le règne de Louis XIV qu'il a commencé à acquérir quelque perfection en France. Depuis cette époque cet art y est parvenu à un tel point de perfection, que la joaillerie française l'emporte sur celle d'Allemagne même. En Russie l'on monte fort bien les diamants, j'entends les petites pièces telles que les bagues, épingles, colliers, etc., mais pour les ouvrages d'une plus grande dimension et qui exigent l'art du dessin, comme les bouquets, etc., leurs produits sont sans goût et sans effet. Les Anglais montent très-mal aussi les diamants; ils sont d'une *lourdeur* étonnante; c'est encore pire en Espagne et en Portugal. Les Italiens tiennent un juste milieu entre la France et l'Allemagne. Mais c'est notre belle patrie qui tient le sceptre de ce bel art. La mise en œuvre se compose de plusieurs opérations successives: la première est connue sous le nom de *mise sur cire*; c'est pour ainsi dire une représentation première de l'objet qu'on se propose de monter. Pour l'opérer, on prend une boîte, ordinairement en fer-blanc, dont le fond est recouvert d'une cire molle sur laquelle on arrange, en les y enfonçant un peu, à l'aide de *bruxelles* ou petites pinces, les pierres dans l'ordre et d'après le dessin qu'on veut exécuter. On juge ainsi préalablement de leur effet.

Le joaillier ou metteur en œuvre emploie pour les autres opérations les instruments suivants indépendamment de plusieurs autres que nous avons déjà fait connaître, tels que cimes, burins, échoppes, etc.

1^o *Le dé à emboutir.*

C'est un cube en bronze plein, dont chacune des six faces a 68 millim. (2 pouces 1/2). Sur ces faces on trouve un grand nombre de concavités hémisphériques qui varient par leurs grandeurs, et dont la surface est bien unie et bien polie.

2^o *La bouterolle.*

C'est ainsi qu'on nomme une espèce de poinçon en acier de 8 centim. (3 pouces) de long, dont une des extrémités arrondie entre juste dans une des cavités du *dé à emboutir*. Il est aisé de voir qu'il faut autant de semblables poinçons que le cube à emboutir offre de cavités.

3^e Boule à sertir.

Cet instrument n'est autre chose qu'une sphère de cuivre percée d'un trou, laquelle est ajustée en deux bassins du même métal ou de bronze, entre lesquels bassins elle est susceptible de se mouvoir en tous sens. Trois vis servent à ajuster ces bassins l'un sur l'autre, et une quatrième vis sert à fixer le bassin inférieur sur l'établi. On ne se sert presque plus de cet outil.

MONTAGE DES PIERRES.

Il nous serait de toute impossibilité de décrire ici les montages de tous les objets; ceux qui sont le produit de la joaillerie sont en si grande quantité et tellement variés, d'après les talents et le goût de l'artiste, qu'une pareille tâche devient impossible. Nous allons donc nous borner au montage d'un diamant. Comme la manière est la même à quelques variations près, pour toutes les autres pierres fines, cet exemple pourra servir de guide pour les autres. Dans le cours de cette ouvrage, nous avons d'ailleurs donné un grand nombre de documents auxquels nous devons nécessairement renvoyer aussi nos lecteurs.

Il existe une différence bien sensible dans la nature métallique de la *sertissure*; ainsi celle qui est destinée au diamant, ou à toute pierre blanche, doit être en argent, tandis que pour les pierres de couleur elle est toujours en or. Pour commencer l'opération du montage, l'ouvrier prend un fil d'or ou d'argent, selon la nature de la pierre, qu'il contourne de telle sorte qu'il puisse bien entourer la pierre. Après cela, il prend une plaque d'or d'une épaisseur convenable qu'il place dans une des cavités convenables du dé à emboutir et qu'il y emboutit au moyen d'une bouterolle semblable à la cavité voulue. On lime ensuite la surface de cet plaque, et on y ajuste et soude à la lampe le fil d'argent. C'est cette opération ou assemblage auquel on donne le nom de *chaton*. On prépare plusieurs anneaux d'or et de diverses circonférences, suivant la grosseur des doigts; on en prend un de la grandeur désirée et l'on place le chaton entre les deux extrémités, qui y étant bien ajustées, y sont soudées à la lampe. Il est des ouvriers dont l'habileté est telle, qu'en même temps qu'ils opèrent cette soudure, ils pratiquent également celle du fil d'argent sur le chaton même. Les soudures étant faites, en termes de l'art, la bague est *mise en ciment*. Pour cela on prend une poignée de bois sur une des extrémités de laquelle on met du ciment convenablement

chauffé, dans lequel on enfonce la bague afin de pouvoir la sortir plus aisément et sans qu'elle remue. On creuse ensuite avec un *onglet* et une *échoppe* la place du fil d'argent, qui doit être assez épais pour servir à la sertissure sur laquelle doivent reposer les bords du diamant ou de la pierre. Après ce travail, cette pierre y est posée et on l'y ajuste, quand on reconnaît qu'elle est bien assise et bien enchâssée. Pour plus de facilité, l'artiste fixe la pierre par la face supérieure sur l'extrémité d'un bâton couvert de cire, et la présente ainsi fort aisément à la place qu'elle doit remplir. Du moment que le chaton est confectionné, l'ouvrier mettait jadis la poignée de bois dans un des trous de la boule à sertir et enduisait le fond du chaton d'une couche de noir d'ivoire gommé, dont nous faisons connaître la préparation. Maintenant il se borne à se servir de l'échoppe à arrêter, de l'échoppe à repousser et du fer à découvrir, et termine son *serti*. Nous devons faire observer ici que pour donner plus d'éclat et de brillant aux diamants et aux pierres blanches, on met dans la cavité du chaton et sur cette couche noire une feuille d'argent battu très-mince, à laquelle on donne un bruni très-doux et vif. Cette feuille doit être découpée de manière à ce que les jointures correspondent aux angles de la pierre; on y pratique un trou à la partie qui recouvre la pointe du dessous de la pierre, et qui ne doit pas excéder la circonférence de cette table. Ce trou, laissant sur cette partie le noir d'ivoire à découvert, offre un point noir qui tend à augmenter le reflet de la pierre. Si l'on monte des pierres fines de couleur, la feuille placée dans le chaton doit être brunie également, mais colorée comme la pierre, avec cette différence qu'on ne doit point pratiquer de point noir sous la table inférieure.

Nous devons cependant faire remarquer qu'on ne place de feuille d'argent mince que sous les diamants minces et qui sont dénués de jeux, tandis que ceux qui sont épais n'ont nullement besoin de cette plaque et qu'on se borne au noir d'ivoire. Nous connaissons un des plus habiles joailliers de Paris, qui place aussi des feuilles d'argent bleu sous les diamants jaunes; par ce moyen l'intensité de couleur de la pierre semble beaucoup diminuer.

Quand tout est ainsi convenablement disposé, on met la pierre dans l'entaille faite au fil d'argent; on la détache alors de la cire au moyen d'un outil en forme de petit couteau, et l'on procède à la *sertissure*. Cette nouvelle opération, l'une des principales de la joaillerie et des plus essentielles pour assurer la solidité de la pierre dans le chaton, consiste à re-

lever tout autour de la pierre, à rabattre sur ses bords une partie du fil d'argent qui l'entoure, de manière à ce que, tout en consolidant la pierre, il ne cache de sa surface que ce qui est indispensablement nécessaire pour assurer sa fixité. C'est au moyen d'une *échoppe à arrêter* que l'on commence par arrêter les sertissures ou rebords du fil, afin que la pierre ne puisse ni s'échapper ni remuer de dessus la place où elle a été assise. Après cela l'ouvrier, à l'aide du poinçon et du marteau à sertir, rapproche et applique sur la pierre les sertissures ou rebords. Quand la sertissure est terminée, il reste encore à lui donner la largeur convenable sur tous les points. Elle doit être ordinairement égale à moins qu'elle n'ait pour but de cacher sur un point la défectuosité ou l'irrégularité de formes d'une pièce. Il est des joailliers qui donnent des sertissures très-larges à de petits diamants pour leur donner en apparence plus d'étendue ; mais ces tours d'adresse ne doivent nullement servir de règle au joaillier ; car pour les pierres un peu grosses, il doit rechercher principalement tous les moyens propres à mettre à découvert leur surface supérieure sans nuire à leur solidité. La sertissure ne doit donc avoir que la largeur indispensable pour la bonne consolidation. Il est indispensable, non seulement d'enlever l'excès de sertissure, mais encore de la rendre égale, ou bien de l'approprier à la forme de la pierre, soit pour en cacher un défaut ou une irrégularité. C'est cette opération que les joailliers nomment *découvrir* et qui se pratique au moyen d'une sorte de poinçon tranchant qu'on nomme *fer à découvrir*. On enlève ainsi l'excédant de sertissure qui recouvre une partie de la surface de la pierre, au-delà de celle qu'on nomme *feuillet*, et qui est celle sur laquelle elle repose. L'ouvrier agit avec le poinçon précité, par son tranchant et de haut en bas ; il parvient ainsi à rendre la sertissure plus mince du côté de la pierre, qu'elle recouvre parfaitement par ses bords, et s'oppose par cette juxtaposition complète à l'introduction de l'eau ou de tout corps étranger dans le chaton. Lorsque la pierre est ainsi bien disposée, on y pratique à l'entour et sur la sertissure de six à huit griffes en argent, afin que la pierre soit encore plus solidement fixée sur le feuillet. Ces griffes doivent être de forme et grandeur égale, et surtout être bien également espacées. On les fait au moyen d'une échoppe. C'est cette dernière opération qui complète le montage d'une pierre. Il ne reste plus ensuite qu'à polir la bague ou l'épingle, si elle est montée en épingle, etc. On commence le polissage à la pierre à l'eau, connue sous le nom de *pierre à passer* ; on y substitue après la pierre ponce en poudre

fine délayée dans de l'huile ; vient ensuite le tripoli ; enfin on lui donne le dernier poli au moyen du rouge d'Angleterre.

Telle est la manière suivie pour monter les pierres fines, soit en bague, soit en épingle, boucles d'oreille, bracelets, etc., il ne s'agit que de donner ensuite aux objets la forme convenue. Mais il arrive que lorsqu'on monte plusieurs pierres ensemble, soit pour bague en jarretière ou jonc, soit en entourage, il en est qui ont des formes très-irrégulières ; le chaton doit alors être fait relativement à la forme de la pierre, ainsi que le feuillet sur lequel elle doit reposer ; on la sertit ensuite de manière à en corriger autant que possible les irrégularités.

Quand on a plusieurs pierres à monter, comme pour une bague, une boucle d'oreille, une parure quelconque, on prend une plaque épaisse d'argent de largeur convenable ; on arrange les pierres sur la cire dans l'ordre et d'après le dessin qu'on veut leur donner ; on pratique alors sur cette plaque des trous un peu plus petits que les pierres. Alors, au moyen de l'outil, on enlève de l'épaisseur de la surface interne des trous à une petite profondeur jusqu'à ce que la pierre entre juste dans le trou, et repose par son feuilletis sur la partie qui a été pratiquée par l'opération précédente. On sent qu'alors elle est assise de manière qu'elle ne peut ni s'enfoncer davantage ni tomber de ce côté. On la sertit alors suivant les procédés que nous avons indiqués, et si ce sont des brillants on ne met pas de plaque d'or au-dessous. Dans le cas contraire, on y soude une feuille d'or sur laquelle on met le noir des joailliers, une feuille d'argent, etc., suivant la nature et les effets et défauts des pierres ou leur beauté.

Avant d'ajuster les pierres sur les plaques, si c'est pour une bague, une boucle d'oreille, etc., on les soude à chaque extrémité de l'anneau. Pour les parures diverses, on commence par forger le dessin en argent, lui donner les formes désirées, tracer les diverses ouvertures qui doivent recevoir les pierres, et mettre dans leur plus beau jour celles qui sont les plus belles et doivent produire le plus bel effet. Celles d'une qualité moins belle doivent être mises du côté gauche, qui est toujours le moins en vue.

Montures à jour.

Les mises en œuvre précitées n'ont lieu que pour les roses et les autres pierres enchassées dans un chaton. Mais il en est d'autres qu'on monte presque toujours à jour, telles que les brillants. Ce travail diffère du précédent, en ce que le chaton

n'a point de fond et qu'il est presque toujours monté à pa-
nier. C'est ainsi qu'on nomme une double batte en or et en
argent, soudées et appliquées l'une contre l'autre, dont le
grilles très-régulières sont faites à la lime par les joailliers
et au poinçon par les metteurs en œuvre. Quand on monte
des parures en brillants, on les monte à jour. Pour lors le
procédé est le même que celui que nous venons de décrire
ci-dessus, avec cette seule différence qu'on n'y soude point de
plaque d'or au-dessous, à moins que les brillants ne soient
pas d'une *belle eau*. Il a été si peu écrit sur ce genre de tra-
vaux que ce n'est qu'avec la plus grande peine que nous
avons pu parvenir à rassembler tous les documents précités,
qui, d'ailleurs, ont été soumis à l'examen de plusieurs habiles
fabricants de la capitale.

De la gravure sur métaux.

On donne le nom de gravure à la représentation en creux
faite sur des corps durs tels que le bois, les métaux et les
pierres dures ou fines au moyen de poinçons, d'instruments
divers, ou bien en attaquant la partie de ces corps durs, sur
laquelle sont tracés les objets à représenter, par des dissolvants
de l'action desquels on garantit les autres parties par l'ap-
plication d'une couche d'une substance sur laquelle ils sont
sans action. De ce nombre sont la cire et les divers vernis
appropriés à cet effet. Il est évident, d'après cet exposé, que
c'est à tort qu'on donne souvent aussi le nom de gravure à
certains dessins en bas-relief et en ronde-bosse qu'on fait sur
les pierres précieuses, les médailles, quelques bijoux et vases
précieux, etc. Ce genre de travail appartient plus spéciale-
ment à la *sculpture*. Dans celui-ci, notre but n'est point
d'embrasser l'art du graveur dans son ensemble; nous ren-
voyons pour cela au *Manuel du graveur* de Perrot (1). Nous
nous bornerons en grande partie à exposer ici les principes
de la gravure sur métaux, pour les cachets, les armoiries, les
ornements des bijoux et des pièces d'orfèvrerie.

Les conditions principales propres à faire un bon graveur,
c'est d'être doué de beaucoup de goût, d'avoir une bonne
vue, une main sûre, d'être habile dessinateur et de s'être
exercé long-temps à graver des lettres, soit dans leur position
naturelle, soit à l'envers, pour être ensuite reproduites dans
leur état naturel. Avant de parler de la gravure sur métaux,
nous croyons devoir dire un mot de celle sur les pierres
dures.

(1) Cet ouvrage fait partie de la *Collection encyclopédique des Manuels* de M. Roret.

De la glyptique.

C'est ainsi qu'on nomme l'art de graver sur les pierres dures. Les anciens avaient donné le nom de *lithoglyphes* à ceux qui gravaient les pierres précieuses, et celui de *dactyloglyphes* à ceux qui gravaient les anneaux. Les ouvriers en ce genre étaient aussi connus sous le nom de *sculptores* et *cavatores*. Les instruments propres à cet art sont :

1° Le *diamant en pointe*. Ce corps étant le plus dur de tous, les entame aisément et n'est pas entamé par eux. Les anciens l'employaient aussi au même usage ;

2° Un petit tour, nommé *touret*, également connu des anciens ;

3° La *bouterolle*. C'est un petit rond en cuivre ou en fer émoussé, nommé par les Romains *ferrum retusum*, qui sert à user et entamer les pierres ;

4° La *tarière*, nommée par Pline *terebra*.

Le procédé des modernes pour la gravure des pierres ne diffère pas de celui des anciens. Le mode usité consiste à mettre en mouvement la bouterolle ou la tarière à l'aide du touret et à user ainsi les pierres en y joignant la poudre des corps plus durs que celui qu'on veut polir et graver. Nous avons déjà fait connaître la nature des ces poudres en parlant des diamants et des autres pierres précieuses ; nous y renvoyons nos lecteurs. Avant de graver une pierre, on doit commencer par la tailler et la polir à sa surface. On donne le nom de *cabochon* à celles qui sont bombées ; les concaves offrent l'avantage précieux de pouvoir raccourcir les objets avec plus de facilité. Les procédés, soit pour les gravures en creux ou pour les *sculptures-gravures*, sont les mêmes. Celles en creux sont nommées *intailles* ; celles en relief *camées*. Quand la gravure est terminée, on donne le poli. De nos jours ce sont d'autres ouvriers, dits *polisseurs*, qui sont chargés de cette nouvelle opération. Jadis c'étaient les graveurs eux-mêmes qui la pratiquaient, aussi le poli de ces ouvrages était-il bien plus parfait. Ce poli se donne au moyen du tripoli, de l'oxyde d'étain, et du deutoxyde de fer (colcothar), au moyen d'espèces de lames de bois coupées en forme de lime, ou bien au moyen d'une brosse mue par le touret. Les Grecs ont excellé dans la gravure et le poli des pierres précieuses : leurs ouvrages, en ce genre, sont encore les chefs-d'œuvre de l'art.

Les caractères qui distinguent la beauté de ces gravures, sont la correction et la pureté du dessin, le fini du travail, la beauté du poli et le *méplat* que les modernes n'imitent

qu'imparfaitement. Il est bien reconnu que les pierres qui offrent une perspective ne sont point antiques; ainsi les coupées sont le plus souvent beaucoup plus suspects que les entailles.

Les graveurs anciens joignaient à la perfection de leur art, le soin de choisir, en général, des pierres qui, par leurs couleurs, eussent quelques rapports avec les sujets qu'ils voulaient représenter. Ainsi, Neptune et les Tritons étaient gravés sur une *aigue-marine*, Proserpine, sur une pierre noire, etc., quelquefois aussi, ils tiraient parti des nuances d'une pierre pour en faire le fond et le relief. Ainsi une pierre noire était-elle entourée d'une zone blanche, cette dernière servait de fond, et le dessin ou la figure étaient représentés par la partie noire. Pour plus de détails, nous renvoyons à la première partie de cet ouvrage.

GRAVURE SUR MÉTAUX.

Avant d'en exposer le manuel, nous croyons devoir le faire précéder de la description des divers instruments employés à cet usage et de la définition des principales opérations qu'il nécessite. Nous suivrons l'ordre alphabétique.

Banc.

C'est, à proprement parler, l'établi du graveur; une partie est destinée à recevoir, dans un état régulier, ses divers instruments.

Barbe.

C'est ainsi qu'on nomme les boursoufflures du métal dans chaque côté du trait du burin ou de l'échoppe. L'opération qui tend à enlever ces barbes se nomme *ébarbage* ou *ébarber*.

Biseau.

Nom donné à l'extrémité coupée en talus, le biseau d'un burin. On le polit au brunissoir.

Burin.

Instrument en acier très-dur et bien trempé, formé par une sorte de barreau carré en losange, terminé en pointe et coupant d'un seul côté. Il est muni d'un manche en bois qui a presque la forme d'un champignon, coupé d'un côté pour qu'on puisse le coucher à plat sur la surface métallique. Pour plus de clarté, nous allons joindre ici l'article que Perrot y a consacré dans son *Manuel du Graveur* faisant partie de l'*Encyclopédie-Roret*.

Le *burin*, dit-il, est un petit barreau d'acier trempé, carré ou losange, dont le but, que l'on nomme *nez* ou *bec*, est coupé de biais, et présente ainsi une pointe et un angle coupant ; il est monté dans un manche de bois en forme de pomme ou de champignon, qu'on coupe d'un côté pour que l'instrument, avec son manche, puisse se coucher à plat sur le cuivre.

La bonté d'un burin consiste en ce qu'il n'y ait point de fer mêlé à l'acier dont il est formé ; que le grain de cet acier soit fin et de couleur de cendre.

Quant à la forme de cet outil, chaque graveur adopte celle qui lui convient le mieux, et on peut aussi la faire varier selon la nature du travail que l'on veut exécuter.

La pointe d'un burin peut être *losange* plus ou moins aigu, carré et mi-ovale. Cette pointe peut être plus ou moins affilée ; si elle est trop déliée, elle a l'inconvénient d'être ployante, cassante, et de produire des traits un peu maigres. Un burin losange est propre à faire des traits fins et profonds ; il est plus propre qu'aucun autre pour les traits droits. Le burin carré fait un trait plus large et moins creux ; on peut tout graver avec, et spécialement les traits courbes.

Le ventre du burin doit être aiguisé fort plat ; il doit couper parfaitement, car autrement, s'il coupe mal, ou que la pointe soit émoussée, il ne produit qu'un trait mou, terne ou égratigné.

Il est donc de la plus grande importance que le graveur sache parfaitement affûter ses outils, et, pour cela, il doit porter attention à ce que les côtés soient bien droits, bien nets, et forment, par leur réunion, une arête bien coupante : c'est par là qu'il faut commencer. On frotte donc tour à tour ses deux côtés sur la pierre douce imbibée d'huile d'olive, et en tenant l'instrument bien à plat et dans une situation invariable ; puis, en l'aplatissant par le bout sur la pierre dure, on forme la pointe *b*. Pour ajuster les côtés du burin, il faut le pousser et le ramener sur la pierre dans la direction de sa longueur ou devant soi, en appuyant sur la lame avec les doigts de la main gauche, et, pour aiguïser le bout, il faut le frotter de droite à gauche et de gauche à droite ; en maintenant fortement le manche dans la main droite.

Si un burin vient à se rompre ou à s'émousser, à cause d'une trempe trop dure, on peut y remédier en prenant un charbon ardent, l'appliquant sur le bout du burin et soufflant dessus jusqu'à ce que l'outil devienne jaune ; il faut alors le tremper promptement dans de l'eau, ou mieux, dans de l'huile d'olive ; et si l'acier est encore trop dur, il faut recommencer cette opération en le faisant chauffer plus fortement.

On peut aussi se servir d'une chandelle : après avoir donné au burin une couleur de paille, à la flamme, on le plonge dans le corps de la chandelle.

Un autre procédé dont on obtient un résultat plus égal, consiste à faire rougir à blanc une plaque de tôle sur laquelle on place le burin, que l'on plonge dans l'huile quand il paraît suffisamment adouci.

Un burin dont la pointe s'émousse sans se casser, ne vaut rien et doit être rejeté.

Pour conduire le burin sur le métal, il faut le tenir avec le pouce et les trois doigts extérieurs, en plaçant la partie ronde du manche dans la paume de la main et allongeant l'index sur la lame, de telle sorte qu'en posant l'instrument sur la planche, aucun des doigts ne se trouve entre lui et cette planche, afin qu'on puisse le conduire librement, et couper le cuivre d'une manière bien égale, sans enfoncer la pointe plus dans un endroit que dans un autre, ce qui ne pourrait pas s'exécuter, si le burin avait une position trop verticale, car, alors, il entrerait toujours de plus en plus dans la planche, et produirait un trait progressivement plus large et plus profond ; enfin, il faut conduire le burin le plus parallèlement au cuivre que l'on pourra.

Il faut donc commencer par s'exercer beaucoup à couper des traits droits et courbes, bien nourris, d'une égale force dans toute leur longueur, nets, sans égratignures ni reprises.

Pour agir avec plus de facilité, on peut poser la planche sur le coussinet, dont nous avons parlé à l'article des outils du graveur, et la tourner alors dans tous les sens, selon que la direction des tailles le demande.

Calque.

Dessin produit par l'action de calquer.

Calquer.

Opération par laquelle on fait passer, en quelque façon mécaniquement, le trait d'une figure ou de quelques parties d'un dessin sur un papier, qui est ordinairement transparent, surtout pour les calques qui se font pour l'usage des graveurs. Cette opération se pratique de plusieurs manières : au moyen de papier à calquer, que l'on pose et fixe sur le dessin ou sur la gravure que l'on veut reproduire, et sur lequel on trace avec un crayon, une plume ou une pointe.

Calquoir.

On donne ce nom à une glace disposée en manière de pupitre et sur laquelle on peut calquer un dessin sans se servir de papier transparent. On appelle encore *calquoir* une pointe émoussée, ou bien un peu arrondie, en sorte qu'elle ne puisse ni piquer, ni couper, dont on se sert pour calquer : on en fait en acier, en cuivre, en ivoire et en buis.

Compas.

Instrument pour prendre les mesures. Celui à vis de rappel sert principalement pour la gravure des lettres.

Décalque.

Transport d'un calque sur le métal à graver.

Ébarboir.

Lame carrée, pointue et coupante qui sert à enlever la barbe légère produite par la coupe du burin seulement.

Ébauche.

Opération préparatoire pour la formation des lettres.

Échappades.

Accident occasioné par le dérangement d'un instrument employé à la gravure et qui glisse à travers les travaux.

Échoppes.

Sorte de burins quadrilatères aiguisés en biseau et se terminant carrément ; au lieu de former la pointe, elles servent à faire des traits plus larges que ceux que l'on obtient au moyen des pointes rondes.

On emploie principalement les échoppes pour les choses qui doivent être gravées d'une manière brute, comme les terrains, les rochers, les troncs d'arbres, les murailles et autres objets qui demandent de la force et un travail irrégulier et tremblotté.

Avec de l'habitude on parvient à donner de la variété au travail produit par cet instrument, en le faisant tourner dans les doigts, et le tenant ainsi tantôt avec son côté le plus large, et tantôt avec la partie tranchante du biseau, on obtient, pour ainsi dire, des pleins et des déliés, comme on pourrait le faire avec une plume.

Egratignée.

C'est le nom qu'on donne à une gravure faite d'une manière timide; c'est-à-dire que le métal est plutôt, en quelque sorte, égratigné que coupé franchement.

Finesse.

Expression qui s'emploie le plus souvent au pluriel : on dit *des finesse de ton, de touche*; on dit aussi des passages fins, un trait et des contours fins, ce qui désigne le soin que met l'artiste dans l'exécution de son travail, à sa propriété ou à son précieux.

Grattage.

Opération pour faire disparaître ou affaiblir des parties gravées sur métal, ou pour enlever la surface des taillies gravés sur bois et leur donner plus d'épaisseur.

Grattoir.

Instrument pour enlever une partie de la surface d'une planche, et effacer des faux traits ou des endroits endommagés.

Heurte.

Ouvrage fait avec promptitude, dans lequel on remarque des touches hardies et prononcées.

Loupe.

Microscope simple servant à grossir les objets. Les graveurs s'en servent avec grand avantage pour les ouvrages délicats.

Pointe sèche.

La pointe sèche ressemble à la pointe à l'eau-forte, mais elle est faite avec de petits barreaux d'acier, ou même de vieux burins arrondis et aiguisés par une extrémité. On les emmanche à peu près comme les autres pointes; mais, comme elles doivent mordre davantage dans le métal, et que par conséquent il faut employer plus de force pour s'en servir, on a la coutume de remplacer la virole de cuivre qui termine ordinairement la partie inférieure du manche, par un morceau de liège.

Talonade.

Opération qui fait partie de la gravure des lettres.

Tampon.

Pièce de feutre destinée à nettoyer les planches et dégager les tailles.

Traits.

Ce sont les lignes et contours tracés sur une planche à graver, avec un burin ou une pointe.

GRAVURE EN RELIEF OU EN BOSSE.

Ce genre de gravure comprend le plus grand nombre de dessins en relief qu'on remarque sur certains vases précieux et sur un grand nombre de bijoux, ainsi que les monnaies, médailles, jetons, etc. Ces divers travaux se commencent d'abord par des poinçons en relief, lesquels servent à former les matrices ou carrés (1). Voici la manière dont se commence ce travail : Après avoir dessiné les objets qu'il se propose de graver, le graveur les ébauche et les modèle en cire blanche, suivant la forme, la grandeur et la profondeur qu'il veut leur donner, et c'est sur ce modèle en cire qu'il grave ensuite son poinçon, qui doit être en fer bien acéré, sur lequel, d'abord, il cisèle en relief la figure ou le dessin, et il le trempe ensuite. Quand ce dessin est bien fini, si ce sont des médailles, on achève de graver le reste, comme la moulure de la bordure, les grenètres, les lettres, etc. Le carré ou matrice étant fini, on le trempe ; on le découvre ensuite, on le frotte au moyen de la pierre et on le polit avec une pâte d'émeri faite avec l'huile. Quand le carré a reçu tout le fini désirable, on le porte au balancier pour y frapper des médailles, des jetons, des couverts, des ornements divers pour étuis, ciseaux, hochets, bagues dites *chevalières* et une foule d'autres bijoux. Pour tous ces derniers objets, on emploie le plus souvent la percussion au lieu d'un balancier, surtout quand le métal a peu d'épaisseur : pour lors, on place la plaque d'argent, de platine, d'or ou de cuivre au-dessus de la matrice, et on y frappe, au moyen d'un marteau convenable, le poinçon concave, qui a les mêmes formes, la même dimension du carré, et en remplit exactement toute la cavité. Par ce moyen, la feuille métallique prend et conserve la forme qui lui est imprimée par le poinçon et le carré. C'est ainsi que se fabriquent presque tous les dessins en relief. Leur élégance ne le cède presque en rien à ceux qui sont burinés, et ils sont livrés au commerce à des prix bien inférieurs.

(1) Il arrive parfois que l'on travaille d'abord en creux, mais dans les occasions seulement où ce qu'on veut graver a peu de profondeur.

Ceux qui sont faits uniquement à l'échoppe et au burin sur le bijou ou le vase précieux, exigent un travail très-long et deviennent par suite, très-coûteux; aussi recourt-on rarement à ce moyen pour les ouvrages qui ne sont pas d'une grande valeur.

GRAVURE EN ENTAILLE.

Ce genre de gravure diffère de la précédente en ce qu'elle doit être en creux sur les sujets. Les dessins doivent y être tracés dans leur sens naturel, quand ils ne sont pas destinés à être reproduits par ce moyen sur d'autres objets. Lorsqu'à contraire cette gravure est destinée à reproduire le dessin comme pour les cachets, certaines bagues, etc., celui-ci ainsi que les lettres doivent y être tracés en sens inverse. Si l'on opère cette gravure au poinçon, il faut alors des poinçons et des contre-poinçons. Nous renvoyons à ce mot du *Dictionnaire technologique* pour leur mode de fabrication. Quand on opère ce genre de gravure sans le secours des poinçons, on doit alors recourir au burin, à l'échoppe, etc., et dessiner l'objet sur le métal, soit dans son sens naturel, ou en sens inverse s'il est destiné à être reproduit en bosse par ce moyen comme les cachets nous en offrent un exemple.

GRAVURE DES LETTRES.

Cette gravure se fait de deux manières : au poinçon, ou au burin et à l'échoppe, pour les pleins. Les lettres au poinçon se gravent au moyen de ces outils en acier qui portent à chacune de leurs extrémités une lettre de l'alphabet tracée en sens inverse de celui qu'elle doit avoir. On la frappe ensuite sur le point où elle doit être appliquée au moyen du marteau, en soutenant la partie correspondante de cette surface au moyen d'un appui ou repoussoir : il est évident que par la pression, opérée par le choc du marteau, la lettre presse sur le métal qui lui correspond, le comprime et y produit un creux semblable à sa forme et à ses dimensions. Il arrive souvent que ces lettres ne sont pas bien nettes, surtout quand le choc n'a pas porté d'aplomb ou que les poinçons sont usés; alors l'ouvrier doit les achever au burin et à l'échoppe. Nous reviendrons sur ce sujet.

La première étude qui doit occuper celui qui se destine à la gravure de la lettre, est le dessin au crayon et à la plume sur du papier, des différents caractères, non pas en suivant des principes géométriques de hauteur, de largeur et de force de pleins, mais en consultant les plus beaux caractères sortis des fonderies les plus célèbres, ou tracés par les mains

es plus habiles; les principes que l'on a voulu appliquer jusqu'à présent aux formes des lettres moulées, leur donnent une raideur ennemie de la grâce et du bon goût.

Lorsque l'on sera parvenu à dessiner ainsi des lettres et les mots avec la plus grande régularité et la plus grande pureté, dans le sens où ils se présentent ordinairement à notre vue, on s'exercera à les dessiner à rebours, comme il est indiqué, et ce n'est qu'après avoir acquis beaucoup d'habitude et une certaine perfection dans ce genre de dessin, que l'on commencera à tracer des lettres avec une pointe, sur une planche de cuivre, et ensuite à couper des contours et à creuser des pleins avec l'échoppe et le burin; on doit exercer beaucoup à couper, avec ces instruments, des lignes droites et des courbes bien régulières.

Le premier objet qui doit attirer l'attention de celui qui exerce ce genre de gravure, est la disposition des mots et des lettres; c'est la partie qui demande le plus d'étude et l'intelligence.

Les instruments de graveur de lettres sont en partie les mêmes que ceux du graveur en taille-douce : des compas, des compas d'épaisseur, des règles, un tas, un marteau à anner, des pointes à tracer peu coupantes, la loupe, le mpon de feutre, les pierres à aiguiser, etc.; il faut y ajouter des compas d'acier à vis de rappel, pour prendre avec exactitude la hauteur des lettres que l'on doit graver, quelquefois tracer, au moyen de ces compas, des lignes parallèles.

Des parallèles en acier, présentant des pointes accouplées plus ou moins écartées l'une de l'autre, et servant à indiquer la place et la hauteur des mots, par un tracé fin et léger sur le métal.

Des échoppes ou burins quadrilatères, taillés en biseau au vu de former la pointe.

Lorsque la place des mots et la hauteur que doivent avoir les lettres sont indiquées sur le métal au moyen des *compas* à vis et des *parallèles*, on trace la place et la forme de chaque lettre avec une pointe fine, mais peu coupante.

On commence alors la gravure en ébauchant le corps des lettres ou les pleins avec l'échoppe : cette opération exige beaucoup de pratique pour bien espacer chaque lettre. L'ouvrier doit avoir la largeur que l'on veut donner au corps de la lettre, et doit d'un seul coup enlever le métal nécessaire; cette largeur de plein est cependant bornée; on ne peut pas lui donner plus de force qu'il ne faut.

On passe ensuite au *liaisonnage*, qui se fait avec un burin

dont le manche, au lieu d'avoir la forme d'un champignon, comme ceux des graveurs en taille-douce, a celle d'une poë. Ce manche se place dans le creux de la main, il est soutenu par le petit doigt et l'annulaire, et tourne facilement de manière à produire un trait fin d'abord, mais qu'on renfle graduellement jusqu'à ce qu'il se trouve de la grosseur du p... et se confonde avec lui : on lie de la sorte toutes les parties d'une lettre et d'un mot. Cette opération est nommée la *lignade* par les graveurs de lettres ; elle se fait avec un burin carré, mais on se sert du burin losange pour couper les têtes et les embases des capitales et du romain.

Nous allons reproduire ici l'excellent article que Perron a donné sur la gravure des lettres, dans son *Manuel du Graveur*.

Les lettres en capitales droites auront sept parties de haut, et les jambages pleins une partie d'épaisseur.

Les capitales penchées auront les mêmes dimensions que les capitales droites ; mais elles seront inclinées de trois parties, c'est-à-dire que l'extrémité inférieure du jambage sera vers la gauche, éloignée de trois pleins de la perpendiculaire, abaissée de son extrémité supérieure.

La romaine droite aura cinq parties de hauteur, et les jambages en auront une d'épaisseur.

La romaine penchée aura cinq parties de haut sur deux d'inclinaison et une d'épaisseur.

L'italique aura sept parties de haut sur trois d'inclinaison, et une d'épaisseur.

La capitale droite et la capitale penchée n'auront jamais de majuscules dans les titres et dans les légendes ; toutes les lettres auront la même hauteur ; il n'y aura d'exception que dans les noms propres les plus saillants ; et, dans ces derniers cas, les majuscules auront le tiers en sus.

Les majuscules ou majeures de la romaine droite seront en capitale droite, ayant le double de la hauteur de la romaine.

Celles de la romaine penchée et de l'italique seront en capitale penchée, et auront la même hauteur que celles de la romaine droite.

La variation qui règne dans la largeur des lettres ne permet pas d'en détailler les dimensions.

Dans la romaine droite et la romaine penchée, les lettres à tête, comme *b, d, f, h, k, l*, dépasseront les lettres mineures *a, c, e, i, m, n*, etc., d'un corps, c'est-à-dire qu'elles auront le double de hauteur. Les lettres à queue, comme *g, j, p, q*, auront en dessous le même excédant que les lettres à tête auront en dessus.

Les intervalles entre les mots seront au moins égaux à la hauteur du corps de l'écriture, lorsqu'il n'y aura point de ponctuation ; et elles seront de deux hauteurs lorsqu'il y en aura ; les parties supérieures des points et des accents seront le niveau avec le sommet des lettres à tête.

Dans les écritures ordinaires qui seront employées dans les cartes de reconnaissances, ou dans les travaux analogues, qui demandent une prompte exécution, on se conformera aux principes suivants, adoptés par les meilleurs écrivains :

La bâtarde aura sept parties de haut, ou sept becs de plume, sur cinq de largeur et trois d'inclinaison.

La ronde sera droite, et aura autant de largeur que de hauteur ; c'est-à-dire quatre becs sur quatre becs.

L'italienne, ou petite bâtarde, sera faite dans les mêmes proportions que la bâtarde.

La coulée aura les mêmes proportions que l'italienne.

Les lettres majuscules, dans l'écriture ordinaire, auront trois corps de hauteur.

Les grandes lettres, c'est-à-dire celles à tête et à queue, ne dépasseront les lettres mineures que de sept becs de plume ; les lettres à queue auront un corps et demi en dessous.

Lorsqu'on sera dans le cas de faire usage des écritures ordinaires, la bâtarde remplacera la capitale : la ronde, la romaine droite ; la petite bâtarde ou l'italienne, la romaine enchée ; et la coulée, l'italique : mais ces écritures conserveront toujours les hauteurs qu'elles auraient, si elles étaient coulées.

Les chiffres romains droits auront les mêmes proportions que les lettres de la capitale droite.

Les chiffres romains penchés auront celles de la capitale enchée.

Les chiffres arabes droits seront faits dans les mêmes proportions que la romaine droite.

Ceux penchés auront celles de la romaine penchée.

Le 1, le 2, le 0, auront la même hauteur, c'est-à-dire un corps.

Le 3 aura un corps et deux pleins ; le 4, le 5, le 6 et le 8, auront un corps et trois pleins ; on donnera deux corps au 7 et au 9.

Les lettres faites au moyen de poinçons ne sont ni si belles, ni si nettes que celles qu'on fait au moyen d'un dessin tracé sur la pièce à graver et exécuté avec le burin, l'échoppe et les pointes : aussi la gravure au poinçon n'est-elle réservée qu'aux ouvrages de moindre valeur, et comme une sorte de

marque. Cette dernière, au contraire, s'applique à la gravure des médailles, cachets, bagues, argenterie, chiffres pour couverts, etc., etc. Ce dernier travail exige beaucoup de goût tant pour le dessin des lettres que pour les marier ensemble de manière à les grouper agréablement et à former ce qu'on nomme en termes de l'art un chiffre. Pour les confections des cachets, le graveur ne doit pas être étranger à la connaissance du blason, puisqu'il est appelé souvent à reconnaître les armes des anciennes maisons, à en composer de nouvelles, tant pour les cachets que pour les bagues, couverts, montres, etc.

La plus grande partie du travail du graveur se fait au moyen d'une excellente loupe; c'est le seul moyen de pouvoir faire avec soin les liaisons, les traits fins et déliés, d'apercevoir les moindres imperfections, enfin, d'exécuter les travaux les plus délicats, et qui ne sauraient l'être à l'œil nu.

Nous n'avons pas eu la prétention de présenter ici un travail complet sur la gravure sur métaux, mais bien de reproduire des notions qui ne peuvent qu'être utiles à l'orfèvre et au bijoutier.

Description des principaux modèles de bijouterie et orfèvrerie contenus dans les planches 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

A

Agrafe, placée au-dessous de l'écran, fig. 234.

Aiguère, fig. 497.

Articles en ronde-bosse, par le repoussé avec incrustation, fig. 479 à 482.

B

Bague Louis XIII, fig. 485.

Binocle, lorgnon à deux branches, fig. 216.

Boucles-d'oreille, on en trouve représentées de diverses espèces dans les figures 236 et 237.

Boucles modernes et gothiques, fig. 246 et 247.

Bagues diverses, fig. 238.

— *dites colliers de chien, fig. 242.*

Boutons de chemise, fig. 231, 232, 233.

Bracelet en or, argent et émail, fig. 495.

Broches, fig. 240.

Briquet, fig. 227.

Bouchons, fig. 256.

Bol, fig. 272.

C

Candelabres, fig. 249.

Clefs de montre diverses, fig. 217, 219, 220, 221, 222 et 223.

Clef-cachet, fig. 218.

Chaîne, fig. 489.

Chaîne-gourmette, avec clef à l'anglaise; elle est placée à côté du binocle, fig. 17.

Chaîne figaro, à chaînons, fig. 17.

Chatelaine, épingle et bague Louis XIII et Louis XV, fig., 483, 484, 485.

Crayon, fig. 224.

Croix diverses, fig. 244.

Crochets, fig. 239, 245.

Coquetier, fig. 278.

Coupe, fig. 264.

Cafetière, fig. 275.

Coffret, fig. 496.

Corbeille en vermeil, fig. 488.

Coulant, fig. 252.

Coupe en vermeil, fig. 487.

Cuillère à moutarde, fig. 276.

Cuillère à punch, fig. 274.

Chandelier, fig. 254.

Cassolette, fig. 243.

Cuillère à poudre, fig. 229.

D

Déjeûners divers, fig. 253, 257, 259, 266.

E

Ecrin complet, fig. 234.

Epée, fig. 493, 494.

Épingle Louis XIII, fig. 484.

F

Ferronnière, fig. 235.

Fontaine, fig. 256.

Flambeaux à trois branches, fig. 249.

H

Huilier, fig. 269.

Hochet, fig. 241.

M

Moutardiers, fig. 260 et 262.

N

Nécessaire, fig. 248.

P

Panier à thé, fig. 248 bis.

Pince, fig. 273.

Pomme de canne et de fouet, fig. 490, 491.

Porte-liqueur, fig. 267.

Porte-couteaux, fig. 255.

Pot au lait, fig. 271.

Pipe, fig. 228.

S

Saucière, fig. 277.

Salière, fig. 265.

Sucriers, fig. 268 et 270.

Sonnettes, fig. 230.

T

Truelle à poisson, fig. 263.

Tabatière, fig. 226.

V

Vase, fig. 261, 492, 496.

Vase aux œufs, fig. 258.

Vase de course, fig. 486.

APPENDICE.

Procédés propres à purifier l'argent, à l'appliquer sur la porcelaine, et à lui donner la beauté et la solidité de l'orfèvrerie. Par M. PARCHEMINIER, peintre et doreur sur porcelaine.

Il faut se procurer de l'argent vierge, et le faire dissoudre, au bain de sable, dans de l'eau-forte. Quand il est dissous, on l'étend d'eau froide dans le matras jusqu'au goulot; on met six fois autant d'eau froide dans un vase de faïence; on place au fond de ce vase une plaque de cuivre rouge de 93 centim. (quatre pouces) carrés, plus ou moins, selon la quantité à précipiter; on verse la dissolution; après une heure, on retire successivement, avec une spatule en bois en forme de cuillère, des flocons d'argent bien divisés et volumineux, qui remontent sur la surface de l'eau. On met ces flocons dans une jatte pour les laver avec de l'eau chaude, afin de rendre l'argent parfaitement blanc. Cet argent est mis à sécher au bain de sable dans une capsule en porcelaine; on pourrait le faire durcir sur un feu violent; mais cela l'empêcherait de se broyer. Lorsqu'il est tenu bien sec, on le froie sur une glace dépolie avec une molette de verre, et on ajoute 32 centigr. (six grains) de dissolution de bisauth. Le tout doit être broyé extrêmement fin avec de l'essence de térébenthine.

Manière d'employer l'argent.

Ajoutez un tiers d'essence grasse faite avec l'essence de térébenthine distillée, ou produite par l'évaporation à la longue du temps; cette dernière est préférable; délayez avec un couteau de corne en vous servant d'essence maigre.

Appliquez, à plein pinceau, une première couche bien gale; faites évaporer et bien sécher; donnez deux autres couches de la même manière, et faites cuire dans une moufle pendant trois ou quatre heures, suivant la grandeur. Cet argent supporte le même feu que l'or.

Quand il est bien cuit, il faut le dégrossir avec une pierre sanguine ou une agate ; s'il est trop dur, la sanguine convient mieux quand il n'y a pas d'obstacle. Lorsque le métal est entièrement ôté, faites-le recuire de nouveau, alors vous obtiendrez le plus beau poli.

Lorsque l'argent a été poli au sortir du feu, il offre un demi-métal très-pur, en tout semblable à l'orfèvrerie.

Manière de préparer l'argent pour décorer le demi-mat.

Broyez, avec du miel, de l'argent battu en feuille, lavé ensuite et faites sécher, vous aurez de l'argent en poudre très-beau. Pour l'employer sur le demi-métal, il faut y mettre un peu de gomme arabique dissoute dans de l'eau ; au sortir du feu, on obtiendra aussi un mat d'une beauté parfaite.

On peut se servir de l'argent dissous pour faire du mat, mais, comme il ne serait pas assez beau, il faut le couvrir d'argent en poudre à la gomme ; il est même préférable parce qu'en outre qu'il est plus facile à employer, il a plus de corps au feu. On peut faire tous les dessins imaginables pour être brunis à l'effet, aussi bien que sur le bleu au grand feu, qu'il décolore très-bien..

Moyen de décorer sur les fonds de toutes les couleurs en argent.

On fait cuire les couleurs, et on décore ensuite avec l'argent sans fondant ; il faut donner un feu très-léger, feu cerise.

Pour argenter sur l'or et fixer l'or pur sur l'argent, il faut qu'il n'y ait point de ce dernier métal dans l'or, de même que pour l'argent sur l'or, le feu doit être encore plus léger que sur les fonds ; il faut en outre prendre de l'or en poudre, que l'on emploie à la gomme, comme il est dit plus haut, pour le mat sur demi-mat d'argent.

Pour le guillochage, on se sert de relief employé à l'engommée légèrement ; sur la porcelaine blanche, les fonds d'argent, on cuit l'argent, on le recuit ensuite, et on le brunie à vif ; ce qui produit un effet de diamant ou de perles brillantes, que l'on peut faire également en or sur l'argent.

Pour les incrustations de bordures, cartels, de figures, paysages et fleurs-ornements, il faut cuire l'argent auparavant, en ménageant la place des peintures, et on obtient généralement tout ce qui se fait en décor et dorure sur porcelaine.

Observation indispensable, sans laquelle l'argent sur la porcelaine ne peut être solide, purifié et acquérir son perfectionnement.

Il faut avoir soin d'opérer la dissolution telle qu'elle est indiquée plus haut, avant de broyer l'argent, et cet argent doit être plusieurs fois carbonisé avant de le broyer, c'est-à-dire qu'on doit le soumettre à un feu de moufle pendant quatre heures à peu près, au moins à trois reprises différentes.

Ce métal, ensuite dégagé des parties nuisibles, se broie et s'emploie avec beaucoup de facilité; il n'est plus cotonneux, il ne se volatilise plus, et par conséquent acquiert la consistance et la beauté qui lui manquaient sans ce moyen. Ce procédé est susceptible d'être appliqué sur le cristal; par un moyen de quelques modifications, on peut argenter cette substance, comme on y applique maintenant la dorure.

Méthode pour tirer l'or et l'argent du galon sans les brûler.

Il faut couper le galon en petits morceaux, les envelopper d'un linge, et mettre le paquet avec de la lie de savon (soapes), dans l'eau qu'on laisse bouillir jusqu'à ce qu'on aperçoive une diminution dans le paquet; ce qui ne demande un peu de temps, à moins que la quantité de galons ne soit très-considérable. Ensuite, on tire le linge, et on le lave avec de l'eau froide, en le pressant fortement avec le pied, ou en le battant avec un marteau pour en exprimer la lie de savon. On délie alors le paquet, et on trouve la partie métallique du galon pure et entière, sans être altérée dans sa couleur, ni diminuée de son poids. Cette méthode est beaucoup plus commode, et moins difficile que la manière ordinaire de brûler l'or: comme il ne faut qu'une très-petite quantité de lie, et qu'on peut se servir plusieurs fois de la même, la dépense se réduit à très-peu de chose. Le vaisseau peut être de fer ou de cuivre. La raison de cette opération est sensible pour ceux qui savent un peu de chimie; car la soie, sur laquelle nos galons sont tissés, est une substance animale, et toutes les substances animales sont solubles dans les alcalis; mais la toile dans laquelle vous enveloppez les galons, étant une substance végétale, résiste à leur action, et n'en est point altérée.

Moyen propre à extraire l'or des bois dorés, par M. DE MONTAMY.

On immerge ces bois dans l'eau bouillante jusqu'à ce que

la colle, étant bien détrempée, s'en détache et tombe au fond de l'eau avec les feuilles d'or. On fait évaporer cette eau siccité. On pile ce résidu dans un mortier, et on chauffe fortement cette poudre dans une moufle. La colle se brûle, et il reste une poudre d'or qu'on sépare en l'amalgamant avec le mercure.

Imitation de pierres fines avec vitrification composée de
sieur BISHOP (Thomas-Victor), émailleur en bijoux.

Chaque pièce a son modèle en cuivre ciselé ; on en prend l'empreinte avec une feuille ou coquille d'or fin, au moyen de la pression exercée à l'aide d'un balancier.

On transporte cette empreinte sur les émaux préparés à la manière des émaux dont on se sert pour bijoux. On met, l'envers de la coquille d'or qui sert à prendre l'empreinte du tripoli auquel on a donné une certaine consistance, et dont l'objet est de maintenir la coquille d'or sur l'émail, et de l'empêcher de se déformer.

Fabrication des mosaïques et des camées en Italie, par
M. WILSON.

On peut regarder les mosaïques comme des tableaux formés par la réunion d'un nombre immense de petits fragments de marbre colorés ou de pierres artificielles ; ces fragments sont fixés, au moyen d'un mastic très-tenace, sur une lame de cuivre, et les matériaux colorés sont ensuite réduits au même niveau ou polis, comme le serait un marbre solide. On copie en mosaïque les plus grands tableaux des maîtres célèbres, dont on reproduit ainsi, d'une manière inaltérable les admirables effets. Le nombre des teintes diverses dont on dispose, au moyen des *Smalti* ou pierres artificielles, dépasse dix-huit mille. Ces fragments sont, en général, très-petits : ils n'ont souvent que le diamètre d'un cheveu : on les prépare, à Venise, sous la forme de baguettes de la grosseur d'un crayon, et l'ouvrier les tire au chalumeau en fil très-fins qui dépassent rarement l'épaisseur de la tige des plus délicates graminées. Plus les fragments sont tenus, plus grandes sont aussi la gradation des nuances et la beauté du travail : il exige un temps considérable ; une ruine, un bouquet de fleurs ou un groupe de figures de 2 pouces carré exigeront deux mois de travail d'un bon artiste et vaudront de 125 à 500 fr., selon la beauté de l'exécution.

Les mosaïques de Florence, que l'on appelle *pietra dura* sont fabriquées avec de véritables pierres colorées naturellement. Cet art a fait de grands progrès, et l'on exécute au

ourd'hui, en pierres dures, des vases, des fleurs, des fruits, avec une vérité et une beauté d'effets surprenantes. La valeur des matériaux qu'on emploie, rend ces ouvrages d'un prix bien plus élevé que les mosaïques romaines en *Smalti*.

La taille des camées, art fort antique, est cultivée à Rome avec un grand succès. Il y a deux espèces de camées, ceux qui sont taillés sur des pierres précieuses et ceux en coquilles. Quant aux premiers, la valeur de la pierre entre pour élément important dans le prix de l'échantillon, indépendamment du fini du travail. Les pierres les plus estimées sont onyx oriental et la sardoine : la première est une sardoine à lignes parallèles et alternativement blanches et noires ; la seconde, une cornaline brune et blanche. Lorsqu'on trouve une pierre qui présente quatre ou cinq couches de teintes ou de couleurs différentes, et assez minces pour que l'artiste puisse donner au camée, en le taillant, une certaine harmonie d'effet, la valeur de l'échantillon s'en accroît beaucoup. Le travail de ces camées se fait au tour, au moyen d'instruments d'acier pointus et de poudre de diamant.

Les côtes du Brésil et d'Afrique fournissent de grandes coquilles qui présentent deux couches, l'une blanche et l'autre qui forme le fond, tantôt d'un brun pâle, tantôt d'un rouge rangé foncé : celles-ci sont les plus estimées. La partie blanche forme le camée, et on la taille avec de petits ciseaux d'acier. On imite ainsi des dessins de l'antique ; on fait des portraits souvent très-ressemblants, d'un fini remarquable et d'une pureté parfaite de contours. Ce genre de travail, qui paraît être facile, est peu coûteux ; un portrait vaut environ 100 fr., et une tête imitée de l'antique ou un dessin original bien exécuté, de 25 à 50 fr. (*Bibl. univ.* Avril 1841.)

Machine propre à la fabrication des cuillères et fourchettes,
par M. KRUPP.

La figure 501 est une élévation de la partie postérieure.

La figure 502, un plan.

Les figures 503 et 504, des coupes en élévation de la machine.

A A est la cage.

B, B', sont deux blocs demi-circulaires qui oscillent sur des axes A', soutenus par des collets *b, b* ; les extrémités des axes A' ont des entailles dans lesquelles entrent des axes plus petits *c, c*, et contre lesquels pressent les vis *g, g*, qui maintiennent des deux côtés la position normale des blocs B, B', et servent à leur ajustage latéral. La pièce glissante B,

fig. 502, qui se meut sur la surface d'une cage additionnelle est liée à la cage A par deux bras x, x , et deux leviers h , sont attachés aux blocs B, B' et réunis par des coins i, i aux extrémités des deux manches. La forme de l'un d'eux voit séparément fig. 525; ces manches sont fixés, par leurs extrémités opposées à la pièce glissante B, aux points l , tandis qu'un troisième arbre, qui passe par le centre n de la pièce glissante k , l'unit à la tige m d'un carré o , dont on voit séparément une face et une coupe dans les figures 516 et 517. Le mouvement est imprimé à ce carré o au moyen de l'arbre r et de deux roues excentriques dentées p et q , auxquelles on donne cette excentricité, afin que, les blocs étant poussés en avant, elles puissent se mouvoir avec une lenteur comparative et opérer rapidement leur retour.

On grave en double le modèle adopté pour les cuillères fourchettes ou autres articles, sur des rondelles entourées de bords tranchants, c'est-à-dire que les lignes extérieures de chaque rondelle, gravée ou non, forment des bords saillants et tranchants qui, tandis que la forme est estampée sur l'autre face, coupent simultanément le métal superflu tout autour et empêchent ainsi les déviations et la détérioration des objets qui conservent toujours la même forme. Ces rondelles sont placées dans les châssis f .

Les figures 505 et 506 sont un plan et une élévation d'un de ces châssis qui sont affermis à la surface v des blocs par leur insertion avec les saillies s, s , fig. 502 et 503, et fixés à cette place au moyen des vis u, u , qui passent en direction latérale dans les blocs.

Un plan et une coupe de ces rondelles sont dessinés séparément sur une grande échelle, fig. 510 et 511.

L'espace laissé aux rondelles dans le châssis t est assez large pour en admettre de différentes dimensions qu'on assure au moyen de vis w, w , et sa circonférence en saillie α sert à protéger les bords tranchants de toute atteinte nuisible.

Les rondelles peuvent être d'une ou de plusieurs pièces comme on le voit aux figures 512, 513, 514, 515 et 516; ou bien encore une rondelle peut être insérée dans une autre, et selon qu'elle est plus longue ou plus courte, on peut établir une différence dans la longueur du trajet des blocs, et c'est ce qu'on obtient en faisant avancer ou reculer la cheville v du carré même.

Afin de faciliter la substitution d'une rondelle à une autre le bloc supérieur est muni de contre-poids de chaque côté des collets, comme on le voit, fig. 509, et au moyen desquels on peut l'élever ou l'abaisser.

Les vis x , x étant desserrées et le collet supérieur b' du bloc supérieur étant relâché, il peut s'élever à une hauteur telle que le fond du collet au-dessous du petit axe c' se trouve au même niveau qu'une paire de coins z , z , fortement fixés à l'ouvrage le long duquel il glisse. L'accès étant ainsi ouvert l'un et à l'autre bloc, les rondelles qui ont servi sont enlevées, et, après qu'elles ont été remplacées par d'autres, on remet le bloc supérieur dans sa première position, quand l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

Les flancs sont introduits sans cette machine par un autre appareil conducteur (passette). La position de cet appareil, relativement à la machine oscillante, est représentée fig. 503.

La figure 518 est un plan de la partie supérieure de cet appareil conducteur.

La figure 519, la vue d'une des extrémités.

La figure 523, un plan inférieur d'une partie de l'appareil.

D est un châssis en forme de segment, fixé par le moyen de saillies et de vis E, au fond du bloc B'.

F est une échancrure pratiquée dans le châssis D, qui est plus ou moins fermée par une coulisse H, qu'on pourrait plutôt appeler une double soupape, ayant un axe dans son centre; comme elle est fixée sur le châssis D, qu'elle ne peut glisser plus avant que D, que son service particulier consiste à ouvrir et fermer, elle est plus semblable à une soupape qu'à une coulisse; on en voit un dessin sur une grande échelle, fig. 520.

J est un arbre vertical qui se meut de bas en haut dans une ouverture, selon l'action d'un ressort en spirale K sur lequel il est basé.

Quand le bloc B' est mu dans la direction de la flèche M, les blocs sont dans une position propre à recevoir un flan. On retire ensuite l'appareil conducteur, manuellement, dans la position des lignes pointées, fig. 503, tandis qu'en même temps le ressort N oblige la coulisse H à couvrir la moitié de l'échancrure D, laissant l'autre ouverte.

Un mouvement étant imprimé au bloc B', supposé dans la position fig. 503, dans la direction de la flèche L, le ressort en spirale K, étant plus puissant que N, presse vers le bas la coulisse ou soupape H avec le concours de l'arbre J, et complète le mouvement qui permet à la partie supérieure de l'arbre J de glisser le long de cette même coulisse sur la surface de la pièce D. Mais, aussitôt que la pression de l'arbre J a cessé sur la coulisse H, le ressort N presse à son tour vers le bas et ferme l'extrémité M, laissant ouverte

l'autre extrémité L, de manière que quand la soupape coulisse H, par un mouvement en arrière, arrive à la barre arbre J, elle glisse dans l'ouverture *a* taillée à la partie supérieure, et permet à l'arbre de s'élever dans l'entaille tirant à lui le petit bras du levier R, et conséquemment abaissant la longue branche ou fil-de-fer S'; et le levier T, fig. 51 élève le crochet *u* de la coulisse du conducteur et fait agir le ressort V sur cette pièce, qui porte en avant le flan entre les rondelles gravées placées sur les blocs B, B'. La partie inclinée *c'* de l'entaille permet à l'arbre de sortir lorsque le bloc B' avance; le ressort N, après cela, force immédiatement la coulisse H de fermer l'ouverture entière, et complète ainsi de nouveau le cercle de l'opération.

La longueur du mouvement oscillatoire peut légèrement excéder celle des rondelles gravées pour donner le temps de retirer la coulisse de l'appareil conducteur ou de placer un autre flan. Le mouvement propre pour élever le crochet *u* est déterminé par la vis G et peut, toutefois, correspondre avec les premiers points de la portion gravée des rondelles.

Fabrication des couverts, par M. J. N. FERRY.

Ce système consiste à établir avec soin des matrices et de poinçons en acier ou en fonte au besoin, et à laminier des bandes d'or, d'argent, de cuivre, etc., en leur laissant une épaisseur quelconque, toujours cependant en raison de la valeur à laquelle on veut amener les couverts ou autres produits d'orfèvrerie.

Les bandes métalliques ayant été soumises à l'action du laminoir et amenées à l'épaisseur convenable, on les découpe avec des cisailles ou à l'emporte-pièce, en ayant soin toutefois, de laisser à l'objet qui est en fabrication, à une cuillère par exemple, des dimensions telles que, au sortir de l'estampe, tout son pourtour porte encore un rebord ou excès de matière d'une certaine largeur.

Quand ces bandes métalliques ont reçu la forme et les dimensions qui leur sont propres pour les soumettre à l'estampage, il est à observer que, par ce système, pour obtenir une seule cuillère ou une seule fourchette, il est indispensable d'employer deux bandes métalliques, deux plaques de mêmes dimensions, estampées dans le même sens, mais l'une en creux et l'autre en relief; avec cette condition toutefois, que ces plaques ou coquilles soient façonnées de manière à laisser entre elles un intervalle suffisant, propre à donner à la cuillère une consistance convenable, car c'est ce

vide ou intervalle qui se trouve entre les deux empreintes, pour sortir de l'estampe, qui forme l'ensemble de la cuillère.

Un autre soin à prendre lors de l'estampage, c'est d'émousser les bords de la plaque métallique, ceux qui terminent la spatule; de telle sorte que les deux coquilles ou plaques métalliques estampées présentent chacune à la même extrémité que nous venons d'indiquer, et au milieu, une petite ouverture en forme d'entonnoir, et qui, lorsque le système est convenablement disposé dans un moule confectionné *ad hoc*, puisse servir à recevoir la matière en fusion et faciliter l'introduction de celle-ci dans le vide formé par les empreintes en creux et en relief que portent les coquilles.

Le moule dont il s'agit peut être établi en plâtre, en cuivre ou en métal quelconque, il doit être composé le plus ordinairement de deux parties seulement, qui portent des incrustations avec jet correspondant à celles de l'estampe, et propres à contenir exactement les coquilles estampées.

Il est bien entendu que ces deux parties doivent toujours être resserrées comme à l'ordinaire, pour qu'il soit facile de les faire coïncider d'une manière convenable.

Lorsqu'à l'aide de ces moyens, toutes les dispositions nécessaires ont été faites avec soin et précision, on plonge tout l'appareil dans le bain de la composition métallique, qu'on a dû préalablement amener au degré de chaleur voulu pour l'objet en fabrication; puis, lorsque le métal en fusion a pénétré dans tout l'intérieur des coquilles contenues et réunies dans le moule, on retire ce moule du bain et on le laisse refroidir pendant tout le temps nécessaire pour que la composition métallique adhère parfaitement aux coquilles et qu'il soit possible de détacher manuellement du moule la cuillère et la fourchette arrivée à ce point important de fabrication.

Après avoir retiré la cuillère du moule ainsi refroidi, il faut, à l'aide d'une scie à repasser ou d'une cisaille, abattre l'excédant de matière qu'elle porte sur tout son pourtour, puis parer à la lime les irrégularités ou les traits qu'aurait fait la cisaille ou la scie. Enfin, si les coquilles sont en cuivre, en argent ou en composition métallique blanche, telle par exemple que le palladium, ou si elles sont recouvertes, comme cela se pratique dans le doublé, on se contente, pour la dernière main-d'œuvre, de brunir toute la pièce par les moyens ordinaires et connus, c'est-à-dire au brunissoir ou à la brosse, etc. Mais si les coquilles sont en cuivre et doublées avec de l'or ou de l'argent, il faut nécessairement, après avoir abattu l'excédant de matière et fait disparaître les défauts de la scie, que la jointure des coquilles, qui devien-

drait oxydable, soit de nouveau soumise à la dorure ou à l'argenture, pour que cette jointure des coquilles ne présente pas de disparité avec les autres parties de la cuillère puisse, plus tard, ou la détériorer ou la faire déprécier.

Le système de M. Ferry permet encore, dans ce dernier cas, d'employer un autre procédé, ou plutôt de modifier celui que nous venons d'exposer.

Par exemple, on estampe deux coquilles en cuivre rouge, en laiton, en fer, etc., pour faire une cuillère; puis quand elle a été retirée du moule refroidi, et qu'elle a subi la dernière main-d'œuvre, opérée à l'aide de la scie, de la lime, etc., on la soumet entièrement à la dorure ou à l'argenture; à quoi elle est brunie comme il a été dit plus haut.

L'expérience a montré à M. Ferry que pour obtenir une fonte convenable, un coulage parfait, un tout plus compact et qui présente, pour ainsi dire, le plus d'homogénéité possible, il devenait utile : 1° de soumettre à l'étamage les lingots ou coquilles qui doivent servir à former les produits d'orfèvrerie en double;

2° De ménager sur toute la périphérie intérieure des lingots un petit conduit servant à établir un courant d'air, lequel dans la fonderie ordinaire se nomme évent.

Ces sortes de conduits permettent à l'air contenu entre les coquilles de s'échapper complètement et, par conséquent, évitent dans les produits, les soufflures qui, en compromettant leur solidité, les déprécieraient dans le commerce.

Ainsi, quelle que puisse être la forme des moules, il est indispensable de les établir avec de semblables conduits ou évents, et d'étamer intérieurement les coquilles avant de pouvoir disposer pour accomplir l'opération de la fonte ou du doublage.

Nous reportant maintenant au perfectionnement appliqué par M. Ferry, à l'application de ses procédés à la fabrication de la plupart ou de tous les produits d'orfèvrerie, de doublage, autres que des cuillères et des fourchettes, on voit, d'après tout ce qui a été rapporté et expliqué, qu'au lieu de soumettre à l'estampage, comme l'une des premières opérations, les lingots laminés, pour les doubler ensuite en les alliant à une composition quelconque et connue, il est plus simple de fondre ou de couler, comme il a été dit, cette composition dans un moule de forme plane, contenant, avant l'opération du coulage, des feuilles, des plaques ou des bandes d'or, d'argent, de palladium, de platine, etc., plus ou moins amincies ou laminées, pour obtenir ensuite des feuilles dont l'extérieur puisse toujours offrir un métal précieux et exempt d'oxydation, et dont l'intérieur ne soit autre chose que l'alliage blanc ou

composition proprement dite coulée dès l'origine du procédé entre des coquilles pour former des cuillères et des fourchettes.

Fig. 566, moules de dimensions variables qui consistent en une forte bande de fer contre-coudée, sur laquelle, d'un côté, on fixe solidement, à rivet ou autrement, un fond d'une épaisseur convenable, et en une plaque semblable à ce fond, qu'on pose de l'autre côté et qui devient le couvercle du moule ou de la lingotière à tuiles.

Cette sorte de couvercle se trouve maintenue sur le moule à l'aide de pinces qui le serrent avec une force suffisante, dans la position convenable qu'on a dû lui donner.

Entre le fond et le couvercle et dans la barre contre-coudée elle-même, se trouve aussi pratiqué un conduit qui, lors du coulage permet à l'air contenu dans ce moule de s'échapper librement. Or il est évident que toute l'application variable dont il s'agit ici se réduit à un changement de forme pour le moule qui sert à obtenir le doublé et que s'il existe une différence, elle ne consiste qu'à façonner le doublé au sortir du moule et de la lingotière à tuiles, au lieu de façonner, d'estamper préalablement en coquilles avant le coulage, les plaques métalliques laminées qui doivent servir d'enveloppe à la composition.

Admettons donc qu'en procédant comme il a été dit plus haut, on ait obtenu des tuiles plus ou moins épaisses, qui sont alors dans les conditions voulues, et dont la qualité, la couleur et les propriétés sont les mêmes que les produits des premières coquilles.

Au sortir du moule, ces tuiles seront soumises au laminoir, transformées en bandes et amenées ainsi à la longueur et à l'épaisseur convenables à leur destination.

Dès-lors, on conçoit que, ces bandes étant établies de manière à ce que toutes les parties qui les composent soient parfaitement adhérentes, aussi bien que celles du doublé des cuillères et fourchettes, il devient facile de s'en servir pour fabriquer, par les procédés connus et pratiqués jusqu'à ce jour, tous les objets que l'on obtient dans l'orfèvrerie du doublé et du plaqué : en vaisselle de table, plateaux, huiliers, soupieres, théières, cafetières, etc. ; en vases d'église, calices, ciboires, burettes, ornements, etc. ; en horlogerie : coffres de pendules, cartels, œils-de-bœuf, etc. ; pour les lampistes : pieds et corps de lampes, garde-vue, candélabres, etc., et généralement tous autres objets analogues et de même nature.

Fig. 565, moitié du moule à cuillère perfectionné et muni d'un évent ou courant d'air.

Fig. 566, élévation d'un moule ou d'une lingotière propre

à obtenir des feuilles de doublé de même nature que celles des moules à cuillère et à fourchettes.

Sur le fond de cette lingotière, on pose une feuille ou plaque de métal plus ou moins précieux, laminée plus ou moins mince, et sur les bords, où doit s'appliquer le couvercle, on place une autre feuille de métal que ce couvercle maintient convenablement.

Fig. 567 et 568, vue de côté de la lingotière.

Fig. 569, projection de l'une des pinces qui servent lors du coulage, à consolider la lingotière à tuiles, à en serrer et maintenir le couvercle.

e, fig. 565, petits conduits servant, lors du coulage, à la mission de l'air contenu dans le moule.

f, fig. 566, 567 et 568, forte barre en fer contre-coudée, dans laquelle est pratiqué un courant d'air *g*.

g, évent ou courant d'air de la lingotière à tuiles.

h, fig. 569, pinces servant à maintenir le couvercle sur le moule à tuiles.

Perfectionnements dans la fabrication des cuillères et des fourchettes, par M. KRUPP.

Qu'il s'agisse de cuillères, par exemple, les planches de métal qu'on emploie sont d'abord coupées en bandes d'une largeur égale à la longueur qu'on veut donner aux flans bruts. On coupe alors ces bandes en flans bruts avec lesquelles sont formées les cuillères. Quand la cuillère est d'un modèle uni, le flan n'a pas besoin d'être d'une plus forte épaisseur que la cuillère elle-même dans sa partie la plus épaisse, mais quand elle est d'un échantillon portant des ornements, le flan doit être de 2 à 3 millim. plus épais que la partie la plus épaisse de cette même cuillère, selon la hauteur du relief des parties saillantes et la légèreté qu'on veut leur donner. Lorsque le métal est d'une qualité telle, que les brasures, filures ou autres déchets peuvent être économiquement refondus, cylindrés et remis en plaques, les flans peuvent être coupés simplement en ligne droite, ainsi que l'indique la figure 526.

A, est la plaque métal.

R, *B*, les flans découpés sur la plaque.

La partie *a*, que forme ensuite le bol ou cueilleron, est un peu plus élargie que l'objet fini, et précisément double de la largeur du manche à la partie *b*, de manière qu'en renversant alternativement la position des deux parties comme on le voit dans le dessin, la plaque entière de métal peut être débitée en flans sans laisser aucun déchet, excepté

pendant aux extrémités. Mais, quand il est important d'avoir le moins de rognures possible, je donne au flan une forme la plus rapprochée des contours généraux de l'objet que je veux produire, ainsi qu'on peut voir aux figures 527, 528 et 529.

La partie du cueilleron *d* est, en ce cas, d'une moitié à un quart moins large au flan que dans l'objet fini, et de deux tiers la moyenne largeur de la tige et du manche *e* et *f*. En inversant les positions de ces diverses parties, la plaque entière de métal peut aussi, dans ce cas, être découpée à un certain nombre de flans, sans laisser le résidu, excepté peut-être aux extrémités.

Dans la partie de cette machine qu'on voit fig. 527, *a*, représente le découpoir inférieur, et *b b* le découpoir supérieur.

i, i, sont deux vis au moyen desquelles le découpoir inférieur est fixé en place.

g, h, guides pour conserver l'uniformité des flans, et *i, d*, bande de métal sur lesquels sont découpés les flans B.

Les flans ainsi formés sont ensuite passés à travers une machine à cylindres comme celle qui se voit fig. 538 en élévation.

Fig. 540, plan.

Fig. 539, élévation des extrémités pour les amincir, les tendre et les allonger à la partie du cueilleron.

Cette machine diffère des autres laminoirs en cela seul que l'aminçement et l'allongement sont produits par la pression des cylindres sur une rondelle insérée dans l'un d'eux, et qu'on peut remplacer à volonté par d'autres rondelles.

La figure 541 est le plan d'un cylindre séparé de la machine, avec une rondelle *y* annexée.

g est le cylindre, *g'*, l'axe.

a, la rondelle, et *c c*, les vis au moyen desquelles elle est fermée.

b est une coulisse plate fixée au haut de la rondelle par les vis *d, d*, entre les borets en saillie de laquelle passent les flans, lames ou lingots dirigés vers la rondelle. En supposant un flan de la forme fig. 528, lorsqu'on l'a passé à travers cette machine, le cueilleron *d* devient allongé dans la forme représentée fig. 529, par l'aminçement de la partie *y*. Pour que le point où la rondelle exerce la plus grande pression sur la partie du cueilleron du flan puisse être varié selon l'exigence des différents modèles, la coulisse *b* est percée de plusieurs trous, sur une ligne avec les vis *d d*, de manière qu'on peut fixer cette coulisse plus près ou plus loin

de la rondelle, selon le besoin. On peut obtenir le même résultat en employant des coulisses de différentes mesures. La distance entre les deux cylindres R' , R'' est réglée par des vis selon l'usage ordinaire des laminoirs, et la distance, ainsi déterminée de temps à autre, est indiquée sur deux cadrans en bois par deux aiguilles f, f , qui sont ajustées aux extrémités des vis, et tournent avec elles. Les cadrans sont unis par une traverse l qui est soutenue par des collets z, z sur l'extrémité des vis.

Dans l'espace L , figures 538 et 539, entre les collets k, k de cylindres R' , R'' , se trouve un ressort de force suffisant pour obliger le cylindre R' à rester serré contre l'extrémité inférieure des vis. Après avoir ainsi allongé le flan, on le passe à travers une machine de la construction représentée fig. 531, élévation de côté, fig. 532, élévation de front, fig. 533 élévation de la partie postérieure, et fig. 534 plan afin d'élargir le cuilleron d et le manche f , et de les porter plus près de la forme et figure qu'ils doivent avoir en définitive.

A, B , est une forte charpente de fer.

c', c' , sont deux tourillons de forme conique.

c' , qui est l'axe moteur est muni, à une de ses extrémités d'un pignon c , qui engrène et fait mouvoir un pignon semblable c' .

A la partie la plus large des deux tourillons sont fixés deux colliers a, a d'acier trempé.

Les tourillons sont tenus serrés dans leur position :

1^o Par le moyen d'un ressort à double courbure d qui presse contre les collets e, e ;

2^o Par un coin p (voyez fig. 533), qui est entré de force dans les collets o, o ;

3^o Au moyen d'une vis g tournée par une manivelle w , et enfin par une vis verticale.

On peut varier au besoin la distance entre les colliers a, a au moyen d'une vis verticale l qui, durant le travail de la machine, est tenue ferme par deux colliers h, h qui ont leur centre sur une cheville k , et, quand on les place autour du tourillon de la vis, on les arrête au moyen d'une cheville à vis c , passée au travers des deux extrémités.

Le mode par lequel le flan est pressé aux deux extrémités à la largeur voulue, et celui par lequel leurs lignes sont rendues soit parallèles, soit obliques, soit à courbes, consistent à varier la courbure des colliers a, a , comme par exemple, de la forme d'un cylindre parfait à celle des cônes plus ou moins aigus, ou en les faisant plus larges ou plus étroits, ou, enfin, en versant l'inclinaison des tourillons l'un vers l'autre, ce qu'on

fectue facilement en lâchant ou resserrant plus ou moins les collets des tourillons.

Le flan est introduit à la main, entre les colliers *a, a*, en lançant la partie *n* la première, ensuite le manche, ou *vice versa*.

m est un guide cunéiforme ou arrêt contre lequel vient boutir le flan.

Le flan est ensuite assujéti à l'action des cylindres, gravés, ou autres, d'une construction particulière représentée aux figures 544 et 546, pour imprimer les sujets gravés, comme les filets sur les bords, les écussons ou autres ornements.

Chaque modèle est reproduit sur deux matrices, l'une gravée sur le cylindre supérieur, l'autre sur celui d'en bas.

La figure 544 représente un des cylindres avec une matrice gravée pour le manche, et la figure 545, le cylindre opposé avec la matrice gravée du cueilleron.

Le diamètre de chacun d'eux est réduit, comme on le voit, à la partie où le modèle est gravé, c'est-à-dire de *a* en *a*, et les lignes extérieures de chaque figure ou modèle forment les bords tranchants comme *c, c*, qui, tandis que la pièce est estampée sur le flan, coupent simultanément le métal superflu, lequel tombe à travers l'ouverture *b b* pratiquée entre les bords *c, c*, et les parties saillantes *a, a* des cylindres. Les bords tranchants ne doivent pas se projeter au-delà des parties *a, a* pour être préservés par ces derniers de tout contact nuisible.

Lorsqu'on fait passer un flan entre deux cylindres gravés, et qu'on ne prend pas les précautions indiquées pour séparer les rognures simultanément, l'objet estampé est susceptible d'être plus ou moins contrefait, parce que le métal a une tendance à repousser le flan hors de la ligne droite; et plus cela arrive, ou plus cet effet est prononcé, plus il y a d'écrasement d'un côté que de l'autre; mais en faisant en sorte que les cylindres estampent le modèle en question, et coupent les gravures en un seul et même temps, on évite toute difformité.

On obtient ainsi un haut degré d'uniformité dans la figure et dans l'épaisseur d'un nombre quelconque de pièces du même article, et les cylindres travaillent non-seulement avec moins de peine, mais encore avec moins de frottement et s'usent moins. Comme les bords tranchants qui entourent un modèle se terminent naturellement en un point commun, un seul bord tranchant *c'*, élevé sur la périphérie du cylindre, est porté en avant de chaque extrémité du modèle, autour de l'autre extrémité, de manière que tout déchet qui

pourrait rester aux extrémités du modèle se trouve coupé jeté de côté.

Lorsqu'on désire ajouter quelque devise distinctive sur les couverts, etc., telles qu'un cimier ou des initiales, on doit les faire graver, soit en relief, soit en creux, sur des rondelles séparées, et placer ces rondelles dans les cavités pratiquées dans ce but au centre de l'écusson ou autre contour d'ornement et de couverts, comme on le voit fig. 544.

Les rondelles peuvent être d'une, de deux ou de plusieurs pièces, ou bien une rondelle peut être insérée dans une autre rondelle.

La figure 547 représente une rondelle d'une pièce.

La figure 546, une de deux pièces.

d' est la surface supérieure, et *d''* le fond.

c, c sont des boutons saillants qui sont placés dans des emboîtures faites pour eux dans le fond des cavités qui reçoivent les rondelles.

c', c' sont les trous dans lesquels on insère une baguette à vis, passée en longueur à travers le cylindre.

La figure 548 est un plan supérieur d'une rondelle circulaire en deux parties.

Une rondelle peut aussi être insérée dans une autre, ou dans deux ou trois autres.

La figure 549 est un plan, et la figure 550 une élévation en coupe qui montrent comment la rondelle d'une pièce peut être environnée de types en cercles portant lettres, figures ou autres ornements à leur surface.

t, t sont des types, et *c* et *o*, le bouton du fond et le trou pour la baguette à vis, comme il est dit ci-dessus.

Au lieu des bords tranchants *c* et *c'*, fig. 544 et 546, pénétrant presque à travers les métaux, on peut les faire à dentelure d'une dimension telle, qu'on n'a pas à redouter la déviation ou le dommage indiqué précédemment pour les objets cylindrés, et les traverses peuvent être ensuite enlevées facilement au moyen des pinces. Les flans sont ensuite passés à travers une machine à former et découper, du modèle représenté fig. 541, en plan; fig. 543 vue de côté, et fig. 542 vue d'une extrémité.

D D est une cage qui est solidement boulonnée sur une plaque de fondation en fer *E* supportée sur des tirants croisés *o, o*.

H H, est une paire de cylindres montés sur la cage *D* et sur lesquels sont gravés en double partie les modèles de cuillères.

E est la continuation de la plaque sur laquelle sont élevés

Les supports *G* et *F* qui soutiennent les extrémités des tourillons *q* et *r*.

Un pignon *c*, qui est fixé à l'extrémité du tourillon *r*, engrène dans une roue *d* sur une des extrémités de l'axe du cylindre le plus inférieur *H*, tandis qu'un autre pignon *f* qui tourne sur une extrémité du tourillon *q*, et est mis en mouvement par l'autre pignon *e*, engrène et fait tourner la roue fixée à l'une des extrémités du plus élevé des cylindres *H*. Un carré *k*, fig. 541, est fixé à clavette sur le tourillon *r* et uni au pignon *e* par une vis *r'*, qui passe à travers la tête de ce carré et à travers une pièce *l*, et vient se visser sur la face du pignon.

Le pignon *c* est simplement ajusté sur le tourillon *r*, sans vis, et affermi par le moyen de la vis *q*.

Comme au moyen de la vis *r'* la distance entre *k* et *l* peut être diminuée ou accrue à volonté, on peut établir ainsi en tout temps une parfaite correspondance entre les parties grasses des deux cylindres, dans la direction longitudinale au centre de leurs périphéries.

Le degré de pression à donner aux cylindres est réglé par les vis *m*, *m*, et une pièce d'assemblage *n* qui lie ces vis et empêche de changer de place.

Les vis *u*, *u* sont une série de vis qui règlent la position des cylindres *H H*, par le côté, comme on le voit clairement dans les dessins détachés de cet appareil, fig. 541, 542, 543, 559, et 561.

Les vis sont pressées contre une plaque d'acier *a*, qui est en contact avec les côtés intérieurs des saillies des collets des cylindres.

b est une pièce de fer ou d'acier qui est placée pour empêcher les débris; etc., provenant du travail de la machine, de tomber sur les arbres de l'appareil.

Les deux parties gravées des rouleaux sont mises en parfaite communication l'une avec l'autre au moyen de l'engrènement des pignons *e*, *b*, de la vis *g* et du carré *k*, comme on le voit aux figures 552, 553 et 554.

Pour assurer le passage des flans dans une direction droite et uniforme entre les rondelles gravées, j'emploie une machine à guider, de la construction représentée fig. 555, plan; fig. 556, coupe d'élévation; fig. 557, vue de côté, et fig. 558, coupe en travers.

D est un bâti qui est représenté en partie seulement, afin qu'on puisse voir plus distinctement l'autre partie et les parties les plus matérielles de l'appareil.

e est une pièce glissante qui, dans sa largeur intérieure,

doit toujours égaler celle de la partie du manche du flan qu'on a l'intention de cylindrer, et peut être remplacée par d'autres pièces glissantes plus ou moins larges.

h est un fort ressort roulé cylindriquement, qui est fixé une barre à l'arrière de la glissoire et qui, lorsqu'il est lâché, la force à avancer les cylindres.

y est un crochet garni qui, quand il est à bas, empêche la glissoire d'être entraînée par le ressort.

Dans le dessin, ce ressort est représenté comme prêt à agir.

On passe le flan sous le couvercle *c'*, le côté du cueilleur le premier, on le pousse en avant jusqu'à ce que la partie du manche entre dans l'espace ouvert *dd* et que le cueilleur aboutisse contre les saillies *h' h'*.

Un levier courbé *s* est centré dans un collet *a'*, formé sur les côtés de l'appareil; une extrémité *k* de ce levier est chargée et repose sur le dessus du plus grand diamètre d'une came qui entoure la périphérie de la boîte de la roue motrice, supposée, comme dans le cas de la figure 557, être la roue inférieure, et l'autre extrémité ou queue repose sur un ressort *z* vissé à la partie postérieure *J* du châssis de la glissoire: supposant une ligne tirée à travers la partie restant du levier *s* à l'extrémité *k*, elle sera légèrement plus avancée qu'une autre ligne perpendiculaire tirée à travers le commencement des parties gravées des cylindres, de manière qu'aussi souvent que ces parties gravées commencent à se trouver apposées l'une à l'autre, le plus large diamètre de la came est emporté par la révolution correspondante de la boîte de la roue motrice inférieure; l'extrémité chargée *k* du levier *s* tombe sur le plus bas diamètre, soulève sa plus petite extrémité, aidé par le ressort *z* qui, frappant contre le crochet *y*, le soulève et délivre la coulisse *x* par le ressort poussé en avant, vers les cylindres; chargée du flan, la coulisse est tenue en respect, pour l'empêcher d'aller trop loin en avant, par un bouton *l* placé au-dessous, qui glisse dans un arrêt *m*.

On peut faire glisser sur le levier *s* le poids dont l'extrémité *k* est chargée, et on peut le fixer à toute distance de l'extrémité qui serait requise par la position des points extrêmes des modèles gravés, au moyen des vis *p'*, *p'* et *g''*.

Après que le flan est passé de la coulisse dans les cylindres, on règle la glissoire en tirant l'anneau ou poignée *n*, pour la préparer à une nouvelle opération.

Une modification de l'appareil décrit ci-dessus, se trouve Fig. 561, coupe en élévation;

Fig. 562, vue d'une extrémité;

Fig. 563, en plan.

Il y a une coulisse x mise en mouvement par un ressort spirale h ; un couvercle c' qui maintient les flans sur la coulisse, tout comme ci-dessus; mais il y a divers changements dans les détails inférieurs ayant pour objet de donner à l'appareil un empire sur les petites parties du flan comme les plus larges.

C'est un des deux arbres qui sont mobiles sur un boulon, libres de s'élever et de retomber dans un espace ouvert du dessous J.

Les extrémités libres de ces arbres portent sur le sommet d'un arbre s qui, par une prolongation u , passe à travers la partie de la cage F, et se termine au bout par une fourche qui s'appuie sur un gond H.

C'est une boule, sorte de joint universel, à travers laquelle passe la prolongation u , et qui la retient dans la position due.

C'est un contre-poids à la barre s , qui est lié au gond H.

C'est la coulisse sur laquelle on place les flans.

C'est un ressort qui, au lieu d'être partout de la même épaisseur, comme celui ci-dessus, se trouve renforcé vers le bout sur lequel le flan est placé, et se trouve en deux parties saillantes o, o .

On place le flan sous le couvert c' , la partie du cueilleron première, et on le pousse en avant jusqu'à ce que le haut du flan vienne contre la traverse f , qui est fixée à la coulisse par des vis g', g' ; par cette opération, la partie la plus large du flan est saisie entre les côtés a du plan, et la plus étroite, entre les joues o, o , tandis que le cueilleron se trouve entièrement au dehors de la coulisse et près du cylindre. Quand, par le trajet du flan en avant entre les cylindres, la partie large du manche arrive en contact avec les joues o, o , empêchée par le couvercle c' de se porter vers le haut, elle pousse nécessairement ces joues vers le bas, et avec elles les arbres s , élevant le contre-poids s d'une position horizontale à un degré perpendiculaire indiqué par le dessin.

L'arbre s est tenu dans cette position inclinée, tandis que l'extrémité large du flan glisse sur les joues o, o , au moyen du levier courbé P, agrafé à la partie postérieure de l'arbre s , et dont l'extrémité la plus élevée est poussée par l'abaissement du levier sous la partie J de la cage, et la partie inférieure est soulevée par un ressort r tenant aussi à la partie postérieure de l'arbre s .

Après que le flan est passé à peu près librement de l'ap-

pareil conducteur au point z , on retire la coulisse en appuyant la main à la poignée, comme dessus, et alors la tige de communication w revient sur ses pas avec le crochet s , et tire en arrière le levier courbé P de dessous la cage J , et permet à l'arbre s de s'élever de nouveau en contre-poids dans sa première position. Dans tous les cas, excepté quand l'arbre s est puissamment abaissé, comme il a été expliqué, sert à tenir les joues o, o , fortement pressées en dessus contre le couvercle c' ; quelque étroite que puisse être chacune des parties du flan, il doit être conduit avec une exactitude faillible entre les cylindres. Un accroissement dans l'épaisseur des flans rendra nécessaire d'accroître la distance de la cheville g , sur laquelle est centré le levier P , de la part de la cage, et c'est ce qu'on peut effectuer par le moyen des vis d'ajustage g''' et L''' .

Les vis g' et g'' servent à affermir l'appareil et à l'empêcher de ballotter par l'action du ressort h ou du contre-poids v .

Pour les fourchettes, les flans bruts sont coupés en lignes parallèles, comme à la figure 537, et d'une largeur un peu plus étendue que celle de l'objet fini, ou d'une forme plus exactement représentée dans les figures 535 et 536. La moyenne largeur dans la partie du manche, dans ces sortes de flans, comme ceux des fig. 535 et 536, peut être moitié de celle de la partie qui forme les dents, et conséquemment plus petite, en général, que la partie correspondante dans les flans pour cuillers, que la fourchette doit assortir; mais elle doit être plus épaisse, parce qu'elle doit être ensuite passée dans le loup noir croisé dans toute sa longueur, jusqu'à l'extension indiquée par l'espace entre les lignes pleines et les lignes pointillées de la fig. 535. Le flan passe ainsi que les cuillers, premièrement dans la machine à former et à rogner. On fait usage d'un appareil conducteur (passette) de la même manière que pour les cuillers, afin de porter le flan de la fourchette dans les cylindres, avec cette différence seulement qu'une tige de fer est ajustée et réglée par une vis dans le trou f des cylindres.

Alliage imitant l'argent, par M. GIRARDIN.

Les alliages de nickel avec le cuivre, le zinc, l'étain et le fer, anciennement et généralement employés en Chine, n'avaient reçu que peu d'applications en Europe, antérieurement au dix-neuvième siècle; mais, depuis vingt-cinq ans, des mines de nickel ont été exploitées, et l'industrie manufacturière l'imitation des Chinois, a étudié l'emploi de ce métal, et

sé dans le commerce différents alliages ayant tout-à-fait apparence de l'argent, et qui ont donné lieu à une fabrication importante d'objets servant soit à l'ornement, soit au vice de la table.

Les alliages dont il s'agit ont une telle ressemblance avec l'argenterie, surtout avec celle qui est au second titre, c'est-à-dire à 800 millièmes, que les préposés de bureaux de garantie y ont été souvent trompés. Ces alliages sont connus, dans le commerce, sous les noms de maillechort, de melchior, d'argentau, de cuivre blanc d'Allemagne, packfong, de cuivre blanc de la Chine. Ils ne contiennent quelquefois que du nickel, du cuivre et du zinc; mais on y trouve parfois aussi du plomb, l'étain, du fer. Quant au dorage de ces métaux il est différent, et il varie suivant les usages auxquels on destine l'alliage.

Voici la composition des alliages de cette sorte :

	Nickel.	Cuivre.	Zinc.	Plomb.
Alliage pour couverts.	25	50	25	»
Armatures de couteaux.	22	55	23	»
À laminer.	20	60	20	»
À laminer objets qui doivent être sou-				
lés, tels qu'éperons, etc.	20	57	20	3

D'après M. Darcet, dans l'alliage le plus simple, fabriqué en France, sous les noms de maillechort, il y a :

Cuivre.	50.00
Zinc.	31.25
Nickel.	18.75

100.00

M. Darcet, en France, et M. Liébig, en Allemagne, se sont occupés de ces alliages de nickel sous le rapport de la salubrité, et relativement à leur emploi comme ustensiles de table de cuisine. Voici les résultats qu'on peut déduire de leurs expériences :

quoique le maillechort soit plus attaquable par les sauces acides et salées que l'argent au premier titre (c'est-à-dire contenant 50 de cuivre et 950 d'argent), pourtant la différence n'est pas si sensible lorsqu'on fait des expériences comparativement sur le maillechort et l'argent au second titre (c'est-à-dire contenant 200 de cuivre et 800 d'argent). Toutes circonstances égales d'ailleurs, certains réactifs semblent même attaquer beaucoup moins le maillechort que l'argent au second titre.

Nous sommes certainement loin, dit M. Darcet, de regarder

l'emploi culinaire du melchior comme étant sans inconvénients sous le rapport de la salubrité. Mais en comparant cet alliage à l'argenterie à 800 millièmes, dont l'usage est permis par la loi et très-souvent adopté, il ne nous semblerait pas juste d'en défendre l'emploi. Voici les résultats auxquels, de son côté, est arrivé M. Liébig :

L'insalubrité de l'argent étant.	$\frac{1}{2}$
Celle de l'argent au maillechort, sera. . .	1
Celle du cuivre.	»
Celle du laiton.	8

Ni le zinc contenu dans le maillechort, ni la présence de l'arsenic dans le nickel employé à sa fabrication, ne doivent être redoutés. Ce dernier (l'arsenic) ne constitue, quoiqu'il existe, que le millième du poids du nickel.

Le maillechort prend très-bien la dorure. Le vermeil au maillechort est beaucoup moins coûteux et plus solide que le vermeil sur argent.

Comme le maillechort peut être facilement confondu avec l'argent au deuxième titre, il est nécessaire d'indiquer la manière d'en faire la distinction.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de donner ici le texte de la circulaire adressée par la commission des monnaies à messieurs les essayeurs de la garantie et qui contient les précautions à employer dans l'essai au touchau pour distinguer de l'argent les ouvrages en melchior, maillechort, argental, cette instruction pourra, en même temps, servir de guide aux bijoutiers et aux orfèvres qui en prendront connaissance. Depuis quelque temps, dans le commerce, un alliage connu sous le nom de melchior, maillechort, argental, et dont l'aspect est en tout semblable à l'argent, et qui peut remplacer, soit pour garniture et ornement, soit même pour servir à la confection d'objets d'une grande dimension, tels que couverts, vaisselles, vases, etc.

Ce métal prend un aussi beau poli que l'argent, sa pesanteur spécifique s'en rapproche beaucoup, les traces qu'il laisse sur la pierre de touche par le frottement sont les mêmes et il faut une grande habitude pour distinguer l'imperceptible nuance de couleur qui établit la différence de ce métal avec celui de l'argent au second titre. Assez fréquemment les fabriques de coutellerie l'emploient pour garnir les manches d'ébènes, de viroles, cuvettes, écussons, dont il est d'usage les orner, et qui étaient autrefois en argent; déjà des tentatives ont été faites pour vendre des garnitures en melchior comme argent, et même pour obtenir les marques de l'Etat en les présentant à l'examen des essayeurs de la garantie,

La loi prescrivant l'essai à la coupelle pour tous les gros ouvrages d'orfèvrerie, il ne pourrait y avoir aucune méprise à craindre pour les gros ouvrages en melchior; l'analyse de métal a été faite au laboratoire de la commission, et elle a constaté la combinaison suivante sur cent parties :

Cuivre.	55
Nickel.	23
Zinc.	17
Fer.	3
Etain.	2
<hr/>	
Total.	100

Mais on pourrait commettre de graves erreurs, si on se bornait toujours à juger la nature du métal employé dans les mêmes ouvrages pour la comparaison de la pierre de touche. On doit donc, dans tous les cas, déposer sur les touches des menus ouvrages d'argent une goutte d'acide préparé pour la pierre de touche, et en observer attentivement l'effet. Si l'ouvrage est en melchior, son action sera lente et finira cependant par effacer toutes les traces des touches; sur l'argent, au contraire, la dissolution, plus lente d'abord, ne paraîtra pas cependant complète, et il restera une teinte grisâtre à la place des anciennes touches.

Au moindre doute d'ailleurs, on déposera sur l'ouvrage suspect une goutte d'acide nitrique : s'il est en melchior, l'action se manifesterait rapidement par un bouillonnement rouillé en vert, si au contraire on agit sur de l'argent, sa dissolution aura lieu plus lentement, et l'endroit attaqué présenterait une tache noire; mais pour apporter toute la rectitude possible dans cette dernière opération, on ajoutera à l'acide, après qu'il aura produit l'un des deux effets que je viens d'indiquer, une goutte d'eau salée; ce dernier réactif indiquera la présence de l'argent par un précipité blanc, car, dans le cas contraire, l'addition de l'eau salée ne fait que diminuer la rapidité de la dissolution, sans altérer sensiblement la coloration verte, précédemment produite.

Procédé pour blanchir les cadrans de pendules au mât grené, par M. DUVAL.

On prend : argent vierge en grenailles, 31 grammes (1 once), acide nitrique pur à 40 degrés, 123 grammes (4 onces). On met l'argent dans une cornue ou dans un matras en verre, on ajoute l'acide, on laisse réagir; lorsque l'action cesse, on place le vase qui contient l'argent et l'acide sur du

sable légèrement chauffé, on laisse réagir jusqu'à ce que l'argent soit complètement dissous.

On prend, d'une autre part un vase en porcelaine ou verre, on y met deux bouteilles d'eau filtrée, une plaque cuivre rouge, de l'épaisseur d'une pièce de 10 centimes, laquelle doit être bien décapée, on verse ensuite dans ce vase la solution d'argent dans l'acide nitrique, et on laisse pendant 24 heures.

Au bout de cet espace de temps, on voit que l'argent se trouvait dissous dans l'acide a été ramené à l'état métallique. On détache l'argent de la plaque avec un couteau corne, on le lave à plusieurs reprises avec de l'eau claire, parant l'eau lorsque l'argent est déposé. Lorsqu'il est bien lavé, et bien blanc, on l'étend sur une feuille de papier très forte et on laisse sécher jusqu'à ce qu'il soit à l'état de poudre, état dans lequel il peut être employé.

On pourrait, si on le voulait, recueillir l'argent sur filtre de papier, le laver sur ce filtre, laisser égoutter, et enlever le filtre qui contient l'argent, puis le laisser sécher.

L'argent étant préparé, on l'emploie de la manière suivante :

On prend la pièce que l'on veut argenter, on la décape avec de la poudre de pierre ponce en se servant d'une brosse rude. Lorsque les surfaces sont bien claires et bien nettes, on prend, pour un cadran de 8 centim. (3 pouces) : 1^o 2 grammes (un demi-gros) d'argent obtenu en poudre, 2^o 2 grammes (un demi-gros) de sel marin purifié (du sel blanc), 3^o grammes (un demi-gros) de crème de tartre, on broie le tout ensemble avec une petite quantité d'eau claire pour en faire un mélange exact, employant pour cela une mollette en verre et une glace dépolie qui sert de table à broyer. Lorsque le mélange est préparé, on en prend une petite portion sur une brosse en poils de sanglier, dite brosse à impression, cette brosse doit être neuve ou n'avoir servi qu'à ce genre de travail ; à l'aide de cette brosse on applique l'argent, cette application doit être faite en frottant très-fort sur le cadran en tournant, continuant l'opération jusqu'à ce que l'argent soit attaché également sur toutes les parois du cadran.

On lave alors le cadran avec de l'eau bien claire et on enlève l'eau, en se servant d'un linge fin et en frappant dessus, on le fait ensuite sécher en l'exposant pendant quelques minutes à une douce chaleur.

On aura soin, en pratiquant cet argentage, de se placer au-dessus d'une assiette ou d'un plat de porcelaine pour ne pas perdre de la matière.

Si l'on veut argenter des figures ou des animaux, on calcine pour l'argent à employer quelle est la surface de la pièce, et on compare, pour établir cette quantité, cette surface à celle que présente le cadran de 8 centim. (3 pouces).

Moien de nettoyer les cadrans qui ont perdu leur brillant.

Souvent les cadrans blanchis à l'argent perdent leur belle couleur blanche, par l'exposition à l'air, à la fumée, aux émanations sulfureuses ; ils acquièrent une teinte jaune. Lorsqu'on veut les nettoyer ou les frotter à l'aide d'un pinceau à impression, qu'on trempe dans une pâte formée d'eau et de crème de tartre en poudre, quand ils ont repris la couleur blanche on les lave dans l'eau claire et on les sèche avec des chiffons suivant la méthode indiquée plus haut.

Fabrication des balles d'or pour l'ornementation des bijoux.

On fabrique pour les bijoux de petites boules d'or sans couler ; le procédé de fabrication diffère essentiellement de celui de la préparation du plomb de chasse.

Voici ce procédé :

On coupe avec de la tôle d'or de petites pièces carrées, bien encore on divise, à l'aide de la tenaille, du fil-d'or en petits morceaux. On entasse en pièces dans un creuset, avec du poussier de charbon, en l'arrangeant de manière à ce que les grains d'or ne puissent se toucher, et l'on porte le tout à une température suffisante pour faire fondre l'or. Chaque grain se fond en gouttelette et prend une forme sphérique, ce à quoi le milieu ne s'oppose en rien.

Après le refroidissement, on éloigne le poussier de charbon, on trie les grains et on les assortit suivant leurs dimensions à l'aide d'une boîte en fer-blanc dont le fond est percé de trous ronds de diverses grandeurs. Cette boîte ressemble, en petit, à celle qui sert à assortir le plomb de chasse.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS.
1792.	
1 ^{er} août, 4 septembre.	Loi qui ordonne l'envoi aux hôtels des monnaies, des ornements des églises, communautés religieuses et congrégations supprimées.
9 sept., sanct. le 14.	Décret portant que l'argenterie des églises et des maisons dépendantes de la liste civile sera versée aux hôtels des monnaies.
10 sept., sanct. le 12.	Décret portant que tous les meubles, effets, etc., tant en or qu'en argent qui se trouvent dans les églises, seront envoyés aux hôtels des monnaies.
15 septembre.	Décret qui défend toute exportation à l'étranger, des matières d'or et d'argent monnayées ou non.
19 id.	Arrêté portant que le ministre des contributions publiques rendra compte de l'exécution des lois relatives aux effets d'or et d'argent, ou bijoux, etc., provenant des églises, communautés, maisons royales et particulières, et versés aux hôtels des monnaies.
20 id.	Loi relative au choix et à la nomination des commissaires des monnaies.
28 id.	Décret relatif aux versements aux hôtels des monnaies, des matières d'or et d'argent provenant des maisons royales, églises et autres lieux publics ou particuliers.
30 sept., sanct. le 10 janv.	Loi relative aux droits de la marque des matières d'or et d'argent.
6 octobre. . . .	Décret portant que les anciens sceaux, le sceptre et la couronne royale de France seront brisés et convertis en monnaies.
11 id.	Décret qui ordonne que six commissaires choisis parmi les membres de la convention seront nommés à l'effet de recevoir les déclarations des citoyens qui ont fait à la maison commune des dépôts d'argenterie ou d'autres objets.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS.
1792.	
4 novembre.	Décret relatif à la vente des diamants et autres objets déposés à la caisse de l'extraordinaire et au versement à la monnaie des matières d'or et d'argent susceptibles d'y être converties en espèces.
5 id.	Décret qui ordonne que le grand sceau d'argent, dit de l'ordre de Saint-Louis, sera brisé et envoyé à la monnaie.
7 décembre.	Décret portant que les colonies pourront tirer de France tous ouvrages neufs d'orfèvrerie.
1793.	
5 avril.	Arrêté portant que l'argenterie et le numéraire provenant des pays de Liège et de la Belgique seront convertis en monnaie.
1 id.	Décret qui prohibe la vente du numéraire.
7 id.	Arrêté portant que les meubles, bijoux et effets d'or et d'argent trouvés à Fontainebleau chez les citoyennes Marchand, seront envoyés à l'hôtel des monnaies.
1 juin.	Arrêté portant que les ouvrages d'orfèvrerie trouvés dans les maisons dépendantes de la liste civile et qui ne sont pas précieux par leur travail, seront envoyés à la monnaie pour y être convertis en espèces.
1 id.	Arrêté qui ordonne aux comités des inspecteurs de la salle de vérifier les effets d'or et d'argent contenus dans une malle trouvée dans la maison d'Havonin, et de les faire remettre à la monnaie.
3 août.	Arrêté portant que la vaisselle d'or et d'argent en dépôt au Carde-Meuble et autres lieux, sera constatée et convertie en lingots, lesquels seront ensuite renfermés dans la caisse à trois clefs de la trésorerie nationale.
1 septembre.	Décision portant que toute espèce d'argenterie qui sera versée à la monnaie sera brisée en présence de deux commissaires du comité de salut public.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS.
1792.	
1 ^{er} août, 4 septembre.	Loi qui ordonne l'envoi aux hôtels des monnaies, des ornements des églises, communautés religieuses et congrégations supprimées.
9 sept., sanct. le 14.	Décret portant que l'argenterie des églises et des maisons dépendantes de la liste civile sera versée aux hôtels des monnaies.
10 sept., sanct. le 12.	Décret portant que tous les meubles, effets, etc., tant en or qu'en argent, qui se trouvent dans les églises, seront envoyés aux hôtels des monnaies.
15 septembre.	Décret qui défend toute exportation à l'étranger, des matières d'or et d'argent, monnayées ou non.
19 id.	Arrêté portant que le ministre des contributions publiques rendra compte de l'exécution des lois relatives aux effets d'or et d'argent, ou bijoux, etc., provenant des églises, communautés, maisons royales et particulières, et versés aux hôtels des monnaies.
20 id.	Loi relative au choix et à la nomination des commissaires des monnaies.
28 id.	Décret relatif aux versements aux hôtels des monnaies, des matières d'or et d'argent provenant des maisons royales, églises et autres lieux publics ou particuliers.
30 sept., sanct. le 10 janv.	Loi relative aux droits de la marque des matières d'or et d'argent.
6 octobre. . . .	Décret portant que les anciens sceaux, le sceptre et la couronne royale de France seront brisés et convertis en monnaies.
11 id.	Décret qui ordonne que six commissaires choisis parmi les membres de la convention seront nommés à l'effet de recevoir les déclarations des citoyens qui ont fait à la maison commune des dépôts d'argenterie ou d'autres objets.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS.
1792.	
14 novembre.	Décret relatif à la vente des diamants et autres objets déposés à la caisse de l'extraordinaire et au versement à la monnaie des matières d'or et d'argent susceptibles d'y être converties en espèces.
15 id.	Décret qui ordonne que le grand sceau d'argent, dit de l'ordre de Saint-Louis, sera brisé et envoyé à la monnaie.
7 décembre.	Décret portant que les colonies pourront tirer de France tous ouvrages neufs d'orfèvrerie.
1793.	
5 avril.	Arrêté portant que l'argenterie et le numéraire provenant des pays de Liège et de la Belgique seront convertis en monnaie.
11 id.	Décret qui prohibe la vente du numéraire.
27 id.	Arrêté portant que les meubles, bijoux et effets d'or et d'argent trouvés à Fontainebleau chez les citoyennes Marchand, seront envoyés à l'hôtel des monnaies.
10 juin.	Arrêté portant que les ouvrages d'orfèvrerie trouvés dans les maisons dépendantes de la liste civile et qui ne sont pas précieux par leur travail, seront envoyés à la monnaie pour y être convertis en espèces.
30 id.	Arrêté qui ordonne aux comités des inspecteurs de la salle de vérifier les effets d'or et d'argent contenus dans une malle trouvée dans la maison d'Havonin, et de les faire remettre à la monnaie.
6 août.	Arrêté portant que la vaisselle d'or et d'argent en dépôt au Carde-Meuble et autres lieux, sera constatée et convertie en lingots, lesquels seront ensuite renfermés dans la caisse à trois clefs de la trésorerie nationale.
19 septembre.	Décision portant que toute espèce d'argenterie qui sera versée à la monnaie sera brisée en présence de deux commissaires du comité de salut public.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS
An v (1797). 24 nivôse (13 janvier).	Loi relative aux droits d'entrée des bijoux d'or et d'argent.
An vi (1797). 19 brumaire (9 novembre).	Arrêté concernant la fixation des frais de fonte et de fabrication alloués aux directeurs des monnaies pour les espèces d'or et d'argent.
26 frimaire (16 décembre).	Loi portant que les poinçons de la garantie des matières d'or et d'argent seront fabriqués par le graveur des monnaies, sous la surveillance de l'administration.
An vi (1798). 13 germinal (2 avril).	Loi qui fixe le traitement des essayeurs des bureaux de garantie.
16 flor. (5 mai).	Arrêté portant prorogation de délai pour l'apposition du poinçon de recense sur les ouvrages d'or et d'argent.
15 prairial (3 juin).	Arrêté concernant l'établissement de bureaux de garantie pour faire l'essai et constater les titres des matières et ouvrages d'or et d'argent.
1 ^{er} messidor (19 juin).	Arrêté qui désigne les ouvrages de joaillerie en or et en argent dispensés de l'essai et du paiement du droit de garantie.
Idem.	Arrêté concernant l'application du poinçon de garantie des matières d'or et d'argent dans le département de la Seine.
An vii (1798). 13 vendémiaire (4 octobre).	Arrêté qui indique les lieux dans lesquels sont apposés les poinçons pour la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.
5 frimaire (25 novembre).	Arrêté qui désigne les lieux par lesquels les ouvrages d'or et d'argent destinés pour l'étranger sortiront du territoire français.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS.
An VII (1798). 7 frimaire (17 décembre).	Arrêté portant désignation de neuf départements dans lesquels sont établis les poinçons de recense pour la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.
An VII (1799). 7 pluviôse (15 février).	Arrêté qui indique les bureaux de garantie où devront être contrôlés les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger.
An VIII (1799). vendém. (25 septembre).	Arrêté qui détermine le titre et le contrôle des ouvrages d'or et d'argent fabriqués dans les ateliers d'horlogerie des départements du Doubs et du Mont-Terrible.
1 vendémiaire (5 octobre).	Arrêté concernant l'établissement de plusieurs bureaux de garantie.
An x (1801). vendém. (1 ^{er} octobre).	Arrêté qui désigne plusieurs bureaux de garantie pour la sortie des ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France et passant à l'étranger.
An x (1802). 7 messidor (16 juillet).	Arrêté portant que les matières d'or et d'argent versées aux changes des monnaies seront converties en espèces et rendues aux particuliers, poids pour poids, sauf la déduction des frais de fabrication.
An XI (1803). ger. (28 mars).	Loi sur la vérification des monnaies.
An XIII (1805). 1 flor. (18 mai).	Décret relatif aux délits et contraventions concernant les droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.
1807. mars.	Décret relatif à l'établissement des bureaux de garantie dans les départements de Gènes, des Apennins et de Montenotte, réunis à l'empire français.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS
An v (1797). 24 nivôse (13 janvier).	Loi relative aux droits d'entrée des bijoux d'or et d'argent.
An vi (1797). 19 brumaire (9 novembre).	Arrêté concernant la fixation des frais de fonte et de fabrication alloués aux directeurs des monnaies pour les espèces d'or et d'argent.
26 frimaire (16 décembre).	Loi portant que les poinçons de la garantie des matières d'or et d'argent seront fabriqués par le graveur de monnaies, sous la surveillance de l'administration.
An vi (1798). 13 germinal (2 avril).	Loi qui fixe le traitement des essayeurs des bureaux de garantie.
16 flor. (5 mai).	Arrêté portant prorogation de délai pour l'apposition du poinçon de recense sur les ouvrages d'or et d'argent.
15 prairial (3 juin).	Arrêté concernant l'établissement de bureaux de garantie pour faire l'essai et constater les titres des matières et ouvrages d'or et d'argent.
1 ^{er} messidor (19 juin).	Arrêté qui désigne les ouvrages de joaillerie en or et en argent dispensés de l'essai et du paiement du droit de garantie.
Idem.	Arrêté concernant l'application du poinçon de garantie des matières d'or et d'argent dans le département de la Seine.
An vii (1798). 13 vendémiaire (4 octobre).	Arrêté qui indique les lieux dans lesquels sont apposés les poinçons pour la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.
5 frimaire (25 novembre).	Arrêté qui désigne les lieux par lesquels les ouvrages d'or et d'argent destinés pour l'étranger sortiront du territoire français.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS.
An VII (1798). 7 frimaire (17 décembre).	Arrêté portant désignation de neuf départements dans lesquels sont établis les poinçons de recense pour la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.
An VII (1799). 7 pluviôse (15 février).	Arrêté qui indique les bureaux de garantie où devront être contrôlés les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger.
An VIII (1799). vendém. (25 septembre).	Arrêté qui détermine le titre et le contrôle des ouvrages d'or et d'argent fabriqués dans les ateliers d'horlogerie des départements du Doubs et du Mont-Terrible.
3 vendémiaire (5 octobre).	Arrêté concernant l'établissement de plusieurs bureaux de garantie.
An X (1801). vendém. (1 ^{er} octobre).	Arrêté qui désigne plusieurs bureaux de garantie pour la sortie des ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France et passant à l'étranger.
An X (1802). 7 messidor (16 juillet).	Arrêté portant que les matières d'or et d'argent versées aux changes des monnaies seront converties en espèces et rendues aux particuliers, poids pour poids, sauf la déduction des frais de fabrication.
An XI (1803). ger. (28 mars).	Loi sur la vérification des monnaies.
An XIII (1805). 8 flor. (18 mai).	Décret relatif aux délits et contraventions concernant les droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.
1807. 5 mars.	Décret relatif à l'établissement des bureaux de garantie dans les départements de Gênes, des Apennins et de Montenotte, réunis à l'empire français.

DATES.	TITRES DES LOIS, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS.
1809.	
7 juillet. . . .	Décret relatif au renouvellement poinçon des ouvrages d'orfèvrerie.
1 ^{er} août. . . .	Arrêté du ministre des finances qui fixe un délai de deux mois, à compter du 1 ^{er} septembre prochain, pour l'apposition des nouveaux poinçons des ouvrages d'orfèvrerie.
1818.	
15 octobre. . . .	Ordonnance sur les frais d'affinage.
1835.	
25 février. . . .	Ordonnance qui fixe le taux des frais de fabrication des monnaies d'or et d'argent.
1848.	
3 mai.	Décret relatif à la fabrication des monnaies nationales.
3 id.	Décret qui ouvre un concours pour la gravure des coins des monnaies nationales.
3 id.	Décret relatif à la monnaie de cuivre.
1849.	
22 mai.	Arrêté qui fixe les frais de fabrication des monnaies d'or et d'argent, et la tolérance des monnaies d'argent.
15 septembre. .	Décret relatif aux tarifs des espèces de matières d'or et d'argent versées aux hôtels des monnaies.

Louis-Philippe, etc.,

Vu la loi en date du 2 mars 1832, sur la liste civile;

Vu l'arrêté du gouvernement du 5 germinal an XII;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires-d'état des finances, du commerce et des travaux publics,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1^{er} La monnaie des médailles est réunie à la commission des monnaies dans les attributions de notre ministre des finances.

Néanmoins, il ne sera procédé à la fabrication des médailles, jetons et pièces de plaisir que sur la remise qui devra être faite à la commission des monnaies, d'une autorisation de notre ministre du commerce et des travaux publics.

2. Les frais de fabrication seront fixés par un tarif délibéré par la commission des monnaies, et soumis à l'approbation de notre ministre des finances.

3 Conformément à l'art. 5 de la loi du 2 mars sur la liste civile, il sera remis sur inventaire à l'agent désigné par l'intendant-général de notre liste civile six collections des médailles existant au Musée de la monnaie des médailles frappées antérieurement au 1^{er} janvier 1832.

Six exemplaires des médailles frappées depuis le 1^{er} janvier dernier et qui seront frappées à l'avenir, continueront d'être remises, comme il a été d'usage jusqu'à ce jour, pour servir aux collections du roi.

4. Seront également remis au même agent comme faisant partie de la dotation mobilière de la couronne les meubles meublans placés dans l'hôtel de la Monnaie des médailles et qui sont compris dans les inventaires du garde-meuble.

5. Il sera tenu compte par le trésor public à notre liste civile des avances de toute nature faites pour le service de la monnaie des médailles depuis le 1^{er} janvier dernier.

6. Les coins et matrices appartenant à l'Etat ou aux graveurs, maintenant déposés à la monnaie des médailles, seront remis sur inventaire au Musée monétaire des monnaies.

Les balanciers, laminoirs et autres ustensiles employés à la fabrication des médailles, ainsi que les matières et médailles destinées à la vente, distraction faite des collections mentionnées en l'article 3 de la présente ordonnance, seront remis sur inventaire préalable au directeur de la monnaie à Paris.

7. Nos ministres secrétaires-d'état des finances, du commerce et des travaux publics sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Paris, le 24 mars 1832.

Pour complément, nous joignons ici le *tableau prescrit par*

l'art. 78 de la loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1799) extrait de la dite loi.

TITRE PREMIER. — SECTION PREMIÈRE.

Des titres des ouvrages d'or et d'argent.

Art. 1^{er}. Tous les ouvrages d'orfèvrerie et d'argent fabriqués en France doivent être conformes aux titres prescrits par la loi, respectivement, suivant leur nature.

2. Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'exprimeront en millièmes. Les anciennes dénominations de *carats* et *deniers*, pour exprimer le degré de pureté des métaux précieux; n'auront plus lieu.

3. Il est cependant permis, pendant un an, à compter de la date de la présente loi, d'employer dans les actes ou écrits qui sont dans le cas de passer sous les yeux d'un officier public, les anciennes expressions de *carats*, *deniers*, ou leurs subdivisions, mais seulement à la suite du nombre de millièmes qui devra exprimer la vraie qualité du métal précieux.

4. Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'argent savoir : pour l'or,

Le premier, de 920 millièmes (ou vingt-deux carats de trente-deuxièmes et demi environ);

Le second, de 840 millièmes (vingt carats cinq trentes-deuxièmes et un huitième);

Le troisième, de 750 millièmes (dix-huit carats);

Et pour l'argent,

Le premier, de 950 millièmes (onze deniers neuf grains sept dixièmes);

Le second, de 800 millièmes (neuf deniers quatorze grains et demi).

5. La tolérance des titres pour l'or est de trois millièmes; celle des titres pour l'argent est de cinq millièmes.

6. Les fabricants peuvent employer à leur gré l'un des titres mentionnés à l'article 4, respectivement pour les ouvrages d'or et d'argent, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées.

TITRE 4. — SECTION PREMIÈRE.

Des obligations des fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent.

72. Les anciens fabricants d'ouvrages d'or et d'argent, et ceux qui voudront exercer cette profession, sont tenus de se faire connaître à l'administration du département et à la municipalité du canton où ils résident, et de faire inscrire

ces deux administrations leur poinçon particulier, avec nom, sur une planche de cuivre à ce destinée. L'administration du département veillera à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son arrondissement.

Quiconque se borne au commerce d'orfèvrerie, sans prendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa déclaration à la municipalité de son canton, et est dispensé d'avoir poinçon.

Les fabricants et marchands d'or et d'argent, ouvrés et ouvriers, auront, un mois au plus tard après la publication de la présente loi, un registre coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscriront la nature, le poids, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils achèteront ou vendront, avec les noms et surnoms de ceux de qui ils les auront achetés.

Ils ne pourront acheter que de personnes connues ou de personnes désignées par eux connus.

Ils sont tenus de représenter leurs registres à l'autorité municipale toutes les fois qu'ils en seront requis.

Ils porteront au bureau de garantie dans l'arrondissement duquel ils sont placés, leurs ouvrages, pour y être essaiés, titrés ou marqués, ou, s'il y a lieu, être simplement revêtus de l'une des empreintes de poinçons prescrites à la dernière section du titre 1^{er}.

Ils mettront dans le lieu le plus apparent de leur maison ou boutique un tableau énonçant les articles de la présente loi relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d'or et d'argent.

Ils remettront aux acheteurs des bordereaux énonciatifs de l'espèce, du titre et du poids des ouvrages qu'ils leur ont vendus, en désignant si ce sont des ouvrages neufs ou anciens.

Les bordereaux, préparés d'avance, et qui seront fournis au fabricant ou marchand par la régie de l'enregistrement, auront dans toute la République le même formulaire, qui sera imprimé; le vendeur y écrira à la main la désignation de l'ouvrage vendu, soit en or, soit en argent, son poids, et son titre, distingué par ces mots, *premier*, *second* ou *troisième*, suivant la réalité; il y mettra de plus le nom de la commune où se fera la vente, avec la date et la signature.

10. Les contrevenants à l'une des dispositions prescrites dans les huit articles précédents seront condamnés, pour la première fois, à une amende de deux cents francs; pour la seconde, à une amende de cinq cents francs, avec une affiche

à leurs frais de la condamnation dans toute l'étendue du département; la troisième fois, l'amende sera de mille francs et le commerce de l'orfèvrerie leur sera interdit, sous peine de confiscation de tous les objets de leur commerce.

81. Les articles 73, 74, 75, 76, 78, 79, et 80 sont applicables aux fabricants et marchands de galons, tissus, dentelles, ou autres ouvrages de fils d'or et d'argent.

Ceux qui vendraient pour fins des ouvrages en or ou argent faux, encourront outre la restitution de droit à celui qui aurait trompé, une amende qui sera de deux cents francs pour la première fois; de quatre cents francs pour la seconde fois, avec affiche de la condamnation au frais du délinquant dans tout le département; et la troisième fois, une amende de mille francs, avec interdiction de tout commerce d'or et d'argent.

82. Les fabricants et marchands orfèvres sont tenus, dans le délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, de porter au bureau de garantie de leur arrondissement leurs ouvrages neufs d'or, d'argent et de vermeil, marqués des anciens poinçons, pour y faire mettre l'empreinte du poinçon de recense, qui sera déterminé à cet effet par le ministre de la Trésorerie et de la Monnaie.

Ces ouvrages d'ancienne fabrication ne seront soumis à aucune autre vérification préalable que celle de la marque et des poinçons anciens, et cette vérification sera sans frais; mais, si le délai expiré, les ouvrages seront soumis à l'essai, si s'il y a lieu, et paieront le droit de garantie.

83. Les ouvrages non revêtus de l'ancien poinçon, qui ont subi la charge, seront pareillement présentés au bureau de l'arrondissement, à l'effet d'être marqués du poinçon, du maître, et de celui du bureau. Ces ouvrages paieront alors le droit de garantie.

84. Ces droits seront pareillement exigibles pour les ouvrages dits *de hasard*, qui, après le même délai fixé par l'article 72, ne se trouveraient marqués que des anciens poinçons.

85. La loi garantit les conditions des engagements respectifs des orfèvres et de leurs élèves.

86. Les joailliers ne sont pas tenus de porter aux bureaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines ou fausses en perles, ni ceux émaillés dans toutes les parties, ou auxquels sont adaptés des cristaux; mais ils auront un registre coté et paraphé comme celui des marchands et fabricants d'ouvrages d'or et d'argent, à l'effet d'y inscrire jour par jour les ventes et achats qu'ils auront faits.

87. Ils seront tenus, comme les fabricants et marchands orfèvres, de donner aux acheteurs un bordereau, qui sera également fourni par la régie de l'enregistrement, et sur lequel ils décriront la nature, la forme de chaque ouvrage, ainsi que la qualité des pierres dont il sera composé, et qui sera daté et signé par eux.

88. La contravention aux deux articles précédents sera punie des mêmes peines portées en pareil cas contre les marchands orfèvres.

89. Il est aussi interdit aux joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pierres fausses avec les fines, sans le déclarer aux acheteurs, à peine de restituer la valeur qu'auraient eue les pierres si elles avaient été fines, et de payer en outre une amende de trois cents francs : l'amende sera triplée la seconde fois, la condamnation affichée dans tout le département aux frais du délinquant ; la troisième fois il sera déclaré incapable d'exercer la joaillerie, et les effets composant son magasin seront confisqués.

90. L'orsqu'un orfèvre mourra, son poinçon sera remis, dans l'espace de cinq décades après le décès, au bureau de garantie de son arrondissement, pour y être biffé de suite.

Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon sera responsable de l'usage qui en serait fait, comme le sont les fabricants en exercice.

91. Si un orfèvre ou fabricant quitte le commerce, il remettra son poinçon au bureau de garantie de l'arrondissement, pour y être biffé devant lui : s'il veut s'absenter pour plus de six mois, il déposera son poinçon au bureau de garantie ; le contrôleur fera poinçonner les ouvrages fabriqués chez lui en son absence.

ORDRES DE CHEVALERIE FRANÇAIS.

Ordre de la Sainte-Ampoule.

Les chevaliers portaient au bas d'un ruban noir une croix d'or anglée, émaillée d'argent et chargée d'une colombe qui tenait par le bec une fiole, reçue par une main de carnation. Saint Grégoire de Tours prétend, livre 1^{er} de son histoire de l'Eglise, chapitre XIII, que le samedi de Pâques, l'an 500 de notre salut, auquel jour Clovis fut régénéré au saint-sacrement de baptême avec 3,000 Français, le dit Remy était assisté de son clergé, précédé de la croix et de deux chandeliers portés par les enfants de chœur. Clovis, à genoux dans

les fonts du baptême, attendant la sacrée onction, un pigeon blanc comme neige apparut en haut, apportant en son bec la sainte-ampoule, que saint Remy prit de sa main droite. Plusieurs auteurs croient que cet ordre n'a point existé.

Ordre de la Genette, établi par Charles Martel en 726.

La genette est un animal presque semblable à la fouine, approchant en grandeur et grosseur des chats d'Espagne : il a le museau long et affuronné, le col et le corps grêles, souples et à déliure comme un chat.

Charles Martel ayant remporté une victoire complète auprès de Tours, sur Abdiram, roi des Sarrazins, on trouva dans le camp des ennemis un si grand nombre de fourrures de genettes, que pour laisser à la postérité la mémoire de ce grand jour, il institua cet ordre. Robert l'abolit lorsqu'il établit celui de l'Etoile. Le collier de cet ordre était d'or à trois chaînes, entrelacées de roses émaillées de noir et de rouge, et au bout pendait une genette posée sur une terrasse émaillée de fleurs.

Ordre de la Couronne-Royale, établi par Charlemagne, en 1302.

Charlemagne, pour honorer ceux de Frize, qui s'étaient portés vaillamment en ses armées trente-deux ans, durant qu'il fit la guerre aux Sesnes, qui les ayant défaits en bataille rangée, n'en laissa pas un en vie plus grand que son épée, les fit chevaliers d'un nouvel ordre de chevalerie qu'il établit en leur faveur, dit l'ordre de la Couronne-Royale, d'autant que les chevaliers de cet ordre portaient sur l'estomac une couronne royale en broderie d'or avec cet devise : *Coronabitur legitime certans.*

Ordre de l'Etoile, institué par Robert, dit le Dévotieux, en 1022.

Robert ayant mis toute son espérance en Dieu, par l'assistance de la Vierge sacrée, l'étoile de la mer, le guide et le fanal de son royaume, en l'honneur d'icelle il érigea et institua un nouvel ordre de chevalerie, qu'il voulut être dit et nommé l'ordre de Notre-Dame-de-l'Etoile. Cette institution est du mois d'août, l'an de grâce 1022; deux ans après l'institution des Pairs de France était composée de trente chevaliers, y compris le roi de France, chef et souverain, grand-maitre d'icelui : portaient lesdits chevaliers le manteau de damas blanc, le mantelet et doublures de damas incarnat et

otte ou gounelle de même ; sur laquelle, du côté gauche la poitrine, était, en broderie, une étoile recamée d'or roderie à cinq raies ; le grand collier fait d'un tortis de ne d'or à trois chaînons, entretenus de roses d'or émail- alternativement de blanc et de rouge, et au bout pen- une étoile d'or à cinq raies.

de la Cosse-de-Genest, institué par le Roi Saint- Louis, en 1233.

roi Saint-Louis choisit cet arbuste pour emblème, et arme d'icelle, ces deux mots : *Exultat humiles*, la te- pour la marque et le symbole de l'humilité ; laquelle si grande en la sacrée personne de ce roi, le dévotieux, lant à Saint-Denis en France, il suivait les religieux et é de cet archi-monastère royal en leur chapitre, et pre- sa place au dernier des six degrés qu'il y avait pour er au siège abbatial.

de du Navire, dit Outre-mer et du Double-Croissant, institué par le roi Saint-Louis, en 1269.

nt-Louis, pour laisser la mémoire de son passage en ue à la postérité, donna permission aux seigneurs et lshommes qui le suivirent en son dernier voyage, de se fier chevaliers du Navire et du Double- Croissant et de r à l'entour de leurs armes le collier dudit ordre, com- de doubles croissants d'argent, et de donbles coquilles attachés ensemble de doubles chaînes d'or, ledit collier ant en ovale, dans laquelle était représenté un navire et fretté d'argent, en champ de gueules, à la pointe yée d'argent et de synople.

nt-Louis l'institua l'an 1262, dans la seconde expédition ique, pour encourager la noblesse française à faire le ge d'outre-mer, dans le dessein d'aller faire la guerre nfidèles et de planter dans leur pays la religion chré- e. Les chevaliers s'obligeaient par serment de prendre térêts de l'Eglise. Tout cela nous est représenté dans lier de cet ordre. Il était fait de doubles coquilles en- ées et passées en sautoir, et en bas du collier pendait un e. Les coquilles représentaient la guerre et le port d'Ai- Mortes, où il fallait s'embarquer : les croissants signi- t que c'était pour combattre les infidèles qui suivaient de Mahomet, qui porte pour armes un croissant ; le na-arque le trajet de la mer, et le voyage qu'il fallait faire une si glorieuse entreprise. La manie des croisades un peu éteinte, l'ordre tomba tout-à-fait après la mort nt-Louis.

Ordre du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, institué à Saint-Louis, en 1254, et renouvelé à Paris, en 1608

Les chevaliers de l'ordre de Saint-Lazare déchassés (bien que les autres) de la sainte cité de Hiérusalem et de la forte ville d'Acre, furent contraints de se sauver en Europe. Le bon roi Saint-Louis, au retour de son voyage d'outre-mer, qui fut en l'an 1254, au mois de mars, en amena avec lui une troupe auxquels il donna de grands biens par toutes les provinces de son royaume et même aux villes et bourgades, parce qu'ils s'adonnaient à panser les malades, c'est-à-dire les infectés de lèpre, et de mezelerie, et ségréger toute humaine fréquence.

Les chevaliers portaient une croix d'or à huit raies, côté émaillée d'amaranthe, avec l'image de la Sainte-Vierge au milieu, et de l'autre côté émaillée de synople avec l'image de saint Lazare ; chaque rayon pointé d'or avec une fleur de lis aussi d'or dans chacun des angles de la croix qu'ils portaient à un ruban amaranthe.

Ordre d'Orléans, dit du Port-Epic, institué en 1394 par Louis de France, second fils du roi Charles V, au jour de ses jouissances que ce prince fit à la solennité du baptême de son fils Charles, en 1394.

Les chevaliers de cet ordre portaient une chaîne d'or au bout de laquelle pendait sur l'estomac un port-épice avec cette devise : *cominus et eminus*. Les chevaliers de cet ordre étaient au nombre de vingt-cinq, y compris le duc en était le chef. Le roi Louis XII établit cet ordre à son couronnement à la couronne.

Ordre de Bourbon, dit du Chardon et de Notre-Dame, institué à Moulins en Bourbonnais, en 1370.

Louis II fut, pour ses rares vertus, appelé le bon roi. Ayant été sept ans en Angleterre avec le roi Jean, il revint en son duché du Bourbonnais, l'an de grâce 1363, étant âgé de vingt-huit ans. Le premier jour de janvier, qui est un temps immémorial on donne les étrennes, il assembla les plus hauts seigneurs de ses terres en sa ville de Moulins Bourbonnais, et institua l'ordre de l'Ecu-d'Or.

Au deuxième chapitre : Pour le bon espoir que j'ai en Dieu après Dieu (dit le bon duc à ses barons), dorénavant j'aurai pour devise une ceinture, où il y aura écrit un mot : *Espérance*.

Au chapitre troisième, le jour de l'an bien matin,

gentil duc, pour recueillir ces chevaliers et nobles hommes pour aller à l'Eglise Notre-Dame de Moulins, en avant que le duc partit de sa chambre, les vint étreindre d'un bel ordre qu'il avait fait, qui s'appelait l'Ecu-d'Or; et en icelui écu d'or était une bande de perle où il y avait écrit : *Allen*.

L'an 1370, Louis II, duc de Bourbon, surnommé le bon, épousa Anne, fille de Berauld, comte Dauphin, d'Auvergne, de forêts. Pour rendre le mariage plus célèbre, il institua l'ordre de Bourbon, dit du Chardon et de Notre-Dame, en l'honneur de Dieu et de la Sainte-Vierge, en qui il avait beaucoup de confiance. Il composa cet ordre de vingt-cinq chevaliers, et s'en déclara chef et ses successeurs.

Le collier était fait de losanges entières, et de demi, à double orle, émaillées de vert, clichées, remplies de fleurs de lis d'or et de lettres capitales antiques en chaque losange, émaillées de rouge, faisant le mot *espérance*; au bout du collier pendait sur l'estomac, une ovale; le cercle émaillé de vert et de rouge, et dans cette ovale une image de la Sainte Vierge, entourée d'un soleil d'or, couronnée de douze étoiles, et un croissant de même sous les pieds, et au bout de l'ovale une tête de chardon, émaillée de vert et barbillonnée de blanc.

Ordre du chien et du coq.

On prétend qu'un nommé Lisoye, seigneur de Montmoency, fonda cet ordre, dont les chevaliers faisaient vœu de servir fidèlement Dieu, leur prince et leur maîtresse. Le collier de cet ordre était une chaîne d'or, faite en façon de queue de cerf, à laquelle pendait une médaille avec le signe d'un chien; pour devise, *vigilis*, qui signifie, sans errer ni faillir. André Favon dit que, pour entrer dans cet ordre, il faut être noble de son estoc paternel.

Ordre de la Cordelière, institué par Anne de Bretagne, fille de François II, duc de Bretagne, en 1498, après qu'elle fut devenue veuve de Charles VIII, roi de France.

Anne de Bretagne prit pour devise : *j'ai le corps délié*, sans allusion au mot de cordelière, parce que la mort de son mari, Charles VIII, l'avait affranchie des lois du joug.

Ordre de Saint-Michel, institué en la ville d'Amboise en 1469, par Louis XI.

Assurant que les Anglais marchaient par tous les quartiers de France, ainsi que la craie à la main, par la faction malheureuse et funeste de la maison de Bourgogne, les mêmes

Anglais assiégeaient la ville et cité d'Orléans de toute la puissance, alors redoutable aux Français : au mois d'octobre 1428 la croyant emporter par un assaut général et s'en rendre les maîtres, l'archange saint Michel parut visiblement sur le point de la ville, combattant les Anglais, et renversa leurs étendards et drapeaux, et penons rouges aux léopards et lions dragonnés; ce nous dit Monstrelet; de sorte que les Français, aidés de ce divin secours, rembarèrent les Anglais terrassés et contraints de lever le siège, avec une perte notable de leurs gens. Victoire signalée, de laquelle fut alors, en action de grâces, ce qui est dit en l'Apocalypse douzième : *Factum est prælium magnum in cælo; Michael et angeli ejus præliabantur cum dracone, et draco pugnat, et angeli ejus non voluerunt, neque locus eorum inventus et amplius*; car à la vérité cette défaite fut le commencement de la ruine des Anglais en France, et que le roi Charles septième s'acquit le titre de victorieux.

En cette heureuse journée du mardi, 22 mars 1594, qu'on appelle ce monstre effroyable, furieux et sanglant de la ligue, il fut terrassé par notre Hercule gaulois, par la réduction de la ville, au service et reconnaissance de son monarque, vaillant et sage pilote de son navire, Henri le Grand, quatrième du nom, d'éternelle mémoire; au jour de son entrée en icelle le grand prince, rendant grâce à Dieu de cette réduction pacifique, à deux genoux, dans le chœur de l'église Notre Dame, fut vu de toute l'assistance, étant en indicible nombre près de S. M. saint Michel, ange gardien de la France, en la façon d'un jeune enfant, comme en l'âge de 6 ou 7 ans, signalé par excellence en beauté, et revêtu de blanc (ainsi qu'ordinairement les peintres nous dépeignent les anges), qui tout du long de la cérémonie, se tint au côté droit du roi, et icelle finie, disparut aussitôt, sans que l'on pût savoir d'où il était veu, ni quelle route il avait prise, dont le roi, qui l'avait fixement contemplé tout du long de la messe, fut épris en son cœur de telle réjouissance, d'allégresse et d'espérance, d'avoir la raison de ses ennemis, qu'il dit tout haut à toute l'assistance ces paroles : Nos ennemis sont perdus, puisque Dieu nous envoie ses anges à secours.

Or, depuis l'apparition de l'archange saint Michel sur le pont d'Orléans, le roi Charles septième du nom, et du règne duquel était advenu ce miracle, prit pour son oriflamme l'écuyerage de l'archange saint Michel, avec ces deux devises, tirées des prophéties de Daniel :

Ecce Michaël unus de principibus primis in adiutorium meum; et l'autre :

Nemo est adjutor meus in omnibus, nisi Michaël princeps noster.

Et dès lors il voua qu'étant paisible en son royaume, il constituerait et mettrait sous un nouvel ordre de milice et de chevalerie, en l'honneur dudit ange gardien du royaume de France, lequel il porta toujours un grand étendard, outre la manière de France, parsemée de fleurs de lis sans nombre, portée toujours devant nos rois, quand, en personne ils marchaient à la guerre.

Le roi Charles n'ayant pu exécuter ce dessein, Louis XI, son fils, après avoir aboli l'ordre de l'Etoile, institua, à Amboise, ordre de Saint Michel, le 1^{er} août 1469. « Nous lit ce roi dans l'acte de l'institution de cet ordre à la gloire et à la louange de Dieu notre créateur tout-puissant, et révérence de la glorieuse Vierge Marie, et à l'honneur de saint Michel, premier chevalier... En notre château d'Amboise avons constitué, créé et ordonné, par ces présentes constitutions, créons et ordonnons un ordre de fraternité, ou aimable compagnie, de certain nombre de chevaliers, lequel nous voulons que soit nommé l'ordre de monsieur saint Michel, archange, et sous la forme, conditions et statuts, ordonnance et articles ci-après écrits. » Ces statuts sont compris en 74 articles, dont le premier porte qu'il n'y aura que trente-six gentilshommes, et le roi sera chef.

Le collier est composé de coquilles, entrelacées l'une avec l'autre d'un double lis, assises sur des émaillures d'or, au milieu duquel pend sur la poitrine l'image de Saint-Michel. *voir fig. 1^{re}, pl. XI.* La figure 2 représente la décoration principale, entre chaque branche de la croix étaient des fleurs de lis que l'on vient de supprimer.

Cet ordre fut célèbre sous quatre rois, mais étant venu vénéral trop commun sous le règne de Henri II, les seigneurs ne purent plus y entrer; Henri III, sans anéantir cet ordre subsiste encore, institua celui du Saint-Esprit. Tous les chevaliers de cet ordre prennent celui de Saint-Michel, la veille du jour qu'ils doivent recevoir celui du Saint-Esprit; c'est pourquoi leurs armes sont entourées de deux colliers, et sont appelés chevaliers des ordres du roi.

De tous ceux qui avaient reçu l'ordre de Saint-Michel sans avoir reçu celui du Saint-Esprit, le roi Louis le Grand en 1665 choisit et retint une centaine, à la charge de faire preuve de leur noblesse et de leurs services. Les chevaliers de Saint-Michel portaient sur l'estomac une croix blanche; il y avait au milieu un saint Michel, dépeint foulant aux pieds un

dragon. Actuellement on donne la croix de cet ordre aux artistes célèbres.

*Ordre du Benoist Saint-Esprit, institué à Paris en 1579
par Henri III.*


De tous les ordres de France, voire de toute la chrétienté, il n'y en a point de plus illustre et de plus excellent, tant pour la dignité du sujet que pour la magnificence et les cérémonies, que celui de Benoist Saint-Esprit, institué, établi et ordonné en l'Eglise et monastère des Frères-Ermites Augustins, à Paris, l'an de grâce 1579, par le très-chrétien de France et de Pologne Henri III^e du nom, d'éternelle sainte mémoire.

Ce bon roi, l'honneur et le miroir des princes de son temps, en dévotion en Dieu, douceur et libéralité envers les hommes, mémoratif du jour de sa naissance, advenu le jour de la pentecôte 1573, et qu'à pareil jour de l'année suivante il était parvenu à la couronne de France; pour reconnaître tant de faveurs et de grâces particulières reçues de Dieu par l'assistance de son Esprit, il institua et mit sous le nouvel ordre et milice, au nom et en l'honneur du Benoist Saint-Esprit, dont il se déclara le chef et souverain grand-maître, lui et ses successeurs rois de France, c'est ce qui est remarqué dans un quatrain de vers qui existe encore sur la première vitre du chœur des Cordeliers, derrière le grand autel, au-dessus de la Descente du saint-Esprit.


Le grand collier de cet ordre est composé de fleurs de d'or, cantonnées de flammes d'or, émaillées de rouge, et trelacées de trois chiffres et monogrammes divers, pareillement d'un lambda λ , et le tout double, qui se peut lire haut et bas : ce sont les premières lettres des noms dudit roi fondateur et instituteur de l'ordre, Henri, et de la reine sa femme Louise de Lorraine. Les deux autres sont chiffres réservés à l'esprit du roi fondateur de personnes favorites.

Voici les statuts dudit ordre :


« Nous avons avisé, avec notre très-honorée dame et mère
» à laquelle nous reconnaissons avoir, après Dieu, notre
» principale et entière obligation, les princes de notre sang
» et autres princes et officiers de notre couronne, et des seigneurs
» de notre conseil étant près de nous, d'ériger l'ordre
» militaire en celui de notre royaume, outre celui de
» Monsieur Saint-Michel; lequel nous voulons et entendons
» demeurer en sa force et vigueur, et être observé tout ainsi
» qu'il a été depuis sa première institution jusqu'à présent





























Fig. 479.



Fig. 480.



Fig. 483.



Fig. 486.



Fig. 484.



Fig. 487.



Fig. 485.




Fig. 489.



Fig. 495.




Fig. 490.



Fig. 491.




Fig. 488.



Fig. 494.



Fig. 492.



Fig. 497.



Fig. 496.




Fig. 501.







Fig. 500.
















Cet ordre est une marque éternelle de la piété et de la reconnaissance que ce grand roi désirait rendre à Dieu pour les bienfaits qu'il en avait reçus au jour de la Pentecôte, ayant, dit-on, en pareil jour pris naissance, été élu roi de Pologne et succédé à la couronne de France.

On voit dans les statuts de cet ordre les principaux motifs qu'eut Henri III de créer ce nouvel ordre; savoir, pour rendre grâces à Dieu de ce qu'il l'avait préservé des nouvelles hérésies qui troublaient l'Eglise; pour fortifier et maintenir la loi et la religion catholique. Henri III se déclara chef et souverain de cet ordre, et unit pour jamais la grande-maîtrise à la couronne de France.

Le grand collier de cet ordre, *fig. 3*, est à présent composé de fleurs de lis (1) cantonnées de flammes; d'H couronnées, aussi cantonnées de flammes et de trophées d'armes; et au bout pend une croix à huit pointes, toute d'or, émaillée de blanc par les bords, avec une fleur de lis aux quatre angles, et au milieu une colombe; de l'autre côté de la croix est un ovale où est représentée l'image de saint Michel, foulant aux pieds le dragon, parce que les chevaliers du Saint-Esprit sont aussi de l'ordre de Saint-Michel: les chevaliers portent toujours la croix de l'ordre, *fig. 4*, pendue au côté gauche, attachée à un cordon bleu céleste, mais en façon de baudrier, et sur les habits et les manteaux ordinaires la même croix ou plaque en argent, *fig. 5*. On vient d'en supprimer les fleurs de lis, ainsi que la croix. Les prélats chevaliers portent la croix pendue par devant.

Ordre de Saint-Louis, érigé par Louis-le-Grand, roi de France, l'an 1693, par les avis et les soins de M. D'Aguesseau, conseiller d'état, père du chancelier d'Aguesseau, pour récompenser les services des officiers. Il fut confirmé par Louis XV en 1719, supprimé lors de la révolution, et rétabli par Louis XVIII.

« L'ordre de Saint-Louis, » a dit le roi dans le onzième article des statuts, « sera composé de nous et de nos successeurs, en qualité de grands-maîtres, de notre très-cher et très-aimé fils le dauphin, ou du prince qui sera héritier présomptif de la couronne, de huit grand'croix, de vingt-quatre commandeurs, du nombre de chevaliers que nous jugerons à propos d'y admettre. »

Les grand'croix et les commandeurs portent en écharpe un grand ruban couleur de feu, d'où pend une croix d'or,

(1) On vient de les supprimer.

fig. 6, cantonnée de fleurs de lis d'or (1), chargée d'un côté de l'image de saint Louis, et de l'autre d'une épée flamboyante, dont la pointe est passée dans une couronne de lauriers. La plaque de cet ordre est représentée fig. 7, moins les fleurs de lis, qui ont été supprimées.

Les simples chevaliers portent seulement la croix attachée sur l'estomac, avec un petit ruban de même couleur.

Ordre du Mérite, créé en 1759, à Versailles, par Louis XV, dit le Bien Aimé, en faveur des officiers protestants, qui ne peuvent avoir la croix de Saint-Louis.

Une pareille institution est une nouvelle preuve de la bonté du roi envers ses sujets. Cet ordre est un ruban bleu, au bout duquel pend une croix semblable à celle de Saint-Louis, excepté qu'à la place du saint se trouve une couronne de lauriers. La figure 8 représente la croix, et la figure 9 la plaque. On a supprimé les fleurs de lis depuis 1831.

Légion-d'Honneur.

Instituée par l'empereur Napoléon, le 19 mai 1802, pour récompenser les services civils et militaires. Louis XVIII confirma cet ordre le 6 juillet 1814.

L'empereur en est le chef souverain et grand'maître. L'administration en est conférée à un grand chancelier. Cet ordre se compose de :

Grand'croix.	80
Grands-officiers.	160
Commandeurs.	400
Officiers.	2000
Chevaliers, nombre illimité.	

Les princes de la famille impériale et les étrangers membres de la Légion ne sont pas compris dans ces nombres. Aux termes de l'ordonnance, nul ne peut être nommé chevalier de cet ordre qu'après avoir exercé pendant vingt-cinq ans, en temps de paix, des fonctions civiles ou militaires avec distinction, ou avoir rendu des services importants à l'État ou au souverain, ou bien avoir fait quelque action d'éclat, reçu des blessures graves, s'être distingué dans les sciences, les arts, etc. A sa réception, l'on jure d'être fidèle à l'empereur, à l'honneur et à la patrie; de révéler à l'instant tout ce qui pourrait venir à sa connaissance et qui serait contraire au service de sa Majesté et au bien de l'État, de ne prendre aucun service

(1) Elles ont été supprimées en 1831.

étranger sans le consentement exprès de l'empereur, d'observer les lois, ordonnances et règlements, généralement de faire tout ce qui est du devoir d'un brave et loyal chevalier de la Légion-d'Honneur.

La croix ou étoile de la Légion-d'Honneur, fig. 10 et 11, est portée en argent à la boutonnière des chevaliers; les grades supérieurs la portent en or, avec une rosette au ruban, qui est de couleur rouge-ponceau. Les grands officiers ont la plaque fig. 12 fixée sur le côté droit de la poitrine. Les grand'croix portent un ruban large de même couleur passé en écharpe de droite à gauche, au bas duquel est suspendue la décoration, ainsi que la plaque fig. 12, de 104 millim. de diamètre. La croix a d'un côté l'effigie de Napoléon I^{er}, et de l'autre l'aigle impériale, avec ces mots : *Honneur et patrie*.

ORDRES ÉTRANGERS.

Ordre de la Jarretière.

Institué par Edouard III, roi d'Angleterre, le 19 janvier 1534. D'après ses statuts, des souverains et des Anglais de la haute noblesse peuvent seuls obtenir cet ordre, qui se compose seulement de vingt-six chevaliers y compris le roi; les princes de la famille royale et les étrangers ne font pas partie de ce nombre.

Les membres de l'ordre forment un collège ou chapitre qui a un grand et petit sceau. Outre les vingt-six chevaliers, le roi nomme encore ceux qu'on appelle les *vingt-six pauvres chevaliers de Windsor*. Ils doivent être pris dans la noblesse ou dans l'état militaire : maintenant, ce sont ordinairement de vieux serviteurs du roi; ils reçoivent une pension de 300 livres sterlings.

Les officiers de l'ordre ont des décorations et des costumes de cérémonie particuliers; ce sont : un prélat, qui est toujours l'évêque de Winchester; un chancelier, qui est toujours l'évêque de Salisbury; un secrétaire, qui est toujours le doyen de Windsor; un roi-d'armes et un héraut. Outre ces officiers, l'ordre entretient un certain nombre de chanoines.

La décoration de l'ordre est une jarretière de velours bleu, qu'on porte sous le genou gauche; elle est brodée en or, avec ces mots : *Honny soit qui mal y pense*. Les chevaliers portent aussi un large ruban bleu qui passe de l'épaule gauche au côté droit, auquel est attachée la décoration fig. 13; ils portent sur le côté gauche de la poitrine la plaque fig. 14.

Ordre de la Toison-d'Or d'Autriche.

Institué à Bruges, le 10 janvier 1430, par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Après la mort de Charles le Téméraire, sa fille épousa l'archiduc d'Autriche Maximilien, depuis empereur d'Allemagne. Par ce mariage, la souveraineté des Pays-Bas et la grande maîtrise de la Toison-d'Or passèrent à la maison d'Autriche, quoique Philippe V ait protesté en 1721, se soit déclaré grand maître de cet ordre, et ait nommé également des chevaliers.

Les chevaliers de la Toison-d'Or ont le pas sur toutes les personnes de la cour, excepté les princes des maisons souveraines, et leurs entrées au palais. Leur nombre est illimité. D'après les statuts, les membres doivent être catholiques, et ne peuvent porter aucune autre décoration, excepté les souverains et les Autrichiens : à l'égard des ordres de leur pays, cet article n'est pas exactement observé. Autrefois, les chevaliers devaient porter constamment le collier de cet ordre ; maintenant ils portent la décoration fig. 15 suspendue à un ruban rouge passé au cou, et quelquefois attachée à la boutonnière.

Ordre de la Couronne de Fer.

Créé par l'empereur Napoléon, en Italie, en 1805, à l'instar de la Légion-d'Honneur en France. François II, le 12 février en 1816, déclara que cet ordre ferait à l'avenir partie de ceux de sa maison. La décoration fig. 16, est portée par la première classe en or, suspendue à un large ruban jaune liseré de vert, en écharpe, de droite à gauche, avec une plaque sur le côté gauche ; la deuxième classe porte cette décoration au cou ; la troisième classe la porte en argent à la boutonnière.

Ordre de la Fidélité de Bade.

Fondé le 17 juin 1715 par le margrave Charles-Guillaume de Bade Dourlack. Il a deux classes : des grand'croix et des commandeurs. Le souverain est grand-maître ; les princes de sa maison en sont chevaliers nés. A sa réception, chaque membre doit payer 20 ducats. Les membres des deux classes portent sur le côté gauche la plaque d'argent, fig. 18. La croix de l'ordre, fig. 17, est portée par le grand'croix suspendue à un large ruban jaune-rougeâtre, liseré de blanc, passé en écharpe de droite à gauche et par les commandeurs à un ruban passé au cou.

Ordre de l'Éléphant de Danemarck.

Il est un des plus anciens et des plus considérés de l'Europe; on croit qu'il a été fondé en 1458 par Christian. D'après les statuts il ne doit y avoir que 30 chevaliers, non compris les princes de la famille royale qui sont chevaliers nés, mais qui ne peuvent être reçus qu'à 20 ans, et les autres personnes à 30 ans. Aucune autre décoration ne peut être portée avec celle de l'éléphant; les chevaliers doivent être luthériens, appartenir à l'ordre de Dannebrog; ils ne doivent paraître en public sans la décoration de l'ordre sous peine d'une amende de 20 ducats (190 fr.).

Les chevaliers portent la décoration, fig. 19, suspendue à un large ruban bleu, en écharpe de droite à gauche avec la plaque, fig. 20, sur le côté. Les jours de fête ils portent un costume particulier avec le collier de l'ordre, fig. 21.

Ordre de Calatrava.

La ville de Calatrava, menacée par les Maures, en 1158, fut abandonnée par les Templiers qui la tenaient depuis 10 ans. Sanche III la promit à quiconque voudrait se charger de sa défense. Raymond, abbé de Fitero et Diégo Velasquez acceptèrent et furent acceptés; on publia une croisade avec le pardon de tous les péchés pour ceux qui concourraient à la défense de cette place. Les Maures se retirèrent; on les poursuivit dans leurs terres, et ce fut alors que l'ordre de Calatrava reçut une organisation régulière et fut partagé en deux classes, l'une destinée au service du chœur et l'autre composée de gens de guerre. Après la mort de Raymond, en 1162, les chevaliers de Calatrava se séparèrent des moines et ne voulant plus pour grand-maître un abbé, élurent don Garcias de Redon. En 1489, le pape Innocent VIII donna l'administration de l'ordre à Ferdinand le Catholique, et peu après Alexandre VIII en adjugea pour toujours la grande-maîtrise à la couronne.

Cet ordre compte 80 commanderies. Les grands dignitaires sont : Le grand commandeur, le clavier, le prieur, le trésorier et l'intendant des bâtiments. Il existe aussi des religieuses de l'ordre. La figure 21 représente la décoration de l'ordre. On la porte aussi brodée sur le côté gauche de l'habit. Le costume de cérémonie est un manteau blanc avec la décoration sur le côté gauche. Celle d'Alcantara ne diffère de celle de Calatrava qu'en ce que la dernière a un ruban vert moiré et qu'elle est en émail vert sur un champ d'or, tandis que le ruban de la seconde est ponceau et en émail ponceau sur un champ également d'or.

Ordre militaire de Saint-Jacques.

Les historiens placent la fondation de cet ordre dans l'année 1170; il fut institué pour s'opposer aux excursions des Maures et pour protéger les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle. Cet ordre s'est rendu célèbre par les services qu'il rendit aux princes et par ses immenses richesses. Autrefois les chevaliers faisaient vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté; Alexandre III leur permit de se marier; ils font preuve de 4 degrés de noblesse et jurent de défendre l'immaculée conception. Les novices doivent rester six mois dans un monastère et servir six mois dans la marine. Les dames sont admises dans l'ordre de Saint-Jacques et ne peuvent point se marier.

La figure 22 représente la décoration de l'ordre. Les jours de cérémonie les chevaliers portent un habit et un manteau blanc, sur lequel est la marque de l'ordre; alors la décoration est suspendue au cou par une triple chaîne d'or.

Ordre de Saint-Ferdinand.

Créé le 21 août 1811 par les cortès du royaume et confirmé le 19 janvier 1815 par Ferdinand VII pour récompenser les exploits militaires. Le roi en est le grand-maître; il se divise en cinq classes: la première se compose des officiers depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'à celui de colonel inclusivement; la deuxième, des mêmes officiers qui se sont distingués par des actions héroïques; la troisième, des officiers-généraux sans distinction; la quatrième, de ces derniers qui se sont distingués par des actions extraordinaires; la cinquième, des officiers-généraux qui ayant commandé en chef les armées d'une manière distinguée: ceux-ci sont grand'croix et prennent le titre d'excellence. Il est défendu de solliciter pour être admis dans cette classe. Les officiers et les soldats qui ont fait des actions de valeur sont admis à la suite de l'ordre, etc.

Les chevaliers de première classe portent la croix, fig. 23, attachée à la boutonnière au moyen d'un ruban ponceau liseré de jaune;

Ceux de la deuxième portent de même manière la décoration, fig. 24.

Ceux de la troisième portent la décoration, fig. 23, avec la plaque, fig. 25, sur le côté gauche.

Ceux de la quatrième portent la croix, fig. 24, avec une plaque ornée d'une couronne de laurier.

Enfin les grand'croix, outre la plaque ornée de lauriers

et la croix, portent un large ruban passé en écharpe de droite et à gauche.

Les sous-officiers et soldats obtiennent les décorations en argent de la première et deuxième classe.

Ordre de l'Eperon-d'Or.

Les historiens en attribuent la création à Pie IV, en 1559. La figure 26 représente la décoration; elle est attachée à la boutonnière au moyen d'un ruban ponceau. Il faut professer la religion catholique. Le nonce du pape, les prélats qui sont membres de la cour suprême et quelques autres prélats romains ont le droit de nommer des chevaliers de l'Eperon-d'Or.

Ordre de Saint-Janvier et des Deux-Siciles.

L'ordre de Saint-Janvier fut institué le 6 juillet 1738, par Charles, roi des Deux-Siciles, depuis Charles III, roi d'Espagne. La croix, fig. 27, est attachée à un large ruban ponceau porté en écharpe de droite à gauche avec la plaque, fig. 28, sur le côté gauche de la poitrine.

L'ordre des Deux-Siciles fut institué en 1808 par Joseph Napoléon. En 1815 le roi Ferdinand IV étant remonté sur le trône de Naples le confirma. Le 1^{er} janvier 1819, le roi déclara que les chevaliers autorisés par lui dans ses états devaient remplacer cette décoration, fig. 29, par celle de l'ordre de Saint-Georges de la Réunion.

Ordre du Christ du Portugal.

En 1317, le pape Jean XXII, permit à Denis, roi de Portugal, de rétablir l'ordre des chevaliers du Temple, sous le nom d'ordre du Christ et de le faire rentrer dans la possession des biens qu'on leur avait saisis. Cet ordre est très-riche; il possède 454 commanderies; pour y être admis, il faut prouver que l'on descend de famille noble et catholique. Depuis 1789, les chevaliers sont divisés en 3 classes: 6 grand'croix, 450 commandeurs, et d'un nombre de chevaliers illimité. La croix de l'ordre est représentée par la figure 30.

Ordre de l'Aigle-Noir et rouge de Prusse.

L'ordre de l'Aigle-Rouge fut institué en 1734, par le margrave Georges-Frédéric-Charles de Brandebourg-Bayreuth. Le 18 janvier 1810, le roi Frédéric-Guillaume III y ajouta une 2^e et 3^e classe, et changea ses marques distinctives, il a rang après celui de l'Aigle-Noir. Les chevaliers de ce dernier sont membres de la première classe de ceux de l'Aigle-

Rouge, dont la croix (fig. 33) est attachée à un large ruban, passé en écharpe de gauche à droite, avec l'étoile (fig 34) sur le côté. Les chevaliers de l'ordre de l'Aigle-Noir portent la croix de première classe suspendue au cou par un ruban moins large, fig. 31, avec l'étoile, fig. 32. La marque distinctive de la deuxième classe, est la même croix d'une plus petite dimension, suspendue au cou. La croix de troisième classe se porte suspendue à la boutonnière de l'habit, etc.

Ordre de l'Etoile-Polaire.

L'origine de cet ordre est inconnue; il fut renouvelé, le 17 avril 1748, par le roi Frédéric 1^{er}, pour récompenser le mérite civil. L'ordre se compose de deux classes : les commandeurs et les chevaliers. La décoration (fig. 25) est suspendue au cou des commandeurs, et à la boutonnière des chevaliers; les commandeurs portent en outre la plaque (fig. 36) sur le côté gauche.

Ordre Teutonique.

Institué en 1190, sur le modèle des ordres du Temple et de l'Hôpital. Il est comme l'ordre de Malte, divisé en chevaliers, chapelains et frères servants. La figure 37 représente la croix de cet ordre, qui se porte suspendue à la boutonnière, au moyen d'un ruban noir moiré.

Ordre de Marie Thérèse.

Institué par Marie-Thérèse, le 15 juin 1757, afin de perpétuer le souvenir de la bataille de Kolin, gagnée sur les Prussiens. L'admission dans l'ordre donne la noblesse héréditaire et le titre de baron. La marque distinctive de l'ordre est représentée par la figure 38; le ruban est blanc, liseré de rouge; les grand'croix la portent suspendue à un large ruban, passé en écharpe de droite à gauche, avec la plaque (fig. 39) sur le côté gauche.

Il existe aussi un ordre des plus anciens, des plus célèbres et des plus opprimés; c'est l'*ordre religieux et militaire du Temple*, auquel nous nous honorons d'appartenir. L'histoire a éternisé la valeur, les hauts faits d'armes et les services rendus à la chrétienté par les Templiers, ainsi que leur assassinat juridique et les calomnies que la cupidité inventa pour les perdre. Le martyr n'atteint pas la foi; il fait, au contraire des prosélytes. En effet, près de cinq cents ans ont passé sur les cendres de Jacques de Molay (1), et, depuis, à

(1) Il fut nommé grand-maître de l'ordre du Temple en 1298.

travers le torrent des persécutions, l'ordre du Temple a compté vingt-cinq autres grands-maîtres, dont le dernier, Bernard-Raymond Fabré Palaprat de Spolète, a été élu en 1804.

L'ordre du Temple n'est pas reconnu en France; c'est une conséquence de l'inique persécution de Philippe-le-Bel et de Bertrand de Got; mais comme cet ordre était souverain, il n'a pas été au pouvoir de la France, de l'Espagne et de l'Italie d'anéantir sa souveraineté (1). Ces puissances ont pu ne pas le reconnaître; mais il en est d'autres, au contraire, chez lesquelles il est en honneur, surtout en Russie, en Suède, dans le Brésil et en Angleterre où les brevets des chevaliers sont non-seulement inscrits à la chancellerie anglaise, mais encore l'ordre vient de faire bâtir à Liverpool un temple magnifique.

DÉCORATIONS DE L'ORDRE DU TEMPLE.

La croix pontificale, patriarchale et magistrale porte d'un côté l'effigie de N. S. J. C., avec ces mots : *Pro deo et patriâ*, et l'autre, l'effigie du très Saint-Père Hugues, avec ces mots : *Ferro, non auro se muniunt*. Cette croix, surmontée de la tiare pontificale, est suspendue au col par une chaîne de fer.

Croix des princes souverains. Croix apostolique, d'or, surmontée de la tiare pontificale, suspendue au col par une chaîne de même métal.

Croix des ordres lévitiqnes. Croix conventuelle, surmontée de la tiare pontificale, patriarchale d'or, suspendue par un ruban de soie rouge, liseré de blanc.

Nous avons présenté ici la plupart des ordres connus : il nous eût fallu un volume pour décrire tous ceux des pays étrangers, et surtout ceux qui ont été créés en Espagne lors des dernières guerres. La planche qui représente les ordres que nous avons décrits, était faite quand la décoration de Juillet fut créée, ce qui est cause que nous n'avons pu l'y comprendre.

(1) L'ordre des Templiers a été rétabli en Portugal par le pape Jean XXII, sous le nom d'*Ordre du Christ*.

TABLE

DES MATIÈRES.

A

	tomes.	pag.
Acier.	1	192
— de cémentation.	1	193
— fondu.	1	193
— (Procédé pour unir l') avec l'or et le platine.	2	157
Adulaire.	1	129
Affinage.	1	382
— (Description d'un atelier d').. . . .	1	278
— (Droits de garantie d'), etc.	1	318
— {Frais d') à percevoir au change des monnaies.	1	289
— { id. } qui seront perçus aux changes des monnaies.	1	288
— (Instruction sur l'art de l').	1	275
— par l'acide sulfurique.. . . .	1	288
— par la coupellation.. . . .	1	288
Agate.	1	97
— arborisée ou herborisée.	1	102
— figurées.	1	102
— fortification.	1	103
— mousseuses.	1	102
— onyx.	1	100
— panachée.	1	103
— (Procédé pour donner une plus grande valeur aux)	1	104
— rubanée.	1	103
— tachée des lapidaires.	1	103
Agrafage.	2	175
Albâtres.	1	133
— oriental.	1	134
— tacheté.. . . .	1	135
— veiné.	1	134
Alliage.	1	384
— (Analyse d'un) d'argent, de cuivre, d'or et de platine.	1	210
— (Analyse d'un) d'argent, de cuivre et de platine.. . . .	1	210
Ambre jaune.. . . .	1	137
Améthyste.. . . .	1	94
— factice.. . . .	1	94

tomes. pag.

Appendice..	2	267
Argent..	1	202
— (Alliage imitant l').	2	286
— (Brunissage des ouvrages d').	2	191
— (Conservation de l').	2	172
— dit oxydé.	2	242
— (Manière de couper et de tracer sur les plaques d').	2	172
— (Manière d'employer l').	2	267
— (Manière de préparer l') pour décorer le demi-mat.	2	268
— (Placage de l').	2	153
— (Procédés propres à purifier l'), etc., etc.	2	267
— purifié..	1	202
Argenture..	2	130
— de l'ivoire..	2	135
— des cadrans de montre.	2	134
— des charlatans.	2	136
— du cuivre par précipitation.	2	133
Argue.	1	383
— (Tarif des droits de l').	1	322
Astérie des lapidaires..	1	96
Aventurine des lapidaires.	1	96

B

Bagues..	2	227
— à cheveux..	2	228
— -alliance.	2	229
— chevalières.	2	228
— colliers de chien.	2	228
— jonc et demi-jonc.	2	229
— rosette..	2	229
— semaine.	2	229
— solitaire.	2	229
Banc.	2	254
Barbe.	2	254
Bijouterie..	2	221
— d'acier..	2	224
— en fer de fonte.	2	224
— en or et en argent.	2	227
— (Poli de la) en or.	2	235
Bijoux (Tarif des anciens et nouveaux) d'or de France.	2	48
Biseau.	2	254
Boîtes.	2	213
Boucles à soulier et de ceinture.	2	230
— d'oreille.	2	230
Boudinoir..	2	200
Bouge.	1	386
Bougeoirs.	2	214
Bouilloires.	2	212
Boule.	1	388

	tom.
Boule à sertir.	2
Brillants (De la grandeur et de l'étendue des).. . . .	1
Brochettes.. . . .	2
Burettes.	2
Burin.	2

C

Cacholong ou cachalon.	1
Cadrams (Moyen de nettoyer les) qui ont perdu leur brillant.. . . .	2
— (Procédé pour blanchir les) de pendules au mât grené.	2
Cafetières.	2
Calcédoine.. . . .	1
— jaune.	1
Calque.	2
Calquer.. . . .	2
Calquoir.	2
Capsules.	1
Cendres.	1
— (Machine propre à laver les) contenant des matières d'or et d'argent.	1
Chaînes.. . . .	2
Chandeliers.	2
Chatoiement.	1
Chrysolite du Cap.	1
— des volcans.	1
Ciment des joailliers.	1
Cire de doreur.	2
Colcotar ou rouge d'Angleterre.. . . .	1
Compas.. . . .	2
Conversion des grains en marcs, etc.	2
— des kilogrammes en marcs, etc.	2
— des marcs, etc., en kilogrammes, etc.. . . .	2
— des marcs, etc., en grains, etc.. . . .	2
— des milligrammes en grains et fractions.. . . .	2
Coquemar.. . . .	2
Corail.	1
— artificiel pour les grottes.. . . .	1
Corindon granulaire.	1
Cornalines.. . . .	1
— (Art de colorer les), calcédoines, etc.. . . .	1
— jaune.	1
Couleur.. . . .	1
— (Composition de la) à bijoux.	2
— considérées dans les corps en général.	1
— (Manière de garantir les parties d'argent des atteintes de l'action corrosive de la) à bijoux.. . . .	2
— (Manière de mettre en) les ouvrages d'or.	2

	tomes.	pag.
Couleur (Manière de raviver les ouvrages d'or mis en), etc.	2	234
— (Manière de retirer l'or et l'argent des résidus de la) à bijoux.	2	237
— (Nomenclature et différentes espèces d'éclat des).	1	7
Coupe (Manière de travailler une), d'un côté en or et de l'autre en argent.	2	215
Coupellation.	1	205
Couverts.	2	215
— (Fabrication des).	2	274
Cristallisation.	1	7
Cristal ou strass pour imiter les pierres précieuses diversement colorées.	1	61
Cuivre.	1	187
— natif.	1	187
— purifié.	1	188
Cuvettes.	2	215
Cymophane.	1	65

D

Dé à emboutir.	2	247
Décalque.	2	257
Décorations.	2	231
— sur fonds de toutes couleurs en or et en argent.	2	268
Delphinite de Saussure.	1	119
Dentelles (Fabrication de) avec fils d'or et d'argent.	2	219
— (Fabrication de) et de tulles en coton blanc, etc.	2	220
— (Métier à fabriquer le fond de), fil, or et argent.	2	220
Description des appareils, outils, ustensiles, opérations, etc., par ordre alphabétique.	1	382
— des principaux modèles de bijouterie et orfèvrerie contenus dans les planches 5 et 6, 7 et 8.	2	264
Dutoxyde d'étain.	1	165
Diallage.	1	125
Diamant.	1	21
— -brillant (Taille du).	1	43
— (Caractères ou propriétés physiques et chimiques des).	1	25
— célèbres par leur beauté et leur grosseur.	1	51
— (Commerce du) dans les Indes et le Brésil.	1	55
— (Composition d'eau de cristal imitant le).	1	59
— d'Alençon.	1	95
— (Défauts des).	1	55
— de l'empereur de Russie.	1	52
— de l'empereur du Mogol.	1	51
— (Dénomination des).	1	51
— des rois de France.	1	53
— dit le Sancy.	1	53
— du grand-duc de Toscane.	1	52
— du pacha d'Egypte.	1	54

	tomes.	pag.
Diamant du Raja de Matun, à Bornéo.	1	51
— du roi de Portugal.. . . .	1	53
— en poudre.. . . .	1	163
— (Fabrication du) au moyen de l'art.	1	28
— factices.	1	58
— (Histoire naturelle et gisement du).	1	22
— (Nature du).	1	27
— (Poids usités dans divers pays de l'Europe et de l'Asie pour les) et perles fines.	1	34
— (Prix des) bruts et taillés.	1	48
— (id.) colorés.	1	54
— (Procédé pour imiter le) taillé en rose.	1	59
— (Tableau du prix des) à rose.. . . .	1	42
— (Taille et clivage du).	1	31
— (Taille et polissage des).. . . .	1	37
— (Tailles diverses des).. . . .	1	38
— (Usage du).	1	57
Disthène d'Haüy.	1	123
Dorure.. . . .	2	115
— à froid.. . . .	2	126
— à la grecque.. . . .	2	127
— à l'huile.	2	115
— au fer.	2	125
— de Birmingham.. . . .	2	128
— et argenture galvanique.. . . .	2	137
— (Poudre d'or pour la).. . . .	2	126
— sur bronze.	2	118
— sur cuivre.	2	123
Double d'argent.. . . .	2	139
— d'or et de platine.	2	140

E

Ebarboir.	2	257
Echappades.	2	257
Egratignée.. . . .	2	258
Electricité.. . . .	1	16
Email.	2	83
— blanc.	2	84
— (Composition de l') employé en Perse et en Russie pour émailler les bijoux d'argent (argenterie niellée).. . . .	2	244
— (Formation de l').	2	83
— (Fritte propre à produire l').. . . .	2	84
— (Peinture sur).	2	91
Emaux colorés.	2	84
— incolores.	2	84
— (Fabrication des) en bas-relief.	2	10
— (Observations sur les).	2	91
— (Préparation des couleurs pour les).	2	101

	tomes.	pag.
Emaux transparents et clairs.	2	98
Emboutissage.	2	181
Emeraude.	1	75
— blanche.	1	77
— bleu de ciel.	1	77
— chatoyante.	1	77
— du Brésil.	1	122
— factice.	1	80
— jaune de miel.	1	77
— (Opinion de quelques peuples sur l').	1	79
— (Prix des).. . . .	1	78
— vert-bleuâtre, béril des lapidaires.. . . .	1	77
— verte.	1	76
— vert pâle, ou aigue-marine des lapidaires.	1	76
Emeri.	1	163
Epidote de Haüy.. . . .	1	119
Epingles en laiton.	2	136
Essais d'argent faits par les essayeurs étrangers.	1	217
— id. par la coupellation.	1	266
— id. par la voie humide.. . . .	1	268
— id. id. sèche et la voie humide.	1	226
— de doré ou d'argent ne contenant que peu d'or.	1	268
— des matières d'argent par voie hydrestatique.	1	357
— id. d'or et d'argent employées en France.	1	213
— d'or.	1	266
— d'or tenant argent.	1	267
— d'un alliage de cuivre et d'argent.. . . .	1	207
— id. d'or, d'argent et de cuivre.. . . .	1	210
— id. d'or et de cuivre.	1	209
— faits au bureau de garantie.	1	216
— faits dans le laboratoire de la commission des monnaies.	1	214
— faits par Chaudet, avec des coupelles.	1	221
Eteignoir.	2	216
— (Nouvel) pour les lampes à mèches plates nommées <i>lambertines</i>	2	216
Etais.	2	217
Euclase.. . . .	1	87

F

Fabrication (Perfectionnements dans la) des cuillères et des fourchettes.	2	278
Feld-spath.. . . .	1	128
— compacte.	1	129
— de chaux, indianite.. . . .	1	129
— de potasse.. . . .	1	129
— de soude.	1	130
— vitreux.. . . .	1	130
Fer.	1	190

	tomes.	pag.
Fer (Manière d'argenter sur).	2	144
— natif.	1	191
— (Plaqué sur).	2	143
— (Tritoxyde de).	1	165
Filigrane.	2	242
Finesse.	2	258
Flambeaux.	2	214
— à éteignoir.	2	216
Fontaines.	2	218
Fourneau de coupelle.	1	411
— de forge.	1	413
Fusion des métaux.	1	415

G

Glyptique.	2	253
Granit.	1	142
Grattage.	2	258
Gravure sur métaux.	2	254
— des lettres.	2	260
— en entaille.	2	260
— en relief ou en bosse.	2	259
Grenats.	1	80
— commun.	1	82
— cramoisi.	1	82
— factices.	1	83
— mélanite.	1	82
— orangé.	1	82
— (Phénomènes particuliers que présentent certains).	1	83
— précieux, noble, oriental ou syrien, etc.	1	81
— rouge coquelicot.	1	81

H

Heurte.	2	258
Hyacinthe.	1	84
— de Ceylan.	1	85
— de Compostelle simple.	1	93
— du Vésuve.	1	118
— factices.	1	93
— la belle.	1	86
Hydrocarbonate de cuivre bleu.	1	132
Hydrophane.	1	114
Hyperstène.	1	125

I

Idocrase.	1	113
-----------	---	-----

J

	tomes.	pag.
aspes.	1	115
— blanc.	1	116
— bleu.. . . .	1	116
— brun à dendrites.	1	116
— brun ou commun.	1	116
— égyptien ou caillou d'Egypte.	1	116
— jaune à dendrites noires.	1	117
— id. vertes.	1	117
— noir.. . . .	1	118
— œillé.	1	117
— rouge.	1	117
— rubané.. . . .	1	117
— jayet ou jai.	1	139
— tons (Tarif des anciens) d'argent de France.	2	28
— paillerie.	2	246

K

— arabé.	1	137
------------------	---	-----

L

— laiton et cuivre.	2	134
— lapis lazuli, lazulite.	1	126
— naturel.	1	126
— lardoire.	2	201
— lisières.	1	170
— lumière (Accidents de).	1	2
— (Couleurs considérées dans la).	1	3
— (Réflexion et réfraction de la).	1	2
— (Caractère distinctif que fournit dans certains cas le ton de couleur de la) réfractée.	1	6

M

— machine à scier des pierres.	1	174
— à scier les pierres à Paris.. . . .	1	171
— de Walter.. . . .	1	172
— employées par les lapidaires de Paris.. . . .	1	169
— pour scier plusieurs plaques à la fois.	1	174
— propre à la fabrication des cuillères et des fourchettes.	2	271
— malachite.	1	182
— marbreaux.	1	225
— (Travail du).	2	467
— mastics.. . . .	1	170

	tomes.	pag.
Médailles (Module des).	2	81
Métal (Moyens pour reconnaître la nature d'un).	1	182
Métaux (Action des acides sur les)..	1	180
— (Action du calorique sur les).	1	179
— (Classification des)..	1	181
— (Etat naturel des).	1	180
— (Gravure sur)	2	252
— propres à la bijouterie.	1	179
— (Questions relatives au prix et à l'alliage des)..	2	3
— (Titre des).	2	1
Minerais (Essai des) aurifères.	1	199
— (Essai ou analyse des) d'argent.	1	204
Modèles de bijouterie.	2	264
Moirage par enduit..	2	113
— par la vapeur avec électricité.	2	112
— id. sans id.	2	112
— par le bain chaud.	2	113
— id. froid.	2	113
— par mécanique.	2	114
Moiré métallique.	2	111
— sur fer-blanc avec le dessin qu'on désire.	2	115
Monnaies (Comparaison des) étrangères avec les monnaies françaises.	1	331
— réelles de France.	1	342
— (Valeur des) d'or et d'argent.	1	325
Monture	1	427
— à jour.	2	251
Mortier..	1	427
Mosaïque.	2	109
— (Fabrication des) et des camées en Italie.	2	270
— (Or de).	1	427
Moulin du lapidaire.	1	174
Moyens de déterminer les quantités d'or contenues dans les lingots..	1	208

N

Niello ou l'art de nieller.	2	238
Nœud d'aiguère..	1	429

O

Obsidienne.	1	125
Œil de chat des lapidaires.	1	95
— du monde..	1	114
Oxyx.	1	100
Opales.	1	110
— coralline.	1	112
— (Demi-).	1	113
— feu ou flamboyantes.	1	111

Opale noble ou précieuse.	1	111
Or.	1	196
Or (Dénominations données à l').	2	165
Or (Extraction de l').	1	198
Or (Fabrication des balles d') pour l'ornementation des bijoux.	2	291
Or (Méthode pour tirer l') et l'argent du galon sans les brûler.	2	269
Or (Mise en couleur de l') et de l'argent.. . . .	2	183
Or (Moyen propre à extraire l') des bois dorés.. . . .	2	269
Or (Plaqué en) sur le cuivre ou le laiton.. . . .	2	149
Or purifié.. . . .	1	198
Ordre de Bourbon, dit du Chardon et de Notre-Dame.	2	308
— de Calatrava.. . . .	2	317
— de chevalerie.	2	205
— de l'Aigle-Noir et Rouge de Prusse.	2	319
— de la Cordelière.	2	309
— de la Cosse-de-Genest.	2	307
— de la Couronne de Fer.	2	316
— de la Couronne-Royale.	2	306
— de l'Eléphant de Danemarck.	2	317
— de l'Eperon-d'Or.	2	319
— de l'Etoile.	2	306
— de l'Etoile-polaire.. . . .	2	320
— de la Fidélité de Bade.	2	316
— de la Genette.	2	306
— de la Jarretière.. . . .	2	315
— de la Légion-d'Honneur.. . . .	2	314
— de la Sainte-Ampoule.	2	305
— de la Toison-d'Or d'Autriche.	2	316
— de Marie-Thérèse.	2	320
— d'Orléans, dit du Port-Epic.	2	308
— de Saint-Ferdinand.	2	318
— de Saint-Janvier et des Deux-Siciles.	2	319
— de Saint-Louis.	2	313
— de Saint-Michel.. . . .	2	309
— du Benoist-Saint-Esprit.	2	312
— du Chien et du Coq.	2	309
— du Christ du Portugal.	2	319
— du Mérite.. . . .	2	314
— du Mont-Carmel et de Saint-Lazare.	2	308
— du Navire, dit Outre-mer et du Double-Croissant.	2	307
— du Temple.	2	321
— militaire de Saint-Jacques.	2	318
— Teutonique.	2	320
Orfèvres (Définition des professions d'), bijoutiers, joailliers, etc.	2	159
— (Obligations et privilèges des maîtres).	2	163
— (Réception d'un maître).. . . .	2	162
Orfèvrerie.. . . .	2	160
— (Valeur des ouvrages d').	1	350

Outre-mer..	1	126
— artificiel.	1	127
Ouvrages (Manière de dessouder les) d'or et d'argent.	2	171
Oxyde de manganèse rose..	1	133

P

Passoires et filtres.	2	201
Pelle à tabac.	2	217
Perles.	1	154
— artificielles imitant les perles fines.	1	159
— de Rome.	1	161
— de Venise..	1	162
— de verre.	1	162
— extraordinaires.	1	156
— (Fabrication des) soufflées.	1	157
— fausses ou artificielles.. . . .	1	157
— (Manière de faire les) opales.	1	159
— (Notice sur la composition des) de roses de Tur- quie..	1	160
— soufflées en verre et en opale, imitant les perles fines.	1	160
Péridiot.	1	119
Péridot de Ceylan.	1	122
Pesanteur et poids spécifique..	1	12
Pierre à l'huile.	1	434
— (Analyse des).	1	19
— de lune des lapidaires..	1	129
— de Moka.	1	102
— de Samos.	1	165
— de touche..	1	201
— (Imitation de) fines avec vitrification composée.	2	270
— (Montage des).	2	248
— ne rayant point ou rayant difficilement le quartz.	1	118
— ponce.	1	164
— précieuses (Caractères physiques des).	1	1
— id. (Cassure et structure des)..	1	18
— id. (Couleurs considérées spécialement dans les).	1	5
— id. (Distribution technique des)..	1	144
— id. (Dureté des).	1	14
— id. ne rayant pas le quartz..	1	87
— id. (Observations sur la valeur des)..	1	139
— id. (Substances employées pour la taille et le polissage des).	1	163
— id. (Taille et polissage des).	1	163
— quarzeuses.	1	97
Placage (Procédés de)..	2	160
Plaqué.	2	137
Platinage (Procédés de).	2	142

	tomes.	pag.
Platine.	1	189
Plomb.	1	188
— natif.	1	188
— purifié.	1	189
Pointe à tracer.	1	435
— sèche.	2	258
Polissage de l'or et de l'argent.	2	182
Porphyre ancien.	1	142
Porte-assiette.	1	436
— -huiliers.	2	218
— -liqueurs.	2	218
— -salières.	2	218
Potée d'étain.	1	165
Poupée.	1	171
Prase.	1	95
Prehnite ou koupholite.	1	124
Pseudo-rubis.	1	93

Q

Quarz agate.	1	97
— aventuriné.	1	96
— bleu.	1	94
— chatoyant.	1	95
— colorés.	1	93
— dendritique.	1	102
— enfumé.	1	95
— et ses variétés.	1	87
— girasol.	1	96
— hématoïde.	1	93
— incolore ou hyalin.	1	91
— irisé.	1	97
— jaune.	1	94
— rose.	1	93
— rouge.	1	93
— vert.	1	95
— violet.	1	94

R

Réfraction double.	1	15
Rones diverses pour la taille et le polissage.	1	170
Rubis.	1	67
— alamandine.	1	70
— balais.	1	69
— de Bohême.	1	93
— spinelle ponceau.	1	69

S

	tomes.	pag.
Saphir.	1	62
— artificiel.	1	65
— d'eau.	1	86
— du Brésil.	1	121
— à reflets particuliers.	1	63
— (Caractère des).	1	62
— (Prix des).. . . .	1	64
Sappare des lapidaires.. . . .	1	123
Sardoine.	1	98
Schorl électrique.	1	120
— noir.	1	121
Scorification.	1	204
Sèche (Moulage au sable et à l'os de).	2	193
Soudures.	2	175
Spinnelle brun.. . . .	1	69
— rubis.	1	69
— vinaigre.	1	69
Strass.	1	60
Succin.	1	137

T

Table chronologique des lois, arrêtés et décisions sur les monnaies et l'orfèvrerie.	2	292
— de compensation pour corriger les titres des matières d'argent obtenus par la coupellation.	1	265
— de compensation pour l'essai des matières d'argent.	1	274
Taille à chaton.	1	168
— à dentelles.	1	168
— à étoile.	1	45
— à huit pans.	1	168
— à roses.. . . .	1	166
— carrée.	1	167
— diverses.	1	166
— en rose.	1	39
— ovale, brillantée ou ronde.	1	166
— pierre épaisse.	1	39
— pierre faible.	1	38
Talonade.	2	258
Tampon.	2	259
Tarif des anciens ouvrages d'argent de France.. . . .	2	30
— id. id. id. de Lorraine.	2	42
— id. id. d'or de France.	2	46
— des matières et espèces d'argent.	1	241
— id. id. d'or.. . . .	1	251
— des nouveaux ouvrages d'argent de France.. . . .	2	38
— id. id. d'or de France.	2	50

	tomes.	pag.
Tarif du prix des médailles, etc.	2	80
Théières.	2	211
Titres (Moyen de baisser les) pour l'or.	2	7
— (Moyen de monter les) pour l'or.	2	4
— (Quantité d'alliage qu'il faut ajouter par marc d'argent pour descendre les).	2	39
— (Quantité d'alliage qu'il faut ajouter par once d'or pour descendre les).	2	14
— (Quantité d'argent fin qu'il faut ajouter par marc pour monter les).	2	17
— (Quantité d'or fin qu'il faut ajouter par once pour monter les).	2	11
Topazes.	1	70
— (Caractères génériques des).	1	71
— commune.	1	71
— (Composition de la).	1	73
— de Bohême.	1	94
— du Brésil et de Saxe.	1	71
— enfumée.	1	95
— factice.	1	74
— (Fausse) du Brésil.	1	94
— incolore du Brésil.	1	72
— jaune foncée du Brésil.	1	72
— jaune pâle de Saxe.	1	72
— jaune-rougeâtre.	1	72
— jonquille.	1	72
— occidentale.	1	94
— orangée.	1	72
— (Prix des) d'Orient.	1	74
— remarquables.	1	74
— rouge pourpré.	1	72
Tourmaline.	1	120
— bleue.	1	121
— (Effets de la lumière réfractée dans certaines).	1	122
— noire.	1	121
— rose.	1	122
— rouge.	1	120
— verte.	1	122
— vert-jaunâtre.	1	122
Traits.	2	259
Tripoli ou argile tripoléenne.	1	165
Turquoise.	1	131
— de nouvelle roche.	1	131
— de vieille roche.	1	131

V

Vaisselle montée.	2	212
— plate.	2	214

	tomes.	pag.
Valeur des ouvrages d'argent de France, d'anciennes et nouvelles fabrications.	2	26
— des ouvrages d'or de France, d'anciennes et nouvelles fabrications.	2	44

Z

Zéolite radiée.	1	124
Zircon-hyacinthe.	1	85
— -jargon ou jargon de Ceylan.. . . .	1	85

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

